

【全体】

- (1)校門が3つ、下駄箱が各学年で分割されており、警備箇所が広範囲となる防犯上の重要課題有り。
 ①警備員配置箇所(高学年門、低学年門)の追加、②入出口下駄箱の緊急時対策(容易な扉施錠、開閉しやすさ改造)
 (2)劣化した樹脂止めのガラス窓が多数存在。ガラスにひび、割れ箇所がほぼ校内全域に分布。ケガの危険。
 ①アルミサッシ化。
 (3)建物が老朽化しており、腐食、亀裂が多数存在する。
 ①補強工事、②塗装

No.	場所	内容	写真
1	廊下ほぼ 全建物の 窓	ガラスの一部が割れている。ほぼ全ての教室前廊下で見られる。	
2	3, 4年生 下駄箱入 り口	ガラスの一部が割れている。	
3	廊下ほぼ 全建物の 窓	ガラスを固定している樹脂が劣化し、固着している。 弾性がないために軽い衝撃でひびが入る	
4	廊下ほぼ 全建物の 窓	ガラスの一部が割れている。	
5	教室横全 てのトイ レ	トイレ前の手洗い場が孤立していて無駄なスペースが多い トイレが狭く、ニオイがひどい。換気、排水系統が機能していない 会議室横は改修例あり。 	
6	教室横全 てのトイ レ	トイレのタイルが劣化して一部剥離しており、タイルの落下による ケガ等の危険有り。	
7	理科室前 中庭通路	雨の日のぬかるみがひどく、体育館通路が泥だらけになる。	

8	4年生教室から6年生教室への渡り廊下	廊下屋根が樹脂製で変色が著しく、一部破損有り、落下してケガの危険有り。柱の一部が腐食箇所有り。	
9	図書室	他の教室で施されている天井の改修が未着手 断熱がないため夏は暑い、天井扇風機の設置がない。	
10	図書室	巨大な亀裂有り。耐震性に疑問。	
11	4年生教室から6年生教室への渡り廊下	手すりの一部が腐食のため、破損の危険あり。 壁も損傷がひどく、見た目も汚い。	
12	各校舎を連結する箇所	金属板で結合しているが、金属板が劣化してぺこぺこに折れる。 足をかけて転倒の危険有り。	
13	下駄箱	扉が重たく、カギを容易に掛けることが出来ない。(南京錠)侵入不審者に対して無防備である。	
14	廊下のコーナー	カーブミラーがかけてあるが、表面が劣化してほとんど機能していない。	
15	廊下全般	配線がむき出しとなっておりほこりがたまって不衛生。	
16	低学年トイレ	不衛生、ニオイがひどい。教室に隣接のため特に清潔にしたい。	

17	低学年天井ガラス	雨漏りする。高い位置にあるため、破損時に頭に降ってくる危険がある。掃除が出来ない。	
18	低学年教室	雨漏り。(床にシミの痕がある)	
19	保健室廊下	図工室があり、緊急時に非難できない。	
20	低学年天井	鉄筋コンクリートの破損箇所有り。	
21	低学年教室	教室内に段差があり、児童の負傷例も多い。	
22	低学年手洗い場	老朽化しており不衛生。	
23	廊下窓	窓位置が高いところは掃除が出来ない。	
24	理科室横中庭通路	正門から体育館に行くのに校舎と垣根の間の通路が狭く危険。カーブミラー等の設置を要望する。	
25	体育館中庭	雨の日のぬかるみがひどく、体育館通路が泥だらけになる。	

26	体育館中庭	植木の丈が高く、見通しが悪い	
27	プールの更衣室	狭く換気が悪いため暑くて不衛生。体育館から更衣室に行く道を舗装して欲しい。	
28	体育館	下駄箱が南側にしか設置されていない↓	
29	体育館	北側に下駄箱が設置されていないため、写真の通り地べたに物を置いている。	
30	中庭全般	中庭のレイアウトが中途半端なため、無駄な空間となっているだけでなく、ゴミが放置されやすく不衛生、安全面からも問題である。	
31	体育館横倉庫	教室確保のため、このような備品収納倉庫が多数必要。	
32	理科室窓	学校の外から教室が丸見えのため、不信者侵入の危険大。窓に侵入を防ぐはすかい棒の設置を要望する。	
33	理科室入り口	外からカギをかけるように設計されているが、不信者の侵入に対して中から防ぐことは出来ない。	
34	理科室出入り口	正門から最も近い位置に出入り口があるため、容易にカギの開け閉めが出来るようにカギの設置を要望する。	

35	職員室	職員室が人数に対して狭く、十分な収納スペースが得られない。インターネットにつながるパソコンが1台しかない。出力がインクジェットプリンターのみであり、設置するスペースも不足している。	
36	職員室	100V配線が少なく、仮配線、たこ足接続が多い。仮配線による転倒やたこ足配線による火災の危険がある。	
37	職員室	職員がパソコンを一人一台持てないため、連絡がすべて紙情報のみである。そのため掲示板が不足している。	

