

平成 年 月 日
(年)

吹田市教育委員会 様

教育環境整備協議会
座長 北村 忠彦

第2期学校規模適正化事業についての意見書（二次案）

第2期学校規模適正化事業の取り組みの中で、子どもたちのより良い教育環境の整備・充実を図るため、教育委員会により本年9月に教育環境整備協議会が設置された。この協議会は、古江台小学校・青山台小学校・北千里小学校・古江台中学校・青山台中学校及び古江台連合自治協議会・青山台連合自治会の各学校・PTA・地域団体の代表16名で構成され、平成19年（2007年）9月22日から〇月〇日までの〇回にわたり開催し、意見交換を行ってきた。

協議会では、「地域を含めた児童の交流事業」「受け入れ校等の改修工事」「通学路の安全対策」「統合後の学校名」などについて、相互に意見交換した内容を以下のとおり取りまとめ意見書として教育委員会に提出する。

教育委員会においては、この意見書を十分尊重し、協議会が提案する事項についてできるだけ早期に実現できるよう要望する。

I. 地域を含めた児童の交流事業について

地域においては、地域行事への参加率を高めることや、PTA同士で話し合い、地域の協力を得られるような取り組みを進めことを検討しますが、学校においても、交流事業について工夫し、実施されたい。

(1) 林間学習や遠足、調べ学習などの交流プログラムの工夫。

II. 受け入れ校等の改修工事について

改修工事については、教育委員会から示された年次計画を、着実に取り組むとともに、可能な限り先行して取り組まれない。

1. 古江台小学校の改修等

(1) 全体

建物が老朽化しており、腐食、亀裂、ガラスのひび割れが多数存在する。補強工事、塗装が必要である。

- (2) 具体的な要望項目
(別紙1)

2. 青山台小学校の改修等

- (1) 青山台地区コミュニティの拠点としての小学校の整備

P T Aとして、学校づくりとまちづくりを合わせて構想し、青山台小学校を拠点として、新たな3世代日常交流の空間(学校)をつくることを「千里ニュータウン再生指針」に対して提言しています。

これに加えて、災害避難場所としての小学校の整備、住区民・地域のサポート体制の構築が望まれます。

- (2) 具体的な要望項目
(別紙2)

III. 児童の通学路の安全確保について

- (1) 青山台小学校の南門を出て、やなぎ橋を渡り青山公園とUR住宅の間を抜ける道に横断歩道を設けてほしい。
- (2) 青山幼稚園とこでまり公園の間の道路を循環器病センター方面へ進む道路に、歩道を示す白線を引いてほしい。
- (3) 青山台1丁目のC42棟から2丁目に出るT字路に横断歩道やボタン信号機を設置してほしい。
- (4) こでまり公園の樹木を剪定するとともに、必要な伐採を行い、見通しをよくしてほしい。
- (5) 学校、教育委員会で統合に伴う新しい通学路の設定及び安全確保策を検討いただきたい。
なお、P T Aによるパトロール方法も検討しなければならない。
- (6) 古江台3丁目から青山台小学校への通学路となる交差点に誘導員を配置してほしい。

IV. 統合後の学校名

検討中

V. その他

1. 統合の実施時期について

統合の実施時期について次に掲げる意見が出されたことにより、教育委員会は平成21年4月1日実施を既に決定された。

- (1) 交流事業を十分に取るむために、平成20年度(2008年度)統合実施を猶予してほしい。
- (2) P T Aや地域の体育振興会、青少年対策委員会等から、市議会での議決後3ヶ月の平成20年度(2008年度)では統合の準備期間として、少し足りないという意見が出ている。

2. その他

- (1) 警備員配置箇所を追加してほしい。(古小：高学年門・低学年門。青小：南門の常時配置)
- (2) 地域のスポーツクラブ等も使いやすい体育館にしてほしい。(古小・青小)
- (3) 生徒の学校入退出システムを導入してほしい。(青小)
- (4) 図書司書を常駐させてほしい。(古小・青小)
- (5) 学童保育は6年生まで受け入れてほしい。(古小・青小)
- (6) 単学級の解消。単学級の場合は、複数年度は複学級の編成をしてほしい。(青小)
- (7) 教員を加配してほしい。(古小・青小)
- (8) 学校維持費を増額してほしい。(古小・青小)
- (9) 青山台小学校が一日も早く適正化になるよう尽力されたい。
- (10) 北千里小学校の廃校式典、メモリアル、モニュメント、アルバムなどについての配慮、予算について検討をされたい。
- (11) カウンセラーの配置、教職員の配置について配慮してほしい。(古小・青小)
- (12) 北千里小学校の跡地は、子どもたちも利用できるような施設としてほしい。
- (13) 養護学級への教員加配など、子どもへの配慮を充実させてほしい。(青小)

(別紙1)〔古江台小学校における改修項目〕

1. 補修・改修工事等

- (1) 外壁の塗装。
- (2) 窓のアルミサッシへの交換（パテが劣化し、ガラスのひび、割れが校内全域に発生）
- (3) トイレの改修（ニオイがひどい。換気・排水が機能していない。タイルの剥離）。
- (4) 低学年手洗い場の改修（老朽化し不衛生）。
- (5) 渡り廊下（4年生教室・6年生教室間）の改修（樹脂屋根の劣化、てすり・柱に腐食、壁に損傷）。
- (6) 低学年教室の雨漏り補修、室内の段差の解消（負傷例が多い）。
- (7) 図書室天井の断熱工事、天井扇設置、巨大な亀裂の補修（耐震性危惧）。
- (8) 校舎床を連結する金属板の修理（劣化し転倒の危険性）。
- (9) プール更衣室の改修（狭い・換気が悪い・暑くて不衛生）。
- (10) 体育館北側への下駄箱設置。
- (11) 備品収納倉庫の設置（体育館横倉庫と同等のもの）。
- (12) 廊下のカーブミラー交換（鏡面劣化）。
- (13) 道路から丸見えの理科室への不審者侵入の防止策（窓への筋交い棒、室内側カギ設置）。
- (14) 職員室の改善（スペース確保、パソコン・プリンタの増設、電気配線容量増、掲示板増）。
- (15) 理科室横、体育館への通路の舗装（雨天時ぬかるみ。体育館通路が泥だらけ）及び通路へのカーブミラー等の設置（通路が狭く危険）。

2. その他

- (1) 低学年天井のガラス窓が掃除できず、破損時に落下の危険性。
- (2) 廊下の高所窓の掃除ができない。廊下のむき出し配線の解消（ほこりで汚く不衛生）。
- (3) 体育館中庭にゴミが放置されやすく不衛生、安全面からも問題（レイアウトが悪い）。植木の剪定で見通しをよくする。

(別紙2)〔青山台小学校における改修項目等〕

1. 補修・改修工事等

- (1) 校舎の建て替え、もしくは全体のリフォーム。
- (2) 正面玄関エントランスの改修。
- (3) 校舎外壁の塗装。
- (4) 窓のアルミサッシへの交換。
- (5) 校舎天井の照明改善や塗装（低いため、暗く非常に圧迫感がある）。
- (6) トイレの全面改修（低学年、学童、職員室横などが古く、暗い、汚い、臭い、ドアが低すぎる）。
- (7) 手洗い場をカラータイル等に改装。古い蛇口の交換。
- (8) P T A室の整備。床面の張り替え。
- (9) 各教室の扉、内装、手洗い場の改修。
- (10) 教室の冷暖房完備。天井扇の設置。
- (11) 更衣室の設置。
- (12) 学年玄関・廊下の整備。（各学年玄関が暗い。下足箱も古く、長靴が入らない）
- (13) 廊下の改修（黒ずみ老朽化。排水口がないため、デッキブラシで掃除しても水を流せない。下階に水が漏れる）
- (14) 体育館床の補強。耐震性の確保（地盤沈下危惧）。
- (15) 体育館前、階段部分の改修・修理（タイル剥離・ヒビ割れなど）
- (16) プールの改修（底が破損し危険）。
- (17) 2階教室への給食運搬の改善。
- (18) 中庭の金網フェンスの交換（侵入者を防止できるフェンスや門扉に）。
- (19) 職員室、校長室の改修。
- (20) 宿直室の整備。（エアコン、ガス設備設置）
- (21) 遊具の整備。

2. その他

- (1) バス通り側に正門の位置を変更。
- (2) 道路に学校の標識を設置。（学校の場所がわかりにくい）
- (3) 職員室の移動。（運動場が見えず、教室との距離も遠くて不便。安全性も危惧）
- (4) 校舎が迷路のようで教室がわかりにくい。
- (5) 体育館横の水性生物観察池や鳥小屋の整備。
- (6) 屋上緑化、ソーラー発電、ビオトープ等の導入。
- (7) 校内の一角に芝生スペースを。
- (8) 校内の「空洞のあるポプラの木」の伐採。