

質疑回答書

令和2年10月21日

吹田市水道事業管理者 宛

件名 津雲配水場 第3配水池劣化診断業務「電子入札案件」

番号	項目	質 疑 事 項	回 答
1		対象配水池の容量以外が不明なため内空高さと想定为非液相部コア採取高さ、及び配水池人孔の寸法を教えてください。	対象配水池の内空高さは4,750mm、想定为非液相部コア採取高さは4,600mm、配水池人孔の寸法は内空φ600mmです。
2		対象配水池は半地下とのことですが、試料採取の際の掘削の計上がありません。不要と考えてよろしいですか。	お見込みの通りです。
3		鉄筋探査の計上がありません、必要になった際は変更の対象でしょうか。	鉄筋探査はコア供試体採取に含んで計上しています。このため、変更の対象ではございません。
4		コア採取部の復旧について、既設防水の仕様、復旧方法などを教えてください。	既設防水の仕様はエアタイトJ-1工法です。コア採取孔の埋戻しは水道施設の技術的基準を定める省令による浸出試験に適合した無収縮モルタルを使用し、既設防水塗装同等の防水塗装を含めて原形復旧を行うものです。
5		水槽の水抜き、清掃、排泥は対応してもらえるのか。	発注者にて対応します。
6		補修計画業務が追加となった場合、契約額変更と合わせて工期の変更も可能か。	補修が必要な結果となった場合には、残履行期間及び残業務量、補修規模等を踏まえ、調査職員と履行期間の変更有無を協議します。