

토사재해로부터 몸을 보호하자

토사재해의 종류를 확인해 둡시다

스키타시 내에서 발생이 예상되는 토사재해의 종류에는 크게 나누어 2 가지 타입이 있습니다. 우리 주변의 토사재해 위험장소가 어느 타입에 속하는 지 확인해 둡시다.


절벽 붕괴 (급경사지 붕괴)

땅 속에 스며든 수분으로 인해 급경사면이 갑자기 무너져 내리는 현상입니다. 갑자기 발생하기 때문에 집 근처에서 일어나면 미처 대피하지 못하는 사람도 많아서 사망자 비율도 높아집니다.



산사태

호우나 장마 등으로 인해 빗물이 지면에 스며들어, 물의 힘에 의해 들어올려진 지면이 넓은 범위에 걸쳐 천천히 움직이는 것을 말합니다.



이런 경우에는

요 주의

토사재해의 예고 (전조현상)

우측에 기재된 것은 일반적인 전조현상입니다. 모든 장소에서 반드시 일어나는 것은 아닙니다. 평상시와 다르게, 조금이라도 신체에 대한 위험이 느껴지면 피난을 가도록 합시다.

오감	이동 주체	절벽 붕괴	산사태
시각	산·경사면·절벽	· 절벽에 균열이 보인다 · 절벽에서 작은 돌이 후드득 떨어진다 · 경사면이 불룩해진다	· 지면에 균열이 생긴다 · 지면의 일부가 움푹 패이거나 솟아오른다
	물	· 표면류가 생긴다 · 절벽에서 물이 뿜어져 나온다 · 샘물이 탁해진다	· 얇은 못이나 우물 물이 탁해진다 · 경사면에서 물이 뿜어져 나온다 · 연못이나 늪의 수량이 급감한다
	수목	· 수목이 기울어진다	· 수목이 기울어진다
	기타	—	· 집이나 옹벽에 균열이 생긴다 · 옹벽이나 전주가 기울어진다
청각		· 수목의 뿌리가 끊어지는 소리가 난다 · 수목이 흔들리는 소리가 난다 · 땅울림 소리가 난다	· 수목의 뿌리가 끊어지는 소리가 난다

피난정보를 입수하여, 신속히 행동합시다!

피난 정보는 방재 행정 무선이나 홍보 차량 등을 통해 주민 여러분께 전달합니다. 방재 행정 무선의 방송 내용을 이해할 수 없거나 알아듣기 힘들 때는 '050-3138-4211(자동 응답)' 을 활용하시기 바랍니다.

재해 시 피난정보는 5 단계로 나뉘어 발령

재해가 발생하면 상황에 따라 피난 정보가 5 단계로 나뉘어 발표·발령됩니다. 같은 지역이라도 곳에 따라 상황이 다르므로 주변 사정을 고려해 미리 자율적으로 피난할 수 있도록 유의합니다. (피난 정보는 24 쪽을 참조하세요.)

오사카부 토사재해 방재정보 ▶ <http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html>