



南吹田土壌・地下水汚染地域の土地利用状況図

(注) おおさか東線建設用地の北側の調査地点で汚染物質は検出していません。  
(コンター線は、調査地点での測定結果を基に描いていますが、推定が含まれている部分もあります。)

※平成24年6月22日付で、一部加筆・修正を行いました。