

吹田市立小・中学校・幼稚園施設の耐震診断結果の公表について

学校施設等の耐震化計画について

学校施設等の耐震化につきましては、「市有建築物の耐震化計画」に沿って、体育館は平成23年度(2011年度)末に、校舎は平成27年度(2015年度)末に完了しました。

耐震性能集計表

平成28年(2016年)4月1日現在

	校(園)数	棟数	耐震性能							
			耐震性能を満たすもの				耐震性能を満たさないもの			耐震診断未実施のもの
			A1棟数	A2棟数	A3棟数	計棟数	B棟数	C棟数	計棟数	棟数
小学校	36	224	31	144	49	224	0	0	0	0
中学校	18	103	8	67	28	103	0	0	0	0
幼稚園	16	21	0	18	3	21	0	0	0	0
合計	70	348	39	229	80	348	0	0	0	0

※耐震診断について

昭和56年(1981年)の建築基準法の改正により、建物の耐震基準が見直されて強化されました。それ以前に建設された建物は、現在の耐震基準(新耐震設計基準)に適合していない可能性がありますので耐震診断が必要とされています。

※対象建築物について

昭和56年(1981年)以前の旧耐震基準で設計された非木造で、階数が2以上又は、延べ床面積が200平方メートルを超える建築物

※「建物及び構造区分」欄

建物区分	校	校舎	構造区分	R	鉄筋コンクリート造
	(体)	体育館		S	鉄骨造
	園	園舎		階数は数字にて表記しております。	

凡例 R3 : 鉄筋コンクリート造3階建

※「耐震性能」欄

ランク	耐震性能について	大規模地震時
A1	耐震診断の結果、耐震性能を満たすもの	倒壊又は、崩壊する危険性が低いとされる
A2	耐震診断の結果、耐震補強工事を実施し、耐震性能を満たすもの	
A3	新耐震設計基準により建設されたもの、または新耐震設計基準に適合しているもの	
B	耐震一次診断の結果Is値0.3以上0.9未満、または耐震二次診断の結果Is値0.3以上0.7未満のもの	倒壊又は、崩壊する危険性があるとされる
C	耐震一次及び二次診断の結果Is値0.3未満のもの	倒壊又は、崩壊する危険性が高いとされる
未	耐震診断未実施のもの	—

※棟番号は学校に掲示されている配置図のものと異なります。位置については、学校管理課で見ることができます。

小学校耐震化状況一覧表

小学校

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度	備考
							校舎 H27	
吹田第一小	校	①	R3	1543	S 4(1929)	A2	—	H25補強済
	校	②	R3	761	S39(1964)	A2	—	H25補強済
	校	③	R4	1291	S40(1965)	A2	—	H24補強済
	校	④	R3	908	S41(1966)	A2	—	H25補強済
	校	⑤	R2	766	S58(1983)	A3	—	補強不要
吹田第二小	校	①	R3	2187	S37(1962)	A2	—	H25補強済
	校	②	R2	1072	S37(1962)	A1	—	補強不要
	校	③	R3	1531	S41(1966)	A2	—	H25補強済
	校	④	R4	1145	S49(1974)	A2	—	H23補強済
	校	⑤	R2	721	S42(1967)	A2	—	H18補強済
吹田第三小	校	①	R4	1824	S45(1970)	A2	—	H26補強済
	校	②	R4	1199	S54(1979)	A2	—	H27補強済
	校	③	R4	1715	S54(1979)	A2	—	H27補強済
	校	④-1	R4	752	S54(1979)	A2	—	H22補強済
	校	④-2	R4	759	S54(1979)	A2	—	H22補強済
吹田東小	校	①	R3	1955	S32(1957)	A2	—	H27補強済
	校	②	R4	1769	S41(1966)	A2	—	H23補強済
	校	③	R4	908	S47(1972)	A2	—	H25補強済
	校	④	R3	87	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑤	R4	512	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑥	R4	156	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑦	R2	244	H 6(1994)	A3	—	補強不要
	校	⑧	R2	775	H 2(1990)	A3	—	補強不要
吹田南小	校	①	R4	2934	S44(1969)	A2	—	H25補強済
	校	②	R4	1183	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	校	③	R4	1329	S52(1977)	A2	—	H23補強済
	校	④	R2	331	H 5(1993)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	755	S47(1972)	A2	—	H19補強済
吹田第六小	校	①	R4	4099	S47(1972)	A2	—	H23補強済
	校	②	R3	831	S49(1974)	A2	—	H27補強済
	校	③	R3	179	S49(1974)	A1	—	補強不要
	校	④	R2	399	H 5(1993)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	756	S50(1975)	A2	—	H17補強済
千里第一小	校	①	R2	691	S10(1935)	A2	—	H26補強済
	校	②	R3	576	S45(1970)	A2	—	H24補強済
	校	③	R3	1628	S46(1971)	A2	—	H24補強済
	校	④	R2	95	S46(1971)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R3	884	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑥	R3	802	S49(1974)	A2	—	H26補強済
	校	⑦	R3	779	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑧	R2	243	S56(1981)	A1	—	補強不要
	校	⑨	R2	256	H 6(1994)	A3	—	補強不要
	校	⑩	R2	755	S63(1988)	A3	—	補強不要
	校	⑪	R2	37	S63(1988)	A3	—	補強不要
千里第二小	校	①	R3	1889	S31(1956)	A2	—	H25補強済
	校	②	R3	2402	S38(1963)	A2	—	H25補強済
	校	③	R1	210	S49(1974)	A1	—	補強不要
	校	④	R4	1522	S52(1977)	A2	—	H26補強済
	校	⑤	R4	722	S52(1977)	A2	—	H23補強済
	校	⑥	R3	754	S54(1979)	A2	—	H21補強済
千里第三小	校	①	R3	1446	S43(1968)	A2	—	H26補強済
	校	②	R3	1533	S43(1968)	A2	—	H23補強済
	校	③	R3	1287	S43(1968)	A2	—	H24補強済
	校	④	R3	1528	S46(1971)	A2	—	H26補強済
	校	⑤	R2	407	H 7(1995)	A3	—	補強不要
	校	⑥	R2	822	S46(1971)	A2	—	H19補強済

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度		備考
							校舎		
							H27		
千里新田小	校	①	R4	2521	S53(1978)	A2	—	—	H26補強済
	校	②	R4	3170	S53(1978)	A2	—	—	H25補強済
	校	③	R3	754	S53(1978)	A2	—	—	H21補強済
佐井寺小	校	①	R4	1881	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	②	R4	1991	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	③	R4	364	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	④	R4	1077	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	⑤-1	R3	457	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	⑤-2	R3	754	S57(1982)	A3	—	—	補強不要
	校	⑥	S4	68	H23(2011)	A3	—	—	補強不要
東佐井寺小	校	①	R4	1555	S56(1981)	A3	—	—	補強不要
	校	②	R4	1394	S56(1981)	A3	—	—	補強不要
	校	③	R4	1939	S56(1981)	A3	—	—	補強不要
	校	④	R4	655	S60(1985)	A3	—	—	補強不要
	校	⑤	R4	280	S62(1987)	A3	—	—	補強不要
	校	⑥	R3	406	H 1(1989)	A3	—	—	補強不要
	校	⑦	R3	754	S56(1981)	A3	—	—	補強不要
岸部第一小	校	①	R3	704	S38(1963)	A2	—	—	H24補強済
	校	②	R4	1803	S42(1967)	A2	—	—	H24補強済
	校	③	R4	3551	S45(1970)	A2	—	—	H23補強済
	校	④	R4	2173	S46(1971)	A2	—	—	H25補強済
	校	⑤	R2	190	H 6(1994)	A3	—	—	補強不要
	校	⑥-1	R3	264	S46(1971)	A2	—	—	H22補強済
	校	⑥-2	R3	1081	S46(1971)	A2	—	—	H22補強済
岸部第二小	校	①	R3	952	S36(1961)	A2	—	—	H27補強済
	校	②	R4	2987	S47(1972)	A2	—	—	H27補強済
	校	③	R4	286	S47(1972)	A2	—	—	H26補強済
	校	④	R3	2101	S50(1975)	A2	—	—	H26補強済
	校	⑤	R2	776	H 1(1989)	A3	—	—	補強不要
豊津第一小	校	①	R4	3486	S47(1972)	A2	—	—	H22補強済
	校	②	R1	267	S48(1973)	A2	—	—	H24補強済
	校	③	R4	1233	S49(1974)	A2	—	—	H24補強済
	校	④	R4	284	S53(1978)	A2	—	—	H24補強済
	校	⑤	R4	1410	H18(2006)	A3	—	—	補強不要
	校	⑥	R2	755	S49(1974)	A1	—	—	補強不要
豊津第二小	校	①	R4	3947	S44(1969)	A2	—	—	H23補強済
	校	②	R4	1990	S44(1969)	A2	—	—	H27補強済
	校	③	R2	259	S49(1974)	A1	—	—	補強不要
	校	④	R2	371	H 5(1993)	A3	—	—	補強不要
	校	⑤	R2	756	S48(1973)	A2	—	—	H19補強済
江坂大池小	校	①	R4	2116	S53(1978)	A2	—	—	H27補強済
	校	②	R4	940	S53(1978)	A2	—	—	H27補強済
	校	③	R4	1652	S53(1978)	A2	—	—	H26補強済
	校	④	R4	1006	S53(1978)	A2	—	—	H26補強済
	校	⑤	R3	754	S53(1978)	A2	—	—	H20補強済
山手小	校	①	R3	1000	S33(1958)	A2	—	—	H25補強済
	校	②	R3	1032	S39(1964)	A2	—	—	H25補強済
	校	③	R4	451	S42(1967)	A2	—	—	H24補強済
	校	④	R4	1374	S49(1974)	A2	—	—	H23補強済
	校	⑤	R4	1564	H 1(1989)	A3	—	—	補強不要
	校	⑥	R2	318	H 7(1995)	A3	—	—	補強不要
	校	⑦	R2	776	H 1(1989)	A3	—	—	補強不要
片山小	校	①	R4	3156	S54(1979)	A2	—	—	H24補強済
	校	②	R4	2749	S54(1979)	A2	—	—	H27補強済
	校	③	S4	54	H16(2004)	A3	—	—	補強不要
	校	④	R3	754	S54(1979)	A2	—	—	H21補強済

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度	備考
							校舎 H27	
山田第一小	校	①	R3	1101	S37(1962)	A2	—	H26補強済
	校	④	S2	63	H19(2007)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	783	H 3(1991)	A3	—	補強不要
	校	⑥	R5	3896	H24(2012)	A3	—	補強不要
山田第二小	校	①	R3	1062	S37(1962)	A2	—	H24補強済
	校	②	R3	1140	S40(1965)	A2	—	H24補強済
	校	③	R4	983	S44(1969)	A2	—	H24補強済
	校	④	R4	325	S47(1972)	A2	—	H24補強済
	校	⑤	R4	663	S49(1974)	A2	—	H24補強済
	校	⑥	R4	621	S50(1975)	A2	—	H24補強済
	校	⑦	R4	1060	H 6(1994)	A3	—	補強不要
	校	⑧	R2	758	S45(1970)	A2	—	H14補強済
山田第三小	校	①	R4	3416	S49(1974)	A2	—	H26補強済
	校	②	R4	513	S49(1974)	A1	—	補強不要
	校	③	R4	2749	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	④	R4	504	S50(1975)	A2	—	H26補強済
	校	⑤	R4	340	S53(1978)	A1	—	補強不要
	校	⑥	R4	877	S56(1981)	A2	—	H27補強済
	校	⑦	R2	756	S50(1975)	A2	—	H13補強済
山田第五小	校	①	R4	2623	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	②	R4	1716	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	③	R4	857	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	④	R1	256	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	755	S60(1985)	A3	—	補強不要
東山田小	校	①	R4	1839	S55(1980)	A2	—	H25補強済
	校	②	R4	2370	S55(1980)	A2	—	H25補強済
	校	③	R4	2041	S55(1980)	A3	—	補強不要
	校	④	R3	754	S55(1980)	A2	—	H23補強済
南山田小	校	①	R4	2674	S51(1976)	A2	—	H26補強済
	校	②	R4	1018	S51(1976)	A2	—	H24補強済
	校	③	R4	1872	S51(1976)	A2	—	H24補強済
	校	④	R4	2984	H19(2007)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R3	754	S51(1976)	A2	—	H21補強済
西山田小	校	①	R4	2346	S53(1978)	A2	—	H24補強済
	校	②	R4	1105	S53(1978)	A2	—	H26補強済
	校	③	R4	1751	S53(1978)	A2	—	H26補強済
	校	④	R4	256	S57(1982)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	756	S53(1978)	A2	—	H19補強済
北山田小	校	①	R4	2145	S54(1979)	A2	—	H27補強済
	校	②	R4	1960	S54(1979)	A2	—	H27補強済
	校	③	R4	2674	S54(1979)	A3	—	補強不要
	校	④	R3	754	S54(1979)	A2	—	H14補強済
佐竹台小	校	①	R2	2951	S38(1963)	A2	—	H24補強済
	校	②	R1	1100	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	③	R2	1067	S43(1968)	A2	—	H24補強済
	校	④	R1	235	S43(1968)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R2	783	H 3(1991)	A3	—	補強不要
高野台小	校	①	R2	1159	S37(1962)	A2	—	H26補強済
	校	②	R2	1184	S37(1962)	A2	—	H25補強済
	校	④	R1	540	S43(1968)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R2	1067	S43(1968)	A2	—	H25補強済
	校	⑥	R3	776	S45(1970)	A2	—	H25補強済
	校	⑦	R2	758	S44(1969)	A2	—	H15補強済
	校	⑧	S2	24	H14(2002)	A3	—	補強不要

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度	備考
							校舎	
							H27	
津雲台小	校	①	R2	3464	S38(1963)	A2	—	H26補強済
	校	②	R3	116	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	③	R1	259	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	④	R1	259	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R1	259	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑥	R1	241	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑦	R1	359	S42(1967)	A1	—	補強不要
	校	⑧	R3	995	S43(1968)	A2	—	H26補強済
	校	⑨	R2	758	S44(1969)	A2	—	H18補強済
古江台小	校	①	R2	780	S38(1963)	A2	—	H22補強済
	校	②	R2	320	S38(1963)	A2	—	H22補強済
	校	③	R2	960	S38(1963)	A2	—	H22補強済
	校	④	R2	1260	S38(1963)	A2	—	H22補強済
	校	⑤	R1	208	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑥	R1	120	S41(1966)	A2	—	H22補強済
	校	⑦	R1	208	S41(1966)	A2	—	H22補強済
	校	⑧	R1	208	S41(1966)	A2	—	H22補強済
	校	⑨	R2	950	S43(1968)	A2	—	H22補強済
	校	⑩	R1	208	S43(1968)	A2	—	H22補強済
	校	⑪	R1	208	S43(1968)	A2	—	H22補強済
	校	⑫	R2	203	S48(1973)	A1	—	補強不要
	校	⑬	R2	755	S44(1969)	A2	—	H16補強済
藤白台小	校	①	R2	3893	S39(1964)	A2	—	H27補強済
	校	②	R1	1144	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	③	R2	728	S45(1970)	A2	—	H27補強済
	校	④	S2	560	S47(1972)	A2	—	H24補強済
	校	⑤	R2	497	H14(2002)	A3	—	補強不要
	校	⑥	R2	758	S44(1969)	A2	—	H17補強済
青山台小	校	①	R3	1693	S39(1964)	A2	—	H22補強済
	校	②	R2	461	S39(1964)	A2	—	H21補強済
	校	③	R2	439	S39(1964)	A2	—	H21補強済
	校	④	R2	527	S39(1964)	A2	—	H21補強済
	校	⑤	R2	520	S39(1964)	A2	—	H21補強済
	校	⑥	R1	310	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑦	R1	322	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑧	R1	310	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑨	R1	310	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	⑩	R2	658	S43(1968)	A2	—	H22補強済
	校	⑪	R2	666	S43(1968)	A2	—	H22補強済
	校	⑫	R2	224	S43(1968)	A2	—	H21補強済
	校	⑬	R2	272	S45(1970)	A2	—	H21補強済
	校	⑭	R2	755	S44(1969)	A2	—	H20補強済
桃山台小	校	①	R2	3183	S41(1966)	A1	—	補強不要
	校	②	R3	2536	S44(1969)	A2	—	H12補強済
	校	③	R2	108	S44(1969)	A1	—	補強不要
	校	④	R2	281	S49(1974)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R2	758	S44(1969)	A1	—	補強不要
千里たけみ小	校	①	R3	2082	S41(1966)	A2	—	H16補強済
	校	②	R2	2165	S41(1966)	A2	—	H16補強済
	校	③	R2	141	S41(1966)	A2	—	H27補強済
	校	④	R2	112	S45(1970)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R3	1852	S45(1970)	A2	—	H17補強済
	校	⑥	R2	208	S48(1973)	A1	—	補強不要
	校	⑦	R3	968	S52(1977)	A2	—	H16補強済
	校	⑧	R2	755	S44(1969)	A2	—	H16補強済
千里丘北小	校	①	R6	8182	H26(2014)	A3	—	補強不要
	校	②	R6	1627	H26(2014)	A3	—	補強不要

中学校耐震化状況一覧表

中学校

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度		備考
							校舎		
							H27		
第一中	校	①	R2	506	S39(1964)	A2	—		H21補強済
	校	②	R3	1239	S39(1964)	A2	—		H25補強済
	校	③	R4	2932	S39(1964)	A2	—		H25補強済
	校	④	R3	863	S49(1974)	A2	—		H19補強済
	校	⑤	R4	953	S49(1974)	A2	—		H21補強済
	校	⑥	R4	335	S56(1981)	A3	—		補強不要
	校	⑦-1	R4	193	H 2(1990)	A3	—		補強不要
	校	⑦-2	R4	1054	H 2(1990)	A3	—		補強不要
第二中	校	①	R4	5053	S47(1972)	A2	—		H24補強済
	校	②	R4	4317	S47(1972)	A2	—		H26補強済
	校	③	R4	1716	S47(1972)	A2	—		H27補強済
	校	④	R4	3393	S47(1972)	A2	—		H21補強済
第三中	校	①	R1	213	S50(1975)	A1	—		補強不要
	校	②	R2	1082	S50(1975)	A1	—		補強不要
	校	③	R4	2748	S50(1975)	A2	—		H27補強済
	校	④	R4	1856	S50(1975)	A2	—		H26補強済
	校	⑤	R2	1010	S51(1976)	A2	—		H23補強済
第五中	校	①	R3	1369	S35(1960)	A2	—		H27補強済
	校	②	R3	887	S36(1961)	A2	—		H23補強済
	校	③	R3	735	S37(1962)	A2	—		H27補強済
	校	④	R4	1790	S46(1971)	A2	—		H23補強済
	校	⑤	R3	570	S57(1982)	A3	—		補強不要
	校	⑥-1	R4	190	H 8(1996)	A3	—		補強不要
	校	⑥-2	R4	1065	H 8(1996)	A3	—		補強不要
第六中	校	①	R4	3005	S44(1969)	A2	—		H24補強済
	校	②	R3	1725	S44(1969)	A2	—		H26補強済
	校	③	R2	994	S46(1971)	A2	—		H20補強済
片山中	校	①	R2	1432	S51(1976)	A2	—		H27補強済
	校	②	R4	1691	S51(1976)	A2	—		H24補強済
	校	③	R4	1714	S51(1976)	A2	—		H26補強済
	校	④	R4	1416	S51(1976)	A2	—		H27補強済
	校	⑤	R4	1380	S51(1976)	A2	—		H26補強済
	校	⑥	R2	1011	S51(1976)	A2	—		H23補強済
	校	⑦	R3	114	S51(1976)	A1	—		補強不要
	校	⑧	S4	48	H21(2009)	A3	—		補強不要
佐井寺中	校	①	R5	3070	S57(1982)	A3	—		補強不要
	校	②	R5	1140	S57(1982)	A3	—		補強不要
	校	③	R5	2056	S57(1982)	A3	—		補強不要
	校	④	R2	51	S57(1982)	A3	—		補強不要
	校	⑤	R5	1066	S63(1988)	A3	—		補強不要
	校	⑥	R2	1016	S57(1982)	A3	—		補強不要
南千里中	校	①	R4	1756	S54(1979)	A2	—		H26補強済
	校	②	R3	1324	S54(1979)	A2	—		H26補強済
	校	③	R4	2413	S54(1979)	A2	—		H24補強済
	校	④	R2	1011	S54(1979)	A1	—		補強不要
豊津中	校	①	R3	848	S34(1959)	A3	—		補強不要
	校	②	R3	964	S36(1961)	A3	—		補強不要
	校	③	R4	1939	S56(1981)	A3	—		補強不要
	校	④	R4	1432	S56(1981)	A3	—		補強不要
	校	⑤	R4	1152	S56(1981)	A3	—		補強不要
	校	⑥	R2	1018	S56(1981)	A3	—		補強不要

学校名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度	備考
							校舎 H27	
豊津西中	校	①	R4	3917	S49(1974)	A2	—	H24補強済
	校	②	R4	2318	S49(1974)	A2	—	H26補強済
	校	③	R3	791	S53(1978)	A2	—	H26補強済
	校	④	R2	1010	S51(1976)	A2	—	H20補強済
山田中	校	①	R3	916	S36(1961)	A2	—	H27補強済
	校	②	R4	4010	S44(1969)	A2	—	H25補強済
	校	③	R3	205	S46(1971)	A2	—	H27補強済
	校	④	R2	1023	S63(1988)	A3	—	補強不要
西山田中	校	①	R4	2182	S53(1978)	A2	—	H24補強済
	校	②	R4	1036	S53(1978)	A2	—	H27補強済
	校	③	R4	1957	S53(1978)	A2	—	H24補強済
	校	④	R3	449	S58(1983)	A3	—	補強不要
	校	⑤	R2	1010	S53(1978)	A1	—	補強不要
山田東中	校	①	R4	2422	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	②	R5	2458	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	③	R5	1350	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	④	R2	1018	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	⑤	S4	72	H13(2001)	A3	—	補強不要
千里丘中	校	①	R4	2128	S51(1976)	A2	—	H21補強済
	校	②	R4	832	S51(1976)	A2	—	H21補強済
	校	③	R4	1243	S51(1976)	A2	—	H27補強済
	校	④	R4	520	S53(1978)	A1	—	補強不要
	校	⑤	R4	396	S60(1985)	A3	—	補強不要
	校	⑥	R4	279	S62(1987)	A3	—	補強不要
	校	⑦	R2	1010	S51(1976)	A2	—	H20補強済
高野台中	校	①	R3	485	S37(1962)	A2	—	H24補強済
	校	②	R3	1680	S37(1962)	A2	—	H26補強済
	校	③	R2	920	S37(1962)	A2	—	H24補強済
	校	④	R3	997	S43(1968)	A2	—	H27補強済
	校	⑤	R3	550	S48(1973)	A2	—	H26補強済
	校	⑥	R2	943	S43(1968)	A2	—	H22補強済
青山台中	校	①	R2	1517	S38(1963)	A2	—	H26補強済
	校	②	R2	315	S38(1963)	A2	—	H25補強済
	校	③	R3	2927	S38(1963)	A2	—	H21補強済
	校	④	R2	585	S49(1974)	A2	—	H26補強済
	校	⑤	R4	1378	S49(1974)	A2	—	H25補強済
	校	⑥	R2	968	S43(1968)	A2	—	H16補強済
竹見台中	校	①	R2	1347	S41(1966)	A2	—	H25補強済
	校	②	R3	1595	S41(1966)	A2	—	H23補強済
	校	③	R2	587	S41(1966)	A2	—	H26補強済
	校	④	R3	510	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	校	⑤	R3	1724	S47(1972)	A2	—	H25補強済
	校	⑥	R2	511	S52(1977)	A1	—	補強不要
	校	⑦	R2	992	S44(1969)	A2	—	H23補強済
	校	⑧	R2	158	S41(1966)	A2	—	H25補強済
古江台中	校	①	R2	911	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	校	②	R2	1053	S47(1972)	A2	—	H27補強済
	校	③	R2	393	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	校	④	R4	2054	S47(1972)	A2	—	H23補強済
	校	⑤	R2	267	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	校	⑥	R2	284	S54(1979)	A1	—	補強不要
	校	⑦	R2	995	S49(1974)	A2	—	H23補強済

幼稚園耐震化状況一覧表

幼稚園

園名	建物区分	棟番号	構造階数	面積(m ²)	建設年度	耐震性能	耐震化工事年度	備考
							H27	
吹田第一幼	園	①	R3	232	S40(1965)	A2	—	H24補強済
	園	②	R3	454	S41(1966)	A2	—	H25補強済
	園	③	S1	208	S48(1973)	A2	—	H24補強済
吹田第三幼	園	①	R4	672	S54(1979)	A2	—	H22補強済
吹田南幼	園	①	R4	530	S47(1972)	A2	—	H26補強済
	園	②	R4	198	S52(1977)	A2	—	H23補強済
千里第二幼	園	①	R3	615	S54(1979)	A2	—	H21補強済
千里新田幼	園	①	R3	690	S53(1978)	A2	—	H21補強済
東佐井寺幼	園	①	R3	617	S56(1981)	A3	—	補強不要
岸部第一幼	園	①	R3	794	S46(1971)	A2	—	H22補強済
豊津第一幼	園	①	R4	590	S47(1972)	A2	—	H22補強済
江坂大池幼	園	①	R3	620	S53(1978)	A2	—	H20補強済
片山幼	園	①	R3	616	S54(1979)	A2	—	H21補強済
山田第一幼	園	①	R1	453	H24(2012)	A3	—	補強不要
	園	②	R5	257	H24(2012)	A3	—	補強不要
山田第三幼	園	①	R4	774	S53(1978)	A2	—	H27補強済
東山田幼	園	①	R3	618	S55(1980)	A2	—	H23補強済
南山田幼	園	①	R3	591	S51(1976)	A2	—	H21補強済
佐竹台幼	園	①	R2	271	S37(1962)	A2	—	H24補強済
	園	②	S1	376	S37(1962)	A2	—	H24補強済
	園	③	S1	461	S37(1962)	A2	—	H24補強済
古江台幼	園	①	R1	264	S44(1969)	A1	H27解体	
	園	②	R2	387	S44(1969)	B	H27解体	