

浸水被害状況 No.1

平成30年度(2018年度)～令和4年度(2022年度)〈過去5年間〉

発 生 年 月 日		降 雨 状 況				被 害 状 況				
		総降雨量	時間最大 雨量	10分間 最大雨量	雨量計 設置場所	民家床上 浸水	民家床下 浸水	店舗等の 床浸水	地下施設 浸水	道路冠水
		(mm)	(mm)	(mm)	(上段は市役所本庁)	(件数)	(件数)	(件数)	(件数)	(件数)
平成30年度 (2018年度)	7 月 5 日	183.5 (174.5)	31.0 (31.5)	7.0 (9.0)	(夢つながり未来館)	—	—	—	1	3
	7 月 6 日	119.5 (119.5)	31.5 (32.0)	10.0 (12.0)	(夢つながり未来館)	—	3	2	1	1
	9 月 4 日	欠測 (41.5)	欠測 (29.0)	欠測 (12.5)	(気象庁豊中市観測所)	—	—	1	—	—
	計					—	3	3	2	4
令和元年度 (2019年度)	7 月 17 日	64.0 (20.5)	61.5 (18.0)	18.5 (7.0)	(夢つながり未来館)	—	2	1	—	—
	計					—	2	1	—	—
令和2年度 (2020年度)	7 月 8 日	120.0	24.5	12.5		—	1	1	—	—
	計					—	1	1	—	—
令和3年度 (2021年度)	5 月 21 日	162.5	32.5	17.5		—	—	—	1	4
	6 月 22 日	24.5	24.5	11.0		—	—	—	—	1
	7 月 18 日	19.0 (44.0)	18.5 (42.5)	15.0 (13.0)	(夢つながり未来館)	—	1	—	—	1
	8 月 13 日	121.5 (136.0)	18.5 (40.0)	7.0 (11.5)	(夢つながり未来館)	—	—	—	—	2
	計					—	1	—	1	8
令和4年度 (2022年度)	8 月 13 日	0.0 (47.5)	0.0 (39.5)	0.0 (16.5)	(夢つながり未来館)	—	—	1	1	1
	計					—	—	1	1	1

浸水被害状況 No.2


市域北部




下水道部経営室

平成30年度(2018年度)
(7月5日)(7月6日)(9月4日)

凡例	
	浸水被害箇所
0 500 1000m	





浸水被害状況 No.4

市域北部





下水道部経営室

令和元年度(2019年度)

(7月17日)

凡例	
	浸水被害箇所
0 500 1000m	





浸水被害状況 No.6

市域北部

下水道部経営室

令和2年度(2020年度)

(7月8日)




凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m



浸水被害状況 No.7

市域南部



北大阪急行電鉄

新御堂筋線

豊中市

地下鉄御堂筋線

阪急電鉄千里線

上の川

田川

名神高速道路

大阪高速道路

東海道本線 (JR京都線)

阪急電鉄京都線

摂津市

正雀川

安威川

神崎川

大阪市


下水道部経営室

令和2年度(2020年度)
(7月8日)

凡例



浸水被害箇所



浸水被害状況 No.8

市域北部



下水道部経営室


令和3年度(2021年度)
(5月21日) (6月22日) (7月18日) (8月13日)


凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m





浸水被害状況No.10


市域北部



下水道部経営室

令和4年度(2022年度)
(8月13日)

凡例	
	浸水被害箇所
0 500 1000m	



浸水被害状況No.11

市域南部



北大阪急行電鉄

新御堂筋線

地下鉄御堂筋線

阪急電鉄千里線

上三

米田川

神崎川

大阪市

名神高速道路

大阪高速線

東海道本線 (JR京都線)

阪急電鉄京都線

正

摂津市

下水道部経営室

令和4年度(2022年度)

(8月13日)

凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m