

浸水被害状況 No.1

平成29年度(2017年度)～令和3年度(2021年度)〈過去5年間〉

発 生 年 月 日		降 雨 状 況				被 害 状 況				
		総降雨量	時間最大 雨量	10分間 最大雨量	雨量計 設置場所	民家床上 浸水	民家床下 浸水	店舗等の 床浸水	地下施設 浸水	道路冠水
		(mm)	(mm)	(mm)	(上段は市役所本庁)	(件数)	(件数)	(件数)	(件数)	(件数)
平成29年度 (2017年度)	8 月 18 日	8.0 (69.5)	6.5 (62.0)	2.5 (18.0)	(夢つながり未来館)	—	—	—	—	1
	10 月 22 日	167.5	14.5	3.0		—	2	—	1	—
	計					—	2	—	1	1
平成30年度 (2018年度)	7 月 5 日	183.5 (174.5)	31.0 (31.5)	7.0 (9.0)	(夢つながり未来館)	—	—	—	1	3
	7 月 6 日	119.5 (119.5)	31.5 (32.0)	10.0 (12.0)	(夢つながり未来館)	—	3	2	1	1
	9 月 4 日	欠測 (41.5)	欠測 (29.0)	欠測 (12.5)	(気象庁豊中市観測所)	—	—	1	—	—
	計					—	3	3	2	4
令和元年度 (2019年度)	7 月 17 日	64.0 (20.5)	61.5 (18.0)	18.5 (7.0)	(夢つながり未来館)	—	2	1	—	—
	計					—	2	1	—	—
令和2年度 (2020年度)	7 月 8 日	120.0	24.5	12.5		—	1	1	—	—
	計					—	1	1	—	—
令和3年度 (2021年度)	5 月 21 日	162.5	32.5	17.5		—	—	—	1	4
	6 月 22 日	24.5	24.5	11.0		—	—	—	—	1
	7 月 18 日	19.0 (44.0)	18.5 (42.5)	15.0 (13.0)	(夢つながり未来館)	—	1	—	—	1
	8 月 13 日	121.5 (136.0)	18.5 (40.0)	7.0 (11.5)	(夢つながり未来館)	—	—	—	—	2
	計					—	1	—	1	8

浸水被害状況 No.2

市域北部



下水道部経営室


平成29年度(2017年度)
(8月18日)(10月22日)


凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m





浸水被害状況 No.4

市域北部



下水道部経営室


平成30年度(2018年度)
(7月5日)(7月6日)(9月4日)


凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m





浸水被害状況 No.6

市域北部




下水道部経営室

令和元年度(2019年度)


(7月17日)

凡例	
	浸水被害箇所
0 500 1000m	



浸水被害状況 No.7

市域南部



北大阪急行電鉄

新御堂筋線

豊中市

地下鉄御堂筋線

米田川

上の川

阪急電鉄千里線

名神高速道路

大阪高速京線

東海道本線 (JR京都市線)

阪急電鉄京都市線

庄内川

摂津市

安厨川

神崎川

大阪市

下水道部経営室

令和元年度(2019年度)
(7月17日)

凡例



浸水被害箇所

0 500 1000m

浸水被害状況 No.8

市域北部

下水道部経営室

令和2年度(2020年度)



(7月8日)




凡例



浸水被害箇所





浸水被害状況No.10

市域北部



下水道部経営室

令和3年度(2021年度)

(5月21日)(6月22日)(7月18日)(8月13日)

凡例



浸水被害箇所

