測定結果

・令和5年度　車道左側端通行遵守の割合



測定箇所	自転車通行空間の整備	総台数	車道を走行				歩道を走行	
			車道左側端通行		左記以外			
		（台）	（台）	（%）	（台）	（%）	（台）	（%）
①吹田東高校付近	済（車道混在）	493	381	77	1	0	111	23
④住友公園付近	済（車道混在）	324	197	61	24	7	103	32
⑥千里山佐井寺図書館付近	済（車道混在）	292	72	25	7	2	213	73
⑤高野台中学校付近	未	280	35	12	0	0	245	88
③片山坂朝日が丘遊園付近	済（車道混在）	345	35	10	1	0	309	90
⑦北千里第2駐車場付近	未	221	18	8	1	0	202	92
②山田東コアラ遊園付近	未	333	20	6	3	1	310	93

※自転車通行空間の整備は、現在のところいずれも車道の左側端に自転車が通行すべき位置を矢羽根等の路面表示で明確に表示し、同じ車線内で自転車とクルマが共存を図る「車道混在」の形態で整備しています。

【測定日】
① 令和5年2月15日（水） AM 7:30～8:30
② 令和5年3月 1日（水） AM 7:30～8:30
③ 令和5年3月 7日（火） AM 7:30～8:30
④ 令和5年2月21日（火） AM 7:30～8:30
⑤ 令和5年2月22日（水） AM 7:30～8:30
⑥ 令和5年3月 8日（水） AM 7:30～8:30
⑦ 令和5年2月28日（火） AM 7:30～8:30

・車道左側端通行の割合の推移



※測定箇所③片山坂朝日が丘遊園付近については、平成30年度の測定箇所から北へ約400m移動しております。当初の測定箇所では、右折レーンのある交差点（片山町２東）に近く、信号待ちで自動車が停車すると車道の自転車の走行空間が狭くなり自転車が車道走行を避ける傾向があったため。