

令和元年度（2019年度）修繕業務契約実績一覧表

※市内業者の区分：「◎」は市内業者（市内本店）、「○」は市内業者（市内支店）、「×」は市外業者。

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額（税込、円）	所管名
1	職員室シャッター修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	73,440	学校管理課
2	校舎雨漏れ修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	194,400	学校管理課
3	調理室屋根部雨漏れ修繕	吹田第六小学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	199,800	学校管理課
4	耐震ブレース廻りモルタル修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	106,920	学校管理課
5	通路雨水桝修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	199,800	学校管理課
6	給食室土間修繕	千里第二小学校	大畑工務店	◎	49,680	学校管理課
7	体育館カギ修繕	津雲台小学校	(株)渚アルミ建材	×	32,400	学校管理課
8	プールフェンス修繕	吹田東小学校	(株)関根工務店	◎	105,840	学校管理課
9	通用門（南）カーブミラー修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	75,600	学校管理課
10	1階配膳室横扉修繕	豊津第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	63,720	学校管理課
11	外部廊下側アミ戸修繕	北山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	194,400	学校管理課
12	プールサイド床修繕	藤白台小学校	(株)関根工務店	◎	199,800	学校管理課
13	5年1組ベランダ側カギ修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	29,700	学校管理課
14	給食室排水ピット蓋修繕	千里たけみ小学校	(株)堀田工務店	◎	48,600	学校管理課
15	プールサイド床修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	199,800	学校管理課
16	校舎雨漏れ修繕	藤白台小学校	バリヤコート(株)	◎	496,800	学校管理課
17	教室黒板修繕	千里たけみ小学校	(株)第一黒板製作所	×	138,240	学校管理課
18	プール入口扉修繕	山田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,520	学校管理課
19	プール壁修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	22,680	学校管理課
20	給食調理室壁タイル修繕	千里第三小学校	(株)橋本工務店	◎	108,000	学校管理課
21	南棟1階玄関カギ修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	37,800	学校管理課
22	法面修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	113,400	学校管理課
23	プール壁修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	64,800	学校管理課
24	プール壁修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	156,600	学校管理課
25	プール壁修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	135,000	学校管理課
26	階段室壁修繕	吹田第二小学校	藤工業	◎	49,680	学校管理課
27	プールフェンス修繕	吹田南小学校	(株)橋本工務店	◎	97,200	学校管理課
28	プールフェンス修繕	高野台小学校	(株)スペース	◎	111,510	学校管理課
29	プールフェンス修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	178,200	学校管理課
30	プールフェンス修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	127,440	学校管理課
31	プールサイド床シート修繕	千里たけみ小学校	(株)堀田工務店	◎	324,000	学校管理課
32	給食調理室壁修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	48,600	学校管理課
33	1階給食配膳室扉修繕	東山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	43,200	学校管理課
34	給食室扉修繕	青山台小学校	(株)渚アルミ建材	×	75,600	学校管理課
35	南校舎中央階段手摺修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	70,200	学校管理課
36	プールサイド立上り修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	199,800	学校管理課
37	プールフェンス修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	92,880	学校管理課
38	プールフェンス修繕	千里新田小学校	守山建設(株)	◎	120,960	学校管理課
39	5年3組出入口前扉修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,960	学校管理課
40	小プール修繕	佐井寺小学校	(株)倉岡工務店	◎	199,800	学校管理課
41	給食室前外壁修繕	吹田第三小学校	(株)関根工務店	◎	70,200	学校管理課
42	プール擁壁修繕	高野台小学校	(株)スペース	◎	131,220	学校管理課
43	プールフェンス修繕	千里たけみ小学校	岩本工業(株)	◎	88,560	学校管理課
44	プールフェンス修繕	吹田第三小学校	岩本工業(株)	◎	421,200	学校管理課
45	プールフェンス修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	259,200	学校管理課
46	プールフェンス修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	313,200	学校管理課
47	プールサイド土間修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	367,200	学校管理課
48	プールサイド床シート修繕	桃山台小学校	(株)奥山工務店	◎	464,400	学校管理課
49	給食調理室入口扉修繕	吹田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
50	理科室1後ろ側扉カギ修繕	吹田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,960	学校管理課
51	1階・3階女子便所カギ修繕	佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
52	会議室床一部修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	199,800	学校管理課
53	雨樋修繕	片山小学校	(株)堀田工務店	◎	194,400	学校管理課
54	運動場防球ネット修繕	佐井寺小学校	旭体育施設(株)	×	129,600	学校管理課
55	給食調理室床張替修繕	千里新田小学校	大畑工務店	◎	199,800	学校管理課
56	給食調理室床修繕	千里第二小学校	大畑工務店	◎	89,640	学校管理課
57	3階渡り廊下EXPJ修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	38,880	学校管理課
58	プールサイド排水溝修繕	豊津第一小学校	大畑工務店	◎	124,200	学校管理課
59	運動場南面フェンス修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	237,600	学校管理課
60	プールフェンス修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	324,000	学校管理課
61	プール日除けテント他修繕	片山小学校	(株)関根工務店	◎	475,200	学校管理課
62	給食配膳室雨漏れ修繕	吹田第一小学校	バリヤコート(株)	◎	199,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
63	北校舎樋詰り修繕	吹田第二小学校	(株)ビック	◎	98,280	学校管理課
64	下足室前フェンス修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	432,000	学校管理課
65	給食室壁修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	286,200	学校管理課
66	6年2組、6年3組ドア修繕	山田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,276	学校管理課
67	プール土間修繕	桃山台小学校	(株)奥山工務店	◎	158,760	学校管理課
68	3階男子便所カギ修繕	佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
69	A棟2階女子トイレ窓修繕	南山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,960	学校管理課
70	3階低・高学年図書室壁修繕	豊津第一小学校	大畑工務店	◎	108,000	学校管理課
71	3号館給食配膳室出入口カギ修繕	千里第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,680	学校管理課
72	中央棟1階出入口土間修繕	桃山台小学校	(株)奥山工務店	◎	193,320	学校管理課
73	花壇修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	172,800	学校管理課
74	西校舎4階男子トイレ扉修繕	山田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,960	学校管理課
75	1年2組床修繕	千里第一小学校	(株)堀田工務店	◎	129,600	学校管理課
76	教室戸棚修繕	片山小学校	(株)堀田工務店	◎	129,600	学校管理課
77	屋内運動場雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	499,500	学校管理課
78	低学年棟トイレ修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	166,320	学校管理課
79	渡り廊下屋根トコ修繕	桃山台小学校	(株)奥山工務店	◎	156,600	学校管理課
80	9号棟外壁修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	122,040	学校管理課
81	プールサイド床点検口蓋修繕	豊津第一小学校	大畑工務店	◎	49,680	学校管理課
82	給食調理場床アングル修繕	千里第三小学校	(株)橋本工務店	◎	12,960	学校管理課
83	プールサイド目隠し修繕	吹田第一小学校	(有)スイケン	◎	98,928	学校管理課
84	プールサイド床シート修繕	千里第一小学校	(株)橋本工務店	◎	162,000	学校管理課
85	給食調理室修繕	古江台小学校	(株)堀田工務店	◎	248,400	学校管理課
86	プールサイド床修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	315,360	学校管理課
87	プールサイド土間修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	338,040	学校管理課
88	南通用門修繕	津雲台小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
89	学童教室雨漏れ修繕	千里第一小学校	(株)ムライ	◎	197,316	学校管理課
90	階段床修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	378,000	学校管理課
91	プール入口鍵修繕	山田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,520	学校管理課
92	幼稚園前土間修繕	東佐井寺小学校	(株)堀田工務店	◎	345,600	学校管理課
93	小プール警報盤カバー修繕	吹田第一小学校	(有)スイケン	◎	41,040	学校管理課
94	多目的室雨漏れ修繕	岸部第二小学校	バリヤコート(株)	◎	499,500	学校管理課
95	体育館身障者トイレ扉修繕	山田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	38,880	学校管理課
96	1年3組ドア修繕	山手小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,680	学校管理課
97	給食配膳室床修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	170,640	学校管理課
98	北校舎1階下足室扉修繕	津雲台小学校	(株)渚アルミ建材	×	75,600	学校管理課
99	大阪府北部地震の損傷に伴う修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	1,015,200	学校管理課
100	音楽室バルコニー天井修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	172,800	学校管理課
101	5年学習室・4年2組窓修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,680	学校管理課
102	プール機械室シャッター修繕	吹田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
103	理科室床修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	177,120	学校管理課
104	2F廊下EXPJ雨漏れ修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	96,120	学校管理課
105	下足室横倉庫カギ修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	38,880	学校管理課
106	外部カーポート修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	122,040	学校管理課
107	2FEV前EXPJ修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	75,600	学校管理課
108	廊下掲示板修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	182,844	学校管理課
109	教室床修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	222,480	学校管理課
110	4号棟学童教室雨漏れ修繕	青山台小学校	バリヤコート(株)	◎	496,800	学校管理課
111	プールサイド塩ビシート修理	佐竹台小学校	(株)関根工務店	◎	105,840	学校管理課
112	運動場散水設備修繕	岸部第二小学校	(株)関根工務店	◎	324,000	学校管理課
113	飼育小屋跡整備修繕	岸部第二小学校	(株)関根工務店	◎	490,000	学校管理課
114	給食室雨漏れ修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	198,660	学校管理課
115	給食室出入口扉修繕	高野台小学校	(株)渚アルミ建材	×	199,650	学校管理課
116	プール機械室シャッター修繕	片山小学校	(株)渚アルミ建材	×	176,000	学校管理課
117	プールサイド溝蓋修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	38,500	学校管理課
118	6-1・1-1・1-2廊下窓修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	99,000	学校管理課
119	2F音楽室天井修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	168,190	学校管理課
120	下足室雨漏れ修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	497,200	学校管理課
121	下足室前庇裏他修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	609,400	学校管理課
122	3棟3階漏水修繕	山田第二小学校	(株)鴨建興業	◎	212,300	学校管理課
123	4階女子トイレブス修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	192,500	学校管理課
124	6年1組雨漏れ修繕	吹田第一小学校	バリヤコート(株)	◎	498,300	学校管理課
125	給食室玄関前床モルタル修繕	藤白台小学校	(株)関根工務店	◎	38,302	学校管理課
126	B棟1階体育館渡り廊下扉レール浮き修繕	山田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	44,000	学校管理課
127	新館西屋上雨漏れ修繕	岸部第二小学校	バリヤコート(株)	◎	499,400	学校管理課
128	教室カーテンレール修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	368,500	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
129	1~4階給食配膳室ドア修繕	江坂大池小学校	三協立山(株) 三協アルミ社ビル事業部関西STER部	×	148,060	学校管理課
130	屋内運動場扉修繕	吹田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	77,000	学校管理課
131	4年3組雨漏れ修繕	山田第二小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
132	側溝修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	422,400	学校管理課
133	北校舎1階身障者トイレ雨漏れ修繕	千里新田小学校	バリヤコート(株)	◎	429,000	学校管理課
134	職員室廊下側外壁爆裂修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	140,800	学校管理課
135	土留め修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	297,000	学校管理課
136	グラウンド防球ネット修繕	岸部第二小学校	(株)輝栄建設	◎	495,000	学校管理課
137	B棟4階防火扉ロック固定不良修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	28,600	学校管理課
138	7号棟防火扉修繕	青山台小学校	(株)渚アルミ建材	×	115,500	学校管理課
139	廊下床他修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	418,000	学校管理課
140	給食配膳室床修繕	吹田南小学校	(株)倉岡工務店	◎	125,400	学校管理課
141	正門戸車修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	319,000	学校管理課
142	家庭科室梁欠損修繕	片山小学校	(株)堀田工務店	◎	264,000	学校管理課
143	下足室雨漏れ修繕	桃山台小学校	バリヤコート(株)	◎	499,400	学校管理課
144	支援教室前天井修繕	藤白台小学校	(株)関根工務店	◎	49,940	学校管理課
145	多目的室バルコニー天井修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	70,400	学校管理課
146	渡り廊下1階天井修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	94,600	学校管理課
147	北棟4階防火扉修繕	岸部第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	77,000	学校管理課
148	廊下雨漏れ修繕	岸部第一小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
149	2階渡り廊下扉修繕	高野台小学校	(株)渚アルミ建材	×	44,000	学校管理課
150	低学年棟中央階段3階最上手摺破損修繕	山田第二小学校	(株)鴨建興業	◎	148,500	学校管理課
151	4階東側男子トイレ雨漏れ修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
152	非常階段横U字側溝修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	73,040	学校管理課
153	防火扉修繕	千里第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	174,350	学校管理課
154	高学年棟雨漏れ修繕	山田第二小学校	バリヤコート(株)	◎	498,300	学校管理課
155	北側フェンス破損修繕	高野台小学校	(株)輝栄建設	◎	96,800	学校管理課
156	2F配膳室前修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	247,940	学校管理課
157	東館廊下雨漏れ修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	489,500	学校管理課
158	渡り廊下CB扉修繕	吹田南小学校	(株)奥山工務店	◎	90,200	学校管理課
159	通路壁修繕	吹田南小学校	(株)奥山工務店	◎	140,800	学校管理課
160	給食下処理室天井エキスパン修繕	東山田小学校	(株)入谷住研	◎	50,600	学校管理課
161	屋内運動場鋼製引戸開閉不良修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	85,800	学校管理課
162	2階給食配膳室扉気密加工修繕	千里丘北小学校	(株)渚アルミ建材	×	132,000	学校管理課
163	C棟1F女子便所カギ修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,600	学校管理課
164	北校舎(東側)4階男子トイレ窓パッキン取替修繕	千里新田小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
165	北棟4F音楽室壁修繕	吹田東小学校	(株)倉岡工務店	◎	123,200	学校管理課
166	北棟1階西側排水管修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
167	1棟2階3階廊下手摺修繕	吹田第三小学校	(株)タイキョー	◎	267,410	学校管理課
168	学習室①床修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	143,000	学校管理課
169	教室カーテンレール修繕	千里丘北小学校	(株)奥山工務店	◎	495,000	学校管理課
170	玄関ピロティ壁修繕	豊津第一小学校	(株)奥山工務店	◎	198,000	学校管理課
171	支援学級床修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	594,000	学校管理課
172	給食室内グレーチング修繕	西山田小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
173	C棟1階給食室扉修繕	山田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	40,700	学校管理課
174	南棟1階保健室出入口床修繕	津雲台小学校	大畑工務店	◎	104,500	学校管理課
175	給食室ドア修繕	千里第二小学校	三協立山(株) 三協アルミ社ビル事業部関西STER部	×	49,500	学校管理課
176	中校舎1F排水管修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	38,500	学校管理課
177	正門横石垣修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
178	西門修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
179	低学年棟2年1組ドア修繕	津雲台小学校	(株)渚アルミ建材	×	46,200	学校管理課
180	背面ロッカー隙間修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	152,240	学校管理課
181	教師用ロッカー天板修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	399,960	学校管理課
182	配膳室入口修繕(1階)	千里第二小学校	大畑工務店	◎	189,200	学校管理課
183	中央棟裏通路土間修繕	千里第二小学校	大畑工務店	◎	198,000	学校管理課
184	給食調理室ほか壁修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	440,000	学校管理課
185	正門前階段段鼻タイル修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	242,000	学校管理課
186	B棟4階第1音楽室前廊下天井雨漏れ修繕	西山田小学校	(株)ムライ	◎	495,000	学校管理課
187	プールサイド土間修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	638,000	学校管理課
188	ゴミ庫外壁修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	693,000	学校管理課
189	給食調理室壁修繕	高野台小学校	(株)奥山工務店	◎	374,000	学校管理課
190	校舎雨漏れ他修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	990,000	学校管理課
191	東棟1F防火扉修繕	吹田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	199,650	学校管理課
192	給食室前キーボックスカギ修繕	佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	33,000	学校管理課
193	給食室排水溝修繕	古江台小学校	(株)堀田工務店	◎	198,000	学校管理課
194	屋外施設解体及び修繕	千里第三小学校	(有)仙商事	◎	104,354	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
195	北校舎1F土間修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	44,000	学校管理課
196	体育館前土間修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
197	南棟1階男子便所シート修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
198	職員室棟北側外壁修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	1,287,000	学校管理課
199	低層棟校舎雨漏れ修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	484,000	学校管理課
200	多目的、工作室雨漏れ外壁修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
201	4年2組教室カーテンレール修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	80,300	学校管理課
202	下部手動シャッター修繕	千里第二小学校	三和シャッター工業(株)	×	24,310	学校管理課
203	1年1組2組教室床不良部分修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	1,141,800	学校管理課
204	室内運動場前廊下雨漏れ修繕	千里丘北小学校	(株)ムライ	◎	110,000	学校管理課
205	プール出入口門扉修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	473,000	学校管理課
206	1階から4階トイレブラスカギ修繕	岸部第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	134,200	学校管理課
207	西棟1階入り口扉修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	154,000	学校管理課
208	低学年棟中央外階段3階最上手摺修繕	山田第二小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
209	廊下雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	671,000	学校管理課
210	体育館階段壁修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	286,000	学校管理課
211	北門門扉修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
212	多目的室入口扉修繕	東山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
213	1年1組窓修繕	千里第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,300	学校管理課
214	A棟2階男子便所カギ修繕	西山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	39,600	学校管理課
215	1階校務員室横及び2階西側(配膳室横)女子トイレ手摺修繕	佐井寺小学校	大畑工務店	◎	556,600	学校管理課
216	運動場側溝蓋修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	242,000	学校管理課
217	北校舎階段室踊り場天井雨漏れ修繕	千里第三小学校	(株)ムライ	◎	88,000	学校管理課
218	外壁露筋処理修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	139,700	学校管理課
219	校務員室天井修繕	千里第一小学校	大畑工務店	◎	194,700	学校管理課
220	体育館屋根樋修繕	古江台小学校	(株)堀田工務店	◎	341,000	学校管理課
221	階段室修繕	千里第一小学校	(株)関根工務店	◎	547,560	学校管理課
222	北校舎下足室雨漏れ修繕	高野台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
223	廊下雨漏れ修繕	豊津第二小学校	バリヤコート(株)	◎	979,000	学校管理課
224	既設会所撤去修繕	古江台小学校	(株)関根工務店	◎	331,870	学校管理課
225	仮設フェンスバリケード補強修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	1,298,000	学校管理課
226	1年1組教室内雨漏れ修繕	桃山台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
227	廊下壁修繕	吹田南小学校	(株)奥山工務店	◎	297,000	学校管理課
228	2階職員室前女子トイレ 手洗い自動水栓不良	佐井寺小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	82,080	学校管理課
229	家庭科準備室 給湯器取替修理	岸部第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
230	職員室照明器具修理	藤白台小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
231	3号棟1階男子職員更衣室 手洗器排水トラップ漏水修理	千里第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	48,600	学校管理課
232	校務員室換気扇取付修繕	吹田第六小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,680	学校管理課
233	南棟3階給食配膳室 換気扇不良取替	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	110,160	学校管理課
234	運動場手洗い場 排水不良修理	西山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	68,256	学校管理課
235	職員室照明器具修理	片山小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
236	1階職員男子更衣室 手洗器排水管漏水修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	47,520	学校管理課
237	体育館多目的トイレ 大便器洗浄管漏水修理	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	30,240	学校管理課
238	校務員室 天井扇取替修理	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	111,240	学校管理課
239	プール排水バルブ不良	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	450,360	学校管理課
240	屋外プール弱電用架空ケーブル修繕	千里第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	41,040	学校管理課
241	3階配膳室コンセント回路修繕	吹田南小学校	摂津電気工事(株)	◎	172,800	学校管理課
242	校務員室他照明器具修繕	吹田第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	45,360	学校管理課
243	1-3組コンセント回路調査修繕	吹田第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	43,200	学校管理課
244	防犯センサ修理	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	24,840	学校管理課
245	旧多目的教室黒板灯修理	古江台小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,680	学校管理課
246	理科準備室換気扇修繕	千里第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	28,080	学校管理課
247	調理室照明器具修理	吹田東小学校	(株)近畿電設	◎	49,680	学校管理課
248	太陽光発電計測装置修理	千里丘北小学校	摂津電気工事(株)	◎	27,000	学校管理課
249	コンピューター室照明器具修理	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	43,200	学校管理課
250	北側通用門外灯修理	東佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	83,160	学校管理課
251	給食室ガス栓取替修理	吹田第六小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー-北東部導管部	×	9,709	学校管理課
252	2年1組横女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修理(2か所)	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	38,880	学校管理課
253	5号棟低学年図書室前手洗い場 床排水口不良修理	山手小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	57,240	学校管理課
254	北棟2階男子トイレ 小便器フラッシュバルブ漏水修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	44,280	学校管理課
255	運動場スピーカー修理	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	71,928	学校管理課
256	緊急放送音圧修理	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	45,360	学校管理課
257	屋内運動場電灯盤主幹ブレーカ修理	藤白台小学校	摂津電気工事(株)	◎	78,840	学校管理課
258	1階1年生教室前男子トイレ 手洗器自動水栓不良修理	千里第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	82,080	学校管理課
259	消火補給水槽 満水警報修理(消火補給水槽 消火配管チャック弁破損修理)	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	98,280	学校管理課
260	3F西女子トイレ電気設備修理	千里丘北小学校	(株)近畿電設	◎	27,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
261	プール ハンドシャワー破損修理	山田第五小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	43,200	学校管理課
262	低学年棟音楽室前トイレ修理(男女トイレ 手洗器排水金物破損3か所、大便器FV漏水3か所)	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	145,800	学校管理課
263	インターホンの修繕	津雲台小学校	三光電気工業(株)	◎	49,680	学校管理課
264	給食調理室 壁付水栓不良修理	千里第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	34,020	学校管理課
265	廊下照明器具修理	山手小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
266	6年生教室横女子トイレ ペーパーホルダー破損修理	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	12,096	学校管理課
267	監視カメラ装置レコーダー取替え	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	594,000	学校管理課
268	南棟2階1年2組 エアコン排水管破損修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	56,160	学校管理課
269	C棟2階配膳室 手洗器破損修理	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	79,920	学校管理課
270	体育館男子トイレ 和便器破損取替修理	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
271	身障者用トイレ 大便器洗浄管漏水修理及びフラッシュバルブ出水不良修理	岸部第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	44,280	学校管理課
272	職員室棟4階音楽室前女子トイレ 大便器フラッシュバルブ止水不良修理	吹田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	27,216	学校管理課
273	給食調理室 食洗器系統給湯管漏水修理	千里新田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	54,000	学校管理課
274	6号棟2階男子トイレ 小便器自動洗浄フラッシュバルブセンサー不良修理	青山台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	97,200	学校管理課
275	A棟3階6年1組横男子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修理(2か所)	南山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	66,355	学校管理課
276	給食室 シンク給湯管漏水修理	豊津第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	51,840	学校管理課
277	1階西男子トイレ洋便器排水漏水修理及び1階中央女子トイレ洋便器FV給水管漏水修理	佐竹台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	51,840	学校管理課
278	1階校長室 天井漏水修理(2階理科準備室 窓側流し台系統給水管漏水修理)	吹田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,180	学校管理課
279	北棟高架水槽 天井面劣化修理	吹田南小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,720	学校管理課
280	北棟高架水槽 電極座・カバー取替修理及び清掃作業	吹田南小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	183,600	学校管理課
281	職員室照明器具修理	吹田第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
282	4年2組照明器具修理	藤白台小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
283	給食調理室 シンク排水管漏水修理	南山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	42,660	学校管理課
284	プール 腰洗いシャワー及び頭上シャワー出水不良修理	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	38,880	学校管理課
285	プールろ過器修繕	千里第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	199,800	学校管理課
286	プールろ過器修繕	山田第五小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	103,680	学校管理課
287	ポンプ室外壁防犯灯修理	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	29,160	学校管理課
288	E棟1階理科室前手足洗い場 排水詰り修理	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	116,640	学校管理課
289	非常放送設備修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	165,240	学校管理課
290	給食調理室 シンク用水栓取付不良修理	青山台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	25,920	学校管理課
291	1階女子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修理	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	43,200	学校管理課
292	プールろ過器修繕	岸部第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	49,680	学校管理課
293	プールろ過器修繕	桃山台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	103,680	学校管理課
294	プールろ過器修繕	吹田第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	49,680	学校管理課
295	南棟職員室系統屋上空調室外機故障修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	183,600	学校管理課
296	1階支援教室前廊下 手洗い場排水詰り修理	山田第五小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	73,440	学校管理課
297	プール シャワー横 水栓柱漏水修理	吹田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	69,120	学校管理課
298	保健室照明器具修理	山手小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
299	プールろ過器修繕	豊津第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	105,840	学校管理課
300	パソコン教室照明器具修理	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	48,600	学校管理課
301	4年2組照明器具修理	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
302	会議室照明器具修理	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	75,600	学校管理課
303	給食室外部 グリストラップ蓋取替修理	吹田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,260	学校管理課
304	2号棟2階女子トイレ 手洗器自動水栓不良修理	山手小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	87,480	学校管理課
305	プール北側法面 排水会所修理	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
306	正門照明修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	66,960	学校管理課
307	職員室空調機取替修繕	吹田第六小学校	(株)関根水道工業所	◎	744,120	学校管理課
308	職員室放送修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	86,400	学校管理課
309	北棟2階放送修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	98,280	学校管理課
310	プール 腰洗い系統給水管漏水修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	30,240	学校管理課
311	2階会議室空調機修繕	佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	129,600	学校管理課
312	家庭科室 シンク排水口漏水修理	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	93,960	学校管理課
313	校長室空調機修繕	吹田第六小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,720	学校管理課
314	職員室棟3階男子トイレ 天井内排水鉛管修理	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	144,720	学校管理課
315	C棟1階理科準備室内元バルブ漏水修理及び理科室ベランダ側流し水栓漏水修理	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	61,560	学校管理課
316	3年1組横女子トイレ 和便器フラッシュバルブ漏水修理	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	104,760	学校管理課
317	プール 腰洗いシャワー移設修理	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	48,438	学校管理課
318	職員室空調修繕	吹田第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	123,120	学校管理課
319	給食調理員用トイレ ロータンク止水不良修理	吹田第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	32,400	学校管理課
320	プール 女子更衣室排水口詰り修理	吹田南小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	39,420	学校管理課
321	プールろ過器修繕	吹田第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	129,600	学校管理課
322	プールろ過器修繕	吹田第六小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
323	プールろ過器修繕	千里第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,360	学校管理課
324	プールろ過器修繕	千里第三小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	199,800	学校管理課
325	プールろ過器修繕	千里新田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
326	プールろ過器修繕	佐井寺小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
327	プールろ過器修繕	東佐井寺小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
328	プールろ過器修繕	岸部第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	73,440	学校管理課
329	プールろ過器修繕	豊津第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	73,440	学校管理課
330	プールろ過器修繕	江坂大池小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
331	プールろ過器修繕	片山小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	73,440	学校管理課
332	プールろ過器修繕	山田第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
333	プールろ過器修繕	山田第三小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	69,120	学校管理課
334	プールろ過器修繕	東山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	129,600	学校管理課
335	プールろ過器修繕	南山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	58,320	学校管理課
336	プールろ過器修繕	西山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	199,800	学校管理課
337	プールろ過器修繕	北山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	60,480	学校管理課
338	プールろ過器修繕	佐竹台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	73,440	学校管理課
339	プールろ過器修繕	津雲台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,360	学校管理課
340	プールろ過器修繕	古江台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,360	学校管理課
341	プールろ過器修繕	青山台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,360	学校管理課
342	プールろ過器修繕	桃山台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	75,600	学校管理課
343	プールろ過器修繕	千里たけみ小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	168,480	学校管理課
344	プール埋設管漏水緊急修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	413,640	学校管理課
345	複合盤・警報盤取替修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	1,097,280	学校管理課
346	非常放送アンプ取替修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	1,265,760	学校管理課
347	プール シャワーヘッド取替修理	千里新田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	42,228	学校管理課
348	中央棟2階西側男子トイレ 小便器排水詰り修理	千里第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	31,320	学校管理課
349	プールコンセント修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	16,200	学校管理課
350	給食調理室 シンク前ドレン管付近埋設給水管漏水修理	青山台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	100,602	学校管理課
351	西棟男子トイレ 小便器フラッシュバルブ不良修理(3か所)	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	131,760	学校管理課
352	西棟男子トイレ 手洗器排水トラップ取替修理	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	36,720	学校管理課
353	1階男子トイレ 大便器フラッシュバルブ止水不良修理	吹田第六小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	39,960	学校管理課
354	1階南側差込系統漏電修繕	山田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	183,600	学校管理課
355	給食調理室 シンク系統給湯管漏水修理	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	165,240	学校管理課
356	2階北校舎東防犯灯修理	千里たけみ小学校	(株)近畿電設	◎	29,160	学校管理課
357	2階男子更衣室天井漏水修理(3階家庭科室流し水栓漏水修理)	岸部第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	31,320	学校管理課
358	トイレ系統排水管詰り修理	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	195,480	学校管理課
359	通用門スロープ下污水会所詰り修理	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	197,100	学校管理課
360	通用門付近污水会所詰り修理	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	194,400	学校管理課
361	下足ホール前污水管詰り修理	千里第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	59,400	学校管理課
362	給食室北側外部 汚水ますインバート修理	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
363	保健室前廊下手洗い場北側外部 汚水ますインバート修理	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
364	保健室前廊下手洗い場北側外部 プール排水管詰り修理	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
365	給食室北側外部 プール排水管詰り修理	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	174,960	学校管理課
366	消火補給水槽ボールタップ修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	45,360	学校管理課
367	天井扇風機修理	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	68,040	学校管理課
368	東棟ポンプ室前1階廊下天井消火管漏水修理	千里第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	197,640	学校管理課
369	図工室照明器具修理	江坂大池小学校	(株)近畿電設	◎	29,160	学校管理課
370	自動火災報知設備修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	184,680	学校管理課
371	プール採水口 ネジ式キャップ取付修理	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	61,020	学校管理課
372	北校舎1階トイレ ピット内排水管通管修理	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	114,480	学校管理課
373	消火用補給水槽漏水修理	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	39,960	学校管理課
374	職員室空調機取替修繕	吹田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	719,280	学校管理課
375	プール水位低下修理(排水仕切弁取替修理)	佐竹台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	499,500	学校管理課
376	屋内運動場発信機回路修理	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	196,560	学校管理課
377	職員室他テレビ配線修理	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	196,560	学校管理課
378	職員室 空調修繕	吹田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	97,200	学校管理課
379	1年1組 空調室内機 分解洗浄修理	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	75,600	学校管理課
380	1年2組 空調室内機 分解洗浄修理	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	75,600	学校管理課
381	6年1組 空調室内機 分解洗浄修理	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	75,600	学校管理課
382	2年2組 空調機 修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	36,180	学校管理課
383	多目的室 空調機修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	48,600	学校管理課
384	空調機修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	82,080	学校管理課
385	給食棟表示灯回路修理	豊津第二小学校	日本設備工業(株)	◎	82,080	学校管理課
386	プログラムタイマー修理	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	199,800	学校管理課
387	外灯修理	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	49,140	学校管理課
388	正門インターホンの修理	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	192,240	学校管理課
389	防排煙制御盤主音響修理	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	198,720	学校管理課
390	屋内運動場発信機回路修理	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	198,720	学校管理課
391	3年2組外部 手洗い場排水詰り修理	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	31,860	学校管理課
392	給食調理員トイレ 洋便器固定不良修理	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	38,880	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
393	1階第1理科室天井漏水修理(上階家庭科室調理台流し排水管漏水修理)	山田第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	51,840	学校管理課
394	北校舎3階西女子トイレ 用便器フラッシュバルブ止水不良修理	千里新田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	31,320	学校管理課
395	1階支援学級 流し給水管漏水修理	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,180	学校管理課
396	南棟図工室 手洗い場排水管漏水修理	桃山台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	136,620	学校管理課
397	給食調理室 ブースター付近給水縦管漏水修理	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	65,826	学校管理課
398	給食調理員トイレ ロータンク手洗い出水不良修理	山田第五小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,800	学校管理課
399	3号棟2階第一理科室 手洗い場排水防臭ワン不良修理	千里第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	48,168	学校管理課
400	給食調理員トイレ汚水管修繕	千里丘北小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	496,800	学校管理課
401	LM-1分電盤ブレーカー取替他修繕	吹田南小学校	(有)石崎電気工業	◎	168,328	学校管理課
402	校長室空調機取替修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	766,800	学校管理課
403	A棟1階女子トイレ 洗面器自動水栓不良修理及び同排水トラップ腐食取替修繕	南山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	163,728	学校管理課
404	留守家庭児童育成室北側 プール排水管漏水修理	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	193,752	学校管理課
405	2階給食配膳室前廊下 天井漏水修理	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	43,200	学校管理課
406	放送不良修繕	藤白台小学校	末廣電気工業(株)	◎	46,440	学校管理課
407	動力負荷回路修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	191,400	学校管理課
408	運動場用放送配線修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	44,000	学校管理課
409	防犯灯修理	津雲台小学校	(株)近畿電設	◎	41,800	学校管理課
410	職員室・校務員室照明器具修理	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
411	職員室照明器具修理	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
412	多目的教室照明安定器修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	45,100	学校管理課
413	消火ポンプ設備修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
414	受変電設備修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	89,100	学校管理課
415	不良外部架線修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課
416	受変電設備マルチメーター修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	178,200	学校管理課
417	プール消防用設備修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
418	プール照明回路漏電修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
419	下足ホール漏電修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	195,800	学校管理課
420	1階廊下照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
421	東校舎3階3年1組教室 エアコンリモコン収納ボックス鍵取替修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
422	身障者用トイレ 大便器排水不良修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	46,805	学校管理課
423	支援教室空調修繕	吹田第六小学校	(株)関根水道工業所	◎	158,400	学校管理課
424	PC室空調修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	172,700	学校管理課
425	6年1組 空調機修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	108,900	学校管理課
426	6年2組 空調機修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	77,000	学校管理課
427	5年2組 空調機修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	77,000	学校管理課
428	低学年棟支援学級教室横男子トイレ及び女子トイレ 各大便器フラッシュバルブ止水不良修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	111,100	学校管理課
429	身障者用トイレ 給湯器取替修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	191,950	学校管理課
430	北校舎屋外 汚水系統排水管通管	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	101,200	学校管理課
431	屋内運動場外部照明修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	140,800	学校管理課
432	運動場時計修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	198,550	学校管理課
433	ディスクアンプ増幅器修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	178,200	学校管理課
434	4号棟外灯修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	72,600	学校管理課
435	コンピューター室照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
436	3階多目的教室前男子トイレ 洋便器破損修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	183,425	学校管理課
437	2階保健室 流し台排水不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	48,070	学校管理課
438	2階男子・女子トイレ照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
439	放送室照明器具修繕	津雲台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
440	2階第一理科室天井漏水修繕(3階家庭科室調理台排水管漏水修繕)	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,745	学校管理課
441	身障者用トイレ 給湯器取替修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,980	学校管理課
442	廊下照明器具修繕	豊津第一小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
443	2階男子トイレ 小便器自動センサー不良修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	92,400	学校管理課
444	女子トイレ照明器具修繕	佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	48,400	学校管理課
445	コンピューター室空調機修繕	高野台小学校	(株)関根水道工業所	◎	49,500	学校管理課
446	消火ポンプ不良修繕	吹田第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	57,750	学校管理課
447	職員用トイレ 手洗器水栓不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,480	学校管理課
448	4階図工室前男子トイレ 身障者用大便器フラッシュバルブ不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,720	学校管理課
449	校務員室照明器具修繕	東佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	28,600	学校管理課
450	4階女子トイレ照明器具修繕	東佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
451	支援教室空調機取替修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	742,500	学校管理課
452	職員室照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
453	第二理科室照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
454	2階配膳室手洗器破損修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	106,700	学校管理課
455	4階男子トイレ 手洗器ワンプッシュ式排水金具不良修繕(2か所)	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	12,980	学校管理課
456	職員室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
457	図書室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
458	給食室外部 給湯器系統給水管止水不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	59,400	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
459	北棟コンセント及びテレビ配線修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
460	運動場スピーカー設備修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	181,500	学校管理課
461	消火栓ホース消防設備修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	41,800	学校管理課
462	消火栓ホース消防設備修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	10,450	学校管理課
463	消防用設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	39,600	学校管理課
464	消防用設備修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	78,100	学校管理課
465	消防用設備修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	85,800	学校管理課
466	消防用設備修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	134,200	学校管理課
467	消火栓ホース消防設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	125,400	学校管理課
468	消火栓ホース消防設備修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	143,000	学校管理課
469	消防用設備修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	178,200	学校管理課
470	西棟4階垂直式救助袋修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	852,720	学校管理課
471	D棟1階男子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	166,870	学校管理課
472	職員室空調機ガス漏れ修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	752,400	学校管理課
473	3階配膳室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
474	多目的教室照明安定器修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
475	D棟消火栓ホース修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	167,200	学校管理課
476	消防用設備修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	124,300	学校管理課
477	通用門横ポール灯修繕	北山田小学校	栄電気(株)	◎	19,800	学校管理課
478	複合受信機盤修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	572,000	学校管理課
479	支援学級照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
480	I階支援学級教室 給湯器取替修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	82,500	学校管理課
481	プールろ過器修繕	吹田第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	8,800	学校管理課
482	プールろ過器修繕	東山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	4,400	学校管理課
483	プールろ過器修繕	千里丘北小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	17,600	学校管理課
484	屋上消火補給水槽 チャッキ弁不良修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	69,575	学校管理課
485	給食室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
486	普通教室ガス不足充填修繕	南山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	280,500	学校管理課
487	外部ゴミ庫前プール排水管漏水修繕	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	195,800	学校管理課
488	ピロティ照明器具修繕	吹田南小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
489	職員室 天井漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	46,805	学校管理課
490	6階女子トイレ 和式便器フラッシュバルブ不良修繕	千里丘北小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	49,500	学校管理課
491	給食室 手洗器排水トラップ漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	33,220	学校管理課
492	4階6年3組教室前手洗い場排水詰り修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	41,745	学校管理課
493	4F普通教室系統空調機修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	32,780	学校管理課
494	支援学級照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
495	パソコン教室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
496	音楽室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
497	便所照明用センサー修繕	千里第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	49,500	学校管理課
498	校内地デジ放映修繕	東山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	110,000	学校管理課
499	6年1組漏電修繕	千里丘北小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	92,400	学校管理課
500	3階多目的教室前男子トイレ 天井内小便器排水鉛管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	65,780	学校管理課
501	正面玄関 散水栓漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	36,850	学校管理課
502	職員女子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	22,000	学校管理課
503	A棟4階西側男子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	47,850	学校管理課
504	A棟2階高学年図書室入口横 手洗器排水トラップ漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	47,850	学校管理課
505	屋外灯修繕	南山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	77,000	学校管理課
506	給食調理員休憩室照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	38,500	学校管理課
507	給食調理員更衣室照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	38,500	学校管理課
508	受水槽F号ポルトアップ装置修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	440,000	学校管理課
509	I年I組・配膳室前照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
510	第一理科室照明器具修繕	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
511	職員室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
512	PAS操作紐他修繕	岸部第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	90,200	学校管理課
513	教室系統空調機修繕	佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,127,500	学校管理課
514	I階東側手洗い場排水詰り修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	121,440	学校管理課
515	プール体育館側 洗眼パイプ漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	117,645	学校管理課
516	南棟3階西側男子トイレ 小便器自動センサー不良修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	136,400	学校管理課
517	I階配膳室天井漏水修繕(2階家庭科室調理台排水トラップ漏水修繕)	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	54,945	学校管理課
518	西棟3階垂直式救助袋修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	788,590	学校管理課
519	I年2組照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
520	プール非常警報修繕	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
521	プール非常警報修繕	千里第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
522	支援教室空調機修繕	千里新田小学校	(株)関根水道工業所	◎	80,630	学校管理課
523	支援教室空調機修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	51,150	学校管理課
524	階段室煙感知器修繕	千里第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	122,100	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
525	校内チャイム修繕	片山小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	110,000	学校管理課
526	外灯修繕	山田第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	101,310	学校管理課
527	支援教室空調機修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	140,800	学校管理課
528	北棟4階中央階段横男子トイレ 洋便器詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	49,940	学校管理課
529	1階低学年理科室 実験台流し漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	118,800	学校管理課
530	中庭散水系統給水管漏水修繕及び水栓柱取付修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	85,800	学校管理課
531	支援教室北側 汚水管通管	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	123,970	学校管理課
532	トイレ系統汚水会所通管	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	123,970	学校管理課
533	支援教室空調機修繕	千里新田小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,254,000	学校管理課
534	保健室空調機修繕	千里たけみ小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,071,400	学校管理課
535	外部排水管詰り修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,233,100	学校管理課
536	職員室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
537	給食調理室照明器具修繕	高野台小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
538	家庭科教室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
539	コンセントボックス修繕	豊津第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	23,100	学校管理課
540	屋内運動場安定器修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	49,500	学校管理課
541	ディスクアンプ修繕	千里第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	190,300	学校管理課
542	倉庫照明器具修繕	千里第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	49,500	学校管理課
543	屋内運動場放送修繕	山田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	47,300	学校管理課
544	職員室照明器具修繕	千里たけみ小学校	(株)近畿電設	◎	47,300	学校管理課
545	体育館男子トイレ 自動水栓付手洗器取付不良修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	54,450	学校管理課
546	職員室棟3階図書室天井漏水修繕(図書室天井内排水管破損修繕)	佐井寺小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	151,800	学校管理課
547	北棟4階中央階段横男子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	片山小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	80,580	学校管理課
548	第一理科室窓側流し台 排水管漏水修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
549	南棟2階男子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	44,000	学校管理課
550	第2理科室 流し系統排水不良修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
551	消防設備(誘導標識)修繕	北山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	22,000	学校管理課
552	消防用設備(スポット型感知器他)修繕	山田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	62,700	学校管理課
553	職員男子更衣室手洗器系統給水管吐水不良修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,870	学校管理課
554	職員女子更衣室手洗器系統給水管吐水不良修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,000	学校管理課
555	校舎東側外部 手洗い場水栓不良修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	14,630	学校管理課
556	3階給食配膳室 手洗器排水トラップ漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	45,430	学校管理課
557	職員室空調機AC-1修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	114,400	学校管理課
558	配膳室コンセント回路漏電修繕	千里第三小学校	三光電気工業(株)	◎	29,700	学校管理課
559	低学年棟留守家庭児童育成室横トイレ(男女共) 排水詰り・通管修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
560	空調機動力盤修繕	豊津第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	314,600	学校管理課
561	5年3組照明器具修繕	岸部第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
562	プログラムタイマー修繕	千里たけみ小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	47,300	学校管理課
563	屋内運動場放送機器修繕	吹田第六小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	47,300	学校管理課
564	給食調理室 シンク用水栓不良修繕(4か所)	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	194,700	学校管理課
565	6年1組照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
566	低学年図書室照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
567	消防用設備修繕	古江台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
568	北棟西側感知器配線修繕	桃山台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	158,400	学校管理課
569	消火栓ホース修繕	山田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	188,100	学校管理課
570	3階位置表示灯修繕	佐井寺小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	25,300	学校管理課
571	消防用設備修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	108,900	学校管理課
572	屋内運動場自動点滅器修繕	吹田東小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	49,500	学校管理課
573	消防設備(位置表示灯回路)修繕	千里第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	161,700	学校管理課
574	屋内運動場天井照明修繕	古江台小学校	摂津電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
575	消防用設備修繕	山田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	22,000	学校管理課
576	給食室内下処理室手洗器取付不良修繕及び給食室回転釜水栓柱不良修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	86,900	学校管理課
577	第一理科室 実験台ガス栓下設備破損修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
578	A棟4階トイレ手洗器修繕(3か所)	南山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	172,700	学校管理課
579	誘導灯バッテリー修繕	古江台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	145,200	学校管理課
580	消火栓ホース修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	62,700	学校管理課
581	プログラムタイマー修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	291,500	学校管理課
582	高学年図書室照明器具修繕	東佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
583	コンピューター教室照明器具修繕	東佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
584	1階太陽の広場教室天井漏水修繕(上階第1理科室実験流し漏水修繕)	吹田第六小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	44,275	学校管理課
585	4階西南女子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	118,800	学校管理課
586	D棟1階男子トイレ 手洗器水栓不良修繕及び小便器フラッシュバルブ不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	89,100	学校管理課
587	低学年棟留守家庭児童育成室南側外部 手洗い場排水詰り通管修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	63,580	学校管理課
588	受水槽電極保持器・棒取替修繕	片山小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	52,866	学校管理課
589	南棟高置水槽南京錠設置用ボルト修繕	吹田南小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	33,000	学校管理課
590	支援教室空調機絶縁不良修繕	北山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	144,760	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
591	消火栓ホース修繕	古江台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
592	通用門外灯修繕	藤白台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	70,400	学校管理課
593	屋外防犯灯修繕	千里第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	30,800	学校管理課
594	職員室空調機AC-1リモコン修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	58,300	学校管理課
595	プールろ過器修繕	吹田第三小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
596	プールろ過器修繕	青山台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	22,000	学校管理課
597	プールろ過器修繕	吹田第六小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	66,000	学校管理課
598	発信機修繕	山田第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	25,300	学校管理課
599	給食室系統元バルブ漏水修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	178,200	学校管理課
600	職員室・食器保管庫照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
601	相談室照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
602	プールろ過器修繕	吹田南小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	154,000	学校管理課
603	プールろ過器修繕	山田第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	44,000	学校管理課
604	プールろ過器修繕	西山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
605	プールろ過器修繕	高野台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	176,000	学校管理課
606	2号棟テレビ共聴設備修繕	千里第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	189,200	学校管理課
607	運動場放送修繕	吹田東小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	191,400	学校管理課
608	管理棟放送設備修繕	高野台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,000	学校管理課
609	2階通級教室2号機空調機修繕	高野台小学校	(株)関根水道工業所	◎	640,200	学校管理課
610	英語教室空調機修繕	藤白台小学校	(株)関根水道工業所	◎	575,300	学校管理課
611	プールろ過器修繕	豊津第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,000	学校管理課
612	C棟1階3年1組横トイレ(男女共)排水詰り通管修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	82,170	学校管理課
613	管理棟3階男子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕(3か所)	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,000	学校管理課
614	3階図書室横男子トイレ 手洗器排水トラップ破損修繕(3か所)	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	152,130	学校管理課
615	プール男子トイレ 小便器フラッシュバルブ漏水修繕(2か所)	高野台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	55,550	学校管理課
616	プール 散水栓系統給水管漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	21,230	学校管理課
617	教室棟テレビ共聴設備修繕	高野台小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,000	学校管理課
618	コンピュータ-教室廊下側照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
619	5年2組照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
620	職員室照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
621	コンピュータ-教室中央照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
622	プールろ過器修繕	北山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	94,600	学校管理課
623	プールろ過器修繕	北山田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	154,000	学校管理課
624	コンピュータ-教室中央奥照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
625	プログラムタイマー修繕	吹田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	298,100	学校管理課
626	新館1F配膳室照明器具修繕	南山田小学校	(株)近畿電設	◎	42,900	学校管理課
627	2階図書室系統給水管修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	448,800	学校管理課
628	C棟1階男子トイレ小便器破損取替修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	499,950	学校管理課
629	西校舎2階職員女子更衣室 手洗器排水不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	24,750	学校管理課
630	給食室 天井内元バルブ漏水修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
631	北棟4階男子トイレ 小便器排水詰り修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	74,800	学校管理課
632	1階第1理科室 実験台化学水栓吐水不良修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	85,800	学校管理課
633	1階2年2組前女子トイレ 洋便器排水不良修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
634	2F男子トイレ照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	27,500	学校管理課
635	保健室ベランダ側照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
636	自動火災報知設備修繕	千里第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	107,800	学校管理課
637	消防用設備修繕	吹田東小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	154,000	学校管理課
638	プログラムタイマー修繕	南山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	128,700	学校管理課
639	消火補給水槽ホ-ルタップ修繕	東佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	44,770	学校管理課
640	保健室廊下側照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
641	屋内消火栓設備修繕	吹田第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
642	消火栓ホース修繕	吹田南小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
643	防排煙設備修繕	豊津第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	128,700	学校管理課
644	消防用設備修繕	吹田第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	122,100	学校管理課
645	屋内消火ポンプ修繕	吹田南小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	194,700	学校管理課
646	消火栓ホース修繕	豊津第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	83,600	学校管理課
647	屋内運動場天井照明安定器修繕	山田第五小学校	三光電気工業(株)	◎	84,700	学校管理課
648	屋内消火栓設備修繕	吹田南小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
649	消火栓ホース修繕	吹田第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,550	学校管理課
650	屋内運動場天井照明修繕	佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	110,000	学校管理課
651	屋内運動場天井照明修繕	東佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	45,100	学校管理課
652	屋内運動場天井照明修繕	山田第五小学校	三光電気工業(株)	◎	86,240	学校管理課
653	職員室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
654	消防用設備修繕	吹田南小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	165,000	学校管理課
655	屋内運動場天井照明修繕	片山小学校	摂津電気工事(株)	◎	95,700	学校管理課
656	屋内運動場天井照明修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	119,900	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
657	給食調理室廊下側照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
658	プール機械室北側のり面 マンホール修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	74,800	学校管理課
659	職員室湯沸し場 流し排水管漏水修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
660	職員室棟図書室横男子トイレ 洋便器排水詰り通管修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,800	学校管理課
661	音楽室扉修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	46,440	学校管理課
662	屋内運動場壁修繕	第一中学校	(株)奥山工務店	◎	48,600	学校管理課
663	プール更衣室扉修繕	山田中学校	(株)渚アルミ建材	×	199,800	学校管理課
664	A棟2階男子トイレ壁修繕	第一中学校	(株)奥山工務店	◎	193,320	学校管理課
665	3-4雨漏れ修繕	豊津西中学校	(株)ムライ	◎	151,200	学校管理課
666	正門横通用門カギ修繕	千里丘中学校	(株)渚アルミ建材	×	32,400	学校管理課
667	1-2雨漏れ修繕	第一中学校	(株)ムライ	◎	199,800	学校管理課
668	プール男子更衣室カギ修繕	千里丘中学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
669	通用門ドア修繕	山田東中学校	(株)渚アルミ建材	×	359,640	学校管理課
670	プール男子トイレドア修繕	片山中学校	(株)渚アルミ建材	×	376,920	学校管理課
671	法面修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	162,000	学校管理課
672	下足室前フェンス修繕	豊津西中学校	藤工業	◎	48,600	学校管理課
673	教室黒板修繕	第三中学校	(株)第一黒板製作所	×	144,720	学校管理課
674	教室黒板修繕	山田中学校	(株)第一黒板製作所	×	92,880	学校管理課
675	南門修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	49,680	学校管理課
676	プールサイド床修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	270,000	学校管理課
677	職員室・校長室扉修繕	第一中学校	(株)渚アルミ建材	×	48,600	学校管理課
678	校舎天井EXP.J金物修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	118,800	学校管理課
679	第2音楽室窓修繕	竹見台中学校	(株)渚アルミ建材	×	95,040	学校管理課
680	音楽室床修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	140,400	学校管理課
681	プールサイド床シート修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	442,800	学校管理課
682	職員室内装修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	166,320	学校管理課
683	1年4組教室床修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	178,200	学校管理課
684	3年5組入口扉修繕	豊津中学校	(株)渚アルミ建材	×	29,700	学校管理課
685	体育館内吊下ネット修繕	南千里中学校	(株)スペース	◎	169,020	学校管理課
686	北門扉車輪修繕	南千里中学校	(株)スペース	◎	196,560	学校管理課
687	運動場防球ネット修繕	第一中学校	旭体育施設(株)	×	86,400	学校管理課
688	A棟廊下雨樋修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	199,800	学校管理課
689	フラッグポール金物取替修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	49,680	学校管理課
690	2階廊下天井修繕	高野台中学校	(株)奥山工務店	◎	37,800	学校管理課
691	下足室雨漏り修繕	第六中学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	496,800	学校管理課
692	屋内運動場屋根防水修繕	山田東中学校	バリヤコート(株)	◎	498,960	学校管理課
693	運動場防球ネット修繕	第五中学校	旭体育施設(株)	×	294,840	学校管理課
694	1階下足室横女子トイレ修繕	豊津西中学校	藤工業	◎	48,600	学校管理課
695	プール土間修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	194,400	学校管理課
696	渡り廊下EXPJ金物修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	70,200	学校管理課
697	土間タイル修繕	片山中学校	守山建設(株)	◎	197,640	学校管理課
698	校舎A棟雨漏り修繕	青山台中学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	475,200	学校管理課
699	体育館通路土間修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	220,320	学校管理課
700	屋内運動場雨漏れ修繕	第五中学校	バリヤコート(株)	◎	496,800	学校管理課
701	中央階段2階・4階防火扉修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	119,232	学校管理課
702	東側階段4階防火扉修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	48,816	学校管理課
703	プール伸縮目地シーリング修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	195,480	学校管理課
704	雨漏り修繕	第一中学校	木下建設(株)	◎	197,100	学校管理課
705	プールサイド防滑シート修繕	第三中学校	岩本工業(株)	◎	374,352	学校管理課
706	運動場倉庫扉修繕	第一中学校	(株)渚アルミ建材	×	49,680	学校管理課
707	校舎A棟雨漏り修繕	青山台中学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	496,800	学校管理課
708	校舎側溝修繕	第三中学校	岩本工業(株)	◎	302,972	学校管理課
709	運動場防球ネット修繕	古江台中学校	旭体育施設(株)	×	291,600	学校管理課
710	体育館非常階段門扉修繕	豊津中学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
711	体育館横女子トイレ扉修繕	豊津中学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
712	ポンプ室出入口扉修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	199,650	学校管理課
713	フェンス修繕	古江台中学校	(株)奥山工務店	◎	159,500	学校管理課
714	屋内運動場更衣室天井修繕	第五中学校	大東和建設(株)	◎	44,000	学校管理課
715	屋内運動場カーテンレール修繕	第五中学校	大東和建設(株)	◎	1,298,000	学校管理課
716	バックネット天井ネット修繕	豊津西中学校	旭体育施設(株)	×	330,000	学校管理課
717	下足室雨水会舎修繕	西山田中学校	(株)奥山工務店	◎	174,900	学校管理課
718	4階男子便所カギ修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	39,600	学校管理課
719	フェンス修繕	第一中学校	(株)奥山工務店	◎	281,600	学校管理課
720	テニスコートフェンス修繕	竹見台中学校	(株)輝栄建設	◎	169,400	学校管理課
721	校門前アスファルト修繕	竹見台中学校	岩本工業(株)	◎	334,869	学校管理課
722	グラウンド防球ネット修繕	第五中学校	旭体育施設(株)	×	272,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
723	3階渡り廊下EXPJ修繕	西山田中学校	(株)奥山工務店	◎	66,000	学校管理課
724	グラウンド側溝修繕	古江台中学校	(株)奥山工務店	◎	66,000	学校管理課
725	手摺修繕	古江台中学校	(株)奥山工務店	◎	51,700	学校管理課
726	1号棟1階防火扉修繕	第五中学校	(株)渚アルミ建材	×	77,000	学校管理課
727	音楽2教室天井修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	199,650	学校管理課
728	体育館・教官室雨漏れ修繕	青山台中学校	(株)ムライ	◎	99,000	学校管理課
729	職員室内事務室天井修繕	古江台中学校	(株)関根工務店	◎	93,280	学校管理課
730	廊下天井修繕	青山台中学校	(株)奥山工務店	◎	178,200	学校管理課
731	グラウンド防球ネット修繕	第六中学校	(株)輝栄建設	◎	299,970	学校管理課
732	南校舎西側手足洗い場漏水修繕	南千里中学校	(株)倉岡工務店	◎	49,500	学校管理課
733	防火扉修繕	南千里中学校	(株)渚アルミ建材	×	495,000	学校管理課
734	地階・2F・4F防火扉修繕	西山田中学校	(株)渚アルミ建材	×	499,400	学校管理課
735	ゴミ庫前土間修繕	山田東中学校	大畑工務店	◎	198,000	学校管理課
736	渡り廊下外壁修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	484,000	学校管理課
737	プール棟雨漏れ修繕	第二中学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
738	美術室床修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	704,000	学校管理課
739	3階イングリッシュルーム廊下雨漏れ修繕	竹見台中学校	バリヤコート(株)	◎	489,500	学校管理課
740	屋内運動場雨漏れ修繕	竹見台中学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
741	2階・3階南棟ベランダ雨水縦管3か所亀裂交換修繕	千里丘中学校	(株)堀田工務店	◎	330,000	学校管理課
742	フェンス修繕	西山田中学校	(株)奥山工務店	◎	220,000	学校管理課
743	室内運動場控室雨漏れ修繕	第二中学校	(株)ムライ	◎	165,000	学校管理課
744	旧館3階女子トイレ前雨漏れ修繕	竹見台中学校	バリヤコート(株)	◎	49,500	学校管理課
745	職員室入口ドア修繕	第五中学校	(株)渚アルミ建材	×	46,860	学校管理課
746	保健室天井修繕	第六中学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
747	グラウンド修繕	第三中学校	(株)奥山工務店	◎	45,100	学校管理課
748	中庭側溝修繕	千里丘中学校	(株)関根工務店	◎	319,000	学校管理課
749	教職員用女子トイレ壁タイル他修繕	千里丘中学校	(株)堀田工務店	◎	209,000	学校管理課
750	3F家庭科室天井修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	199,100	学校管理課
751	管理棟1階下足室カギ修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
752	校舎体育館屋根雨漏り修繕	青山台中学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	495,000	学校管理課
753	体育館カーテンレールほか修繕	高野台中学校	(株)スペース	◎	198,440	学校管理課
754	体育館入口扉修繕	山田東中学校	(株)渚アルミ建材	×	92,400	学校管理課
755	A棟2階男子トイレ手洗いカウンター修繕	第一中学校	(株)奥山工務店	◎	418,000	学校管理課
756	プール消火配管水漏れ修繕	千里丘中学校	守山建設(株)	◎	1,274,020	学校管理課
757	体育館ガラス修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	84,700	学校管理課
758	正門子扉ドアノブ修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	37,400	学校管理課
759	側溝修繕	千里丘中学校	藤原工業(株)	◎	242,000	学校管理課
760	体育館出入り口沈下修繕	千里丘中学校	藤原工業(株)	◎	357,500	学校管理課
761	支援教室照明器具修理	竹見台中学校	(株)近畿電設	◎	48,600	学校管理課
762	保健室・倉庫照明器具修理	豊津中学校	(株)近畿電設	◎	45,360	学校管理課
763	校務員室インターホンの修理	南千里中学校	摂津電気工事(株)	◎	31,320	学校管理課
764	職員員室インターホンの修理	南千里中学校	摂津電気工事(株)	◎	31,320	学校管理課
765	校内各トイレ 大便器フラッシュバルブ不良修理(1階来賓女子、3階男子、4階女子)	山田東中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	42,120	学校管理課
766	プール男女更衣室前手洗い場給水管漏水修理	佐井寺中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	28,080	学校管理課
767	2階理科準備室横女子トイレ 手洗器自動水栓止水不良修理(2か所)	山田中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	166,320	学校管理課
768	配管支持等修理	第一中学校	摂津電気工事(株)	◎	47,520	学校管理課
769	A棟2階男子トイレ 和便器フラッシュバルブ破損修理	第一中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	37,800	学校管理課
770	B棟2階女子トイレ照明器具修理	第六中学校	(株)近畿電設	◎	27,000	学校管理課
771	D棟1階男子トイレ 小便器自動洗浄フラッシュバルブ動作不良修理	古江台中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	97,200	学校管理課
772	屋内運動場外壁カバープレート修理	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	12,960	学校管理課
773	放送室コンセント修理	佐井寺中学校	日本設備工業(株)	◎	156,600	学校管理課
774	A棟3階男子トイレ 大便器破損修理	西山田中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
775	B棟2階女子トイレ照明器具修理	第六中学校	(株)近畿電設	◎	27,000	学校管理課
776	第二音楽室照明器具修理	山田東中学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
777	プールろ過器修繕	山田東中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	199,800	学校管理課
778	A,B棟校内放送設備修繕	青山台中学校	日本設備工業(株)	◎	198,720	学校管理課
779	B棟教室・A棟廊下放送設備修繕	青山台中学校	日本設備工業(株)	◎	199,800	学校管理課
780	屋内運動場照明修繕	山田東中学校	日本設備工業(株)	◎	195,480	学校管理課
781	プールシャワーヘッド破損修理(4か所)	第六中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	81,000	学校管理課
782	1階来客用男子トイレ 小便器排水漏水修理(2か所)	第三中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	96,120	学校管理課
783	受水槽 満水警報修理	豊津西中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	48,600	学校管理課
784	校務員室照明器具修理	千里丘中学校	(株)近畿電設	◎	48,600	学校管理課
785	プール排水弁不良修理	南千里中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	64,800	学校管理課
786	職員室棟屋上 給水管保温カバー脱落修理(4か所)	第六中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	93,960	学校管理課
787	プールろ過器修繕	佐井寺中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	187,920	学校管理課
788	C棟1階 第2理科室実験台流し系統排水管詰り修理	第一中学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	108,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
789	校内各トイレ大便器FV不良6か所及び詰り1か所修理	山田東中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	155,520	学校管理課
790	体育館女子トイレ 和便器押しボタン式フラッシュバルブ不良修理	豊津西中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,960	学校管理課
791	プール シャワー出水不良修理	高野台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,040	学校管理課
792	A棟2階女子トイレ 手洗器自動水栓不良修理	山田東中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	87,480	学校管理課
793	女子便所照明修理	第三中学校	摂津電気工事(株)	◎	46,440	学校管理課
794	理科準備室照明器具修理	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
795	理科室照明器具修理	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	30,240	学校管理課
796	通路照明修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	498,960	学校管理課
797	プール 女子及び男子更衣室 各土間排水口詰り修理	豊津西中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	54,000	学校管理課
798	2階女子トイレ 天井漏水修理	第三中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	156,600	学校管理課
799	受水槽満水警報修理	南千里中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	90,720	学校管理課
800	消火ポンプ制御盤修理	豊津中学校	(株)エリアテック	×	49,680	学校管理課
801	吸収式冷温水機部品交換修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	345,600	学校管理課
802	運動場 手洗い場水栓漏水修理	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,680	学校管理課
803	職員室NO3空調室内機ドレン配管修理	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	81,000	学校管理課
804	音楽室NO1空調室内機ドレン配管修理	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	61,560	学校管理課
805	屋内運動場舞台照明修理	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	41,040	学校管理課
806	屋内運動場コンセント他修理	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	24,840	学校管理課
807	分電盤修繕	竹見台中学校	藤井電気工事(株)	◎	20,520	学校管理課
808	消防用設備受信機修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	199,800	学校管理課
809	消防用設備修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	145,800	学校管理課
810	4階404教室系統 空調機ガス漏れ修繕	古江台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	930,960	学校管理課
811	4階404教室系統 空調室外機修繕	古江台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	790,560	学校管理課
812	職員室NO3空調機修理	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	453,600	学校管理課
813	職員室NO4空調機修理	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	453,600	学校管理課
814	玄関灯修理	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	49,680	学校管理課
815	プールろ過器修繕	千里丘中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	54,000	学校管理課
816	プールろ過器修繕	高野台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	37,800	学校管理課
817	プールろ過器修繕	竹見台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	38,880	学校管理課
818	プール パルプボックス蓋破損修理(4か所)	山田東中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,520	学校管理課
819	屋内運動場漏電修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	185,760	学校管理課
820	保健室コンセント配線修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	192,240	学校管理課
821	EPS内感知器修理	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	190,080	学校管理課
822	消防用設備修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	199,800	学校管理課
823	消火栓ホース消防設備修繕	片山中学校	日本設備工業(株)	◎	184,680	学校管理課
824	消火栓ホース消防設備修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	133,380	学校管理課
825	消防用設備修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	197,640	学校管理課
826	消防用設備修繕	片山中学校	日本設備工業(株)	◎	157,680	学校管理課
827	自動火災報知設備修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	193,320	学校管理課
828	電気錠テンキー修繕	豊津中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	64,800	学校管理課
829	ACPI系統 空調室外機修理	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	96,400	学校管理課
830	職員室NO1空調室内機断熱修理	高野台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	35,640	学校管理課
831	消防設備標識取替修繕	第六中学校	(株)エリアテック	×	15,120	学校管理課
832	自動火災報知設備感知器取替修繕	第三中学校	(株)エリアテック	×	22,680	学校管理課
833	支援学級室外機修理	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	74,109	学校管理課
834	1階北校舎女子トイレ照明器具修理	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	27,000	学校管理課
835	集中コントローラー部品交換修理	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	34,560	学校管理課
836	高架水槽電極取替修繕	第三中学校	(株)関根水道工業所	◎	64,800	学校管理課
837	受水槽満水エラー修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	198,720	学校管理課
838	CP室 NO2空調室内機 ドレン配管修理	第三中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	65,880	学校管理課
839	養護教室北側 空調室外機 修繕	千里丘中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	50,544	学校管理課
840	3階便所自動水洗電源修理	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	43,200	学校管理課
841	2-1教室空調機薬品洗浄修理	豊津中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	68,040	学校管理課
842	消火補給水槽ドレン管漏水修理	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	62,640	学校管理課
843	1階技術室横女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修理(2か所)	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,800	学校管理課
844	D棟4階1年2組横男子トイレ大便器フラッシュバルブ漏水修理	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	79,239	学校管理課
845	D棟4階男子トイレ 手洗器取付不良修理	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,680	学校管理課
846	音楽室空調室内機薬品洗浄修理	第一中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,640	学校管理課
847	職員室NO1空調室外機修繕	豊津中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	61,722	学校管理課
848	音楽室NO1. NO3空調室外機修繕	第一中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	67,392	学校管理課
849	音楽室NO2空調室内機 冷媒管断熱材修繕	第三中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	58,320	学校管理課
850	職員室テレビ配線修理	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	133,920	学校管理課
851	音楽室空調機薬品洗浄修理	第六中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,640	学校管理課
852	高架水槽制御器取替修理	豊津中学校	(株)関根水道工業所	◎	115,000	学校管理課
853	校長室空調室内機修繕	豊津西中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	51,796	学校管理課
854	1-4,1-5,1-6空調機薬品洗浄修理	第一中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,640	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
855	音楽室空調機薬品洗浄修理	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,640	学校管理課
856	音楽室空調機 薬品洗浄修理	第五中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,640	学校管理課
857	プール 漏水修理	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	31,860	学校管理課
858	テニスコート 手洗い場壁中給水管漏水修理	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,800	学校管理課
859	運動場男子トイレ 手洗器脱落修理	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,164	学校管理課
860	運動場女子トイレ 和便器フラッシュバルブ漏水修理	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	76,755	学校管理課
861	校務員室系統埋設給水管漏水修理	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,800	学校管理課
862	プールろ過器 緊急修繕	西山台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	103,680	学校管理課
863	新館西側系統冷媒ガス補充修繕	竹見台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	325,080	学校管理課
864	2-2,2-3教室 空調機薬品洗浄修理	豊津中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	111,240	学校管理課
865	大時計修繕	豊津中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	32,400	学校管理課
866	インター取替他修繕	片山中学校	山本電気工業(株)	◎	49,680	学校管理課
867	プールデイライト取替他修繕	片山中学校	山本電気工業(株)	◎	49,140	学校管理課
868	D棟4階女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修理(2か所)	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	153,511	学校管理課
869	高圧A種接地修繕	高野台中学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
870	2年4組教室 エアコンリモコン収納ボックス鍵取替修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
871	校務員室 給湯器取替修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,650	学校管理課
872	支援学級教室 トイレ及び風呂排水詰り通管	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	60,500	学校管理課
873	3年7組照明器具修理	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
874	職員室照明器具修繕	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
875	事務室 空調機取替修繕	青山台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	198,000	学校管理課
876	D棟3階女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕(2か所)	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	156,354	学校管理課
877	支援学級教室 トイレ系統屋外会所通管	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
878	I階来客用トイレ系統排水管詰り通管	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	69,300	学校管理課
879	PTA室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
880	職員室照明器具修繕	豊津中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
881	南棟2階トイレ前手洗い場及び運動場手洗い場各排水詰り通管	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	69,575	学校管理課
882	D棟1階男子トイレ 小便器自動洗浄フラッシュバルブ不良修繕	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	96,800	学校管理課
883	高架水槽給水管漏水修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,980	学校管理課
884	インターホン修繕	高野台中学校	トーヨー電気工事(株)	◎	42,900	学校管理課
885	校内インターホン修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	45,100	学校管理課
886	プールろ過器修繕	豊津中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	182,600	学校管理課
887	旧館3階女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
888	プール元栓用バルブボックス不良修繕(2か所)	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	145,970	学校管理課
889	特別棟4階女子トイレ PS内給水バルブ漏水修繕	第二中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	36,850	学校管理課
890	1年3組照明器具修繕	竹見台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
891	北棟4階女子トイレ 洋便器排水詰り修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,720	学校管理課
892	ACP-2系統 空調設備耐圧修繕	竹見台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	426,800	学校管理課
893	支援学級照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
894	D棟4階男子トイレ 和便器フラッシュバルブ止水不良修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,650	学校管理課
895	校務員室照明器具修繕	千里丘中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
896	3階視聴覚室系統冷媒ガス補充修繕	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	128,700	学校管理課
897	4階1年1組系統空調室外機修繕	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	95,260	学校管理課
898	校長室安定器修繕	第二中学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
899	A棟1階廊下照明器具修繕	青山台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
900	職員室 給湯器不良修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	93,500	学校管理課
901	職員室湯沸し場 天井扇取替修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	194,700	学校管理課
902	校務員室蛍光灯修繕	千里丘中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
903	支援学級照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
904	A棟西外部道路側 マンホール詰り通管	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	59,400	学校管理課
905	支援学級廊下側照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
906	2年3組照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
907	3年1組照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
908	2年1組・PTA室照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
909	時計用ポール取替修繕	高野台中学校	トーヨー電気工事(株)	◎	440,000	学校管理課
910	消防用設備(通話装置他)修繕	第一中学校	摂津電気工事(株)	◎	33,000	学校管理課
911	消防用設備(減圧弁他)修繕	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	39,600	学校管理課
912	消防用設備(ホースノズル他)修繕	豊津西中学校	摂津電気工事(株)	◎	198,000	学校管理課
913	消防用設備(減圧弁他)修繕	山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	130,900	学校管理課
914	消防用設備(スポット型感知器他)修繕	山田東中学校	摂津電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
915	消防用設備(警報ベル他)修繕	青山台中学校	摂津電気工事(株)	◎	27,500	学校管理課
916	消防用設備(消火栓ホースノズル他)修繕	竹見台中学校	摂津電気工事(株)	◎	73,700	学校管理課
917	消防用設備(スポット型感知器他)修繕	古江台中学校	摂津電気工事(株)	◎	167,200	学校管理課
918	プール シャワー系統埋設給水管漏水修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
919	第二美術室照明器具修繕	千里丘中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
920	支援教室I 空調機修繕	千里丘中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	484,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
921	消火補給水槽用電極修繕	第一中学校	摂津電気工事(株)	◎	24,200	学校管理課
922	校務員室シャワー系統給水管漏水修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	48,070	学校管理課
923	吸収式冷温水機1号機部品交換修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	1,287,000	学校管理課
924	チャイム音声配線修繕	第一中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	48,400	学校管理課
925	プール非常警報修繕	高野台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
926	非常警報バッテリー修繕	第三中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	33,000	学校管理課
927	プール非常警報修繕	第二中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
928	プール非常警報修繕	第六中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	121,000	学校管理課
929	非常警報バッテリー修繕	古江台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	33,000	学校管理課
930	非常警報バッテリー修繕	片山中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	33,000	学校管理課
931	プール非常警報修繕	佐井寺中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
932	プール非常警報修繕	青山台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
933	プール非常警報修繕	豊津中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
934	プール非常警報修繕	豊津西中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
935	プール非常警報修繕	山田東中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
936	プール非常警報修繕	千里丘中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	85,800	学校管理課
937	プールろ過器修繕	第六中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	46,200	学校管理課
938	校務員室トイレ排水詰り通管	高野台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	158,400	学校管理課
939	ACP-2復旧修繕	竹見台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	359,700	学校管理課
940	職員室NO2空調機修繕	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	462,000	学校管理課
941	職員室NO5空調機修繕	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	462,000	学校管理課
942	ひまわり学級前廊下照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
943	第一美術室照明器具修繕	豊津中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
944	非常放送用スピーカー修繕	豊津西中学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
945	ACP-1「3年4組」空調室内機修繕	古江台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	86,900	学校管理課
946	連結送水管漏水修繕	佐井寺中学校	(株)江坂設備工業	◎	1,116,500	学校管理課
947	3-1,3-2,3-3空調機薬品洗浄修繕	高野台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	146,300	学校管理課
948	支援教室3、2-7,1-1,1-2空調機薬品洗浄修繕	山田中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	190,300	学校管理課
949	3-1.3-2.3-3.3-4空調機薬品洗浄修繕	豊津中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	190,300	学校管理課
950	階段灯回路絶縁調査修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	62,700	学校管理課
951	キュービクル表示プレート修繕	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	29,700	学校管理課
952	3年4組照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
953	職員トイレ系統排水管詰り通管修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	137,720	学校管理課
954	3年1組・1年1組照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
955	2年2組照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
956	プログラムタイマー修繕	第一中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	46,200	学校管理課
957	職員室照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
958	非常放送機器修繕	高野台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	49,500	学校管理課
959	1年1組 室内機ファンモーター修繕	佐井寺中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	58,630	学校管理課
960	支援教室(9)フィルター修繕	竹見台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	31,900	学校管理課
961	事務室(1)フィルター修繕	千里丘中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	33,715	学校管理課
962	基礎学級C(11)リモコン修繕	第六中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	72,600	学校管理課
963	会議室(2F)リモコン修繕	片山中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	52,800	学校管理課
964	コンピューター室照明器具修繕	豊津中学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
965	冷温水ポンプ部品交換修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	726,000	学校管理課
966	家庭科室照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
967	校内各手洗い場水栓不良修繕(10か所)	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	109,450	学校管理課
968	女子便所照明修繕	第五中学校	摂津電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
969	プールろ過器修繕	豊津西中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	198,000	学校管理課
970	プールろ過器修繕	片山中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	198,000	学校管理課
971	プールろ過器修繕	千里丘中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
972	プールろ過器修繕	青山台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	88,000	学校管理課
973	受水槽排水ドレンバルブ修繕	第三中学校	(株)大建工業所	×	193,292	学校管理課
974	高架水槽電極保持器カバー修繕	第五中学校	(株)大建工業所	×	15,400	学校管理課
975	受水槽内部劣化パッキン部分プライマー塗布修繕	佐井寺中学校	(株)大建工業所	×	146,300	学校管理課
976	高架水槽通気傘防虫網修繕	佐井寺中学校	(株)大建工業所	×	19,800	学校管理課
977	技術室窓側シンク 排水詰り通管修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	69,520	学校管理課
978	3年4組照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
979	プールろ過器修繕	第五中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	123,200	学校管理課
980	プールろ過器修繕	第六中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
981	プログラムタイマー修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	298,100	学校管理課
982	プールろ過器 修繕	高野台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	154,000	学校管理課
983	空調機部品交換修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	496,650	学校管理課
984	身障者用トイレ 靴べら式フラッシュバルブ不良及び足踏式操作弁不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	71,500	学校管理課
985	A棟4階西女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	80,520	学校管理課
986	プール漏水修繕(プール男子トイレ小便器フラッシュバルブ止水不良修繕)	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
987	身障者用トイレ 土間排水不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	10,670	学校管理課
988	校務員室照明器具修繕	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
989	第一音楽室ハンダ側照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
990	コンセントキャップ修繕	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	11,000	学校管理課
991	A棟3階西女子トイレ 洋便器フラッシュバルブ漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	83,050	学校管理課
992	2階職員女子トイレ 洋便器フラッシュバルブ漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	80,520	学校管理課
993	外部職員トイレ系統小口径枴破損修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	29,975	学校管理課
994	第一音楽室廊下側照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
995	2年2組照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
996	男子便所照明修繕	第五中学校	摂津電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
997	A棟2階男子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	118,800	学校管理課
998	A棟2階西女子トイレ 大便器排水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
999	プール排水弁破損取替修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	404,800	学校管理課
1000	屋内運動場天井照明修繕	豊津西中学校	三光電気工業(株)	◎	168,300	学校管理課
1001	正門外灯修繕	青山台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	99,000	学校管理課
1002	コンセント修繕	青山台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	129,800	学校管理課
1003	A棟外部南側西 汚水会所詰り通管修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	107,525	学校管理課
1004	屋内運動場天井照明安定器修繕	豊津西中学校	三光電気工業(株)	◎	107,800	学校管理課
1005	3年4組照明器具修繕	第五中学校	摂津電気工事(株)	◎	25,300	学校管理課
1006	屋内運動場天井照明修繕	西山田中学校	三光電気工業(株)	◎	90,200	学校管理課
1007	屋内運動場天井照明修繕	山田東中学校	三光電気工業(株)	◎	84,700	学校管理課
1008	消火補給水槽ボルトアップ修繕	第二中学校	(株)関根水道工業所	◎	48,400	学校管理課
1009	集会室照明器具修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	25,300	学校管理課
1010	多目的トイレ 洋便器洗浄弁漏水修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	73,700	学校管理課
1011	プール系統給水管漏水修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	145,200	学校管理課
1012	中庭 バルブ修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	42,900	学校管理課
1013	換気扇修繕	高野台小学校	市川電器	◎	37,584	保健給食室
1014	換気扇修繕	山田第三小学校	市川電器	◎	35,424	保健給食室
1015	換気扇修繕	佐井寺小学校	市川電器	◎	29,700	保健給食室
1016	換気扇修繕	千里第一小学校	市川電器	◎	7,700	保健給食室
1017	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	967,680	保健給食室
1018	空調機修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	44,280	保健給食室
1019	空調機修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	41,040	保健給食室
1020	空調機修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	41,040	保健給食室
1021	空調機修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	669,600	保健給食室
1022	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	179,280	保健給食室
1023	空調機修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	75,600	保健給食室
1024	空調機修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	75,600	保健給食室
1025	空調機修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	299,160	保健給食室
1026	空調機修繕	津雲台小学校	(株)スイタエヤコンセンター	×	464,400	保健給食室
1027	空調機修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	95,040	保健給食室
1028	空調機修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	174,960	保健給食室
1029	空調機修繕	千里第二小学校	日本設備工業(株)	◎	151,800	保健給食室
1030	リフト(昇降機)修繕	西山田小学校	クマリフト(株)	×	11,000	保健給食室
1031	空調機修繕	千里第二小学校	日本設備工業(株)	◎	153,360	保健給食室
1032	リフト(昇降機)修繕	吹田第六小学校	(株)日立ビルシステム関西支社	×	687,500	保健給食室
1033	リフト(昇降機)修繕	豊津第二小学校	クマリフト(株)	×	74,520	保健給食室
1034	リフト(昇降機)修繕	山手小学校	菱電エレベータ施設(株)	×	414,700	保健給食室
1035	リフト(昇降機)修繕	吹田第三小学校	菱電エレベータ施設(株)	×	392,645	保健給食室
1036	リフト(昇降機)修繕	南山田小学校	菱電エレベータ施設(株)	×	72,360	保健給食室
1037	空調機修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	28,600	保健給食室
1038	空調機修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	243,100	保健給食室
1039	パーテーション撤去修繕	高野台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,680	放課後子ども育成室
1040	床修繕	吹三留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,950	放課後子ども育成室
1041	ガラス修繕	津雲台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	29,160	放課後子ども育成室
1042	カーテン設置修繕	片山留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,140	放課後子ども育成室
1043	カーテン設置修繕	南留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	31,320	放課後子ども育成室
1044	網戸設置修繕	南山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	39,960	放課後子ども育成室
1045	カーテン設置修繕	南留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	30,240	放課後子ども育成室
1046	給水管修繕	千里新田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,680	放課後子ども育成室
1047	蛍光灯修繕	山五留守家庭児童育成室	市川電器	◎	18,360	放課後子ども育成室
1048	ガラス修繕	古江台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	35,640	放課後子ども育成室
1049	波板・樋修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	113,410	放課後子ども育成室
1050	畳枠修繕	古江台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	48,600	放課後子ども育成室
1051	畳枠修繕	古江台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	47,520	放課後子ども育成室
1052	トイレ補修修繕	藤白台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	486,000	放課後子ども育成室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1053	北側入口タイル修繕	藤白台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	37,800	放課後子ども育成室
1054	南側入口タイル修繕	藤白台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	43,200	放課後子ども育成室
1055	コンセント修繕	山五留守家庭児童育成室	市川電器	◎	10,800	放課後子ども育成室
1056	カーテン設置修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,140	放課後子ども育成室
1057	カーテン設置修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	35,100	放課後子ども育成室
1058	ガラス修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	9,720	放課後子ども育成室
1059	カーテン設置修繕	江坂大池留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	18,360	放課後子ども育成室
1060	ガラス修繕	古江台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	8,640	放課後子ども育成室
1061	電話機増設修繕	南山田留守家庭児童育成室	永海電機(株)	◎	201,852	放課後子ども育成室
1062	ファクシミリ回線修繕	千里新田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	49,680	放課後子ども育成室
1063	カーテン設置修繕	千里新田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,140	放課後子ども育成室
1064	電灯スイッチ修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	10,400	放課後子ども育成室
1065	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	14,364	放課後子ども育成室
1066	カーテン設置修繕	東山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	45,360	放課後子ども育成室
1067	カーテン設置修繕	岸一留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	37,800	放課後子ども育成室
1068	カーテン設置修繕	岸一留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	27,000	放課後子ども育成室
1069	ガラス修繕	吹三留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,856	放課後子ども育成室
1070	耐熱パネル設置修繕	山五留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	38,880	放課後子ども育成室
1071	下足箱塗装修繕	藤白台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	185,112	放課後子ども育成室
1072	空調機電源増設修繕	岸一留守家庭児童育成室ほか3育成室	摂津電気工事(株)	◎	557,280	放課後子ども育成室
1073	電話回線増設修繕	東山田留守家庭児童育成室	(株)ナガワ	×	205,200	放課後子ども育成室
1074	電話回線増設修繕	豊一留守家庭児童育成室	平野電気工業(株)	◎	59,400	放課後子ども育成室
1075	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	7,992	放課後子ども育成室
1076	コンセント増設修繕	岸一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,680	放課後子ども育成室
1077	コンセント増設修繕	山手留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,680	放課後子ども育成室
1078	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,076	放課後子ども育成室
1079	カーテン、ホワイトボード設置修繕	高野台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	46,116	放課後子ども育成室
1080	カーテン、ホワイトボード設置修繕	高野台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	46,116	放課後子ども育成室
1081	ガラス修繕	片山留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	3,240	放課後子ども育成室
1082	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	14,040	放課後子ども育成室
1083	ガラス修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	9,720	放課後子ども育成室
1084	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	14,040	放課後子ども育成室
1085	畳表替修繕	北山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	22,680	放課後子ども育成室
1086	電源増設修繕	吹六留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	197,640	放課後子ども育成室
1087	扉修繕	山五留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,680	放課後子ども育成室
1088	網戸設置修繕	藤白台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	39,960	放課後子ども育成室
1089	網戸設置修繕	藤白台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	39,960	放課後子ども育成室
1090	網戸設置修繕	古江台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	186,840	放課後子ども育成室
1091	コンセント修繕	藤白台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	11,550	放課後子ども育成室
1092	床修繕	北山田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	49,960	放課後子ども育成室
1093	床修繕	北山田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	43,437	放課後子ども育成室
1094	ガラス修繕	吹三留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	10,560	放課後子ども育成室
1095	壁・屋根修繕	南山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,500	放課後子ども育成室
1096	排水管修繕	高野台留守家庭児童育成室	(株)オービス	×	49,995	放課後子ども育成室
1097	蛍光灯修繕	古江台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	18,150	放課後子ども育成室
1098	蛍光灯修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	18,150	放課後子ども育成室
1099	換気扇修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	14,300	放課後子ども育成室
1100	コンセント修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	9,317	放課後子ども育成室
1101	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,830	放課後子ども育成室
1102	ネットフェンス修繕	千里新田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	47,960	放課後子ども育成室
1103	壁修繕	千里新田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,720	放課後子ども育成室
1104	床補修修繕	山手留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	700,480	放課後子ども育成室
1105	床補修・間仕切設置修繕	片山留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	280,500	放課後子ども育成室
1106	手洗い設置修繕	南山田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	259,600	放課後子ども育成室
1107	通路屋根補修修繕	片山留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	297,000	放課後子ども育成室
1108	台所横タイル壁修繕	千里新田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	28,050	放課後子ども育成室
1109	コンセント修繕	千三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	10,450	放課後子ども育成室
1110	ホワイトボード設置修繕	片山留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1111	畳表替え修繕	山手留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	207,900	放課後子ども育成室
1112	蛍光灯修繕	千一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	17,600	放課後子ども育成室
1113	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,830	放課後子ども育成室
1114	洗濯機修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	7,150	放課後子ども育成室
1115	洗濯機修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	21,450	放課後子ども育成室
1116	排水管洗浄修繕	高野台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	41,800	放課後子ども育成室
1117	手洗い水栓修繕	藤白台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	24,200	放課後子ども育成室
1118	トイレ給水管修繕	千三留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	41,800	放課後子ども育成室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1119	排水管洗浄修繕	藤白台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	47,300	放課後子ども育成室
1120	東保育園 事務室棚引戸レール取替修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	23,760	保育幼稚園室
1121	いずみ保育園 玄関壁掛け扇風機取付・電気配線修繕	いずみ保育園	市川電器	◎	19,224	保育幼稚園室
1122	西山田保育園 2階前室扉鍵部品取替修繕	西山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	37,800	保育幼稚園室
1123	ことぶき保育園 2・3歳児室トイレロータンスレバー取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	10,562	保育幼稚園室
1124	千里山保育園 0歳児室トイレ照明器具配線改修修繕	千里山保育園	市川電器	◎	16,804	保育幼稚園室
1125	東保育園 駐輪場照明器具増設修繕	東保育園	大畑工務店	◎	189,000	保育幼稚園室
1126	垂水保育園 ホール窓ガラス入替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	37,800	保育幼稚園室
1127	西山田保育園 プール埋設止水バルブ部品取替修繕	西山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,800	保育幼稚園室
1128	垂水保育園 屋外照明器具取替修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	130,572	保育幼稚園室
1129	吹六保育園 0歳児室・事務室扉戸車取替修繕	吹六保育園	(株)渚アルミ建材	×	59,400	保育幼稚園室
1130	山三保育園 2階バルコニー天窗シール打替え修繕	山三保育園	(株)エフワンエヌ	×	199,800	保育幼稚園室
1131	山田保育園 給食室手洗器自動水栓取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	71,820	保育幼稚園室
1132	東保育園 1歳児室トイレロータンスレバー他修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	176,580	保育幼稚園室
1133	岸部保育園 4歳児室扉ガラス入替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,420	保育幼稚園室
1134	南千里保育園 給食室土間修繕	南千里保育園	(株)奥山工務店	◎	189,000	保育幼稚園室
1135	垂水保育園 3・5歳児室入口扉鍵修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	64,800	保育幼稚園室
1136	東保育園 2歳児室トイレフラッシュバルブ他修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	56,700	保育幼稚園室
1137	岸部保育園 5歳児室コンセント取替修繕	岸部保育園	山本電気工業(株)	◎	11,664	保育幼稚園室
1138	はぎのきこども園 3歳児室窓ガラス入替修繕	はぎのきこども園	ヤマト硝子店	×	43,848	保育幼稚園室
1139	垂水保育園 2階テラス雨避けカーテン危険除去・撤去修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	54,000	保育幼稚園室
1140	吹田第一幼稚園 門扉修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	14,040	保育幼稚園室
1141	ことぶき保育園 自家用電気工作物点検・調整修繕	ことぶき保育園	一般財団法人関西電気保安協会	○	13,607	保育幼稚園室
1142	東保育園 園庭フェンス格子修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	58,320	保育幼稚園室
1143	吹一保育園 正門門扉門位置調整修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	44,280	保育幼稚園室
1144	吹一保育園 立格子門扉加工修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	65,880	保育幼稚園室
1145	岸部保育園 0・1歳児室トイレ汚物槽水栓部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,796	保育幼稚園室
1146	ことぶき保育園 調乳室シンク用水栓部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,896	保育幼稚園室
1147	山三保育園 医務室手洗場給排水管部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,896	保育幼稚園室
1148	山三保育園 3歳児室トイレハイタンク部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	17,172	保育幼稚園室
1149	岸部保育園 2歳児室トイレ便座・ハイタンク部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,036	保育幼稚園室
1150	千里山保育園 給食室サッシ部品取替・壁シール打ち修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	47,520	保育幼稚園室
1151	山三保育園 4・5歳児室トイレ壁タイル修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	5,400	保育幼稚園室
1152	片山保育園 0・4歳児室・給食室扉部品取替修繕	片山保育園	(株)渚アルミ建材	×	75,600	保育幼稚園室
1153	南千里保育園 1歳児室シンク・トイレ汚物槽排水管詰り修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	54,540	保育幼稚園室
1154	吹一保育園 2歳児室トイレハイタンク漏水修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	52,920	保育幼稚園室
1155	千三保育園 2・3歳児室トイレ部品調整・取替修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	29,160	保育幼稚園室
1156	ことぶき保育園 4・5歳児室トイレロータンスレバー部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	40,824	保育幼稚園室
1157	千里山保育園 2歳児室手洗場水栓部品取替修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	19,980	保育幼稚園室
1158	西山田保育園 2歳児室トイレ換気扇部品取替修繕	西山田保育園	(株)近畿電設	◎	41,040	保育幼稚園室
1159	岸部保育園 1歳児室手洗場給排水設備部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,504	保育幼稚園室
1160	岸部第一幼稚園 3歳児保育室手洗い場水栓修繕	岸部第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,417	保育幼稚園室
1161	豊津第一幼稚園 幼児便器洗浄管漏水修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,580	保育幼稚園室
1162	吹田第一幼稚園 廊下照明器具修繕	吹田第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	34,560	保育幼稚園室
1163	豊津第一幼稚園 プール給排水設備修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	46,116	保育幼稚園室
1164	南山田幼稚園 プールシート修繕	南山田幼稚園	守山建設(株)	◎	96,120	保育幼稚園室
1165	岸部保育園 0・1歳児室トイレ沐浴槽水栓部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	103,140	保育幼稚園室
1166	千里山保育園 0歳児室前園庭スロープ取替修繕	千里山保育園	(株)橋本工務店	◎	172,800	保育幼稚園室
1167	岸部保育園 3・4歳児室トイレ手洗器排水管部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	24,840	保育幼稚園室
1168	垂水保育園 園庭水銀灯柱部品取替修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	22,356	保育幼稚園室
1169	いずみ保育園 園内通用扉安全防護スクリーン取付修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	197,640	保育幼稚園室
1170	南千里保育園 ホール床板張替修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	103,680	保育幼稚園室
1171	千里山保育園 給食調理員控室壁紙張替修繕	千里山保育園	(株)橋本工務店	◎	108,000	保育幼稚園室
1172	東保育園 プール内部床・側面修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	41,040	保育幼稚園室
1173	千里山保育園 プール系統埋設給水管漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,800	保育幼稚園室
1174	千三保育園 給食室網戸取替修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	78,840	保育幼稚園室
1175	岸部保育園 5歳児室手洗用シンク排水管部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	17,604	保育幼稚園室
1176	千三保育園 敷地内埋設止水バルブ漏水修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,800	保育幼稚園室
1177	山田保育園 給食室シンク用・2歳児室トイレ手洗用水栓レバー取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	30,780	保育幼稚園室
1178	片山保育園 1歳児室照明器具取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	47,304	保育幼稚園室
1179	山田保育園 4・5歳児室トイレ窓部品取替修繕	山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	64,800	保育幼稚園室
1180	山三保育園 2・5歳児室天井扇・1歳児室トイレ換気扇部品取替修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	172,800	保育幼稚園室
1181	岸部保育園 シャワー室シャワーホース部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,040	保育幼稚園室
1182	南千里保育園 園庭手洗場取替修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	132,840	保育幼稚園室
1183	片山保育園 プール内部床・側面修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	71,280	保育幼稚園室
1184	吹田第一幼稚園 プール床修繕	吹田第一幼稚園	(株)関根工務店	◎	91,119	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1185	吹田南幼稚園 吹田南幼稚園建具修繕	吹田南幼稚園	(株)関根工務店	◎	135,000	保育幼稚園室
1186	山田保育園 敷地内電話引込線調整修繕	山田保育園	西日本電信電話(株)	×	10,692	保育幼稚園室
1187	西山田保育園側溝水はけ改良修繕業務	西山田保育園	守山建設(株)	◎	498,960	保育幼稚園室
1188	吹田南幼稚園 園児用トイレ系統排水水詰り修繕	吹田南幼稚園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	104,760	保育幼稚園室
1189	東佐井寺幼稚園 フェンス修繕	東佐井寺幼稚園	(株)堀田工務店	◎	172,800	保育幼稚園室
1190	吹田第一幼稚園 トイレ大便器フラッシュバルブ漏水修繕	吹田第一幼稚園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	24,084	保育幼稚園室
1191	はぎのきこども園 東門電子錠部品取替修繕	はぎのきこども園	日本設備工業(株)	×	77,760	保育幼稚園室
1192	南千里保育園 園庭段鼻タイル張替修繕	南千里保育園	(株)橋本工務店	◎	49,680	保育幼稚園室
1193	西山田保育園 3歳児室床張替え修繕	西山田保育園	守山建設(株)	◎	152,280	保育幼稚園室
1194	西山田保育園 園庭鳥小屋撤去修繕	西山田保育園	(株)奥山工務店	◎	199,800	保育幼稚園室
1195	山田保育園 給食室シンク用蓋取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	16,200	保育幼稚園室
1196	岸部保育園 職員休憩室間仕切り部品取替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	29,160	保育幼稚園室
1197	南千里保育園 廊下床材張替え修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	18,360	保育幼稚園室
1198	岸部保育園 5歳児室照明器具部品取替修繕	岸部保育園	山本電気工業(株)	◎	100,440	保育幼稚園室
1199	山田保育園 電気設備機器・壁掛扇風機部品取替修繕	山田保育園	山本電気工業(株)	◎	98,280	保育幼稚園室
1200	千三保育園 ホール窓硝子張替え修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	69,120	保育幼稚園室
1201	ことぶき保育園 2・3・4・5歳児室男児用トイレ給水部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	30,132	保育幼稚園室
1202	山田保育園 5歳児室手洗い場水栓部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	30,780	保育幼稚園室
1203	ことぶき保育園 プール内床・壁面修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	61,560	保育幼稚園室
1204	東保育園 3・4歳児室トイレ入口扉戸車取替修繕	東保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,680	保育幼稚園室
1205	山田保育園 1歳児室手洗い場排水設備清掃・部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	24,624	保育幼稚園室
1206	南千里保育園 園庭足洗い場コーナーガード取付修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	36,720	保育幼稚園室
1207	山三保育園 正門蝶番調整修繕	山三保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,680	保育幼稚園室
1208	垂水保育園 1階職員用トイレ入口扉硝子入替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	54,000	保育幼稚園室
1209	ことぶき保育園 1・2歳児室テラス柵取替修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	166,860	保育幼稚園室
1210	東保育園 園庭手洗い場水栓部品取替修繕	東保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	27,540	保育幼稚園室
1211	千里山保育園 スロープ照明器具部品取替修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	11,664	保育幼稚園室
1212	吹六保育園 1歳児室手洗い場排水設備部品取替修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	12,312	保育幼稚園室
1213	垂水保育園 令和元年7月30日器物損壊事件による外壁汚損復旧(正門壁塗装)修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	38,880	保育幼稚園室
1214	千里新田幼稚園 廊下床修繕	千里新田幼稚園	エコー建設(株)	◎	188,460	保育幼稚園室
1215	吹田第三幼稚園 ブレーカー修繕	吹田第三幼稚園	三光電気工業(株)	◎	28,080	保育幼稚園室
1216	山田第一幼稚園 職員室空調機修繕	山田第一幼稚園	(株)関根水道工業所	◎	76,680	保育幼稚園室
1217	千三保育園 3歳児室GHPエアコン調査点検修繕	千三保育園	ケイラインエンジニアリング(株)	×	12,528	保育幼稚園室
1218	南千里保育園 園庭小プールコンクリート部分撤去修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	178,200	保育幼稚園室
1219	山田保育園 4歳児室扉戸車取替修繕	山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	48,600	保育幼稚園室
1220	いずみ保育園 ポール用さや管取付修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	48,600	保育幼稚園室
1221	垂水保育園 1歳児室手洗い場排水管部品取替修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	16,848	保育幼稚園室
1222	垂水保育園 3歳児室他網戸張替・取付修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	168,480	保育幼稚園室
1223	南千里保育園 1歳児室手洗場水栓・排水管部品取替修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	29,160	保育幼稚園室
1224	東保育園 給食室入口扉錠部品取付修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	46,440	保育幼稚園室
1225	片山保育園 給食室入口扉部品取替修繕	片山保育園	(株)渚アルミ建材	×	57,240	保育幼稚園室
1226	南千里保育園 2歳児室トイレ給水管部品取替修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	5,940	保育幼稚園室
1227	吹一保育園駐輪場舗装修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	845,224	保育幼稚園室
1228	吹一保育園プール改修修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	1,269,669	保育幼稚園室
1229	ことぶき保育園 給食室ガス警報器取替修繕	ことぶき保育園	(株)フレックス北大阪	◎	11,772	保育幼稚園室
1230	江坂大池幼稚園 会議室窓修繕	江坂大池幼稚園	(株)関根工務店	◎	49,680	保育幼稚園室
1231	江坂大池幼稚園 外部土間修繕	江坂大池幼稚園	(株)関根工務店	◎	108,000	保育幼稚園室
1232	豊津第一幼稚園 保育室照明器具修繕	豊津第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,240	保育幼稚園室
1233	千里第二幼稚園 誘導灯修繕	千里第二幼稚園	日本設備工業(株)	×	64,800	保育幼稚園室
1234	南千里保育園 給食室シンク水栓取替修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	65,556	保育幼稚園室
1235	千三保育園 3歳児トイレ小便器・汚物槽給排水不良修繕	千三保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	9,363	保育幼稚園室
1236	千三保育園 2歳児トイレ女子便器詰り修繕	千三保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	9,936	保育幼稚園室
1237	吹一保育園 2歳児室網戸修繕	吹一保育園	(株)渚アルミ建材	×	32,400	保育幼稚園室
1238	吹一保育園 4・5歳児トイレ喪失網戸取付修繕	吹一保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,520	保育幼稚園室
1239	吹一保育園 給食室網戸修繕	吹一保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,680	保育幼稚園室
1240	岸部第一幼稚園 職員用トイレ洋便器排水不良修繕	岸部第一幼稚園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	49,140	保育幼稚園室
1241	片山幼稚園 園児用大便器止水不良修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	41,580	保育幼稚園室
1242	佐竹台幼稚園 コスモス組他1保育室黒板修繕	佐竹台幼稚園	守山建設(株)	◎	104,500	保育幼稚園室
1243	はぎのきこども園 自動火災報知設備断線修繕	はぎのきこども園	第一防災(株)	×	127,440	保育幼稚園室
1244	千里新田幼稚園 1階テラスコンクリート土間修繕	千里新田幼稚園	エコー建設(株)	◎	98,280	保育幼稚園室
1245	佐竹台幼稚園 電気錠修繕	佐竹台幼稚園	山本電気工業(株)	◎	110,000	保育幼稚園室
1246	片山幼稚園 職員室照明器具修繕	片山幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1247	吹田南幼稚園 遊戯室ドア修繕	吹田南幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	38,500	保育幼稚園室
1248	垂水保育園 園庭外周柵修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	124,200	保育幼稚園室
1249	吹田第一幼稚園 廊下照明器具修繕	吹田第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1250	岸部保育園 給食室三槽シンク用・回転釜用水栓部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	44,820	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1251	ことぶき保育園 4・5歳児室入口足洗い場水栓部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	13,802	保育幼稚園室
1252	ことぶき保育園 4歳児室前廊下窓硝子入替修繕	ことぶき保育園	ヤマト硝子店	×	23,004	保育幼稚園室
1253	垂水保育園 放送設備調整修繕	垂水保育園	(株)近畿電設	◎	75,600	保育幼稚園室
1254	垂水保育園 通用門前土部分修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	108,000	保育幼稚園室
1255	垂水保育園 事務室照明器具・ホール前トイレ換気扇部品取替修繕	垂水保育園	日本設備工業(株)	×	84,240	保育幼稚園室
1256	西山田保育園 2階ベランダ出入口扉部品取替修繕	西山田保育園	守山建設(株)	◎	82,080	保育幼稚園室
1257	西山田保育園 2階廊下換気扇部品取替修繕	西山田保育園	(株)近畿電設	◎	49,680	保育幼稚園室
1258	千三保育園 給食室シンク排水管部品取替修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,580	保育幼稚園室
1259	いずみ保育園 1歳児室照明器具取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	87,480	保育幼稚園室
1260	吹六保育園 正門電気錠取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	121,500	保育幼稚園室
1261	南千里保育園 1歳児室窓ガラス入替修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	37,800	保育幼稚園室
1262	ことぶき保育園 屋外洗濯機置場屋根張替修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	182,412	保育幼稚園室
1263	いずみ保育園 ホール扉ガラス入替修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	45,360	保育幼稚園室
1264	山三保育園 4・5歳児室トイレ換気扇部品取替修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	16,416	保育幼稚園室
1265	いずみ保育園 1歳児室天井扇部品取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	66,960	保育幼稚園室
1266	いずみ保育園 給食室換気扇部品取替修繕	いずみ保育園	日本設備工業(株)	×	50,760	保育幼稚園室
1267	千三保育園 事務室扉戸車取替修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	30,888	保育幼稚園室
1268	南千里保育園 園庭埋設給排水管漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	51,840	保育幼稚園室
1269	ことぶき保育園 職員更衣室手洗場水栓部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	19,980	保育幼稚園室
1270	岸部保育園 3・4歳児室トイレ給水管部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	21,492	保育幼稚園室
1271	山田保育園 調乳室シンク用水栓部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	29,700	保育幼稚園室
1272	山田保育園 給食室ガスコンロ部品取替修繕	山田保育園	(株)フレックス北大阪	◎	27,089	保育幼稚園室
1273	南千里保育園 園庭国旗掲揚用ポール整備修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	199,260	保育幼稚園室
1274	垂水保育園 園庭プール床修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	197,640	保育幼稚園室
1275	山田保育園 給食室給水管取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	176,796	保育幼稚園室
1276	吹田市立江坂大池幼稚園正門防犯柵取付修繕	江坂大池幼稚園	エコー建設(株)	◎	347,270	保育幼稚園室
1277	岸部保育園 園外周スチールフェンス修繕	岸部保育園	(株)ナカイ建設	◎	116,640	保育幼稚園室
1278	山田第一幼稚園 プール床修繕	山田第一幼稚園	大畑工務店	◎	176,000	保育幼稚園室
1279	山田第一幼稚園 警備員小屋ガラス入替修繕	山田第一幼稚園	大畑工務店	◎	50,600	保育幼稚園室
1280	南山田幼稚園 足洗い場土間グレーチング修繕	南山田幼稚園	(株)奥山工務店	◎	129,800	保育幼稚園室
1281	岸部第一幼稚園 ピロティ照明器具修繕	岸部第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	49,500	保育幼稚園室
1282	岸部第一幼稚園 外廊下照明器具修繕	岸部第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	48,400	保育幼稚園室
1283	豊津第一幼稚園 巾木型笠木塗装修繕	豊津第一幼稚園	(株)関根工務店	◎	45,210	保育幼稚園室
1284	岸部第一幼稚園 職員用トイレ洋便器系統排水管詰り修繕	岸部第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,300	保育幼稚園室
1285	西山田保育園 給食室排気ファン部品取替修繕	西山田保育園	(株)三機サービス	○	66,000	保育幼稚園室
1286	山田保育園 4・5歳児室トイレハイタンク部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	52,030	保育幼稚園室
1287	ことぶき保育園 女性職員用トイレ便座取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,400	保育幼稚園室
1288	吹田市立江坂大池幼稚園 職員室空調設備修繕	江坂大池幼稚園	(株)関根水道工業所	◎	748,000	保育幼稚園室
1289	山田第一幼稚園 玄関等段差解消修繕	山田第一幼稚園	大畑工務店	◎	187,000	保育幼稚園室
1290	南千里保育園 園庭ネットフェンス修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	23,100	保育幼稚園室
1291	山三保育園 休憩室内シャワー排水管・敷地内埋設会所詰り修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,300	保育幼稚園室
1292	山三保育園 2歳児室トイレ内シャワー水栓部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,850	保育幼稚園室
1293	垂水保育園 給食室入口扉錠取替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1294	千里山保育園 玄関スロープ照明器具部品取替修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	56,650	保育幼稚園室
1295	西山田保育園 火災報知器取替修繕	西山田保育園	第一防災(株)	×	38,500	保育幼稚園室
1296	山三保育園 4・5歳児室トイレ・休憩室シンク給水管部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	91,300	保育幼稚園室
1297	吹一保育園 0歳児室扉ガラス張替修繕	吹一保育園	(株)渚アルミ建材	×	44,000	保育幼稚園室
1298	山三保育園 2歳児室大人用トイレハイタンク部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	6,930	保育幼稚園室
1299	吹六保育園 正門電子錠部品取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	127,600	保育幼稚園室
1300	南千里保育園 園庭プール横排水溝修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	174,433	保育幼稚園室
1301	千里山保育園 調理員用トイレ給水管部品取替修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	38,830	保育幼稚園室
1302	江坂大池幼稚園 園内各水栓不良修繕	江坂大池幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	54,230	保育幼稚園室
1303	豊津第一幼稚園 電気錠修繕	豊津第一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	28,600	保育幼稚園室
1304	豊津第一幼稚園 保育室照明器具修繕	豊津第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1305	岸部保育園 1歳児室扉ガラス入替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1306	垂水保育園 給食室3槽シンク用給水管部品取替修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	19,800	保育幼稚園室
1307	千三保育園 ガス警報器取替修繕	千三保育園	(株)クラッセル	×	11,990	保育幼稚園室
1308	吹一保育園 2歳児室トイレ・3歳児室手洗い場給水管部品取替修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	24,200	保育幼稚園室
1309	吹一保育園 分電盤錠取替修繕	吹一保育園	山本電気工業(株)	◎	20,900	保育幼稚園室
1310	いずみ保育園 玄関軒天コンクリート欠損修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	138,600	保育幼稚園室
1311	吹六保育園 5歳児室トイレ個室扉取替修繕	吹六保育園	(株)渚アルミ建材	×	199,100	保育幼稚園室
1312	いずみ保育園 0歳児室照明器具部品取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1313	岸部保育園 2歳児室扉ガラス入替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1314	ことぶき保育園 0・1歳児室トイレ給水タンク部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	25,850	保育幼稚園室
1315	ことぶき保育園 5歳児室トイレ個室扉取替修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	199,100	保育幼稚園室
1316	垂水保育園 2階ホール前トイレ入口扉部品取替修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	22,000	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1317	岸部保育園 2歳児室入口扉ガラス入替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1318	山田保育園 4歳児室手洗い場水栓部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	30,470	保育幼稚園室
1319	西山田保育園 給食室入口扉部品取替修繕	西山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	59,400	保育幼稚園室
1320	ことぶき保育園 3歳児室手洗い場水栓部品取替修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,370	保育幼稚園室
1321	いずみ保育園 給食室回転釜用・3槽シンク用水栓部品取替修繕	いずみ保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,930	保育幼稚園室
1322	山三保育園 給食室2槽用水栓部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	11,000	保育幼稚園室
1323	吹田市立山田第三幼稚園階段ノンスリップ修繕	山田第三幼稚園	(株)奥山工務店	◎	231,000	保育幼稚園室
1324	千里山保育園 ホール床段差調整修繕	千里山保育園	(株)橋本工務店	◎	93,500	保育幼稚園室
1325	はぎのきこども園 敷地内ポール灯照明タイマー調整修繕	はぎのきこども園	日本設備工業(株)	×	40,700	保育幼稚園室
1326	岸部保育園 男性職員用トイレ水栓部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	32,780	保育幼稚園室
1327	吹一保育園 事務室入口扉錠調整修繕	吹一保育園	(株)渚アルミ建材	×	19,800	保育幼稚園室
1328	山三保育園 0・1歳児室トイレ排水トラップ部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	25,256	保育幼稚園室
1329	山三保育園 0・1歳児室幼児用トイレ排水管異物撤去修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	188,100	保育幼稚園室
1330	垂水保育園 ホール非常口扉ガラス入替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	55,000	保育幼稚園室
1331	千里新田幼稚園 保育室照明器具修繕	千里新田幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1332	片山幼稚園 トイレ系統排水管詰り・通管修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	66,000	保育幼稚園室
1333	ことぶき保育園 事務室入口扉錠取替修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	33,000	保育幼稚園室
1334	西山田保育園 2歳児室トイレ入口扉部品取替修繕	西山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	99,000	保育幼稚園室
1335	垂水保育園 園内西側通路防犯灯取付修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	101,200	保育幼稚園室
1336	垂水保育園 園内北西側通路防犯灯取付修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	174,900	保育幼稚園室
1337	吹田第三幼稚園 複合遊具修繕	吹田第三幼稚園	日都産業(株)	×	85,800	保育幼稚園室
1338	千里第二幼稚園 園庭手足洗い場水栓不良修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	27,940	保育幼稚園室
1339	千里第二幼稚園 インターホン修繕	千里第二幼稚園	日本設備工業(株)	×	49,500	保育幼稚園室
1340	西山田保育園 3歳児室トイレ手洗場排水部品取替修繕	西山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	48,235	保育幼稚園室
1341	ことぶき保育園 0歳児室他入口扉錠取替修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	154,000	保育幼稚園室
1342	吹一保育園 給食室3槽シンク側面研磨溶接修繕	吹一保育園	(株)中西製作所	×	69,300	保育幼稚園室
1343	山田保育園 3歳児室手洗場水栓部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	9,999	保育幼稚園室
1344	垂水保育園 2階ホール前トイレ網戸張替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	22,000	保育幼稚園室
1345	吹一保育園 2歳児室トイレ手洗場給排水部品取替修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	77,550	保育幼稚園室
1346	南千里保育園 1歳児室照明器具部品取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1347	垂水保育園 2歳児室窓ガラス張替修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1348	吹一保育園 園庭スチールフェンス溶接修繕	吹一保育園	(株)橋本工務店	◎	38,500	保育幼稚園室
1349	吹一保育園 2階廊下床シート張替修繕	吹一保育園	(株)橋本工務店	◎	110,000	保育幼稚園室
1350	垂水保育園 4歳児室照明器具部品取替修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1351	片山保育園 5歳児室照明器具部品取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1352	山三保育園 4・5歳児室手洗い場給水管部品取替修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,170	保育幼稚園室
1353	千里山保育園 2歳児室手洗い場給水管部品取替修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	30,800	保育幼稚園室
1354	吹六保育園 0・1歳児室他トイレ給水設備部品取替修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	31,900	保育幼稚園室
1355	岸部保育園 給食室給水設備部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	58,740	保育幼稚園室
1356	岸部保育園 正門門扉点検調整修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	55,000	保育幼稚園室
1357	西山田保育園 3歳児室汚物流し用ロータンク部品取替修繕	西山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,140	保育幼稚園室
1358	岸部保育園 伸縮ゲート錠取替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	50,600	保育幼稚園室
1359	東保育園 給食室排気設備分解清掃・点検修繕	東保育園	(株)日本保健衛生協会	◎	55,000	保育幼稚園室
1360	吹田第三幼稚園 廊下照明器具修繕	吹田第三幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1361	豊津第一幼稚園 保育室照明器具修繕	豊津第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1362	千里新田幼稚園 職員用トイレ及び園児用トイレ給排水設備修繕	千里新田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	21,780	保育幼稚園室
1363	吹田第三幼稚園 保育室手洗い場水栓漏水修繕	吹田第三幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,700	保育幼稚園室
1364	吹一保育園 4歳児室トイレ排水設備詰り修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	154,660	保育幼稚園室
1365	千三保育園 敷地内埋設排水部品取替修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	89,100	保育幼稚園室
1366	東保育園 3・4歳児室入口扉ガラス入替修繕	東保育園	エーコー建設(株)	◎	78,188	保育幼稚園室
1367	千里山保育園 自転車置場用門扉部品取替修繕	千里山保育園	(株)橋本工務店	◎	77,000	保育幼稚園室
1368	岸部保育園 視診室入口扉錠取替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	68,200	保育幼稚園室
1369	千三保育園 0・1歳児室天井内排水管他漏水修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	68,090	保育幼稚園室
1370	岸部保育園 2歳児室入口扉ガラス入替修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	48,400	保育幼稚園室
1371	垂水保育園 2階ホール前トイレ掃除用シンク給水設備部品取替修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	8,008	保育幼稚園室
1372	山田保育園 給食室回転釜用水栓他部品取替修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,720	保育幼稚園室
1373	吹一保育園 2歳児室トイレ大人用便器ハイタンク部品取替修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	34,540	保育幼稚園室
1374	岸部保育園 給食室3槽シンク用他水栓部品取替修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	62,700	保育幼稚園室
1375	片山保育園 1歳児室トイレ給水管部品取替修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	22,330	保育幼稚園室
1376	西山田保育園 2階トイレ入口扉ガラス入替修繕	西山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	41,800	保育幼稚園室
1377	南千里保育園 ホール窓ガラス入替修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	45,100	保育幼稚園室
1378	佐竹台幼稚園 職員室前中庭 マンホール詰り修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	25,300	保育幼稚園室
1379	吹田第三幼稚園 校門前花壇タイル修繕	吹田第三幼稚園	岩本工業(株)	◎	49,635	保育幼稚園室
1380	岸部第一幼稚園 保育室等床修繕	岸部第一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	159,093	保育幼稚園室
1381	吹田第三幼稚園 スロープ防滑シート張替え修繕	吹田第三幼稚園	岩本工業(株)	◎	36,250	保育幼稚園室
1382	千里新田幼稚園 保育室・遊戯室照明器具修繕	千里新田幼稚園	(株)近畿電設	◎	49,500	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1383	千三保育園 2歳児室トイレ系統排水管詰り修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	30,800	保育幼稚園室
1384	ことぶき保育園 0・1歳児室トイレ系統排水管詰り修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	96,800	保育幼稚園室
1385	千里新田幼稚園 男子用トイレ障がい者用手摺取付修繕	千里新田幼稚園	大畑工務店	◎	99,000	保育幼稚園室
1386	垂水保育園屋外側溝修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	550,000	保育幼稚園室
1387	西山田保育園非常放送設備改修修繕	西山田保育園	第一防災(株)	×	1,138,500	保育幼稚園室
1388	南山田幼稚園 インターホン修繕	南山田幼稚園	日本設備工業(株)	×	162,800	保育幼稚園室
1389	豊津第一幼稚園 保育室照明器具修繕	豊津第一幼稚園	(株)近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1390	千里新田幼稚園 遊戯室照明器具修繕	千里新田幼稚園	(株)近畿電設	◎	49,500	保育幼稚園室
1391	豊津第一幼稚園 園児用トイレフラッシュバルブ不良修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	17,930	保育幼稚園室
1392	片山幼稚園 給排水設備修理	片山幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	32,120	保育幼稚園室
1393	東保育園旗揚げポール立替え修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	207,350	保育幼稚園室
1394	千里山保育園園庭境界ブロック塀倒壊防護修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	323,400	保育幼稚園室
1395	垂水保育園園庭整地(小屋撤去)修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	363,000	保育幼稚園室
1396	山田保育園旗揚げポール立替え修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	237,050	保育幼稚園室
1397	山三保育園階段ノンスリップ他修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	244,992	保育幼稚園室
1398	垂水保育園北側外壁修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	583,000	保育幼稚園室
1399	山三保育園スロープ滑り止め修繕	山三保育園	(株)橋本工務店	◎	660,000	保育幼稚園室
1400	西山田保育園スロープ滑り止め修繕	西山田保育園	(株)橋本工務店	◎	528,000	保育幼稚園室
1401	山三保育園外壁部分修繕	山三保育園	(株)エフワンエヌ	×	863,500	保育幼稚園室
1402	岸部保育園 ホール園庭側ガラス修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	59,400	保育幼稚園室
1403	南千里保育園 1才室窓ガラス修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	44,000	保育幼稚園室
1404	山三保育園 2歳児室給排水設備修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,850	保育幼稚園室
1405	垂水保育園 2歳児室給排水設備修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	42,680	保育幼稚園室
1406	千三保育園 1歳児室系統排水管詰り修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	42,680	保育幼稚園室
1407	西山田保育園 2歳児トイレタンク内ボルトタップ修繕	西山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,730	保育幼稚園室
1408	西山田保育園 3歳児トイレ小便器排水管修繕	西山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	166,100	保育幼稚園室
1409	山田保育園 1歳児室トイレ給排水設備修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	136,400	保育幼稚園室
1410	西山田保育園 プール用シャワー漏水修繕	西山田保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1411	片山保育園 3歳児室トイレシャワーヘッド破損修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,260	保育幼稚園室
1412	西山田保育園 ホール蛍光灯修繕	西山田保育園	山本電気工業(株)	◎	24,200	保育幼稚園室
1413	千三保育園 2歳児室トイレ換気扇修繕	千三保育園	山本電気工業(株)	◎	45,650	保育幼稚園室
1414	垂水保育園 0歳児室電気スイッチ修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	14,080	保育幼稚園室
1415	西山田保育園 3歳児室蛍光灯修繕	西山田保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1416	いずみ保育園 4歳5歳室トイレ換気扇修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	45,650	保育幼稚園室
1417	南千里保育園 0歳児室照明器具取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1418	南千里保育園 事務所前照明器具取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1419	山三保育園 ホールコンセント取替修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1420	西山田保育園 階段室壁修繕	西山田保育園	(株)奥山工務店	◎	45,100	保育幼稚園室
1421	いずみ保育園 屋外排水管詰り除去	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1422	山三保育園 2歳児室トイレサッシ戸車取替修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	31,900	保育幼稚園室
1423	山三保育園 3歳児室トイレ手洗い詰り除去修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	8,800	保育幼稚園室
1424	山三保育園 1歳児室タオル掛面壁修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1425	千三保育園 1歳児室扉戸車修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1426	千三保育園 4・5歳児室扉戸車修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	37,400	保育幼稚園室
1427	東保育園 4歳児室他4か所サッシ戸車取替修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	94,050	保育幼稚園室
1428	いずみ保育園 3歳児室照明器具取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1429	垂水保育園 ホール前照明器具修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	102,300	保育幼稚園室
1430	山三保育園 プール横壁内電気配管修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	109,230	保育幼稚園室
1431	垂水保育園 門電気錠修繕	垂水保育園	日本設備工業(株)	×	83,600	保育幼稚園室
1432	片山保育園 調理室照明器具修繕	片山保育園	日本設備工業(株)	×	66,000	保育幼稚園室
1433	西山田保育園 3歳児室トイレ天井ボード修繕	西山田保育園	(株)橋本工務店	◎	93,500	保育幼稚園室
1434	西山田保育園乳児室側階段踊場外壁修繕	西山田保育園	(株)奥山工務店	◎	261,800	保育幼稚園室
1435	山田保育園 ホール天井扇修繕	山田保育園	山本電気工業(株)	◎	119,350	保育幼稚園室
1436	山田保育園 ホール天井扇修繕	山田保育園	山本電気工業(株)	◎	119,350	保育幼稚園室
1437	千里山保育園 旗揚げポール修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	19,316	保育幼稚園室
1438	片山保育園 旗揚げポール修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	19,316	保育幼稚園室
1439	山三保育園 旗揚げポール修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	19,316	保育幼稚園室
1440	吹六保育園 旗揚げポール修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	19,316	保育幼稚園室
1441	垂水保育園屋外フェンス・擁壁塗装修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	1,815,000	保育幼稚園室
1442	西山田保育園 事務室床修繕	西山田保育園	大畑工務店	◎	137,500	保育幼稚園室
合計					199,391,058	

令和2年度(2020年度)修繕業務契約実績一覧

※市内業者の区分: 「◎」は市内業者(市内本店)、「○」は市内業者(市内支店)、「×」は市外業者。

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1	北校舎雨漏れ修繕	桃山台小学校	バリヤコート(株)	◎	199,650	学校管理課
2	1階校務員室横水栓修繕	佐井寺小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
3	2F給食配膳室横壁修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	199,100	学校管理課
4	2F給食配膳室横波板修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	161,700	学校管理課
5	プールサイド洗い場壁修繕	古江台小学校	(株)関根工務店	◎	990,000	学校管理課
6	教室内装修繕	吹田南小学校	(株)奥山工務店	◎	297,000	学校管理課
7	便所間仕切他修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	319,000	学校管理課
8	給食調理室雨漏れ修繕	豊津第二小学校	バリヤコート(株)	◎	968,000	学校管理課
9	下足室雨漏れ修繕	高野台小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
10	教室カーテンレール修繕	千里丘北小学校	(株)奥山工務店	◎	199,100	学校管理課
11	屋内運動場ステージ横扉修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,300	学校管理課
12	1階給食室扉修繕	千里新田小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,830	学校管理課
13	屋内運動場扉修繕	豊津第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
14	給食室扉修繕	千里第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,940	学校管理課
15	正門前植木柵撤去修繕	佐井寺小学校	(株)関根工務店	◎	369,738	学校管理課
16	1F女子トイレ扉開閉不良修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	49,885	学校管理課
17	プール壁ほか修繕	西山田小学校	(株)ビック	◎	970,000	学校管理課
18	小プール土間修繕	佐井寺小学校	(株)倉岡工務店	◎	1,298,000	学校管理課
19	スロープ舗装修繕	佐竹台小学校	(株)関根工務店	◎	297,000	学校管理課
20	1F職員室南側雨どい下部破損修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	77,066	学校管理課
21	屋内運動場入口扉修繕	古江台小学校	(株)三装	×	25,300	学校管理課
22	プール入口扉支柱修繕	山田第二小学校	(株)三装	×	48,400	学校管理課
23	第一理科室ドア錠前修繕	山田第二小学校	(株)三装	×	25,300	学校管理課
24	北門門扉修繕	北山田小学校	(株)三装	×	48,400	学校管理課
25	ゴミ置場扉修繕	吹田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	94,600	学校管理課
26	給食用門扉修繕	北山田小学校	(株)三装	×	48,950	学校管理課
27	屋内運動場雨漏れ修繕	高野台小学校	バリヤコート(株)	◎	990,000	学校管理課
28	教室背面黒板貼替え	桃山台小学校	(株)第一黒板製作所	×	122,100	学校管理課
29	北門門扉修繕	吹田第三小学校	(株)三装	×	137,500	学校管理課
30	階段踊り場床押え金物修繕	豊津第一小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
31	掲揚台ロープ等修繕	吹田第三小学校	大畑工務店	◎	96,250	学校管理課
32	掲揚台ロープ等修繕	千里第二小学校	大畑工務店	◎	96,250	学校管理課
33	掲揚台ロープ等修繕	千里第三小学校	大畑工務店	◎	107,250	学校管理課
34	給食調理室前雨漏れ修繕	吹田第六小学校	バリヤコート(株)	◎	165,000	学校管理課
35	プール壁ほか修繕	吹田第一小学校	(株)ビック	◎	1,283,409	学校管理課
36	渡り廊下スロープ修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	199,210	学校管理課
37	プール集水柵蓋修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
38	防球ネット修繕	佐井寺小学校	旭体育施設(株)	×	470,800	学校管理課
39	プール防水シート修繕	吹田第六小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
40	2階男子トイレ床タイル修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	85,800	学校管理課
41	給食調理室雨漏れ修繕	山田第三小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
42	渡り廊下屋根腐食修繕	千里第三小学校	(株)関根工務店	◎	146,179	学校管理課
43	5年2組入口扉修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,400	学校管理課
44	屋内運動場前通路土間修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	110,000	学校管理課
45	給食室防虫ネット修繕	岸部第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	198,000	学校管理課
46	廊下天井ボード他修繕	佐竹台小学校	守山建設(株)	◎	119,900	学校管理課
47	木製バスケットボード修繕	千里第三小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	110,000	学校管理課
48	渡り通路雨漏れ修繕	山田第一小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
49	職員室・校長室・会議室網戸修繕	山手小学校	(株)三装	○	198,990	学校管理課
50	職員室横開放廊下波板修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	114,400	学校管理課
51	廊下雨水排水管修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	385,000	学校管理課
52	バックネット修繕	古江台小学校	(株)関根工務店	◎	498,300	学校管理課
53	給食配膳室土間修繕	千里新田小学校	(株)関根工務店	◎	484,220	学校管理課
54	校務員室流し前タイル他1件修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	116,600	学校管理課
55	通路土間他1件修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	197,670	学校管理課
56	給食室床修繕	東佐井寺小学校	(株)堀田工務店	◎	66,000	学校管理課
57	屋内運動場玄関鋼製引戸修繕	高野台小学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
58	4F給配室雨漏れ修繕	豊津第一小学校	(株)ムライ	◎	192,500	学校管理課
59	プール点検口修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	238,590	学校管理課
60	4F天井点検口修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	198,550	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
61	グラウンド便所横フェンス修繕	古江台小学校	(株)関根工務店	◎	499,400	学校管理課
62	支援学級カギ修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	59,400	学校管理課
63	廊下天井剥離撤去修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	130,570	学校管理課
64	階段室壁面剥離撤去修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	149,710	学校管理課
65	渡り廊下雨水溜まり修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	66,000	学校管理課
66	1F廊下雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
67	給食室会所側溝蓋修繕	江坂大池小学校	(株)堀田工務店	◎	46,200	学校管理課
68	体育館側渡り廊下天井修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	353,100	学校管理課
69	4F多目的室天井修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	165,000	学校管理課
70	北側門扉丁番修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	61,600	学校管理課
71	5-3・ひまわり7・8網戸修繕	佐竹台小学校	(株)三装	×	62,700	学校管理課
72	プール施設修繕	山田第三小学校	(株)エーユー	◎	1,157,200	学校管理課
73	給食室屋上雨漏れ修繕	青山台小学校	中外商工(株)	×	38,500	学校管理課
74	給食室前側溝修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
75	1階給食配膳室扉修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
76	プール男女更衣室床修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	199,100	学校管理課
77	職員室床修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	155,804	学校管理課
78	北校舎ほか屋上防水修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	1,298,000	学校管理課
79	理科室窓修繕	山田第二小学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
80	2階図工室床貼替修繕	津雲台小学校	大畑工務店	◎	192,500	学校管理課
81	校舎雨漏れ修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	165,000	学校管理課
82	給食調理室雨漏れ修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	165,000	学校管理課
83	フェンス修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	199,650	学校管理課
84	調理室壁タイル修繕	東佐井寺小学校	大畑工務店	◎	198,000	学校管理課
85	正門修繕	山田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,400	学校管理課
86	黒板貼替え	山手小学校	(株)青井黒板製作所	×	165,000	学校管理課
87	体育館カギ修繕	吹田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
88	フェンス修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	358,600	学校管理課
89	屋内運動場廻り段鼻タイル修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
90	外壁雨漏り修繕	千里たけみ小学校	守山建設(株)	◎	198,000	学校管理課
91	小プール修繕	津雲台小学校	(株)倉岡工務店	◎	354,475	学校管理課
92	3階北側階段扉雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	守山建設(株)	◎	81,400	学校管理課
93	4年1組雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
94	屋内運動場北面屋根雨漏れ修繕	高野台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
95	屋内運動場南面雨漏れ修繕	千里第一小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
96	体育館入口扉修繕	吹田第六小学校	(株)三装	×	41,800	学校管理課
97	側溝蓋修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
98	プール集水桝蓋修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	38,500	学校管理課
99	給食棟雨漏れ修繕	山手小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
100	コンピューター室雨漏れ修繕	千里第一小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
101	2号棟雨漏れ修繕	桃山台小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
102	小プール排水口蓋修繕	佐竹台小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
103	正門修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	182,600	学校管理課
104	給食搬入門修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	182,600	学校管理課
105	下足室天井修繕	吹田第六小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
106	下足室屋根修繕	吹田第六小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
107	1-3床修繕	古江台小学校	(株)奥山工務店	◎	385,000	学校管理課
108	トイレ雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	165,000	学校管理課
109	9棟下足室屋根防水修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	1,298,000	学校管理課
110	2年5組教室ほか雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	440,000	学校管理課
111	体育館雨漏れ修繕	佐井寺小学校	(株)ムライ	◎	493,900	学校管理課
112	側溝新設修繕	吹田第三小学校	(株)スペース	◎	1,278,200	学校管理課
113	プール西側擁壁改修修繕	吹田第三小学校	(株)スペース	◎	1,276,275	学校管理課
114	プール擁壁補修修繕	吹田第三小学校	(株)スペース	◎	458,260	学校管理課
115	ゴミ置場修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	495,000	学校管理課
116	9棟2F階段室壁修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	44,000	学校管理課
117	理科室床修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	169,400	学校管理課
118	プールサイド床修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	140,800	学校管理課
119	A棟3階男子トイレ窓修繕	南山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,940	学校管理課
120	4棟庇防水修繕	古江台小学校	中外商工(株)	×	198,000	学校管理課
121	プールサイド側溝修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	198,000	学校管理課
122	給食室床修繕	古江台小学校	大畑工務店	◎	149,600	学校管理課
123	手摺他修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
124	保健室作り付け棚修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	330,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
125	屋内運動場床修繕	佐井寺小学校	(株)奥山工務店	◎	1,298,000	学校管理課
126	音楽室他雨漏れ修繕	吹田第一小学校	(株)ムライ	◎	495,000	学校管理課
127	花壇修繕	片山小学校	カネイチ(株)	◎	597,047	学校管理課
128	西側フェンス修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	192,500	学校管理課
129	3年1組雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
130	多目的室屋根漏水修繕	吹田第六小学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	110,000	学校管理課
131	トイレブース扉修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	13,200	学校管理課
132	掲揚ポール修繕	吹田第三小学校	大畑工務店	◎	121,000	学校管理課
133	運動場倉庫扉修繕	藤白台小学校	(株)三装	×	44,000	学校管理課
134	校舎雨漏れ修繕	吹田南小学校	バリヤコート(株)	◎	176,000	学校管理課
135	多目的トイレ雨漏れ修繕	千里新田小学校	バリヤコート(株)	◎	176,000	学校管理課
136	フラッグポール修繕	千里新田小学校	守山建設(株)	◎	112,200	学校管理課
137	2階倉庫建具修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	77,000	学校管理課
138	体育館雨漏れ修繕	佐井寺小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
139	職員室前廊下雨漏れ修繕	山手小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
140	理科室窓修繕	吹田東小学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
141	4階給食配膳室ドア修繕	吹田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
142	1-1,1-2、階段室窓修繕	吹田東小学校	(株)三装	×	304,700	学校管理課
143	5階多目的教室窓修繕	千里丘北小学校	(株)三装	×	30,800	学校管理課
144	体育館渡り廊下箱樋修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	141,130	学校管理課
145	図書室木製ドア修繕	佐竹台小学校	(株)三装	×	35,200	学校管理課
146	土間通路水溜まり修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	188,100	学校管理課
147	プールシート修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
148	門扉修繕	北山田小学校	(有)仙商事	◎	41,360	学校管理課
149	4Fバルコニー目隠しフェンス修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	170,500	学校管理課
150	給食調理室雨漏れ修繕	江坂大池小学校	バリヤコート(株)	◎	440,000	学校管理課
151	給食室壁補強修繕	千里たけみ小学校	大畑工務店	◎	121,000	学校管理課
152	正門門扉他修繕	藤白台小学校	(株)M'sクリエイト	◎	148,500	学校管理課
153	通路土間修繕	北山田小学校	(有)仙商事	◎	154,000	学校管理課
154	プールサイドシート修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	159,500	学校管理課
155	廊下雨漏れ修繕	豊津第二小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
156	給食室ガラリ修繕	吹田第二小学校	(株)三装	×	180,620	学校管理課
157	低学年棟3階廊下扉修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	117,700	学校管理課
158	屋内運動場雨漏れ修繕	岸部第二小学校	(株)ムライ	◎	143,000	学校管理課
159	防護マット修繕	豊津第一小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	99,000	学校管理課
160	防護マット修繕	佐井寺小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	49,500	学校管理課
161	5年1組雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
162	土間修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	89,100	学校管理課
163	配膳室扉丸落し修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
164	理科室雨漏れ修繕	豊津第二小学校	バリヤコート(株)	◎	176,000	学校管理課
165	校舎雨漏れ修繕	桃山台小学校	(株)ムライ	◎	165,000	学校管理課
166	体育館雨漏れ修繕	佐井寺小学校	(株)ムライ	◎	143,000	学校管理課
167	東校舎雨漏れ修繕	千里第二小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
168	校舎雨漏れ修繕	岸部第一小学校	(株)ムライ	◎	137,500	学校管理課
169	側溝蓋修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	40,700	学校管理課
170	北門扉修繕	山手小学校	(株)堀田工務店	◎	132,000	学校管理課
171	通路土間修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	199,540	学校管理課
172	フェンス隙間塞ぎ修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	171,600	学校管理課
173	屋内運動場鉄扉修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	88,000	学校管理課
174	保健室壁修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	165,000	学校管理課
175	通路手摺修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
176	給食室入口ドア修繕	佐竹台小学校	(株)三装	×	44,000	学校管理課
177	擁壁修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	198,000	学校管理課
178	体育館床修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	1,147,300	学校管理課
179	落下防止手摺修繕	北山田小学校	(有)仙商事	◎	199,500	学校管理課
180	理科室床修繕	津雲台小学校	カネイチ(株)	◎	176,330	学校管理課
181	教室扉レール修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	86,900	学校管理課
182	3F図工室準備室木扉修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	112,970	学校管理課
183	給食調理室通路・下処理室土間修繕	片山小学校	カネイチ(株)	◎	83,600	学校管理課
184	校長室天井修繕	片山小学校	カネイチ(株)	◎	168,300	学校管理課
185	屋内運動場地窓建付け調整及び金物修繕	江坂大池小学校	カネイチ(株)	◎	173,910	学校管理課
186	給食調理室ドアチェック修繕	江坂大池小学校	カネイチ(株)	◎	80,300	学校管理課
187	門扉修繕	江坂大池小学校	カネイチ(株)	◎	179,190	学校管理課
188	2階給食配膳室扉修繕	吹田第三小学校	(株)三装	×	47,300	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
189	防球ネット修繕	千里第一小学校	(株)M' sクリエイト	◎	396,000	学校管理課
190	正門前土間修繕	東佐井寺小学校	(株)奥山工務店	◎	89,100	学校管理課
191	6年I組教室床修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	239,800	学校管理課
192	3階男子トイレ鍵修繕	東佐井寺小学校	(株)奥山工務店	◎	22,000	学校管理課
193	アルミ両開きドア修繕	岸部第一小学校	(株)三装	×	96,800	学校管理課
194	2号棟校舎雨漏れ修繕	山手小学校	(株)ムライ	◎	44,000	学校管理課
195	給食調理室雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	1,199,000	学校管理課
196	4階樋修繕	吹田第三小学校	大畑工務店	◎	93,500	学校管理課
197	雨水側溝修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	122,100	学校管理課
198	2階女子トイレ壁修繕	千里たけみ小学校	大畑工務店	◎	86,900	学校管理課
199	ハンガードア修繕	千里丘北小学校	(株)三装	×	36,300	学校管理課
200	地階トイレ入口引戸修繕	古江台小学校	(株)三装	×	47,300	学校管理課
201	4階トイレ窓修繕	千里新田小学校	(株)三装	×	34,100	学校管理課
202	給食調理室雨漏れ修繕	千里新田小学校	(株)ムライ	◎	165,000	学校管理課
203	職員室前後扉修繕	豊津第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,620	学校管理課
204	フェンス修繕	吹田第一小学校	(有)仙商事	◎	199,100	学校管理課
205	駐輪場土間修繕	千里第三小学校	大畑工務店	◎	189,200	学校管理課
206	1F給食配膳室カギ修繕	桃山台小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,300	学校管理課
207	更衣室間仕切修繕	山手小学校	(株)奥山工務店	◎	495,000	学校管理課
208	フェンス修繕	東佐井寺小学校	(株)奥山工務店	◎	499,400	学校管理課
209	4階天井修繕	豊津第二小学校	(株)入谷住研	◎	199,650	学校管理課
210	陶芸小屋煙突修繕	千里第一小学校	(株)関根工務店	◎	88,110	学校管理課
211	ダムウェーター屋根雨漏れ修繕	吹田第二小学校	バリヤコート(株)	◎	176,000	学校管理課
212	階段手摺修繕	山手小学校	(株)奥山工務店	◎	42,900	学校管理課
213	2年5組窓修繕	豊津第一小学校	(株)三装	×	33,000	学校管理課
214	西棟両開き扉建付け修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	46,200	学校管理課
215	給食室天井塗装修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,940	学校管理課
216	職員室天井修繕	江坂大池小学校	カネイチ(株)	◎	49,500	学校管理課
217	建具修繕	豊津第二小学校	(株)三装	×	36,300	学校管理課
218	西側通用門鉄門扉修繕	北山田小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
219	1階PTA会議室床修繕	千里たけみ小学校	大畑工務店	◎	49,940	学校管理課
220	西側通用門鉄門扉修繕	津雲台小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
221	下足室カギ修繕	古江台小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
222	天井点検口修繕	吹田東小学校	(株)金岡	◎	49,500	学校管理課
223	4階露筋修繕	吹田第三小学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
224	正門扉修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	80,960	学校管理課
225	給食調理室グレーチング枠修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	123,200	学校管理課
226	PTA会議室雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
227	1F男子トイレタイル修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	119,900	学校管理課
228	下足室ドア修繕	岸部第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	89,100	学校管理課
229	階段室網戸窓修繕	吹田東小学校	(株)三装	×	198,000	学校管理課
230	給食室カギ修繕	西山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,940	学校管理課
231	トップライト周り防水修繕	佐竹台小学校	守山建設(株)	◎	72,600	学校管理課
232	屋内運動場扉修繕	吹田南小学校	(株)三装	×	27,500	学校管理課
233	給食調理室グレーチング修繕	吹田第三小学校	大畑工務店	◎	95,700	学校管理課
234	2階トイレブース修繕	吹田東小学校	大畑工務店	◎	115,500	学校管理課
235	6年I組引戸修繕	山田第二小学校	(株)三装	×	30,800	学校管理課
236	手洗い場雨除けルーバー取付修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	996,600	学校管理課
237	トイレブース修繕	岸部第二小学校	カネイチ(株)	◎	103,620	学校管理課
238	多目的室雨漏れ修繕	岸部第二小学校	(株)ムライ	◎	154,000	学校管理課
239	廊下EXP.J雨漏れ修繕	山手小学校	(株)ムライ	◎	88,000	学校管理課
240	教室床フローリング修繕	桃山台小学校	(株)金岡	◎	397,100	学校管理課
241	案内掲示板修繕	東山田小学校	橋本建設(株)	◎	229,900	学校管理課
242	プールフェンス笠木修繕	吹田南小学校	藤工業	◎	127,600	学校管理課
243	暗渠修繕	吹田第二小学校	藤工業	◎	950,950	学校管理課
244	揚水ポンプ修繕	千里第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	475,860	学校管理課
245	消火補給水槽ボルトアップ修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	39,270	学校管理課
246	2階通級教室1号機リモコン修繕	高野台小学校	(株)関根水道工業所	◎	96,250	学校管理課
247	第1及び第2理科室 各水栓吐水不良修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
248	職員室設置集中リモコン修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	66,000	学校管理課
249	給食調理室 給水管スレナー取付修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,650	学校管理課
250	C棟1階男子トイレ 大便器破損取替修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	162,800	学校管理課
251	A棟3階家庭科室 調理台流し水栓吐出不良修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,800	学校管理課
252	1棟1階男子トイレ天井漏水、天井内小便排水鉛管破損修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	93,500	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
253	職員室照明器具修繕	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
254	給食調理室ベランダ側照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
255	テレビ共聴幹線設備修繕	片山小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,000	学校管理課
256	屋内運動場誘導灯修繕	津雲台小学校	摂津電気工事(株)	◎	91,300	学校管理課
257	給食調理室照明器具修繕	山田第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	62,700	学校管理課
258	防火シャッター修繕	千里丘北小学校	摂津電気工事(株)	◎	185,900	学校管理課
259	屋内運動場時計修繕	南山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	195,800	学校管理課
260	3年I組照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
261	教室間テレビ配線修繕	片山小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	190,300	学校管理課
262	A棟支援教室外部花壇 給水バルブ漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
263	給食調理室 給水管洗浄修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	107,470	学校管理課
264	コンピューター教室空調修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	79,200	学校管理課
265	6年I組教室空調電源修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	102,300	学校管理課
266	支援学級トイレ 大便器排水不良修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
267	校長室系統給水管漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	169,400	学校管理課
268	I階会議室天井漏水、上階理科室化学水栓漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,800	学校管理課
269	西棟高置水槽通気管修繕	岸部第一小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	40,700	学校管理課
270	高置水槽マンホール施錠部修繕	佐井寺小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	51,700	学校管理課
271	北校舎4階男子トイレ 小便器洗浄弁自動センサー不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	11,220	学校管理課
272	2棟I階男子トイレ 小便器2か所詰り修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
273	非常放送音声データー修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	26,400	学校管理課
274	第一理科室照明器具修繕	岸部第二小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
275	テレビ共聴設備修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	195,800	学校管理課
276	3L-1分電盤漏電修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	171,600	学校管理課
277	理科室コンセント漏電調査修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	121,000	学校管理課
278	動力負荷回路振替修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	190,300	学校管理課
279	パソコン教室照明器具修繕	片山小学校	三光電気工業(株)	◎	39,600	学校管理課
280	パソコン教室照明器具修繕	津雲台小学校	三光電気工業(株)	◎	39,600	学校管理課
281	給食調理室 給水管移設修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,980	学校管理課
282	家庭科室 配管継手取替修理	佐井寺小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	3,047	学校管理課
283	校長室 壁用BOXガス栓取替修理	千里新田小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	6,292	学校管理課
284	4年I組 空調機水漏れ修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	132,000	学校管理課
285	プール系統排水会所詰り通管修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
286	北棟I階男子トイレ 天井漏水修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
287	職員室 手洗器排水トラップ漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,400	学校管理課
288	5年I組非常用押釦他修繕	江坂大池小学校	摂津電気工事(株)	◎	15,400	学校管理課
289	屋外用スピーカー修繕	片山小学校	摂津電気工事(株)	◎	68,200	学校管理課
290	給食調理室 給湯管漏水修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	111,100	学校管理課
291	給食調理室 蒸し器系統給水バルブ漏水修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	30,470	学校管理課
292	給食調理室 ゴミ庫側出入口横手洗器系統給湯管漏水修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	178,200	学校管理課
293	校内放送設備修繕	千里丘北小学校	日本設備工業(株)	◎	183,700	学校管理課
294	大時計制御装置用蓄電池修繕	古江台小学校	摂津電気工事(株)	◎	28,600	学校管理課
295	給食調理室照明器具修繕	山田第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	125,400	学校管理課
296	理科室直流電源回路修繕	豊津第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	11,000	学校管理課
297	3年I組他2教室照明器具修繕	岸部第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	181,500	学校管理課
298	職員室換気扇修繕	北山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	198,000	学校管理課
299	プールろ過器修繕	藤白台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	66,000	学校管理課
300	プールろ過器修繕	桃山台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
301	プールろ過器修繕	岸部第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	198,000	学校管理課
302	プールろ過器修繕	岸部第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
303	プール外壁排水管破損修繕	山田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,800	学校管理課
304	南棟I階男子トイレ 天井内排水主管漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
305	南棟I階男子トイレ 天井内小便排水鉛管漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	178,200	学校管理課
306	南棟2階男子トイレ 小便器漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
307	プール排水口修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	193,600	学校管理課
308	相談室・少人数教室換気扇修繕	北山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	157,300	学校管理課
309	インターホン修繕	高野台小学校	三光電気工業(株)	◎	49,500	学校管理課
310	図書室換気扇修繕	北山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	147,400	学校管理課
311	インターホン修繕	千里たけみ小学校	三光電気工業(株)	◎	38,500	学校管理課
312	視聴覚室照明器具修繕	東佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	194,700	学校管理課
313	架空通信配線修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	198,000	学校管理課
314	3年WR換気扇修繕	岸部第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	94,600	学校管理課
315	給食調理室 シンク用給湯栓漏水修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	125,400	学校管理課
316	職員室AC-1空調機漏水修繕	藤白台小学校	(株)関根水道工業所	◎	25,300	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
317	校内柱修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
318	少人数教室・5年3組・5年4組TVコンセント修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	174,900	学校管理課
319	4号棟3階手洗い場 給水管漏水修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	93,390	学校管理課
320	3棟2階西手洗い場 水栓吐水不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	58,300	学校管理課
321	プール 腰洗い用シャワー漏水修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
322	1階中央棟西男子トイレ 小便器及び大便器各洗浄弁漏水修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	130,900	学校管理課
323	3F廊下照明器具修繕	吹田第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
324	図書室照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
325	女子更衣室換気扇修繕	吹田東小学校	摂津電気工事(株)	◎	91,300	学校管理課
326	親時計修繕	豊津第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	30,800	学校管理課
327	職員室照明器具修繕	千里たけみ小学校	摂津電気工事(株)	◎	35,200	学校管理課
328	図書室換気扇修繕	西山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	140,800	学校管理課
329	図書室換気扇スイッチ修繕	吹田第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	8,800	学校管理課
330	音楽室カトリルコンセント修繕	千里第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	19,800	学校管理課
331	多目的室天井扇修繕	西山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
332	保健室LANコンセント修繕	西山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	9,900	学校管理課
333	会議室他照明器具修繕	片山小学校	摂津電気工事(株)	◎	113,300	学校管理課
334	中央校舎1階女子トイレ 洗面器自動センサー不良修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	84,249	学校管理課
335	3階家庭科室教員用流し 水栓吐水不良修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,940	学校管理課
336	東校舎4階男子トイレ 洗面手洗器自動センサー不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	10,010	学校管理課
337	中央棟2階図書室前女子トイレ 大便器親子便座破損修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	53,900	学校管理課
338	2年2組横女子トイレ 洗面器排水管漏水修繕	千里第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,400	学校管理課
339	南棟2階男子トイレ 大便器破損修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,935	学校管理課
340	南棟2階女子トイレ 大便器破損修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,935	学校管理課
341	漏電修繕	山田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	194,700	学校管理課
342	テレビ共聴修繕	山田第五小学校	日本設備工業(株)	◎	193,600	学校管理課
343	漏水開閉器修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	49,170	学校管理課
344	北棟テレビ共聴設備修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
345	保健室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	77,000	学校管理課
346	教室コンセント取替修繕	豊津第一小学校	三光電気工業(株)	◎	14,300	学校管理課
347	プール電灯盤ブレーカ取替修繕	西山田小学校	三光電気工業(株)	◎	33,000	学校管理課
348	中央校舎1階女子トイレ 洗面器排水トラップ漏水修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,800	学校管理課
349	1階支援教室内手洗い場 排水管破損修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	43,010	学校管理課
350	4年1組 空調機水漏修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	73,700	学校管理課
351	給食調理室 給水管スレナー修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	24,200	学校管理課
352	屋外通路照明修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	187,000	学校管理課
353	通用門インターホン修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	199,100	学校管理課
354	消火補給水槽 オーバーフロー修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	66,000	学校管理課
355	屋上消火補給水槽 満水警報修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
356	家庭科室照明器具修繕	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
357	保健室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
358	保健室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
359	1年2組・配膳室照明器具修繕	吹田南小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
360	正門インターホン修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	140,800	学校管理課
361	プール系統污水管修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	583,000	学校管理課
362	職員室AC-1空調機取替修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	907,500	学校管理課
363	2階配膳室前男子トイレ 小便器排水漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,940	学校管理課
364	南棟1階男子トイレ天井漏水、上階男子トイレ小便器排水漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	53,130	学校管理課
365	5棟1階男子トイレ 小便器洗浄弁不良修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	83,600	学校管理課
366	通級教室空調機作動不良修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	27,500	学校管理課
367	3年1組 空調機水漏修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	73,700	学校管理課
368	運動場系統給水管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
369	運動場 留守家庭児童育成室系統給水管修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
370	職員室流し 湯沸し器止水栓漏水修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	24,750	学校管理課
371	3棟(南)4階男子トイレ 小便器自動センサー不良修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	70,070	学校管理課
372	校務員室外部 手洗い場系統給水管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
373	放送設備修繕	吹田南小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	84,480	学校管理課
374	6年4組廊下側照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
375	低学年棟放送修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	147,400	学校管理課
376	東棟放送設備修繕	岸部第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	48,400	学校管理課
377	プール動力盤修繕	吹田東小学校	摂津電気工事(株)	◎	18,700	学校管理課
378	家庭科準備室換気扇修繕	北山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
379	給食調理室内下処理室 手洗器水栓止水不良修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	35,200	学校管理課
380	給食調理室トイレ 洋式大便器通管修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,100	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
381	3棟保健室横女子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	84,249	学校管理課
382	3棟1階支援教室前廊下 手洗い場排水詰り修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	15,950	学校管理課
383	会議室制御基盤交換修繕	千里第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	134,420	学校管理課
384	給食調理室漏水配管修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	47,300	学校管理課
385	6年4組ベランダ側照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
386	インターホン取替修繕	山手小学校	三光電気工業(株)	◎	66,000	学校管理課
387	プログラムタイマー修繕	千里第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	38,500	学校管理課
388	プールモーター分解整備修繕	吹田東小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
389	大プール 漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,650	学校管理課
390	小プール 漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,650	学校管理課
391	職員室前廊下照明器具修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
392	職員室前廊下照明器具修繕	津雲台小学校	摂津電気工事(株)	◎	46,200	学校管理課
393	揚水ポンプ 制御ル-修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	163,900	学校管理課
394	揚水ポンプ 切替スイッチ修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	84,700	学校管理課
395	職員室 空調ファン電動機不良修繕	南山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	106,700	学校管理課
396	ひまわり6教室 空調ファン電動機不良修繕	南山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	129,800	学校管理課
397	校長室 洗面台排水管漏水修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	60,500	学校管理課
398	職員室湯沸し室 シンク水栓漏水修繕	千里第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	64,900	学校管理課
399	1階身障者用トイレ 洋便器詰り通管修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	85,800	学校管理課
400	太陽の広場教室手洗い場 水栓吐水不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	104,500	学校管理課
401	北校舎1階女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,850	学校管理課
402	放送設備修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	188,100	学校管理課
403	インターホン修繕	吹田第三小学校	三光電気工業(株)	◎	66,000	学校管理課
404	保健室空調機漏水修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	140,800	学校管理課
405	1階倉庫内照明修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
406	配膳室横水銀灯不点修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	40,700	学校管理課
407	B棟理科室横トイレ 会所排水不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	98,670	学校管理課
408	職員室NO3空調取替修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,052,700	学校管理課
409	プールトイレ 小便器洗浄弁及び大便器ロータンク止水不良修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	80,520	学校管理課
410	6年1組教室 空調機基盤修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	137,500	学校管理課
411	プールポンプ 分解整備修繕	佐竹台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
412	体育館前汚水桝詰り修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,870	学校管理課
413	職員室NO2空調取替修繕	千里新田小学校	(株)関根水道工業所	◎	990,000	学校管理課
414	教室系統空調機コンプレッサー修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,161,600	学校管理課
415	給食室外部 グリストラップ蓋破損修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,980	学校管理課
416	低学年校舎なかよし学級横男子トイレ 床排水口詰り修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	98,670	学校管理課
417	屋内運動場コンセント修繕	千里新田小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
418	受水槽定水位弁取替修繕	佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	386,100	学校管理課
419	体育館前汚水管φ250mm修繕	北山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	955,900	学校管理課
420	職員室No1 空調機フィン洗浄修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	133,100	学校管理課
421	校長室 空調機フィン洗浄修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	133,100	学校管理課
422	5年1組教室 空調機フィン洗浄修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	133,100	学校管理課
423	給食調理室給水量不足修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	88,000	学校管理課
424	3階女子トイレ 洋式便器排水詰り修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	48,400	学校管理課
425	正門横下足室前 露出給水管取付不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	46,200	学校管理課
426	校務員室前中庭 会所詰り修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
427	プール 洗眼パイプ系統バルブ及び腰洗いシャワー系統バルブ不良修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	133,100	学校管理課
428	プール 足洗いシャワー系統バルブ不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	53,130	学校管理課
429	3階家庭科準備室 給水量不足修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	193,600	学校管理課
430	2階保健室 給水量不足及び給湯器不良修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	173,800	学校管理課
431	2階保健室 給水管化粧カバー修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	118,800	学校管理課
432	インターホン修繕	吹田南小学校	三光電気工業(株)	◎	104,500	学校管理課
433	給食調理室 食器消毒器上部天井漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	46,200	学校管理課
434	運動場系統給水管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	1,280,400	学校管理課
435	南棟2階学習室 ガス管支持金物不良修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,300	学校管理課
436	北校舎1階女子トイレ 洋便器詰り通管修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	73,150	学校管理課
437	職員室No2 空調機フィン洗浄修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	133,100	学校管理課
438	職員室No3 空調機フィン洗浄修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	133,100	学校管理課
439	6年1組他照明修繕	吹田第一小学校	(株)近畿電設	◎	99,000	学校管理課
440	換気扇用サーマル修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課
441	換気扇修繕	豊津第一小学校	三光電気工業(株)	◎	48,400	学校管理課
442	北校舎4階少人数教室横女子トイレ 大便器洗浄管不良修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	77,550	学校管理課
443	職員室照明器具修繕	千里たけみ小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
444	給食調理室トイレ照明器具修繕	高野台小学校	摂津電気工事(株)	◎	23,100	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
445	給食調理室換気扇修繕	佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	33,000	学校管理課
446	プールモーター 分解整備修繕	吹田第六小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
447	防災設備修繕	吹田南小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
448	防災設備修繕	千里新田小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
449	6年3組照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
450	校舎職員室ガス管腐食修理	千里第二小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	46,640	学校管理課
451	調理室照明器具修繕	古江台小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
452	キュービクル配管口端末処理修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	19,800	学校管理課
453	職員室空調機 電磁開閉器取替修繕	千里第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	47,300	学校管理課
454	2階会議室 室外機囲い取外し修繕	千里第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	33,000	学校管理課
455	4年1組教室 空調機フィン洗浄修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	165,000	学校管理課
456	4年2組教室 空調機フィン洗浄修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	165,000	学校管理課
457	給食調理室内下処理室 シンク用水栓移設修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	157,300	学校管理課
458	校長室 手洗器排水トラップ破損修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	学校管理課
459	支援教室空調機漏水修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	29,150	学校管理課
460	プール機械室面前配管改造修繕	藤白台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	99,000	学校管理課
461	保健室右側 制御基盤交換修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,600	学校管理課
462	保健室左側 制御基盤交換修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,600	学校管理課
463	会議室制御基盤交換修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	160,600	学校管理課
464	給食室漏水修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	792,651	学校管理課
465	プール操作弁分解整備修繕	吹田南小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	66,000	学校管理課
466	プールポンプ 基礎修繕	千里新田小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	66,000	学校管理課
467	プールポンプ 分解整備修繕	豊津第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	77,000	学校管理課
468	6年2組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,600	学校管理課
469	6年3組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,600	学校管理課
470	3年1組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	171,600	学校管理課
471	職員室照明器具修繕	千里たけみ小学校	(株)近畿電設	◎	88,000	学校管理課
472	校務員室 湯沸し器起動不良修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
473	正門前中庭シャワー室 水栓不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	36,850	学校管理課
474	6階女子トイレ 洋式便器洗浄弁出水不良修繕	千里丘北小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	学校管理課
475	1階身障者用トイレ 洋便器洗浄弁止水不良修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	24,860	学校管理課
476	南棟2階プレイルーム横男子トイレ 天井漏水修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
477	TV共聴設備修繕	岸部第二小学校	トーヨー電気工事(株)	◎	132,000	学校管理課
478	職員室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
479	A棟1階家庭科室 調理台用水栓漏水修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,210	学校管理課
480	南棟1階男子トイレ 掃除用流し漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	174,570	学校管理課
481	南棟1階理科室 運動場側外壁排水管漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	55,000	学校管理課
482	プールトイレ 和式便器洗浄弁不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	158,950	学校管理課
483	防災設備修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
484	校務員室 湯沸し器着火不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,800	学校管理課
485	給湯器修繕	吹田東小学校	(株)フレックス北大阪	◎	3,300	学校管理課
486	1F支援教室系統空調機コンプレッサー修繕	青山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	462,000	学校管理課
487	支援教室右側 圧縮機ほか交換修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	528,000	学校管理課
488	3号棟支援教室1 圧縮機ほか交換修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	629,200	学校管理課
489	運動場 地下式消火栓漏水修繕	山田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,400	学校管理課
490	消防用設備修繕	山田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	189,200	学校管理課
491	消防用設備修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	107,800	学校管理課
492	自動火災報知設備発信器修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	168,300	学校管理課
493	受信機バッテリー取替修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	学校管理課
494	消防用設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
495	非常放送設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	196,900	学校管理課
496	消火栓ホース修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	198,550	学校管理課
497	消防用設備修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	33,000	学校管理課
498	消火栓ホース修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	146,300	学校管理課
499	消防用設備修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	146,630	学校管理課
500	非常放送設備修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	199,980	学校管理課
501	屋内運動場コンセント修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
502	防排煙用感知器修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	137,500	学校管理課
503	ディスクアンプマイク修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	122,100	学校管理課
504	屋内運動場照明修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
505	漏電コンセント回路修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	196,900	学校管理課
506	給食調理室漏電修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	182,600	学校管理課
507	ディスクアンプマイク修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	110,000	学校管理課
508	汚水管調査修繕	北山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	154,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
509	南棟外部 汚水管通管修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
510	プール 散水栓不良及び排水溝詰り修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	146,300	学校管理課
511	給食調理室北側回転釜 グリスフィルター取付修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
512	給食調理室南側回転釜 グリスフィルター取付修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
513	大プール オーバーフロー目皿破損修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,150	学校管理課
514	第1理科室 実験台用水栓漏水修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	11,000	学校管理課
515	高学年図書室照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
516	職員室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
517	3棟1階トイレ系統 排水管詰り通管修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
518	職員室 シンク排水詰り修繕	吹田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	96,800	学校管理課
519	南棟3階男子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	47,300	学校管理課
520	消防用設備修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	90,200	学校管理課
521	放送設備修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
522	消防用設備修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	91,300	学校管理課
523	給食調理室漏電修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	57,200	学校管理課
524	消防用設備修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	110,000	学校管理課
525	自火報感知器修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	115,720	学校管理課
526	運動場放送修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	178,200	学校管理課
527	1階PS内給水管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
528	防災設備修繕	南山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
529	南棟外部 雨水系統排水通管修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
530	南棟3階男子トイレ 洋便器詰り修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	12,100	学校管理課
531	4階渡り廊下前女子トイレ 和便器洗浄弁不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	161,150	学校管理課
532	職員室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
533	北館1F廊下防水スイッチ修繕	佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	20,900	学校管理課
534	受信機スピーカー修繕	北山田小学校	日本設備工業(株)	◎	78,100	学校管理課
535	図書室コンセント修繕	千里第三小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
536	図書室コンセント修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	189,200	学校管理課
537	インターホン修繕	青山台小学校	三光電気工業(株)	◎	102,300	学校管理課
538	ワイヤレスチューナー修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	176,000	学校管理課
539	放送設備修繕	青山台小学校	藤井電気工事(株)	◎	30,800	学校管理課
540	4年2組照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
541	職員室照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
542	校務員室照明器具修繕	東佐井寺小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
543	1F ACP-3教室系統プリント基盤交換修繕	佐竹台小学校	(株)関根水道工業所	◎	314,600	学校管理課
544	給食調理室 給湯管ラッキング修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	31,020	学校管理課
545	プール タンクベース基礎修繕	山田第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	77,000	学校管理課
546	大プール用 処理水配管修繕	山田第三小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	26,400	学校管理課
547	防犯灯修繕	山田第五小学校	末廣電気工業(株)	◎	17,600	学校管理課
548	4階音楽室前女子トイレ及び男子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	183,700	学校管理課
549	照明器具修繕	吹田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
550	階段照明器具修繕	山手小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
551	校長室空調機 ステップモーター不良交換修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	132,000	学校管理課
552	消火補給水槽ホタルタップ修繕	東佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	41,800	学校管理課
553	防災設備修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	152,900	学校管理課
554	屋内運動場照明器具修繕	山手小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
555	コンセント修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	26,400	学校管理課
556	職員室奥パソコン教室空調機 室内機洗浄修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	96,800	学校管理課
557	3年3組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	154,770	学校管理課
558	4年1組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	155,100	学校管理課
559	5年1組教室 空調機フィン洗浄修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	155,100	学校管理課
560	PTA室 手洗器水栓及び排水トラップ漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,980	学校管理課
561	職員男子トイレ 和式便器洗浄弁漏水修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	29,700	学校管理課
562	給食室 回転釜用給水栓止水不良修繕	南山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	172,700	学校管理課
563	図書室コンセント修繕	古江台小学校	藤井電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
564	北棟1F廊下照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
565	5棟2階コンセント回路修繕	吹田第二小学校	末廣電気工業(株)	◎	48,070	学校管理課
566	プール 腰洗いシャワー系統給水管修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	180,895	学校管理課
567	北棟4階男子トイレ 小便器排水不良修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,800	学校管理課
568	運動場 給水管破損漏水修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,800	学校管理課
569	給食調理室 空調機リモコンケーブル修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	37,400	学校管理課
570	プール 水栓柱漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,650	学校管理課
571	1階校長室前シャワー室 給湯器不良修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	184,800	学校管理課
572	高学年棟下足前屋外手洗い場 水栓漏水修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	19,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
573	給食室外部給湯管漏水修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
574	北校舎4階西男子トイレ 小便器洗浄弁及び大便器洗浄弁不良修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	147,400	学校管理課
575	第1理科室前外部北側法面 排水管漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	46,200	学校管理課
576	外灯修繕	藤白台小学校	三光電気工業(株)	◎	34,100	学校管理課
577	会議室照明修繕	江坂大池小学校	藤井電気工事(株)	◎	154,000	学校管理課
578	支援教室左側 プリント基盤交換修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	162,800	学校管理課
579	消火補給水槽 ボールタップ 不良修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	60,500	学校管理課
580	トイレ 腰洗いシャワー漏水修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	160,270	学校管理課
581	職員室棟1階図書室横トイレ PS内漏水修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	77,000	学校管理課
582	2階普通教室ACP-4系統 空調機修繕	佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	55,000	学校管理課
583	空調機 集中リモコン設定変更修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	93,500	学校管理課
584	中庭身障者用トイレ 洋式便器詰り修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,100	学校管理課
585	トイレポンプ 分解整備修繕	佐井寺小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
586	2年2組照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
587	インターホン修繕	岸部第一小学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
588	トイレ操作弁 分解整備修繕	古江台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	77,000	学校管理課
589	トイレ エアー噛み修繕	吹田第六小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	26,400	学校管理課
590	1F支援教室(桃-1) ドレンより漏水修繕	千里第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	51,700	学校管理課
591	校長室トイレ不良交換修繕	吹田第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	80,850	学校管理課
592	職員用男子トイレ 洋式便器及び小便器詰り通管修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,580	学校管理課
593	職員室照明器具修繕	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
594	トイレろ過器 圧力計修繕	津雲台小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	22,000	学校管理課
595	チャイムコード修繕	吹田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	27,500	学校管理課
596	校務員室照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
597	第一音楽室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
598	トイレポンプ 分解整備修繕	山田第五小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
599	トイレポンプ 分解整備修繕	吹田第六小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
600	交互リレー取替修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	89,100	学校管理課
601	給食室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
602	1階理科室天井漏水修繕、2階家庭科室調理台排水トラップ漏水修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	121,000	学校管理課
603	1階廊下照明器具修繕	吹田第六小学校	摂津電気工事(株)	◎	60,500	学校管理課
604	給食調理室有圧換気扇修繕	東山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	67,100	学校管理課
605	階段照明スイッチ修繕	吹田第六小学校	摂津電気工事(株)	◎	26,400	学校管理課
606	職員室・校長室空調機系統GHP修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	199,500	学校管理課
607	低学年棟教室内手洗い場 排水詰り通管修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,580	学校管理課
608	天井扇修繕	吹田東小学校	藤井電気工事(株)	◎	48,400	学校管理課
609	1年2組空調機分解洗浄修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	73,700	学校管理課
610	3年1組照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
611	音楽室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
612	3年1組照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
613	屋上高架水槽上部劣化修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	46,750	学校管理課
614	雨水桝・給水バルブ蓋修繕	千里第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	187,000	学校管理課
615	1棟1階西側トイレ 大便器系統排水詰り修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	95,920	学校管理課
616	1階理科室 実験台化学水栓漏水修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	183,425	学校管理課
617	1階旧理科室系統バルブ不良修繕	桃山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
618	職員室AC-3空調取替修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	841,500	学校管理課
619	校長室AC-4空調取替修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	759,000	学校管理課
620	北校舎4階女子トイレ 手洗い場水栓漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	8,360	学校管理課
621	職員室湯沸室 給湯器不良修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	70,400	学校管理課
622	2階理科室排水管漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	55,000	学校管理課
623	留守家庭前汚水桝修繕	千里第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	445,500	学校管理課
624	揚水ポンプ取替修繕	東山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,056,000	学校管理課
625	雨水管修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,298,000	学校管理課
626	給水管漏水緊急修繕	吹田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	3,115,200	学校管理課
627	第二音楽室照明器具修繕	山手小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
628	インターホン増設修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	93,500	学校管理課
629	保健室うがい器給水管漏水及び足洗い場設置修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	164,450	学校管理課
630	第2理科室 実験台シンク破損修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
631	給食調理室シンク下給湯管漏水及び水栓止水不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	189,750	学校管理課
632	4号棟通級教室前 汚水桝蓋破損修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
633	校長室空調機漏水修繕	東佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	44,550	学校管理課
634	4年2組照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
635	1-3教室空調機 吸込みグリル交換修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	42,900	学校管理課
636	保健室手洗い場系統給水管漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	172,040	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
637	北棟2階図書室前手洗い場 水栓不良修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,700	学校管理課
638	放送室コンセント回路修繕	吹田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	100,100	学校管理課
639	プログラムタイマー修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	45,100	学校管理課
640	給食室照明器具修繕	西山田小学校	(株)近畿電設	◎	99,000	学校管理課
641	高学年理科室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
642	北棟下足ホール照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
643	北校舎1階西側トイレ PS内給水バルブ不良修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	46,200	学校管理課
644	南棟2階男子トイレ 小便器破損取替修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	129,030	学校管理課
645	7号棟トイレ系統排水詰り修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
646	給食調理室 天井漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	46,200	学校管理課
647	C棟南側トイレ外壁露出消火管漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	47,300	学校管理課
648	大プール 足洗い場給水管凍結破損修繕	吹田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,480	学校管理課
649	4号棟1F廊下照明器具修繕	山手小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
650	第一音楽室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
651	音楽室換気扇取付修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	199,100	学校管理課
652	埋設ガス管修繕	西山田小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	2,966,810	学校管理課
653	低学年廊下照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
654	低学年図書室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
655	保健室左側制御基盤修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	151,800	学校管理課
656	1F下足室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
657	第二音楽室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
658	1階配膳室系統汚水桝防臭トラップ取付修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	30,250	学校管理課
659	職員室NO3 吹出しルバー交換修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	99,000	学校管理課
660	職員用男子トイレ 洋式便器詰り通管修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,580	学校管理課
661	運動場手洗い場バルブ及び女子更衣室系統埋設給水管漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
662	下足ホール照明器具修繕	吹田南小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
663	学習室照明器具修繕	古江台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
664	職員室電話BOX照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	27,500	学校管理課
665	4年3組照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
666	低学年図書室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
667	パソコン教室照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
668	配膳室照明器具修繕	吹田南小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
669	低学年図書室照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	77,000	学校管理課
670	4年2組照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
671	屋上消火配管用逆止弁凍結漏水修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	194,700	学校管理課
672	屋上消火配管用逆止弁凍結漏水修繕	南山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	199,100	学校管理課
673	給食棟 屋外露出消火管用フレキ管凍結漏水修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	157,300	学校管理課
674	屋上消火配管用逆止弁凍結漏水修繕	千里たけみ小学校	(株)関根水道工業所	◎	121,000	学校管理課
675	4棟北側 屋外露出消火管用フレキ管凍結漏水修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	68,200	学校管理課
676	6号棟3階廊下 手洗場給水管漏水修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	165,000	学校管理課
677	4階第1及び第2理科準備室給湯器不良修繕	佐井寺小学校	(株)河南工業所 吹田支店	◎	719,400	学校管理課
678	北校舎3階理科室給湯器不良修繕	吹田東小学校	(株)河南工業所 吹田支店	◎	354,200	学校管理課
679	調理室排気フード塗装修繕	江坂大池小学校	(株)関根水道工業所	◎	495,000	学校管理課
680	ACP-2系統 圧縮機交換修繕	佐竹台小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,163,800	学校管理課
681	第一理科室照明器具修繕	西山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
682	下足室照明器具修繕	吹田第六小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
683	配膳室照明器具修繕	千里新田小学校	摂津電気工事(株)	◎	39,600	学校管理課
684	職員女子トイレ 擬音装置不良修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	12,650	学校管理課
685	通級教室前 屋外汚水桝詰り通管修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	151,800	学校管理課
686	3年5組前廊下照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
687	多目的トイレ照明器具修繕	山田第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
688	ACP-2系統 電装部品交換修繕	佐竹台小学校	(株)関根水道工業所	◎	431,200	学校管理課
689	消火ポンプ圧力不足修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,000	学校管理課
690	校務員室 天井換気扇不良修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,100	学校管理課
691	校務員室 天井換気扇スイッチ修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	118,800	学校管理課
692	屋上消火補給水槽系統給水管凍結破損修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	101,200	学校管理課
693	1階更衣室 横水栓不良修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	27,500	学校管理課
694	西棟1階 手洗い場排水管漏水修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	64,900	学校管理課
695	北校舎4階女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	161,161	学校管理課
696	南棟屋上消火補給水槽系統給水管凍結破損修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	95,700	学校管理課
697	北棟1階東側男子トイレ 小便器ハイツ給水不良修繕	桃山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
698	消火ポンプ流量不足修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	59,400	学校管理課
699	更衣室給湯器等撤去修繕	山手小学校	(株)河南工業所 吹田支店	◎	286,000	学校管理課
700	高学年図書室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
701	6年2組照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
702	6年1組照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
703	ディスクアンプマイク修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	77,000	学校管理課
704	3階配膳室換気扇修繕	東佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	35,200	学校管理課
705	たんぱぼ学級照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
706	給食室換気扇修繕	吹田第六小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
707	家庭科室・1年3組コンセント修繕	豊津第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	99,000	学校管理課
708	職員室コンセント修繕	吹田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	106,700	学校管理課
709	低学年図書室照明器具修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	132,000	学校管理課
710	スピーカ及び架空ケーブル修繕	山田第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
711	パソコン教室照明器具修繕	山田第三小学校	(株)近畿電設	◎	79,200	学校管理課
712	支援教室2照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
713	なかよし教室照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
714	支援教室1照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	77,000	学校管理課
715	職員女子トイレ照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
716	インターホン修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	24,200	学校管理課
717	通学路非常警報装置修繕	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	332,688	学校管理課
718	1階身障者用トイレ 給湯器漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	36,850	学校管理課
719	運動場男子トイレ詰り通管修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	180,840	学校管理課
720	運動場 手洗い場給水管漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	112,200	学校管理課
721	教室棟3階女子トイレ 大便器洗浄弁漏水修繕	吹田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	82,060	学校管理課
722	1階給食配膳室 混合水栓止水不良修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,100	学校管理課
723	1階調理員用トイレ 天井換気扇異音修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	114,620	学校管理課
724	屋内運動場コンセント修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
725	デスクアンプ用マイク修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
726	3階廊下配管修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	33,000	学校管理課
727	印刷室 排水詰り通管修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	73,370	学校管理課
728	屋内運動場天井照明修繕	山田第五小学校	三光電気工業(株)	◎	133,100	学校管理課
729	屋内運動場天井照明修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	100,100	学校管理課
730	職員室内警報盤修繕	高野台小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
731	下足ホール照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	110,000	学校管理課
732	換気扇修繕	豊津第一小学校	三光電気工業(株)	◎	34,100	学校管理課
733	職員室NO.3空調取替修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,054,900	学校管理課
734	1F南棟廊下照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	84,700	学校管理課
735	屋内運動場管球取替修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	89,100	学校管理課
736	1階廊下配管修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	33,000	学校管理課
737	屋内運動場放送修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	95,700	学校管理課
738	北面廊下ラックカバー修繕	吹田東小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
739	東側水路修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	492,800	学校管理課
740	プール排水用水路修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,188,000	学校管理課
741	保健室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
742	1Fたんぱぼ教室 空調機薬品洗浄修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	112,200	学校管理課
743	屋外手洗い場 水栓破損及び排水詰り修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,800	学校管理課
744	校務員室 シンク下排水管漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	38,940	学校管理課
745	ディスクアンプ修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
746	屋内運動場放送修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	103,400	学校管理課
747	プール集毛器(蓋)交換修繕	吹田第一小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
748	プール集毛器(蓋)交換修繕	岸部第二小学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
749	留守家庭児童育成室系統排水管及び汚水桝詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	146,300	学校管理課
750	1階支援教室前 汚水桝詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	151,800	学校管理課
751	1階廊下3路スイッチ修繕	吹田南小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
752	屋上消火補給水槽 テスト弁表示板修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	20,460	学校管理課
753	ホッパ室消火呼び水槽ボールタップ不良修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	21,230	学校管理課
754	給食調理室厨房内蛇口漏水修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	231,000	学校管理課
755	屋内運動場照明設備修繕	千里たけみ小学校	摂津電気工事(株)	◎	68,200	学校管理課
756	高置水槽清掃修繕	吹田南小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	40,260	学校管理課
757	職員室内警報盤電源ユニット修繕	高野台小学校	摂津電気工事(株)	◎	30,800	学校管理課
758	背面ロッカー隙間修繕	高野台中学校	(株)倉岡工務店	◎	639,100	学校管理課
759	正門門扉修繕	第一中学校	(株)三装	×	76,450	学校管理課
760	給食調理室雨漏れ修繕	第二中学校	バリヤコート(株)	◎	499,400	学校管理課
761	廊下雨漏れ修繕	第三中学校	バリヤコート(株)	◎	498,850	学校管理課
762	普通ごみ庫扉修繕	豊津中学校	(株)渚アルミ建材	×	99,000	学校管理課
763	南棟1階外階段下倉庫扉修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	198,000	学校管理課
764	階段手摺エンドキャップ修繕	豊津西中学校	守山建設(株)	◎	35,200	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
765	掲揚台ロープ等修繕	山田中学校	大畑工務店	◎	107,800	学校管理課
766	プールサイド側溝修繕	佐井寺中学校	(株)堀田工務店	◎	198,000	学校管理課
767	身障者便所横雨漏水修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
768	2F,3F便所前手洗い壁タイル修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	49,687	学校管理課
769	1F,2F廊下軒裏浮き部撤去修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	99,990	学校管理課
770	1F天井露筋修繕	古江台中学校	(株)関根工務店	◎	198,000	学校管理課
771	セパレートネット修繕	第一中学校	(株)スポーツテクノ和広	○	198,000	学校管理課
772	渡り通路雨漏れ修繕	竹見台中学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
773	フェンス修繕	西山田中学校	(株)奥山工務店	◎	102,300	学校管理課
774	掲示板張替修繕	第六中学校	守山建設(株)	◎	247,500	学校管理課
775	屋内運動場屋根笠木修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	438,128	学校管理課
776	下足室壁修繕	片山中学校	(株)奥山工務店	◎	286,000	学校管理課
777	正門道路修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	688,600	学校管理課
778	グラウンド外周フェンス破損部修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	385,000	学校管理課
779	5号館雨漏れ修繕	竹見台中学校	(株)ムライ	◎	192,500	学校管理課
780	4号棟3階階段雨樋修繕	第三中学校	(株)堀田工務店	◎	77,000	学校管理課
781	土間修繕	第三中学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
782	校長室前天井修繕	第三中学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
783	校務員室握り玉取替修繕	第三中学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
784	正門土間修繕	高野台中学校	(株)奥山工務店	◎	70,400	学校管理課
785	技術教官室雨漏れ修繕	竹見台中学校	(株)ムライ	◎	687,500	学校管理課
786	4階理科準備室壁修繕	千里丘中学校	守山建設(株)	◎	199,100	学校管理課
787	3F家庭科室カーテンボックス修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	102,300	学校管理課
788	プールサイド土間修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	205,700	学校管理課
789	通用門側道路舗装修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	249,700	学校管理課
790	教室前廊下雨漏れ修繕	第三中学校	バリヤコート(株)	◎	473,000	学校管理課
791	9棟階段爆裂修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	150,700	学校管理課
792	プールサイド床修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	199,100	学校管理課
793	1F男女・2F女子トイレ扉修繕	山田東中学校	(株)渚アルミ建材	×	88,000	学校管理課
794	外部階段修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	583,990	学校管理課
795	1F廊下中央部溝切排水修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	49,940	学校管理課
796	コンピューター教室床貼替修繕	西山田中学校	大畑工務店	◎	144,100	学校管理課
797	階段スラブ裏露筋部塗装修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	120,340	学校管理課
798	2F廊下排水溝修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	119,350	学校管理課
799	屋内運動場雨漏れ修繕	第一中学校	バリヤコート(株)	◎	165,000	学校管理課
800	キュービクル廻りフェンス修繕	高野台中学校	大畑工務店	◎	44,000	学校管理課
801	階段室雨漏れ修繕	西山田中学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
802	廊下転落防止柵ほか修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	412,500	学校管理課
803	屋内運動場サッシ廻りシール修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	71,500	学校管理課
804	5号館EXP他雨漏れ修繕	竹見台中学校	(株)ムライ	◎	159,500	学校管理課
805	中庭倉庫天井修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	49,500	学校管理課
806	土間修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	199,980	学校管理課
807	2F~4Fバルコニー樋雨漏り修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	47,300	学校管理課
808	4FEXP.J壁取合シール修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	42,130	学校管理課
809	北面2F外壁漏水修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	158,730	学校管理課
810	正門カギ修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	64,900	学校管理課
811	3F~4F男子トイレ鍵修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	49,280	学校管理課
812	ポンプ室の壁金物設置修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
813	防火扉順位調整器修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	49,610	学校管理課
814	フェンスほか修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	178,200	学校管理課
815	屋内運動場緞帳レール外れ修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	123,860	学校管理課
816	体育館雨漏れ修繕	竹見台中学校	(株)ムライ	◎	143,000	学校管理課
817	美術室床フローリング修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	163,020	学校管理課
818	トイレ前廊下・少人数教室他雨漏れ修繕	第二中学校	(株)ムライ	◎	498,300	学校管理課
819	1F女子トイレ扉修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	328,900	学校管理課
820	1年3組雨漏れ修繕	豊津西中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
821	校舎雨漏り修繕	古江台中学校	アーキ・ヤマイチ(株)	◎	165,000	学校管理課
822	保健室床板修繕	千里丘中学校	守山建設(株)	◎	91,300	学校管理課
823	壁面固定式バスケットゴール修繕	山田中学校	旭体育施設(株)	×	71,500	学校管理課
824	校長室ドアノブ修繕	第五中学校	(株)倉岡工務店	◎	49,500	学校管理課
825	2棟渡り廊下屋上ドレン修繕	青山台中学校	カネイチ(株)	◎	199,980	学校管理課
826	スチールサッシ枠修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	123,860	学校管理課
827	正門土間修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	47,850	学校管理課
828	3F廊下天井修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	46,970	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
829	正門門扉修繕	青山台中学校	大畑工務店	◎	49,500	学校管理課
830	パイプスペース修繕	竹見台中学校	(株)輝栄建設	◎	198,000	学校管理課
831	下足室天井修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	198,000	学校管理課
832	体育館緞帳修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	47,850	学校管理課
833	フェンス修繕	第一中学校	守山建設(株)	◎	147,400	学校管理課
834	フェンス修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	110,000	学校管理課
835	南進入路バリカー修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	132,000	学校管理課
836	1-2教室引戸修繕	豊津西中学校	(株)三装	×	46,200	学校管理課
837	視聴覚室窓修繕	南千里中学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
838	EXP・J部修繕	千里丘中学校	守山建設(株)	◎	154,000	学校管理課
839	外壁漏水修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	139,700	学校管理課
840	保健室床修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	74,800	学校管理課
841	D棟2階男子トイレブース修繕	佐井寺中学校	(株)堀田工務店	◎	187,000	学校管理課
842	旗ポール修繕	佐井寺中学校	(株)奥山工務店	◎	193,600	学校管理課
843	1階便所手摺修繕	第三中学校	大畑工務店	◎	121,000	学校管理課
844	1-4窓修繕	山田中学校	(株)三装	×	37,400	学校管理課
845	体育倉庫扉修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	130,130	学校管理課
846	3棟北側ドレン廻り修繕	青山台中学校	カネイチ(株)	◎	199,980	学校管理課
847	ゴミ置場扉修繕	南千里中学校	(株)渚アルミ建材	×	704,770	学校管理課
848	防球ネット修繕	古江台中学校	(株)スポーツテクノ和広	○	291,500	学校管理課
849	屋内運動場間仕切り修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	149,270	学校管理課
850	観察池修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	194,700	学校管理課
851	2F男子トイレ扉修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	355,300	学校管理課
852	4号校舎雨漏れ修繕	第三中学校	(株)ムライ	◎	385,000	学校管理課
853	屋内運動場予備室片開扉修繕	豊津西中学校	(株)ビック	◎	78,100	学校管理課
854	屋内運動場雨漏り修繕	高野台中学校	(株)倉岡工務店	◎	161,700	学校管理課
855	バックネット鉄骨・架台修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	1,299,100	学校管理課
856	バックネット修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	1,298,000	学校管理課
857	テニスコートフェンス修繕	青山台中学校	(有)仙商事	◎	1,295,800	学校管理課
858	鍵修繕	青山台中学校	(有)仙商事	◎	99,770	学校管理課
859	通用門格子修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	187,770	学校管理課
860	体育館屋根雨漏り修繕	高野台中学校	(株)倉岡工務店	◎	181,500	学校管理課
861	アスファルト舗装修繕	竹見台中学校	(株)関根工務店	◎	163,900	学校管理課
862	屋内運動場カーテンレール修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	264,000	学校管理課
863	サッシ修繕	南千里中学校	(株)三装	×	1,297,560	学校管理課
864	保健室扉修繕	佐井寺中学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
865	階段防水修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	450,000	学校管理課
866	揚水ポンプ電動機修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	498,300	学校管理課
867	保健室空調機修繕	青山台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	451,000	学校管理課
868	インターホン修繕	第三中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	177,100	学校管理課
869	黒板灯照明器具漏電修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	99,000	学校管理課
870	1階廊下照明スイッチ修繕	山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
871	下足室照明修繕	竹見台中学校	三光電気工業(株)	◎	28,600	学校管理課
872	北棟1階支援教室及び通級学級 ガス給湯器不良修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	139,700	学校管理課
873	階段踊り場照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	28,600	学校管理課
874	職員室照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
875	高圧引込ケーブル修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	1,244,210	学校管理課
876	2棟1階男子トイレ 手洗器排水トラップ漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,100	学校管理課
877	西校舎4階西女子トイレ 和便器洗浄弁漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	82,500	学校管理課
878	職員室・校長室リモコン不調修繕	片山中学校	(株)関根水道工業所	◎	126,500	学校管理課
879	仮設電源設置修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	97,790	学校管理課
880	外灯修繕	南千里中学校	摂津電気工事(株)	◎	194,700	学校管理課
881	校務員室 給湯器不良修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	77,000	学校管理課
882	外灯ポール修繕	南千里中学校	摂津電気工事(株)	◎	35,200	学校管理課
883	理科室 ガス栓取替修理	千里丘中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	13,970	学校管理課
884	プール用受水槽水漏れ修繕	第五中学校	(株)大建工業所	×	198,000	学校管理課
885	正門横3年4組横手洗い場 給水管漏水修繕	西山田中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	198,000	学校管理課
886	図書室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
887	運動場 散水栓系統埋設給水管漏水修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	112,200	学校管理課
888	図書室廊下側照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
889	テレビ共聴設備修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	66,000	学校管理課
890	屋内運動場漏電修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	125,400	学校管理課
891	消火栓ボックス修繕	千里丘中学校	日本設備工業(株)	◎	182,600	学校管理課
892	動力盤蓋蝶番修繕	千里丘中学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
893	倉庫感知器増設修繕	第二中学校	三光電気工業(株)	◎	88,000	学校管理課
894	職員室照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
895	1階西側入口照明器具修繕	第三中学校	摂津電気工事(株)	◎	42,900	学校管理課
896	東館1階多目的室放送回路修繕	山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	92,400	学校管理課
897	会議室換気扇修繕	第三中学校	摂津電気工事(株)	◎	48,400	学校管理課
898	2階廊下照明器具修繕	第三中学校	摂津電気工事(株)	◎	42,900	学校管理課
899	2棟2階女性用職員トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	53,020	学校管理課
900	被服準備室 中間ガス栓取替修理	第二中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	4,972	学校管理課
901	廊下照明器具修繕	豊津西中学校	摂津電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
902	3階女子トイレ照明器具修繕	西山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	22,000	学校管理課
903	職員室電話配線修繕	片山中学校	摂津電気工事(株)	◎	17,600	学校管理課
904	校長室 壁BOXガス栓取替修理	西山田中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	6,292	学校管理課
905	照明修繕	佐井寺中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
906	職員室AC-2空調機漏水修繕	第二中学校	(株)関根水道工業所	◎	29,150	学校管理課
907	7-ルザイト シャワー用混合水栓破損修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	71,500	学校管理課
908	理科準備室 配管一部取替修理	高野台中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	11,165	学校管理課
909	2階女子トイレ 天井内小便排水鉛管漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	86,900	学校管理課
910	C棟1F女子トイレ照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	39,600	学校管理課
911	2年1組教室空調機修繕	青山台中学校	(株)関根水道工業所	◎	130,900	学校管理課
912	A棟2階東女子トイレ手洗い器自動センサー不良及びA棟4階東女子トイレ便座破損修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	108,900	学校管理課
913	A棟4階東男子トイレ 小便器破損修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	126,170	学校管理課
914	2階会議室空調機修繕	第三中学校	(株)関根水道工業所	◎	156,200	学校管理課
915	A棟4階東男子トイレ 小便器破損修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	126,170	学校管理課
916	2年2組教室空調機修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	109,450	学校管理課
917	外灯用自動点滅器修繕	西山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	19,800	学校管理課
918	3年3組教室空調機修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	109,450	学校管理課
919	4階教室漏電修繕	第二中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
920	2階廊下照明修繕	第三中学校	藤井電気工事(株)	◎	150,700	学校管理課
921	作業室コンセント修繕	第五中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
922	プール逆流排水弁取替修繕	竹見台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
923	2階職員男子トイレ 小便器排水不良及び小便器洗浄弁不良修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	125,400	学校管理課
924	4階西側女子トイレ 大便器洗浄弁漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	82,500	学校管理課
925	事務室空調機温度センサー修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	34,320	学校管理課
926	プール集毛器・バスケット修繕	青山台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	11,000	学校管理課
927	6棟前 汚水桝詰り修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	199,870	学校管理課
928	4階教室系統空調機ガス漏れ冷媒修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	637,450	学校管理課
929	コンセント回路修繕	古江台中学校	摂津電気工事(株)	◎	72,600	学校管理課
930	職員室No.1空調機異音修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	190,300	学校管理課
931	職員室No.1空調機漏水修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	110,000	学校管理課
932	職員室No.2空調機漏水修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	110,000	学校管理課
933	5階 1年2組教室・A教室リモコンBOX取替修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	68,750	学校管理課
934	3棟2階女子トイレ 和便器洗浄弁漏水修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	126,115	学校管理課
935	プール 洗眼パイプ漏水修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	39,600	学校管理課
936	トイレ修繕	竹見台中学校	(株)関根水道工業所	◎	1,295,614	学校管理課
937	2・3・4階廊下照明器具修繕	第六中学校	摂津電気工事(株)	◎	136,400	学校管理課
938	1年3組換気扇修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	18,700	学校管理課
939	ACP-4系統-D・E・F教室空調機冷媒ガス漏れ修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	317,900	学校管理課
940	4階2-1教室 空調機フィン洗浄修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	147,400	学校管理課
941	4階2-2教室 空調機フィン洗浄修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	147,400	学校管理課
942	4階2-3教室 空調機フィン洗浄修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	147,400	学校管理課
943	4階2-4教室 空調機フィン洗浄修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	147,400	学校管理課
944	7-ルザイト機械室濾過タンクレノバル及び循環送り管ファット弁不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	93,500	学校管理課
945	トイレスイッチ修繕	竹見台中学校	三光電気工業(株)	◎	36,300	学校管理課
946	運動場 埋設給水管漏水修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	101,200	学校管理課
947	1階プレハブ倉庫照明器具修繕	第五中学校	摂津電気工事(株)	◎	25,300	学校管理課
948	C棟2階東側女子トイレ 天井換気扇不良修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	115,500	学校管理課
949	印刷室 天井換気扇不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	118,140	学校管理課
950	南棟2階男子トイレ天井漏水、上階男子トイレ小便器排水管漏水修繕	第二中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	75,900	学校管理課
951	職員室コンセント回路修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	191,400	学校管理課
952	受水槽 止水不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	111,100	学校管理課
953	3階・4階トイレPS内 配管40A継手取替修理	第三中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	12,518	学校管理課
954	受水槽 満水警報修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	112,200	学校管理課
955	保健室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
956	A棟1階来客用男子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業業協同組合	◎	74,250	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
957	南棟給食配膳室横屋外手洗い場 水栓不良修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	70,400	学校管理課
958	校長室AC-2 空調室内機分解洗浄修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	154,000	学校管理課
959	第二会議室 洗面器水栓吐水不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
960	支援教室 空調室内機分解洗浄修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	123,200	学校管理課
961	4階1年3組 空調機フィン洗浄修繕	豊津中学校	(株)関根水道工業所	◎	177,100	学校管理課
962	ACP-2系統空調機圧縮機用INV基盤交換修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	143,000	学校管理課
963	ACP-2系統空調機プリント基盤交換修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	199,540	学校管理課
964	校長室空調機結露対策修繕	高野台中学校	(株)関根水道工業所	◎	31,900	学校管理課
965	職員室No.2 空調機リモコンスイッチ差替え修繕	高野台中学校	(株)関根水道工業所	◎	33,000	学校管理課
966	1階下足 天井消火管漏水修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,400	学校管理課
967	2棟3階北側男子トイレ及び女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	97,900	学校管理課
968	南棟2階西側女子トイレ及び4階西側女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,000	学校管理課
969	南棟2階西側男子トイレ 小便器洗浄弁不良及び床排水不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	学校管理課
970	2年4組教室空調機フィン洗浄修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	157,300	学校管理課
971	2年5組教室空調機フィン洗浄修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	157,300	学校管理課
972	空調機集中コントローラ再設定修繕	第三中学校	(株)関根水道工業所	◎	35,200	学校管理課
973	空調機集中リモコン設定変更修繕	竹見台中学校	(株)関根水道工業所	◎	93,500	学校管理課
974	湯沸し室シンク水栓止水不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,500	学校管理課
975	プール男子トイレ系統給水元バルブ漏水修繕	西山田中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
976	校舎内各手洗い場水栓増設修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	180,400	学校管理課
977	運動場手洗い場水栓増設修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	127,600	学校管理課
978	校務員室ボイラー撤去修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	192,280	学校管理課
979	校務員室茶入れセット撤去及び給水管修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	189,860	学校管理課
980	1階ポンプ室受水槽満水警報修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	111,100	学校管理課
981	ACP-1系統空調機コンプレッサー交換修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	730,400	学校管理課
982	2-2教室系統空調機熱交換器ほか交換修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	398,200	学校管理課
983	音楽室No.1 空調機取替修繕	第三中学校	(株)関根水道工業所	◎	919,600	学校管理課
984	あおば教室空調機取替修繕	南千里中学校	(株)関根水道工業所	◎	384,450	学校管理課
985	防災無線用コンセント回路修繕	片山中学校	日本設備工業(株)	◎	168,300	学校管理課
986	高架水槽排水ドレンバルブ修繕	豊津西中学校	(株)大建工業所	×	158,730	学校管理課
987	2階職員トイレ洋式便器及び同トイレ前手洗い場 排水不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
988	3号棟1階男子トイレ 洋式便器詰り通管修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,430	学校管理課
989	B棟1階美術室 窓側手洗い排水詰り修繕	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
990	職員室照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
991	南棟1階女子トイレ 大便器ロタンク及び土間排水不良修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	学校管理課
992	北館1階女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	72,050	学校管理課
993	旧館2階トイレ前手洗い場 排水詰り修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
994	1-3教室系統空調機熱交換器ほか交換修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	398,200	学校管理課
995	新館北棟1階男子・女子トイレ系統排水不良修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	71,390	学校管理課
996	給食室シンク系統給水管漏水修繕	第二中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,500	学校管理課
997	揚水ポンプ盤リレー交換修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	180,400	学校管理課
998	放送アンテナ修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	199,760	学校管理課
999	放送室ディスクアンプ修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	85,800	学校管理課
1000	インターホン修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	71,500	学校管理課
1001	A棟1階支援教室トイレ 大便器排水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	61,600	学校管理課
1002	プールろ過器 採水口修繕	千里丘中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	37,400	学校管理課
1003	プール女子シャワー排水口詰り修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	113,850	学校管理課
1004	プール男子トイレ手洗器給水管漏水修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
1005	南棟2階男子トイレ天井漏水修繕	豊津西中学校	(株)河南工業所 吹田支店	◎	786,500	学校管理課
1006	プログラムタイマー修繕	南千里中学校	藤井電気工事(株)	◎	40,700	学校管理課
1007	2F 3-5教室 空調機7ヶ所洗浄修繕	豊津中学校	(株)関根水道工業所	◎	167,200	学校管理課
1008	3年6組教室 空調機7ヶ所洗浄修繕	豊津中学校	(株)関根水道工業所	◎	167,200	学校管理課
1009	職員室下1階女子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	84,150	学校管理課
1010	職員男子トイレ 洋式便器洗浄弁漏水修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	85,250	学校管理課
1011	職員男子トイレ小便器排水不良及び職員男子更衣室手洗器水栓不良修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,940	学校管理課
1012	プール シャワーヘッド不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	183,700	学校管理課
1013	外部給水主管仕切弁及び埋設給水管修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	29,700	学校管理課
1014	分電盤共用端子修繕	古江台中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1015	体育館付近埋設雨水管詰り通管修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	151,800	学校管理課
1016	校舎廻り埋設雨水管詰り通管修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	189,200	学校管理課
1017	受水槽ポンプ室外部埋設給水管漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	19,800	学校管理課
1018	プログラムチャイムメーカー修繕	南千里中学校	藤井電気工事(株)	◎	167,200	学校管理課
1019	プールポンプ基礎修繕	佐井寺中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	66,000	学校管理課
1020	3F分割E教室照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1021	プール エアークラウド機修繕	豊津西中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	26,400	学校管理課
1022	プールポンプ基礎モルタル修繕	青山台中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	55,000	学校管理課
1023	1階身障者用トイレ 床排水詰り修繕	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
1024	プールポンプ 分解整備修繕	片山中学校	誠水エンタープライズ(有)	×	110,000	学校管理課
1025	運動場足洗い場付近汚水桝詰り通管修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	82,225	学校管理課
1026	印刷室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1027	事務室コンセント修繕	南千里中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1028	被服室コンセント修繕	豊津西中学校	摂津電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
1029	テレビブースター修繕	第六中学校	摂津電気工事(株)	◎	77,000	学校管理課
1030	南棟2階男子トイレ 洗面器自動水栓不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,330	学校管理課
1031	地上階技術室横トイレ 屋外会所詰り通管修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	169,400	学校管理課
1032	第一音楽室照明器具修繕	第一中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1033	気中開閉器用接地修繕	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1034	誘導標識ほか修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	143,000	学校管理課
1035	誘導標識ほか修繕	第六中学校	三光電気工業(株)	◎	33,000	学校管理課
1036	感知器取替ほか修繕	豊津中学校	三光電気工業(株)	◎	129,800	学校管理課
1037	感知器取替ほか修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	115,500	学校管理課
1038	1階シャワー室 湯沸し器不良修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	185,350	学校管理課
1039	職員室NO.3空調取替修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	1,054,900	学校管理課
1040	D棟トイレ埋設汚水管修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	687,500	学校管理課
1041	第二音楽室配線器具修繕	豊津中学校	(株)近畿電設	◎	28,600	学校管理課
1042	2階南西側女子トイレ 洋便器洗浄弁不良修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	81,400	学校管理課
1043	屋内運動場舞台照明修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
1044	南棟校内放送設備修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	181,500	学校管理課
1045	誘導標識ほか修繕	片山中学校	三光電気工業(株)	◎	130,900	学校管理課
1046	消火栓ホース取替修繕	片山中学校	三光電気工業(株)	◎	125,400	学校管理課
1047	職員室No.2空調機 異音修繕	第五中学校	(株)関根水道工業所	◎	127,050	学校管理課
1048	空調機 集中リモコン設定変更修繕	竹見台中学校	(株)関根水道工業所	◎	93,500	学校管理課
1049	運動場手洗い場系統露出給水管破損修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	18,150	学校管理課
1050	家庭科室コンセント修繕	豊津中学校	藤井電気工事(株)	◎	25,300	学校管理課
1051	職員室コンセント修繕	第三中学校	藤井電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
1052	校長室照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1053	職員室照明器具修繕	青山台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1054	多目的教室3照明器具修繕	南千里中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1055	A棟2階男子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,940	学校管理課
1056	保健室前手洗い場 給水管破損修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,800	学校管理課
1057	外灯修繕	竹見台中学校	藤井電気工事(株)	◎	132,000	学校管理課
1058	職員室No.1空調機 ファンモーター不良交換修繕	第五中学校	(株)関根水道工業所	◎	199,650	学校管理課
1059	C棟外壁露出消火管及び屋上消火補給水槽フタ破損修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	121,550	学校管理課
1060	1階身障者用トイレ 漏水修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	25,300	学校管理課
1061	2年3組照明スイッチ修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	47,300	学校管理課
1062	3年3組照明修繕	竹見台中学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課
1063	屋内運動場倉庫照明修繕	竹見台中学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
1064	東棟廊下照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1065	旧館3階手洗い場 排水管漏水修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	146,300	学校管理課
1066	職員室照明器具修繕	佐井寺中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1067	湯沸室換気扇修繕	片山中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1068	1階手洗い場天井漏水、2階手洗い場排水管漏水修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	170,500	学校管理課
1069	1階技術室裏給湯器漏水修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	28,600	学校管理課
1070	第一理科室 ガス栓取替修理	西山田中学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	23,672	学校管理課
1071	第二音楽室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1072	音楽室照明器具修繕	青山台中学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
1073	第二美術室照明器具修繕	南千里中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1074	第一音楽室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1075	D棟中央階段踊り場照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	77,000	学校管理課
1076	職員男子トイレ 大便器詰り通管修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,580	学校管理課
1077	技術室前屋外 手洗場給水管凍結漏水修繕	山田中学校	(株)関根水道工業所	◎	185,900	学校管理課
1078	第二美術室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1079	D棟4F中央階段照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	35,200	学校管理課
1080	第一音楽準備室照明器具修繕	第六中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1081	基礎教室第一照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1082	第二音楽準備室照明器具修繕	第六中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1083	基礎教室第二照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1084	1Fひまわり教室空調機基盤修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	352,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1085	生徒会室照明器具修繕	佐井寺中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1086	基礎D教室照明器具修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1087	校内放送回路修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	154,000	学校管理課
1088	分電盤内開閉器修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	191,400	学校管理課
1089	スピーカーほか修繕	竹見台中学校	三光電気工業(株)	◎	48,400	学校管理課
1090	誘導標識ほか修繕	山田中学校	三光電気工業(株)	◎	60,500	学校管理課
1091	職員室No.2空調機異音修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	199,760	学校管理課
1092	7-1 手洗い場露出給水管及びシャワーバルブ凍結破損修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	118,800	学校管理課
1093	下足横手洗い場給水管凍結破損修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	145,200	学校管理課
1094	1階男女トイレ 大便器詰り通管修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	151,800	学校管理課
1095	1階ホール照明器具修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	73,700	学校管理課
1096	渡廊下配管修繕	豊津中学校	摂津電気工事(株)	◎	30,800	学校管理課
1097	D棟2階男子トイレ 大便器洗浄弁漏水修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	147,950	学校管理課
1098	外灯修繕	豊津西中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1099	支援教室コンセント回路修繕	竹見台中学校	日本設備工業(株)	◎	177,100	学校管理課
1100	非常用スピーカー修繕	片山中学校	(株)近畿電設	◎	38,500	学校管理課
1101	会議室空調機制御基盤修繕	西山田中学校	(株)関根水道工業所	◎	123,750	学校管理課
1102	B棟4階西側女子トイレ 大便器洗浄弁不良修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	73,150	学校管理課
1103	屋内運動場ナトリウム灯取替修繕	佐井寺中学校	日本設備工業(株)	◎	36,850	学校管理課
1104	屋内運動場照明安定器取替修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	156,200	学校管理課
1105	屋内運動場天井照明修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	106,700	学校管理課
1106	屋内運動場天井照明修繕	佐井寺中学校	日本設備工業(株)	◎	106,700	学校管理課
1107	PTA室照明器具修繕	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1108	被服室プレーカー修繕	千里丘中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1109	屋内運動場天井照明修繕	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	165,000	学校管理課
1110	屋内運動場安定器取替修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	112,200	学校管理課
1111	屋内運動場照明安定器取替修繕	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	110,000	学校管理課
1112	被服室フロアコンセント修繕	千里丘中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1113	第2美術室前運動場手洗い場 露出給水管漏水修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	34,100	学校管理課
1114	7-1 給水管漏水修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,950	学校管理課
1115	屋内運動場照明修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
1116	湯沸室 ガス栓取替修繕	片山中学校	(株)クラッセル吹田店	○	8,800	学校管理課
1117	屋内運動場照明安定器・ランプ取替修繕	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	169,400	学校管理課
1118	高架水槽マホル蓋取り付部補修及びパッキン取替修繕	千里丘中学校	(株)大建工業所	×	35,255	学校管理課
1119	リフト(昇降機)修繕	西山田小学校	クマリフト(株)	×	162,140	保健給食室
1120	空調機修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	117,700	保健給食室
1121	空調機修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	148,500	保健給食室
1122	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	89,100	保健給食室
1123	空調機修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	118,800	保健給食室
1124	空調機修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	880,000	保健給食室
1125	空調機修繕	豊津第一小学校	日本設備工業(株)	◎	199,540	保健給食室
1126	リフト(昇降機)修繕	千里第一小学校	菱電ILV-7施設(株)	×	149,600	保健給食室
1127	空調機修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	106,700	保健給食室
1128	空調機修繕	吹田南小学校	(株)きしもと	×	41,800	保健給食室
1129	空調機修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	128,700	保健給食室
1130	空調機修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	79,200	保健給食室
1131	空調機修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	151,800	保健給食室
1132	リフト(昇降機)修繕	千里第一小学校	菱電ILV-7施設(株)	×	715,000	保健給食室
1133	リフト(昇降機)修繕	岸部第二小学校	菱電ILV-7施設(株)	×	715,000	保健給食室
1134	吸排気設備修繕	千里丘北小学校	鳳工業	×	198,000	保健給食室
1135	吸排気設備修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	123,200	保健給食室
1136	ガラス修繕	古江台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	18,700	放課後子ども育成室
1137	窓ガラス修繕	山手留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	6,600	放課後子ども育成室
1138	ガラス修繕	古江台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	39,600	放課後子ども育成室
1139	窓ガラス修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,250	放課後子ども育成室
1140	窓ガラス修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,250	放課後子ども育成室
1141	換気扇修繕	山二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	27,170	放課後子ども育成室
1142	空調機電源増設修繕	山手留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	689,700	放課後子ども育成室
1143	窓ガラス修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,250	放課後子ども育成室
1144	換気扇修繕	古江台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	7,205	放課後子ども育成室
1145	蛍光灯修繕	青山台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,400	放課後子ども育成室
1146	排水管修繕	豊二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1147	ガス給湯器修繕	岸二留守家庭児童育成室	阿部住宅設備機器(株)	◎	108,570	放課後子ども育成室
1148	蛍光灯修繕	山二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	31,900	放課後子ども育成室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1149	蛍光灯修繕	山二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	31,900	放課後子ども育成室
1150	窓ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,720	放課後子ども育成室
1151	土留め修繕	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	44,000	放課後子ども育成室
1152	蛍光灯修繕	山二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	9,350	放課後子ども育成室
1153	網戸修繕	東山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	18,150	放課後子ども育成室
1154	エアコン電源修繕	山手留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	49,500	放課後子ども育成室
1155	網戸修繕	山三留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	10,450	放課後子ども育成室
1156	カーテンレール修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	48,400	放課後子ども育成室
1157	コンセント修繕	山一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	13,750	放課後子ども育成室
1158	網戸修繕	千里丘北留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	48,400	放課後子ども育成室
1159	網戸修繕	千里丘北留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	29,700	放課後子ども育成室
1160	換気扇修繕	豊二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	23,980	放課後子ども育成室
1161	コンセント修繕	藤白台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	132,000	放課後子ども育成室
1162	ガス給湯器修繕	山一留守家庭児童育成室	(株)北千里ガスセンター	◎	194,700	放課後子ども育成室
1163	屋根修繕	山二留守家庭児童育成室	(株)奥山工務店	◎	297,000	放課後子ども育成室
1164	網戸修繕	山手留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	41,250	放課後子ども育成室
1165	網戸修繕	青山台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	48,400	放課後子ども育成室
1166	網戸修繕	古江台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	37,950	放課後子ども育成室
1167	蛍光灯修繕	千里新田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	17,600	放課後子ども育成室
1168	蛍光灯修繕	東留守家庭児童育成室	市川電器	◎	17,600	放課後子ども育成室
1169	女子トイレ蝶番修繕	古江台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	44,000	放課後子ども育成室
1170	プレハブ2階樋修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1171	コンセント修繕	山一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	7,150	放課後子ども育成室
1172	網戸修繕	山手留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	33,000	放課後子ども育成室
1173	網戸修繕	青山台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	36,300	放課後子ども育成室
1174	網戸修繕	古江台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	24,750	放課後子ども育成室
1175	ガラス修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	9,900	放課後子ども育成室
1176	ガラス修繕	片山留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	9,900	放課後子ども育成室
1177	プレハブ2階床修繕	南留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	44,000	放課後子ども育成室
1178	蛍光灯修繕	千二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	35,200	放課後子ども育成室
1179	ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,720	放課後子ども育成室
1180	階段室防雨シート修繕	東山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	99,000	放課後子ども育成室
1181	流し台混合水栓取替修繕	南留守家庭児童育成室	協栄クリーンサービス(株)	◎	49,830	放課後子ども育成室
1182	網戸修繕	豊一留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	10,450	放課後子ども育成室
1183	網戸修繕	西山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	16,500	放課後子ども育成室
1184	2階通路腰壁波板設置修繕	千三留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	198,000	放課後子ども育成室
1185	床下コーキング修繕	千里新田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	7,700	放課後子ども育成室
1186	ガラス修繕	千里新田留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,140	放課後子ども育成室
1187	フェンス設置修繕	桃山台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	261,250	放課後子ども育成室
1188	網戸修繕	津雲台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	170,830	放課後子ども育成室
1189	壁修繕	南留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	242,000	放課後子ども育成室
1190	ガス設備修繕	津雲台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	97,900	放課後子ども育成室
1191	土留め修繕	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	46,200	放課後子ども育成室
1192	水栓修繕	豊一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	45,100	放課後子ども育成室
1193	ガラス修繕	古江台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	9,900	放課後子ども育成室
1194	コンセント修繕	千三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	14,300	放課後子ども育成室
1195	畳寄せ修繕	西山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	47,630	放課後子ども育成室
1196	手洗いシンク等修繕	岸二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	178,750	放課後子ども育成室
1197	上り框修繕	山二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	190,300	放課後子ども育成室
1198	換気扇修繕	吹三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	40,535	放課後子ども育成室
1199	換気扇修繕	吹三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	13,200	放課後子ども育成室
1200	ガラス修繕	津雲台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	16,500	放課後子ども育成室
1201	ガラス修繕	片山留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	3,300	放課後子ども育成室
1202	1階照明器具修繕	西山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	199,100	放課後子ども育成室
1203	網戸修繕	吹六留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	22,550	放課後子ども育成室
1204	入口戸修繕	南山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	20,900	放課後子ども育成室
1205	ガス湯沸し器修繕	津雲台留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	37,400	放課後子ども育成室
1206	2階出入ロシリング修繕	豊一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	45,100	放課後子ども育成室
1207	コンセント修繕	千三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	8,250	放課後子ども育成室
1208	窓手摺修繕	豊一留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	115,500	放課後子ども育成室
1209	ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,720	放課後子ども育成室
1210	ガラス修繕	千二留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	5,280	放課後子ども育成室
1211	換気扇修繕	千一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	19,800	放課後子ども育成室
1212	ガラス修繕	吹六留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	15,510	放課後子ども育成室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1213	コンセント修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	市川電器	◎	7,700	放課後子ども育成室
1214	換気扇修繕	吹三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	41,635	放課後子ども育成室
1215	蛍光灯修繕	片山留守家庭児童育成室	市川電器	◎	30,800	放課後子ども育成室
1216	ガス湯沸し器修繕	千一留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	37,180	放課後子ども育成室
1217	ガス湯沸し器修繕	千一留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	37,180	放課後子ども育成室
1218	スイッチ・コンセント修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	28,050	放課後子ども育成室
1219	コンセント修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	37,730	放課後子ども育成室
1220	蛍光灯修繕	岸二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,400	放課後子ども育成室
1221	換気扇修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	8,250	放課後子ども育成室
1222	樋修繕	南留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	47,300	放課後子ども育成室
1223	床補修修繕	吹三留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	365,816	放課後子ども育成室
1224	トイレ手摺り修繕	古江台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1225	蛍光灯修繕	西山田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	16,500	放課後子ども育成室
1226	天井ボード貼り替え修繕	南留守家庭児童育成室	大東和建設(株)	◎	86,460	放課後子ども育成室
1227	ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	8,140	放課後子ども育成室
1228	ガス湯沸し器修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	36,740	放課後子ども育成室
1229	換気扇修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	21,450	放課後子ども育成室
1230	入口手摺り修繕	古江台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	44,000	放課後子ども育成室
1231	足元照明修繕	津雲台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	160,600	放課後子ども育成室
1232	外灯修繕	津雲台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	137,500	放課後子ども育成室
1233	網戸修繕	藤白台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	129,800	放課後子ども育成室
1234	カーテンレール修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	144,650	放課後子ども育成室
1235	網戸修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	157,300	放課後子ども育成室
1236	外灯修繕	千三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1237	通路整備修繕	千三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	1,298,000	放課後子ども育成室
1238	ガラス修繕	岸一留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	16,500	放課後子ども育成室
1239	屋根コーキング修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	4,400	放課後子ども育成室
1240	屋根排水管洗管修繕	片山留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	41,800	放課後子ども育成室
1241	屋根排水管洗管修繕	藤白台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	41,800	放課後子ども育成室
1242	床補修修繕	吹三留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	311,696	放課後子ども育成室
1243	カーテン設置修繕	山一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1244	ホワイトボード設置修繕	山一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1245	床修繕	東山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	272,800	放課後子ども育成室
1246	給排水設備設置修繕	岸二留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	1,286,428	放課後子ども育成室
1247	給湯設備・畳枠設置修繕	岸二留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	1,112,870	放課後子ども育成室
1248	床修繕	山一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1249	壁修繕	山一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	48,400	放課後子ども育成室
1250	給湯設備・畳枠設置等修繕	山一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	792,000	放課後子ども育成室
1251	棚修繕(第一教室)	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	46,750	放課後子ども育成室
1252	棚修繕(第二教室)	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	46,750	放課後子ども育成室
1253	自火報設備修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	237,600	放課後子ども育成室
1254	岸部保育園 3歳児保育室床・0歳児保育室建具修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	36,300	保育幼稚園室
1255	山田保育園 給食室給排水設備修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,828	保育幼稚園室
1256	片山保育園 給食室給排水設備修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	17,435	保育幼稚園室
1257	山三保育園 4・5歳児室トイレ給排水設備修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	11,330	保育幼稚園室
1258	いずみ保育園 隣地境界フェンス修繕	いずみ保育園	(株)橋本工務店	◎	148,500	保育幼稚園室
1259	南千里保育園 玄関土間タイル他モルタル修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	80,300	保育幼稚園室
1260	南千里保育園 1歳児室ドア及び正面掲示板修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	38,500	保育幼稚園室
1261	東保育園 園庭排水溝モルタル修繕・掲示板修繕・遊具のぼり棒修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1262	東保育園 園庭フェンス修繕・プール塗裝修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1263	吹六保育園 給食室ドア修繕	吹六保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1264	南千里保育園 一時保育室側調乳室ガラス修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	55,000	保育幼稚園室
1265	東保育園 2歳児室前・ホール前タイル修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1266	片山保育園 2歳児室入り口ガラス修繕	片山保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1267	山三保育園 5歳児室非常用照明修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	118,250	保育幼稚園室
1268	吹一保育園 給食室給排水設備修繕	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,850	保育幼稚園室
1269	千里山保育園 0歳児室・1歳児給室トイレ排水設備修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	173,250	保育幼稚園室
1270	千里山保育園 0歳児室・1歳児給室トイレ小便器漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	124,850	保育幼稚園室
1271	垂水保育園 0歳児調乳室内コンセント増設修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	48,180	保育幼稚園室
1272	ことぶき・千三保育園 プール内部防水修繕	ことぶき保育園他1園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1273	千三保育園 3歳児室手洗い場漏水修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	29,700	保育幼稚園室
1274	千三保育園 2歳児室天井漏水修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1275	岸部保育園 外部足洗い場給排水設備修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	183,370	保育幼稚園室
1276	岸部保育園 プール横手洗い場水栓不良修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	13,134	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1277	垂水保育園 廊下マンホール天端シート修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	110,000	保育幼稚園室
1278	いずみ保育園 1歳児室トイレ漏水修繕	いずみ保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	11,550	保育幼稚園室
1279	垂水保育園 0・1歳児室トイレバルブ修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,084	保育幼稚園室
1280	垂水保育園 3歳児室トイレタンク漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	19,470	保育幼稚園室
1281	吹六保育園 給食室流し台排水詰り修繕(5か所)	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	75,460	保育幼稚園室
1282	千三保育園 ホール窓ガラス修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1283	千三保育園 園庭外周フェンス修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	74,250	保育幼稚園室
1284	ことぶき保育園・千三保育園 プール水槽内塗膜修繕	ことぶき保育園他1園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1285	山田保育園 プール水栓バルブボックス修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	42,020	保育幼稚園室
1286	片山保育園 プール水槽内塗膜修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	46,200	保育幼稚園室
1287	千三保育園 プール横屋外おもちゃ棚修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1288	千三保育園 園庭外周のりめん階段修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	198,000	保育幼稚園室
1289	東保育園 2階ホール前窓修繕	東保育園	(株)渚アルミ建材	×	69,300	保育幼稚園室
1290	千三保育園 0歳児室サッシガラス修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1291	岸部保育園 給食室系統給排水バルブ漏水修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	177,100	保育幼稚園室
1292	岸部保育園 0歳児室・1歳児室系統給排水バルブ漏水修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	116,600	保育幼稚園室
1293	東保育園 2階職員トイレ便器漏水修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	10,340	保育幼稚園室
1294	片山保育園 給食室ガス元栓等修繕	片山保育園	(株)フレックス北大阪	◎	35,750	保育幼稚園室
1295	いずみ保育園 給食室排水溝グレーチング修繕	いずみ保育園	(株)中西製作所 大阪支店	×	30,800	保育幼稚園室
1296	南千里保育園 休憩室コンセントボックス修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	17,160	保育幼稚園室
1297	ことぶき保育園 4・5歳室前廊下コンセントボックス修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	15,840	保育幼稚園室
1298	いずみ保育園 非常放送設備スピーカー不具合箇所調査修繕	いずみ保育園	第一防災(株)	×	96,800	保育幼稚園室
1299	岸部保育園 5歳児室手洗い場水栓止水不良修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	31,680	保育幼稚園室
1300	山三保育園 0・1歳児室トイレ手洗い場水栓破損修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,240	保育幼稚園室
1301	岸部保育園 給食室厨房排気ファンVベルト修繕	岸部保育園	(株)創美	×	27,500	保育幼稚園室
1302	吹一保育園 ホール非常用扉修繕	吹一幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	67,100	保育幼稚園室
1303	片山保育園 プール床塗装剥離修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	46,200	保育幼稚園室
1304	南千里保育園 5歳児室手洗い場水栓止水不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	29,150	保育幼稚園室
1305	南千里保育園 階段下給食室用トイレ大便器フラッシュバルブ不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	65,890	保育幼稚園室
1306	吹六保育園 プール外周バルブボックス修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	42,900	保育幼稚園室
1307	千里山保育園 0・1歳児トイレ室換気窓タイル剥離及びメーター点検口修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1308	東保育園 給食室厨房排気ダクト堆積物除去修繕	東保育園	(株)創美	×	83,600	保育幼稚園室
1309	山三保育園 1歳児保育室廊下及び2歳児保育室網戸破れ貼替修繕	山三幼稚園	エコー建設(株)	◎	42,900	保育幼稚園室
1310	垂水保育園 2歳児室洗濯機系統排水管漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	5,060	保育幼稚園室
1311	いずみ保育園 敷地境界フェンス隙間修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	64,900	保育幼稚園室
1312	垂水保育園 事務室及び2歳児室入り口扉サッシ戸車取替修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	80,300	保育幼稚園室
1313	山田保育園 給食室三槽シンク用水栓レバーハンドル破損修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	6,435	保育幼稚園室
1314	南千里保育園 1歳児室手洗い場排水口不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	30,800	保育幼稚園室
1315	南千里保育園 休憩室、1歳児室シンク止水不良修繕及び給食室シンク奥側レバー水栓、調乳室湯沸し用ホース漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	52,800	保育幼稚園室
1316	南千里保育園 給食室すき間シール修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	35,200	保育幼稚園室
1317	千三保育園 2歳児室サッシ下枠面台漏水部分シール修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	31,900	保育幼稚園室
1318	垂水保育園 0歳児室手洗器排水トラップ漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,740	保育幼稚園室
1319	南千里保育園 園庭足洗い場段差コーナーガード取付修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	26,950	保育幼稚園室
1320	千里山保育園 2歳児室前廊下配管カバーシール修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	27,500	保育幼稚園室
1321	ことぶき保育園 乳児棟前廊下床剥離修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1322	垂水保育園 2歳児トイレ裏外部バルブ漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	24,200	保育幼稚園室
1323	いずみ保育園 ホール入り口ガラス修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1324	垂水保育園 園庭目隠しフェンスすき間埋め及びフェンス柱等アングル修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	165,000	保育幼稚園室
1325	千三保育園 プールハンドシャワーヘッド破損修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,740	保育幼稚園室
1326	山三保育園 1歳児室裏庭側腰窓修繕	山三幼稚園	エコー建設(株)	◎	8,800	保育幼稚園室
1327	千里山保育園 視診室扉カギ修繕	千里山保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1328	吹一保育園 給食室床剥離修繕	吹一幼稚園	エコー建設(株)	◎	72,600	保育幼稚園室
1329	吹一保育園 給食室外部出入口ドアノブ修繕	吹一幼稚園	エコー建設(株)	◎	23,320	保育幼稚園室
1330	垂水保育園 1歳児室裏園庭陥没修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1331	南千里保育園 給食室インターホン取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	34,980	保育幼稚園室
1332	ことぶき保育園 4・5歳児室及びホールサッシ枠廻り修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1333	山三保育園 給食室天井防水型LED照明器具修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	63,360	保育幼稚園室
1334	東保育園 1階職員用トイレ換気扇取替修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1335	千三保育園 プール内部クラック修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	37,400	保育幼稚園室
1336	山三保育園 1歳児室視診室天井扇風機修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1337	山田保育園 0・1歳児トイレ換気扇取替修繕	山田保育園	山本電気工業(株)	◎	59,400	保育幼稚園室
1338	東保育園 0・1歳児室トイレドア戸車修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1339	吹一保育園 0歳児室天井扇風機修繕	吹一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	15,840	保育幼稚園室
1340	片山保育園 事務所入口ドア修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	22,000	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1341	吹一保育園 1歳児室天井扇風機修繕	吹一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	15,840	保育幼稚園室
1342	山三保育園 乳児廊下天窓雨漏り修繕	山三幼稚園	エーコー建設(株)	◎	34,100	保育幼稚園室
1343	南千里保育園 1歳児室入口ドア修繕	南千里保育園	エーコー建設(株)	◎	22,000	保育幼稚園室
1344	千三保育園 2・3・4歳児室手洗い場水栓、休憩室シンク水栓止水不良修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	102,300	保育幼稚園室
1345	千三保育園 プール横洗濯機用水栓移設修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	保育幼稚園室
1346	山三保育園 ホール照明器具球替え修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	22,440	保育幼稚園室
1347	岸部保育園 給食室シンク用水栓破損修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	10,340	保育幼稚園室
1348	千三保育園 1歳児室手洗い場水栓破損修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	22,770	保育幼稚園室
1349	垂水保育園 園庭目隠フェンス下部樹脂製平板修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	44,000	保育幼稚園室
1350	片山保育園 正門内側水銀灯柱撤去及びLED防犯灯壁面取付修繕	片山保育園	日本設備工業(株)	◎	88,000	保育幼稚園室
1351	吹一保育園 2歳児室トイレ間仕切り取付修繕	吹一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	72,600	保育幼稚園室
1352	いずみ保育園 4・5歳児室トイレ幼児用大便器ロータンク破損漏水修繕	いずみ保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	92,400	保育幼稚園室
1353	南千里保育園 給食室三槽シンク大型排水用トラップ蓋及びゴム取替修繕	南千里保育園	(株)中西製作所 大阪支店	×	17,600	保育幼稚園室
1354	吹六保育園 給食室シンク用水栓自在パイプ破損修繕(2か所)	吹六保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	20,900	保育幼稚園室
1355	吹六保育園 給食室手洗器自動水栓故障修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	77,000	保育幼稚園室
1356	吹一保育園 事務室・保健室間仕切り壁設置修繕	吹一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	198,550	保育幼稚園室
1357	ことぶき保育園 プール出入口門扉修繕	ことぶき保育園	エーコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1358	千里山保育園 更衣室換気扇取付に伴う開口修繕	千里山保育園	エーコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1359	岸部保育園 3歳児室トイレ前床、4歳児室床及び3・4歳児室職員用トイレドアノブ修繕	岸部保育園	エーコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1360	山田保育園 0歳児室裏庭出入口扉ガラス修繕	山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1361	いずみ保育園 ホール入り口ガラス修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1362	山三保育園 2歳児室トイレ和式便器排水詰り修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,995	保育幼稚園室
1363	ことぶき保育園 1歳児室トイレ系排水管詰り修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	保育幼稚園室
1364	垂水保育園 プール床修繕	垂水保育園	エーコー建設(株)	◎	45,100	保育幼稚園室
1365	山三保育園 5歳児保育室屋上漏水修繕	山三幼稚園	エーコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1366	吹六保育園 5歳児室出入口ガラス修繕	吹六保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1367	山三保育園 2歳児トイレ幼児用便器シスタンバルブ漏水及びハイタンクボールタップ不良修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,470	保育幼稚園室
1368	南千里保育園 給食室手洗器自動水栓吐水不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	8,360	保育幼稚園室
1369	南千里保育園 給食室二層シンク用水栓漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,280	保育幼稚園室
1370	山田保育園 1歳児室裏庭側ガラス修繕	山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1371	いずみ小規模園 2階廊下通路誘導灯及び誘導標識修繕	いずみ小規模園	第一防災(株)	×	80,300	保育幼稚園室
1372	垂水保育園 避難用スベリ台塗装修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	132,000	保育幼稚園室
1373	山田保育園 2歳児室トイレ前床押さえ金物修繕	山田保育園	(株)橋本工務店	◎	23,100	保育幼稚園室
1374	山三保育園 門扉前スロープタイル修繕	山三幼稚園	(株)橋本工務店	◎	198,000	保育幼稚園室
1375	千三保育園 0・1歳児室、3・4・5歳児室網戸修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	89,320	保育幼稚園室
1376	千三保育園 0・1歳児室、3・4・5歳児室網戸修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	72,490	保育幼稚園室
1377	片山保育園 2階遊戯室内避難誘導灯及び誘導標識修繕	片山保育園	第一防災(株)	×	68,200	保育幼稚園室
1378	山三保育園 2歳児室床修繕	山三幼稚園	エーコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1379	千三保育園 プール横洗濯機屋根設置修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	75,900	保育幼稚園室
1380	千里山保育園 0歳児室屋上漏水修繕	千里山保育園	エーコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1381	千三保育園 給食室床側溝修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	70,092	保育幼稚園室
1382	ことぶき保育園分室雑草防草シート張り修繕	ことぶき保育園分室	エーコー建設(株)	◎	128,095	保育幼稚園室
1383	垂水保育園 3歳児トイレ 幼児用便器便座不良修繕(2か所)	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	32,340	保育幼稚園室
1384	千三保育園 ホール窓ガラス修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	77,000	保育幼稚園室
1385	吹一保育園 4・5歳児トイレ女子便器給水パイプ漏水修繕	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,050	保育幼稚園室
1386	南千里保育園 正門横照明器具修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	63,800	保育幼稚園室
1387	吹一保育園 玄関照明器具修繕	吹一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	36,300	保育幼稚園室
1388	東保育園 1歳児室照明器具修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	92,400	保育幼稚園室
1389	山田保育園 2・3歳児トイレ洋便器ハイタンク漏水及び0・1歳児トイレ手洗い場水栓漏水修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	61,050	保育幼稚園室
1390	吹六保育園 0・1歳児室照明器具ソケット取替え修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1391	千里山保育園 2歳児室前廊下バルブBOX内止水漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	123,750	保育幼稚園室
1392	千里山保育園 2歳児室天井扇風機修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	15,840	保育幼稚園室
1393	吹六保育園 0歳児室換気扇取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1394	山三保育園 0・1歳児調乳室天井換気扇取替修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	88,000	保育幼稚園室
1395	東保育園 1歳児室天井照明器具取替修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1396	千里山保育園 更衣室換気扇修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	77,440	保育幼稚園室
1397	ことぶき保育園 更衣室天井照明器具取替修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	134,200	保育幼稚園室
1398	いずみ保育園 3歳児室天井照明器具取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1399	岸部保育園 5歳児室入口ドアガラス修繕	岸部保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1400	ことぶき保育園 更衣室出入口扉ドアクローザ修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,600	保育幼稚園室
1401	いずみ保育園 2歳児室入口ドアガラス修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1402	垂水保育園 3F倉庫ガラス修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	89,100	保育幼稚園室
1403	垂水保育園 給食室シンク用排水管不良修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	27,500	保育幼稚園室
1404	千里山保育園 ゴミ庫横水栓柱系統給水管修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	117,150	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1405	南千里保育園 0歳児室トイレ内職員用トイレ大便器排水不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	5,830	保育幼稚園室
1406	南千里保育園 0歳児トイレシャワー水栓不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	23,760	保育幼稚園室
1407	吹一保育園 4歳児室手洗い場水栓止水不良修繕(3か所)	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,100	保育幼稚園室
1408	山田保育園 3・4歳児室トイレ外部埋設給水管漏水修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	150,150	保育幼稚園室
1409	南千里保育園 1歳児トイレ幼児便器ハイタンクアンクル止水栓漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,460	保育幼稚園室
1410	南千里保育園 1歳児トイレ汚物流し用水栓漏水修繕(2か所)	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,800	保育幼稚園室
1411	千三保育園 1歳児トイレ大人用大便器排水詰り修繕	千三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	32,450	保育幼稚園室
1412	山田保育園 2・3歳児トイレ小便器漏水修繕(2か所)	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,940	保育幼稚園室
1413	山三保育園 5歳児トイレ女子便器ハイタンク系統洗浄管漏水修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	30,800	保育幼稚園室
1414	千里山保育園 プール横手洗い場混合シャワー水栓冷結破損修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	68,200	保育幼稚園室
1415	山田保育園 給食室レバー水栓不良修繕(2か所)	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	16,500	保育幼稚園室
1416	千里山保育園 0・3歳児室床修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1417	千里山保育園 2歳児室前廊下床修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1418	千里山保育園 事務室プッシュカギ修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1419	千里山保育園 4歳児室トイレドアレール戸車修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	45,540	保育幼稚園室
1420	山田保育園 廊下長尺シート浮部修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1421	岸部保育園 事務室床修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	15,400	保育幼稚園室
1422	南千里保育園 1歳児室ドア戸車修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1423	千里山保育園 駐輪場土間修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	139,480	保育幼稚園室
1424	いずみ保育園 外部廊下長尺シート修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1425	片山保育園 ゴミ庫カギ修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	16,500	保育幼稚園室
1426	山田保育園 0歳児室ドア修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1427	山三保育園 2歳児室トイレ床修繕	山三幼稚園	エコー建設(株)	◎	15,400	保育幼稚園室
1428	東保育園 0歳児室サッシ・クレセント修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1429	千三保育園 3歳児室シンク漏水修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1430	東保育園 視診室入口ドアカギ修繕	東保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,600	保育幼稚園室
1431	ことぶき保育園 給食室入口扉ドアクローザー修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,600	保育幼稚園室
1432	東保育園 外部用コンセント蓋修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1433	千三保育園 5歳児室及び1歳児室押入戸車修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	39,600	保育幼稚園室
1434	ことぶき保育園 4歳児室コンセント取替及び園庭スイッチ取替修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	26,950	保育幼稚園室
1435	千三保育園 玄関インターホン子機取替修繕	千三保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1436	片山保育園 玄関電気錠コントローラー取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	115,500	保育幼稚園室
1437	山三保育園 ホール照明器具玉替え修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	22,440	保育幼稚園室
1438	いずみ保育園 3歳児室コンセント取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	17,160	保育幼稚園室
1439	片山保育園 1歳児室及び事務所照明器具取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	137,500	保育幼稚園室
1440	片山保育園 給食室照明器具取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	101,200	保育幼稚園室
1441	千三保育園 1階事務所前～0歳児室前廊下照明器具取替修繕	千三保育園	山本電気工業(株)	◎	78,100	保育幼稚園室
1442	千里山保育園 給食室照明器具修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	95,150	保育幼稚園室
1443	東保育園 2歳児室照明器具取替修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1444	片山保育園 0歳児室及び4歳児室照明器具取替修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	94,600	保育幼稚園室
1445	吹一保育園 3歳児室照明器具取替修繕	吹一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	94,600	保育幼稚園室
1446	東保育園 2歳児室天井漏水修繕(上階5歳児室手洗い場排水漏水修繕)	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,700	保育幼稚園室
1447	吹六保育園 0・1歳児室トイレ大人用大便器洗浄管漏水修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	35,750	保育幼稚園室
1448	吹六保育園 0・1歳児室トイレ幼児便器排水詰り修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	188,100	保育幼稚園室
1449	ことぶき保育園 ホールトイレ女子便器ロタック不良修繕(6か所)及び4・5歳児トイレ大便器排水詰り修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,070	保育幼稚園室
1450	吹一保育園 事務室給湯器止水栓漏水修繕	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	15,895	保育幼稚園室
1451	吹六保育園 1歳児室入口側大人用手洗器排水不良修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	8,470	保育幼稚園室
1452	吹一保育園 4・5歳児トイレ入口側手洗器排水不良修繕	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	25,850	保育幼稚園室
1453	垂水保育園 給食室フード清掃及びタッチアップ塗装作業修繕	垂水保育園	(株)創美	×	140,800	保育幼稚園室
1454	千三保育園 0歳児室及び2歳児室サッシ戸車修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	20,900	保育幼稚園室
1455	ことぶき保育園 0・1歳児室トイレ系統汚水管詰り修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	72,600	保育幼稚園室
1456	山田保育園 4・5歳児室トイレ幼児用便座取替修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	31,900	保育幼稚園室
1457	垂水保育園 給食室シンク用水栓漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	35,750	保育幼稚園室
1458	東保育園 3・4歳児トイレハイタンク及び洗浄管漏水修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	52,250	保育幼稚園室
1459	吹一保育園 4・5歳児トイレ大人用大便器ハイタンク不良修繕	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	16,390	保育幼稚園室
1460	吹一保育園 プール横手洗い場水栓凍結破損修繕(2か所)	吹一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	28,160	保育幼稚園室
1461	垂水保育園 外部給湯器系統給水管及びプール横混合栓凍結破損及びプールシャワーヘッド凍結破損修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	89,980	保育幼稚園室
1462	吹一保育園 門扉レバーハンドル修繕	吹一幼稚園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1463	ことぶき保育園 0・1歳児室トイレ汚水管詰まり修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1464	山三保育園 2歳児室トイレ小便器系統ビット内排水管漏水修繕(2か所)	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	159,500	保育幼稚園室
1465	山三保育園 1歳児トイレ汚物流し用水栓漏水修繕	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,070	保育幼稚園室
1466	山三保育園 2歳児室トイレ小便器排水金具不良修繕(2か所)	山三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	112,090	保育幼稚園室
1467	東保育園 保育園外周フェンスコンクリート修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	50,600	保育幼稚園室
1468	片山保育園 1歳児室・ホールガラス修繕	片山保育園	(株)渚アルミ建材	×	58,300	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1469	山三保育園 1階汚水管・桟詰まり除去修繕	山三幼稚園	エーコー建設(株)	◎	110,000	保育幼稚園室
1470	東保育園 洗濯機置き場雨除け修繕	東保育園	エーコー建設(株)	◎	42,900	保育幼稚園室
1471	東保育園 保育室ドアの鍵修繕	東保育園	エーコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1472	山田保育園 一歳児室裏庭ドアガラス修繕	山田保育園	(株) 渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1473	南千里保育園 ホールのドアガラスひび割れ修繕	南千里保育園	(株) 渚アルミ建材	×	45,100	保育幼稚園室
1474	片山保育園 1歳児室照明器具修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1475	垂水保育園 カーブミラー修繕	垂水保育園	(株) 橋本工務店	◎	132,000	保育幼稚園室
1476	片山保育園 給食室表示灯修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	9,900	保育幼稚園室
1477	垂水保育園 2階廊下ドレン修繕	垂水保育園	(株) 橋本工務店	◎	77,000	保育幼稚園室
1478	垂水保育園 1階2階廊下床シート修繕	垂水保育園	(株) 橋本工務店	◎	198,000	保育幼稚園室
1479	南千里保育園 事務所横大人用トイレ手洗器水栓修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	32,120	保育幼稚園室
1480	南千里保育園 プールサイド横シャワー出水不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	50,732	保育幼稚園室
1481	片山保育園 給食室回転釜用水栓漏水修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	13,200	保育幼稚園室
1482	片山保育園 給食室二槽シンク用水栓破損修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	10,560	保育幼稚園室
1483	いずみ保育園 トイレ汚物槽つまり通管修繕	いずみ保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	73,370	保育幼稚園室
1484	東保育園 0・1歳児室シンク下排水管漏水修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	14,850	保育幼稚園室
1485	岸部保育園 滑り台手摺カバー修繕	岸部保育園	(株) 橋本工務店	◎	176,000	保育幼稚園室
1486	東保育園 消防設備不良箇所修繕	東保育園	第一防災(株)	×	78,100	保育幼稚園室
1487	岸部保育園 消防設備不良箇所修繕	岸部保育園	第一防災(株)	×	68,200	保育幼稚園室
1488	ことぶき保育園 消防設備不良箇所修繕	ことぶき保育園	第一防災(株)	×	40,700	保育幼稚園室
1489	いずみ保育園 消防設備不良箇所修繕	いずみ保育園	第一防災(株)	×	88,000	保育幼稚園室
1490	吹一保育園 消防設備不良箇所修繕	吹一幼稚園	第一防災(株)	×	198,000	保育幼稚園室
1491	吹六保育園 消防設備不良箇所修繕	吹六保育園	第一防災(株)	×	199,100	保育幼稚園室
1492	山三保育園 消防設備不良箇所修繕	山三幼稚園	第一防災(株)	×	161,700	保育幼稚園室
1493	南千里保育園 照明器具修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	136,400	保育幼稚園室
1494	岸部保育園 停電ヒューズ修繕	岸部保育園	山本電気工業(株)	◎	68,750	保育幼稚園室
1495	南千里保育園 事務室窓修繕	南千里保育園	(株) 渚アルミ建材	×	176,000	保育幼稚園室
1496	千三保育園 污水配管修繕	千三保育園	エーコー建設(株)	◎	198,000	保育幼稚園室
1497	はぎのきこども園 建具ハンドル修繕	はぎのきこども園	(株) 渚アルミ建材	×	38,500	保育幼稚園室
1498	はぎのきこども園 1歳児室コンセント取替修繕	はぎのきこども園	山本電気工業(株)	◎	17,160	保育幼稚園室
1499	はぎのきこども園 屋上プール混合シャワー水栓凍結破損修繕	はぎのきこども園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	67,100	保育幼稚園室
1500	片山幼稚園 職員室照明器具取替修繕	片山幼稚園	(株) 近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1501	南山田幼稚園 廊下誘導灯点検調整修繕	南山田幼稚園	(株) 近畿電設	◎	19,800	保育幼稚園室
1502	吹一幼稚園 4歳児室換気扇部品取替修繕	吹一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	49,720	保育幼稚園室
1503	山三幼稚園 1・2階廊下照明器具部品取替修繕	山三幼稚園	山本電気工業(株)	◎	87,450	保育幼稚園室
1504	江坂大池幼稚園 4・5歳児室扉部品取替修繕	江坂大池幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1505	吹田第一幼稚園 3歳児室照明器具部品取替修繕	吹田第一幼稚園	(株) 近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1506	東山田幼稚園 遊戯室扉ガラス入替修繕	東山田幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1507	吹田南幼稚園 2階廊下ガラスフィルム貼付設置修繕	吹田南幼稚園	エーコー建設(株)	◎	159,236	保育幼稚園室
1508	吹田南幼稚園 門扉錠他部品取替修繕	吹田南幼稚園	エーコー建設(株)	◎	93,357	保育幼稚園室
1509	吹田第三幼稚園 廊下煙感知器取替修繕	吹田第三幼稚園	赤尾防災(株)	×	32,120	保育幼稚園室
1510	吹田南幼稚園 保育室床・木製ロッカーパテ研磨修繕	吹田南幼稚園	(株) 橋本工務店	◎	60,500	保育幼稚園室
1511	千里新田幼稚園 1階園児用トイレ給水設備部品取替修繕	千里新田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	20,680	保育幼稚園室
1512	千里第二幼稚園 給食室シンク用給水設備部品取替修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	9,460	保育幼稚園室
1513	豊津第一幼稚園 1階園児用トイレ個室鍵調整修繕	豊津第一幼稚園	大畑工務店	◎	77,000	保育幼稚園室
1514	佐竹台幼稚園 4歳児室入口扉枠調整修繕	佐竹台幼稚園	エーコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1515	南山田幼稚園 1階園児用トイレ給水設備部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	19,470	保育幼稚園室
1516	山田第一幼稚園 玄関扉ガラス入替修繕	山田第一幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1517	吹田第一幼稚園 プール床材張替修繕	吹田第一幼稚園	(株) 関根工務店	◎	260,700	保育幼稚園室
1518	南山田幼稚園 園児用トイレ給水設備部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,730	保育幼稚園室
1519	吹田第一幼稚園 3歳児室扉部品取替修繕	吹田第一幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1520	吹田第三幼稚園 園庭足洗い場用埋没水栓部品取替修繕	吹田第三幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	140,800	保育幼稚園室
1521	豊津第一幼稚園 3歳児室照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	(株) 近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1522	吹田第三幼稚園 正門門扉調整・錠取替修繕	吹田第三幼稚園	大畑工務店	◎	49,500	保育幼稚園室
1523	片山幼稚園 遊戯室照明器具部品取替修繕	片山幼稚園	(株) 近畿電設	◎	30,800	保育幼稚園室
1524	南山田幼稚園 園児用トイレ自動水栓部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	157,300	保育幼稚園室
1525	東佐井寺幼稚園 放送設備部品取替調整修繕	東佐井寺幼稚園	日本設備工業(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1526	佐竹台幼稚園 給食室殺菌灯部品取替修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1527	千里第二幼稚園 給食室シンク用水栓部品取替修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,700	保育幼稚園室
1528	山田第三幼稚園 1階(にじ組)保育室照明器具部品取替修繕	山田第三幼稚園	(株) 近畿電設	◎	49,500	保育幼稚園室
1529	佐竹台幼稚園 サークル室手洗場水栓部品取替修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	38,280	保育幼稚園室
1530	山田第一幼稚園 給食室水栓部品取替修繕	山田第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	6,930	保育幼稚園室
1531	豊津第一幼稚園 園児用トイレ給水管部品取替修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	33,880	保育幼稚園室
1532	吹田第一幼稚園 保育室・廊下照明器具部品取替修繕	吹田第一幼稚園	(株) 近畿電設	◎	49,500	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1533	佐竹台幼稚園 1階園児用トイレ詰り修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	35,530	保育幼稚園室
1534	片山幼稚園 園庭手洗い場水栓部品取替修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	24,200	保育幼稚園室
1535	佐竹台幼稚園 敷地内トイレ系統会所詰り修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	38,940	保育幼稚園室
1536	片山幼稚園 園児用トイレ手洗場水栓部品取替修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,070	保育幼稚園室
1537	東佐井寺幼稚園 プールサイド排水口詰り修繕	東佐井寺幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	27,170	保育幼稚園室
1538	吹田南幼稚園 給食室シンク用混合シャワー水栓修繕	吹田南幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	35,200	保育幼稚園室
1539	豊津第一幼稚園他2園(山田第三・吹田第一) 照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園他2園	日本設備工業(株)	◎	233,200	保育幼稚園室
1540	吹田南幼稚園 1階廊下消火器BOX部品取付修繕	吹田南幼稚園	エコー建設(株)	◎	64,900	保育幼稚園室
1541	吹田第一幼稚園 職員室コンセント回路増設修繕	吹田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	143,000	保育幼稚園室
1542	佐竹台幼稚園 職員室換気扇スイッチ取付修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1543	吹田第一幼稚園 保育室前テラスコンクリート床修繕	吹田第一幼稚園	(株)関根工務店	◎	60,016	保育幼稚園室
1544	吹田第一幼稚園 園外周り散水栓部品取替修繕	吹田第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	66,660	保育幼稚園室
1545	片山幼稚園 プールサイド洗顔用給水管部品取替修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	31,570	保育幼稚園室
1546	東山田幼稚園 幼児トイレ・保育室手洗場改修修繕	東山田幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	452,100	保育幼稚園室
1547	吹一保育園非常放送設備改修修繕	吹一保育園	第一防災(株)	×	1,091,200	保育幼稚園室
1548	吹田市立片山保育園北側隣地境界等修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	5,390,000	保育幼稚園室
1549	片山保育園非常放送設備改修修繕	片山保育園	第一防災(株)	×	1,234,200	保育幼稚園室
1550	吹田市立いずみ保育園溝蓋修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	456,808	保育幼稚園室
1551	片山保育園給食室リフト電気部品等リニューアル修繕	片山保育園	三和エレベータサービス(株)	×	962,500	保育幼稚園室
1552	吹田市立千三保育園給食室床修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	260,700	保育幼稚園室
1553	吹田市立山田保育園ゴミ庫ほか修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	2,332,000	保育幼稚園室
1554	吹田市立片山保育園トイレ修繕	片山保育園	(株)倉岡工務店	◎	1,650,000	保育幼稚園室
合計					225,203,145	

令和3年度（2021年度）修繕業務契約実績一覧表

※市内業者の区分：「◎」は市内業者（市内本店）、「○」は市内業者（市内支店）、「×」は市外業者。

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額（税込、円）	所管名
1	男子便所雨漏り修繕	津雲台小学校	(株)M' sクリエイト	◎	66,000	学校管理課
2	屋内運動場床修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	198,000	学校管理課
3	渡り廊下天井修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	66,000	学校管理課
4	北棟1F柱修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	80,300	学校管理課
5	給食調理室雨漏れ修繕	吹田南小学校	(株)ムライ	◎	165,000	学校管理課
6	4年3組教室床フローリング修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
7	校舎雨漏れ修繕	岸部第一小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
8	下足室スロープ修繕	千里丘北小学校	カネイチ(株)	◎	199,400	学校管理課
9	体育館壁・ほか修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	370,700	学校管理課
10	中棟2階手摺取付ほか修繕	桃山台小学校	(株)SUN-SPACE	◎	199,100	学校管理課
11	佐井寺小学校給食調理室床修繕	佐井寺小学校	(株)奥山工務店	◎	187,000	学校管理課
12	バドミントン床金具修繕	山手小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	26,950	学校管理課
13	屋内運動場カーテンレールほか修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	135,300	学校管理課
14	門扉修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	91,300	学校管理課
15	C棟2階（西側）防火扉修繕	山田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	59,400	学校管理課
16	東棟・西棟1階防火扉修繕	千里第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	46,200	学校管理課
17	防火扉修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	154,000	学校管理課
18	1階B階段防火扉修繕	千里新田小学校	(株)渚アルミ建材	×	77,000	学校管理課
19	便所壁タイル修繕	東佐井寺小学校	(株)堀田工務店	◎	275,000	学校管理課
20	体育館扉修繕	千里丘北小学校	(株)関根工務店	◎	111,100	学校管理課
21	給食室壁修繕	千里たけみ小学校	大畑工務店(株)	◎	148,500	学校管理課
22	C棟1階教室内ステップ部修繕	藤白台小学校	(株)関根工務店	◎	136,400	学校管理課
23	通用門修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	45,100	学校管理課
24	2年1組引戸修繕	佐竹台小学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
25	外構修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	191,400	学校管理課
26	渡り廊下EXPJ修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	38,500	学校管理課
27	4年1組入り口段差部修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	99,000	学校管理課
28	渡り廊下段差修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	75,900	学校管理課
29	下足室横ドア修繕	吹田東小学校	(株)三装	×	35,200	学校管理課
30	建具ガラス廻り修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	73,700	学校管理課
31	外壁修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	132,000	学校管理課
32	正門潜り戸修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
33	外壁修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	231,000	学校管理課
34	プール機械室シャッター修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	176,000	学校管理課
35	教室鍵修繕	佐井寺小学校	(株)三装	×	44,000	学校管理課
36	給食車両用引き戸扉修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	94,600	学校管理課
37	防火扉修繕	千里第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	275,770	学校管理課
38	屋内運動場身障者トイレ鍵修繕	藤白台小学校	(株)三装	×	44,000	学校管理課
39	砂場枠修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	1,265,000	学校管理課
40	給食配膳室雨漏れ修繕	吹田南小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
41	留守家庭室雨漏れ修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	94,600	学校管理課
42	校舎雨漏れ修繕	岸部第一小学校	バリヤコート(株)	◎	499,400	学校管理課
43	2年2組雨漏れほか修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
44	プレイルーム雨漏れ修繕	津雲台小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
45	屋内運動場雨漏れ修繕	千里たけみ小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
46	下足室床修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	71,500	学校管理課
47	プールサイド防滑シート目地修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	112,200	学校管理課
48	5年4組建具修繕	豊津第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	30,800	学校管理課
49	グラウンド体育倉庫樋修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	88,000	学校管理課
50	屋内運動場屋根修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
51	プールサイド床修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
52	4F渡り廊下雨漏れ修繕	豊津第一小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
53	2号棟3Fトイレ雨漏れ修繕	吹田第六小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
54	留守家庭教室前手洗い場修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
55	階段手摺修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	45,100	学校管理課
56	2F配膳室建具修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
57	4Fバルコニー縦樋修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
58	1年4組雨漏れ修繕	藤白台小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
59	北校舎雨漏れ修繕	岸部第二小学校	(株)ムライ	◎	499,950	学校管理課
60	プール集水桧蓋修繕	山田第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
61	2年ルーム引戸鍵修繕	佐井寺小学校	(株)三装	×	27,500	学校管理課
62	音楽教室 雨漏れ修繕	吹田第一小学校	バリヤコート(株)	◎	499,400	学校管理課
63	西側側溝修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	391,600	学校管理課
64	学習室雨漏れ修繕	吹田第一小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
65	校舎雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
66	2号棟4F渡り廊下雨漏れ修繕	吹田第六小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
67	2号棟1階扉修繕	千里第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
68	下足室扉修繕	千里たけみ小学校	(株)渚アルミ建材	×	199,650	学校管理課
69	2号棟3階教室扉修繕	岸部第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	175,340	学校管理課
70	各所雨水修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	445,500	学校管理課
71	防球ネット修繕	吹田東小学校	アサヒネット工業(株)	×	198,000	学校管理課
72	グラウンド北側フェンス修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	127,600	学校管理課
73	西側4階EXP.J金物修繕	吹田東小学校	大畑工務店(株)	◎	93,500	学校管理課
74	体育館雨漏れ修繕	岸部第二小学校	(株)ムライ	◎	253,000	学校管理課
75	屋上換気口修繕	吹田東小学校	大畑工務店(株)	◎	79,200	学校管理課
76	給食室床修繕	古江台小学校	大畑工務店(株)	◎	77,000	学校管理課
77	運動場フェンス修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
78	屋内運動場雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
79	プールサイド日除けテント修繕	桃山台小学校	(株)奥山工務店	◎	660,000	学校管理課
80	プールシート修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	198,000	学校管理課
81	石灰庫扉ほか修繕	千里たけみ小学校	(株)渚アルミ建材	×	499,950	学校管理課
82	プールフェンス修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
83	バスケットボード修繕	藤白台小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	198,000	学校管理課
84	壁面バスケットゴール修繕	山手小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	77,000	学校管理課
85	プール集水柵蓋修繕	西山田小学校	(株)関根工務店	◎	80,300	学校管理課
86	支援教室建具修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	187,000	学校管理課
87	1年ルーム引戸鍵修繕	佐井寺小学校	(株)三装	×	112,200	学校管理課
88	プール更衣室扉修繕	東佐井寺小学校	(株)三装	×	85,800	学校管理課
89	南側階段(1階~4階)・北側階段(1階~3階)ノンスリップ修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	346,500	学校管理課
90	EXP.Jカバー(2階東側)修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	49,940	学校管理課
91	2階東側スラブ下部修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	49,830	学校管理課
92	給食室壁修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
93	校長室ほか建具修繕	千里第一小学校	(株)関根工務店	◎	77,000	学校管理課
94	3F廊下軒裏露筋修繕	千里第一小学校	(株)関根工務店	◎	143,000	学校管理課
95	屋内運動場雨漏れ修繕	山手小学校	バリヤコート(株)	◎	497,200	学校管理課
96	6年1組雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
97	プールシート修繕	吹田東小学校	(株)関根工務店	◎	198,000	学校管理課
98	3年1組雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
99	3年3組雨漏れほか修繕	桃山台小学校	(株)ムライ	◎	297,000	学校管理課
100	廊下雨水排水修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	368,500	学校管理課
101	ハンガーレールカバー修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	32,120	学校管理課
102	ハンガーレールカバー修繕	藤白台小学校	(株)倉岡工務店	◎	33,000	学校管理課
103	ハンガーレールカバー修繕	津雲台小学校	(株)倉岡工務店	◎	33,000	学校管理課
104	ハンガーレールカバー修繕	千里第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	32,230	学校管理課
105	ハンガーレールカバー修繕	青山台小学校	(株)倉岡工務店	◎	30,250	学校管理課
106	ハンガーレールカバー修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	36,520	学校管理課
107	ハンガーレールカバー修繕	古江台小学校	(株)倉岡工務店	◎	31,900	学校管理課
108	ハンガーレールカバー修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	26,400	学校管理課
109	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	吹田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
110	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	岸部第一小学校	(株)奥山工務店	◎	25,300	学校管理課
111	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
112	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
113	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
114	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
115	手洗い雨漏れほか修繕	千里たけみ小学校	(株)ムライ	◎	198,000	学校管理課
116	ハンガーレールドアカバー修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
117	ハンガーレールドアカバー修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
118	ハンガーレールドアカバー修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
119	ハンガーレールドアカバー修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	25,300	学校管理課
120	ハンガーレールドアカバー修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
121	ハンガーレールドアカバー修繕	千里丘北小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
122	ハンガーレールドアカバー修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
123	ハンガーレールドアカバー修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
124	ハンガーレールドアカバー修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
125	プール更衣室躯体修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	63,250	学校管理課
126	移動式バスケットゴール修繕	岸部第一小学校	(株)奥山工務店	◎	116,600	学校管理課
127	バスケットゴール修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	199,100	学校管理課
128	移動式バスケットゴールボード修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
129	2階職員室前手洗い修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	187,000	学校管理課
130	給食室土間排水蓋修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	140,800	学校管理課
131	プール出入口土間修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	62,700	学校管理課
132	渡り廊下修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	224,070	学校管理課
133	石積擁壁ほか修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	88,000	学校管理課
134	2年2組扉修繕	山田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	44,000	学校管理課
135	小プール集水桝蓋修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	38,500	学校管理課
136	プール機械室扉修繕	千里たけみ小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,500	学校管理課
137	5年2組教室窓修繕	吹田東小学校	(株)三装	×	199,100	学校管理課
138	音楽室雨漏り修繕	吹田第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	46,200	学校管理課
139	プール更衣室修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	62,150	学校管理課
140	プール更衣室修繕	吹田第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	74,800	学校管理課
141	南校舎2F配膳室建具錠前修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
142	職員室前扉修繕	山手小学校	(株)三装	×	36,300	学校管理課
143	プール更衣室天井修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
144	校舎雨漏れ修繕	吹田第三小学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
145	屋内運動場北面雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
146	保健室床修繕	藤白台小学校	(株)入谷住研	◎	49,830	学校管理課
147	ハンガーレールドアカバー修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	26,400	学校管理課
148	ハンガーレールドアカバー修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	44,000	学校管理課
149	プールサイド桝蓋修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	137,500	学校管理課
150	ハンガーレールドアカバー修繕	吹田東小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
151	ハンガーレールドアカバー修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	26,400	学校管理課
152	ハンガーレールドアカバー修繕	豊津第二小学校	(株)関根工務店	◎	35,200	学校管理課
153	ハンガーレールドアカバー修繕	吹田第三小学校	(株)関根工務店	◎	30,800	学校管理課
154	ハンガーレールドアカバー修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	30,800	学校管理課
155	2号棟南入口ドア鍵修繕	山手小学校	(株)三装	×	25,300	学校管理課
156	職員室天井修繕	吹田東小学校	大畑工務店(株)	◎	179,300	学校管理課
157	プール付属棟天井修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
158	プール付属棟天井修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
159	プール集水桝修繕	佐竹台小学校	(株)関根工務店	◎	96,800	学校管理課
160	北校舎2F理科室内装修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	187,000	学校管理課
161	ハンガーレールカバー修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
162	ハンガーレールカバー修繕	千里新田小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
163	ハンガーレールカバー修繕	佐井寺小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
164	ハンガーレールカバー修繕	山手小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
165	ハンガーレールカバー修繕	千里たけみ小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
166	ハンガーレールカバー修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
167	ハンガーレールカバー修繕	佐竹台小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
168	ハンガーレールカバー修繕	千里第二小学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
169	プール付属棟天井修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	71,500	学校管理課
170	1Fトイレ雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	110,000	学校管理課
171	プール付属棟天井修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
172	理科室家具修繕	吹田第二小学校	(株)関根工務店	◎	499,400	学校管理課
173	ハンガーレールドアカバー修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	26,400	学校管理課
174	教室雨漏れ修繕	吹田第一小学校	バリヤコート(株)	◎	330,000	学校管理課
175	雨水排水管清掃修繕	高野台小学校	(株)関根工務店	◎	193,600	学校管理課
176	西門小扉修繕	岸部第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	47,300	学校管理課
177	廊下雨漏れ修繕	千里第三小学校	バリヤコート(株)	◎	440,000	学校管理課
178	構内通路排水溝修繕	桃山台小学校	守山建設(株)	◎	231,000	学校管理課
179	会所蓋修繕	高野台小学校	(株)倉岡工務店	◎	91,300	学校管理課
180	下足室前通路土間修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	176,000	学校管理課
181	廊下天井修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	198,000	学校管理課
182	英語教室床修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	193,600	学校管理課
183	理科室床修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	191,400	学校管理課
184	倉庫ドアノブ修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	48,400	学校管理課
185	門扉修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
186	飼育小屋修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	198,000	学校管理課
187	西側階段手摺修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	49,720	学校管理課
188	教室雨漏れ修繕	青山台小学校	バリヤコート(株)	◎	297,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
189	屋内運動場舞台横扉修繕	高野台小学校	(株)渚アルミ建材	×	83,600	学校管理課
190	トイレ鍵修繕	山田第一小学校	(株)奥山工務店	◎	26,400	学校管理課
191	下足室扉鍵修繕	千里丘北小学校	(株)奥山工務店	◎	25,300	学校管理課
192	北側フェンス修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	149,600	学校管理課
193	プール付属棟天井修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	49,500	学校管理課
194	プール付属棟天井修繕	吹田東小学校	大畑工務店(株)	◎	49,500	学校管理課
195	プール床コンクリート修繕	岸部第二小学校	(株)関根工務店	◎	603,790	学校管理課
196	屋内運動場庇裏浮き部ほか修繕	山手小学校	(株)アールワン	○	152,900	学校管理課
197	防球ネット修繕	津雲台小学校	(株)スポーツテクノ和広	○	121,000	学校管理課
198	門扉ローラー修繕	千里丘北小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
199	2階相談室バルコニー側ガラス修繕	豊津第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	249,700	学校管理課
200	プール付属棟修繕	佐井寺小学校	藤工業	◎	199,100	学校管理課
201	プールサイド土間修繕	青山台小学校	(株)奥山工務店	◎	299,200	学校管理課
202	プール付属棟ほか天井浮き部修繕	古江台小学校	(株)アールワン	○	113,300	学校管理課
203	多目的教室天井ほか修繕	千里たけみ小学校	(株)アールワン	○	104,830	学校管理課
204	音楽室天井修繕	吹田第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	143,000	学校管理課
205	6年1組教室前扉修繕	東佐井寺小学校	(株)三装	×	45,100	学校管理課
206	プール付属棟露筋修繕	千里第一小学校	(株)関根工務店	◎	132,000	学校管理課
207	プール付属棟露筋修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
208	プール付属棟露筋修繕	吹田南小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
209	プール付属棟露筋修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
210	プール付属棟露筋修繕	江坂大池小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
211	屋内運動場建具修繕	山田第五小学校	(株)ビック	◎	199,958	学校管理課
212	多目的室漏水ほか修繕	千里たけみ小学校	(株)ムライ	◎	297,000	学校管理課
213	4F西面天井剥落部修繕	岸部第一小学校	(株)スペース	◎	106,040	学校管理課
214	下足室カギ修繕	千里第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	44,000	学校管理課
215	渡り廊下侵入防止フェンス修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	77,000	学校管理課
216	北側門扉修繕	吹田第三小学校	(株)関根工務店	◎	220,000	学校管理課
217	フラッグポール修繕	岸部第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	87,450	学校管理課
218	プール付属棟天井修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
219	プール付属棟天井修繕	山田第三小学校	(株)奥山工務店	◎	45,100	学校管理課
220	給食調理室入口扉修繕	岸部第二小学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
221	北校舎3F図書室前扉修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	41,800	学校管理課
222	トイレ漏水修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	143,000	学校管理課
223	コンクリート柱クッション修繕	山手小学校	弘安建設(株)	×	42,900	学校管理課
224	門扉修繕	片山小学校	(株)奥山工務店	◎	42,900	学校管理課
225	屋内運動場ステージカーテン架台修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	94,600	学校管理課
226	体育館入口扉修繕	豊津第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	48,400	学校管理課
227	東門門扉レール修繕	豊津第一小学校	(株)関根工務店	◎	636,900	学校管理課
228	門扉修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	97,900	学校管理課
229	下足室天井ほか修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	116,600	学校管理課
230	給食配膳室扉修繕	吹田第三小学校	(株)三装	×	47,300	学校管理課
231	屋内運動場壁修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	99,000	学校管理課
232	1年3組応急処置ガラス割替修繕	片山小学校	(株)関根工務店	◎	57,200	学校管理課
233	フェンス修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
234	フェンス修繕	千里第三小学校	守山建設(株)	◎	103,400	学校管理課
235	3年1組ほか教室床修繕	山田第二小学校	(株)奥山工務店	◎	297,000	学校管理課
236	低学年図書室建具修繕	千里第二小学校	(株)奥山工務店	◎	45,100	学校管理課
237	北棟1階手洗い土間修繕	千里第三小学校	(株)奥山工務店	◎	124,300	学校管理課
238	西校舎3FWC壁修繕	吹田第一小学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
239	給食調理室天井修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	47,300	学校管理課
240	男子トイレアコーディオンカーテン修繕	江坂大池小学校	(株)アールワン	○	245,300	学校管理課
241	歩道コンクリート平板修繕	千里第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	105,600	学校管理課
242	給食室アングル修繕	豊津第二小学校	大畑工務店(株)	◎	49,500	学校管理課
243	掲揚台修繕	東佐井寺小学校	大畑工務店(株)	◎	126,500	学校管理課
244	門扉修繕	藤白台小学校	(株)倉岡工務店	◎	338,800	学校管理課
245	正門カーブミラー修繕	東佐井寺小学校	藤工業	◎	141,240	学校管理課
246	網戸修繕	豊津第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	98,450	学校管理課
247	網戸修繕	岸部第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	81,620	学校管理課
248	網戸修繕	豊津第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	92,840	学校管理課
249	給食室天井修繕	吹田第六小学校	(株)関根工務店	◎	99,000	学校管理課
250	防球ネット用メッセン修繕	山田第一小学校	弘安建設(株)	×	220,000	学校管理課
251	給食室床修繕	古江台小学校	大畑工務店(株)	◎	99,000	学校管理課
252	屋内運動場地窓カギ修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	138,600	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額 (税込、円)	所管名
253	体育館前通路修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	187,000	学校管理課
254	人孔廻り修繕	吹田第二小学校	(株)倉岡工務店	◎	376,200	学校管理課
255	家庭科室雨漏れ修繕	古江台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
256	網戸修繕	佐竹台小学校	(株)三装	×	352,770	学校管理課
257	音楽室天井修繕	吹田第三小学校	大畑工務店(株)	◎	49,940	学校管理課
258	洗浄室土間修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	143,000	学校管理課
259	網戸修繕	吹田第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	92,840	学校管理課
260	網戸修繕	吹田東小学校	(株)渚アルミ建材	×	253,660	学校管理課
261	網戸修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	354,640	学校管理課
262	網戸修繕	岸部第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	66,660	学校管理課
263	網戸修繕	江坂大池小学校	(株)渚アルミ建材	×	89,100	学校管理課
264	網戸修繕	吹田第六小学校	(株)渚アルミ建材	×	148,940	学校管理課
265	網戸修繕	千里第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	104,060	学校管理課
266	網戸修繕	千里新田小学校	(株)渚アルミ建材	×	496,760	学校管理課
267	網戸修繕	千里第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	371,470	学校管理課
268	網戸修繕	千里第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	156,420	学校管理課
269	網戸修繕	佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	117,150	学校管理課
270	網戸修繕	吹田南小学校	(株)渚アルミ建材	×	111,540	学校管理課
271	網戸修繕	吹田第三小学校	(株)渚アルミ建材	×	79,750	学校管理課
272	網戸修繕	吹田第一小学校	(株)渚アルミ建材	×	117,150	学校管理課
273	ウサギ小屋撤去修繕	岸部第一小学校	(株)倉岡工務店	◎	360,800	学校管理課
274	給食室壁修繕	西山田小学校	(株)奥山工務店	◎	627,000	学校管理課
275	給食室壁修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	572,000	学校管理課
276	網戸修繕	桃山台小学校	(株)三装	×	83,490	学校管理課
277	網戸修繕	山田第二小学校	(株)三装	×	61,050	学校管理課
278	網戸修繕	千里たけみ小学校	(株)三装	×	34,870	学校管理課
279	網戸修繕	南山田小学校	(株)三装	×	597,740	学校管理課
280	網戸修繕	千里丘北小学校	(株)三装	×	504,240	学校管理課
281	給食室屋上トップライト防水修繕	津雲台小学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
282	プールサイド修繕	千里第三小学校	(株)倉岡工務店	◎	77,000	学校管理課
283	地階廊下窓修繕	青山台小学校	(株)三装	×	47,300	学校管理課
284	網戸修繕	片山小学校	(株)渚アルミ建材	×	363,990	学校管理課
285	網戸修繕	山手小学校	(株)渚アルミ建材	×	229,350	学校管理課
286	網戸修繕	山田第三小学校	(株)三装	×	53,570	学校管理課
287	網戸修繕	山田第五小学校	(株)三装	×	163,900	学校管理課
288	網戸修繕	西山田小学校	(株)三装	×	517,330	学校管理課
289	C棟1階トイレブース修繕	南山田小学校	(株)奥山工務店	◎	199,100	学校管理課
290	花壇修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	168,300	学校管理課
291	運動場法面土留め修繕	北山田小学校	(株)奥山工務店	◎	1,133,000	学校管理課
292	階段下倉庫鍵修繕	豊津第一小学校	(株)三装	×	38,500	学校管理課
293	北門修繕	東佐井寺小学校	(株)渚アルミ建材	×	81,400	学校管理課
294	屋内運動場南面雨漏れ修繕	佐竹台小学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
295	目隠しフェンス修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	297,000	学校管理課
296	会議室床修繕	吹田東小学校	(株)関根工務店	◎	990,000	学校管理課
297	正門土間修繕	千里第三小学校	(株)奥山工務店	◎	154,000	学校管理課
298	正門戸車修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
299	網戸修繕	東山田小学校	(株)三装	×	499,400	学校管理課
300	網戸修繕	青山台小学校	(株)三装	×	165,770	学校管理課
301	網戸修繕	古江台小学校	(株)三装	×	64,790	学校管理課
302	網戸修繕	高野台小学校	(株)三装	×	160,160	学校管理課
303	網戸修繕	津雲台小学校	(株)三装	×	188,210	学校管理課
304	網戸修繕	藤白台小学校	(株)三装	×	218,130	学校管理課
305	網戸修繕	北山田小学校	(株)三装	×	311,630	学校管理課
306	網戸修繕	山田第一小学校	(株)三装	×	44,220	学校管理課
307	掲揚台修繕	古江台小学校	大畑工務店(株)	◎	99,000	学校管理課
308	下足室タイル修繕	吹田南小学校	大畑工務店(株)	◎	187,000	学校管理課
309	西側フェンス修繕	吹田第六小学校	大畑工務店(株)	◎	96,800	学校管理課
310	屋内運動場緞帳修繕	佐竹台小学校	(株)奥山工務店	◎	94,600	学校管理課
311	給食下処理室ピットほか修繕	東佐井寺小学校	藤工業	◎	405,900	学校管理課
312	教室出入口引戸修繕	千里第三小学校	(株)三装	×	40,150	学校管理課
313	女子トイレ建具ほか修繕	豊津第一小学校	(株)奥山工務店	◎	192,500	学校管理課
314	給食室床シート修繕	千里新田小学校	(株)奥山工務店	◎	83,600	学校管理課
315	屋外階段ほか修繕	津雲台小学校	(株)奥山工務店	◎	198,000	学校管理課
316	放送室ドアノブ修繕	東山田小学校	(株)奥山工務店	◎	29,700	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額 (税込、円)	所管名
317	5年1組 5年2組扉修繕	西山田小学校	(株)渚アルミ建材	×	49,720	学校管理課
318	側溝修繕	山手小学校	(株)金岡	◎	713,460	学校管理課
319	雨水配管修繕	山田第五小学校	(株)奥山工務店	◎	42,900	学校管理課
320	運動場体育倉庫扉修繕	古江台中学校	(株)渚アルミ建材	×	198,000	学校管理課
321	屋内運動場雨漏れ修繕	第五中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
322	会議室引戸修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	27,500	学校管理課
323	体育館前側溝金物修繕	千里丘中学校	(株)エーユ-	◎	199,980	学校管理課
324	屋内運動場床修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	83,600	学校管理課
325	南千里中学校教室建具改修に伴う修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	545,600	学校管理課
326	東側男子トイレ2・3階天井修繕	片山中学校	守山建設(株)	◎	88,000	学校管理課
327	落下防止手摺ほか修繕	山田中学校	(株)M' スクリエイト	◎	264,000	学校管理課
328	トイレ雨漏れ修繕	第五中学校	バリヤコート(株)	◎	297,000	学校管理課
329	防火戸修繕	第五中学校	(株)三装	×	55,000	学校管理課
330	防火戸修繕	西山田中学校	(株)三装	×	126,500	学校管理課
331	防火戸修繕	南千里中学校	(株)三装	×	126,500	学校管理課
332	防火戸修繕	片山中学校	(株)三装	×	133,100	学校管理課
333	防火戸修繕	第二中学校	(株)三装	×	181,500	学校管理課
334	プールサイド床修繕	西山田中学校	(株)倉岡工務店	◎	277,200	学校管理課
335	2階家庭科室準備室床修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	122,100	学校管理課
336	屋内運動場床修繕	青山台中学校	(株)奥山工務店	◎	473,000	学校管理課
337	防球ネット修繕	青山台中学校	(株)スポーツテクノ和広	○	363,000	学校管理課
338	職員玄関ドア修繕	豊津西中学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
339	屋内運動場床修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	89,320	学校管理課
340	屋上プール修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	199,650	学校管理課
341	通用門北側土留め修繕	第一中学校	守山建設(株)	◎	264,000	学校管理課
342	3階トイレ天井修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	49,500	学校管理課
343	校務員室押入修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	39,600	学校管理課
344	教室建具修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	194,700	学校管理課
345	屋内運動場床板修理	第一中学校	守山建設(株)	◎	49,500	学校管理課
346	1年4組黒板修繕	古江台中学校	(株)第一黒板製作所	×	92,400	学校管理課
347	美術室 雨漏れ修繕	第一中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
348	音楽室 雨漏れ修繕	第一中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
349	3F廊下軒裏露筋修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	99,000	学校管理課
350	雨水排水管修繕	第一中学校	守山建設(株)	◎	132,000	学校管理課
351	1階トイレ鍵修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	35,200	学校管理課
352	プールサイド土間修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	330,000	学校管理課
353	校舎雨漏れ修繕	豊津西中学校	バリヤコート(株)	◎	495,000	学校管理課
354	体育館吊下げ式バスケットゴール修繕	高野台中学校	(株)スポーツテクノ和広	○	198,000	学校管理課
355	校長室雨漏れ修繕	第二中学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
356	2年4組教室前扉修繕	豊津中学校	(株)三装	×	30,800	学校管理課
357	南棟3階男子トイレ壁修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	62,700	学校管理課
358	校舎雨漏れ修繕	第一中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
359	通用門扉修繕	片山中学校	(株)堀田工務店	◎	308,000	学校管理課
360	2階女子トイレ窓修繕	竹見台中学校	(株)三装	×	45,100	学校管理課
361	第二音楽室窓修繕	南千里中学校	(株)三装	×	42,900	学校管理課
362	運動場旗竿修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	176,000	学校管理課
363	1階男子トイレ天井他修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	161,700	学校管理課
364	1階下足室雨水管修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	56,650	学校管理課
365	2F家庭科室前廊下床修繕	古江台中学校	(有)仙商事	◎	448,800	学校管理課
366	3年1組手摺ほか修繕	豊津中学校	大畑工務店(株)	◎	99,000	学校管理課
367	屋内運動場屋根雨漏り修繕	高野台中学校	(株)倉岡工務店	◎	101,200	学校管理課
368	体育館舞台雨漏れ修繕	第五中学校	(株)ムライ	◎	495,000	学校管理課
369	屋内運動場壁付バスケットゴール修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
370	ハンガーレールカバー修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	33,000	学校管理課
371	ハンガーレールカバー修繕	古江台中学校	(株)倉岡工務店	◎	31,900	学校管理課
372	ハンガーレールカバー修繕	青山台中学校	(株)倉岡工務店	◎	33,550	学校管理課
373	ハンガーレールドアカバー修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
374	ハンガーレールドアカバー修繕	西山田中学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
375	ハンガーレールドアカバー修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
376	ハンガーレールドアカバー修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	28,600	学校管理課
377	移動式バスケットゴール修繕	第五中学校	(株)奥山工務店	◎	116,600	学校管理課
378	移動式バスケットゴール修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	96,800	学校管理課
379	移動式バスケットゴール修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	77,000	学校管理課
380	シャワー室扉修繕	第六中学校	(株)三装	×	38,500	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
381	プール更衣室修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	173,800	学校管理課
382	プール更衣室修繕	豊津中学校	(株)倉岡工務店	◎	76,450	学校管理課
383	ハンガーレールドアカバー修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	26,400	学校管理課
384	ハンガーレールドアカバー修繕	第五中学校	(株)関根工務店	◎	39,600	学校管理課
385	ハンガーレールドアカバー修繕	豊津中学校	(株)関根工務店	◎	30,800	学校管理課
386	正門郵便受け修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	82,500	学校管理課
387	南棟3F廊下軒裏露筋修繕	第六中学校	(株)関根工務店	◎	143,000	学校管理課
388	外部土間モルタル浮き段鼻タイル修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	198,000	学校管理課
389	ハンガーレールカバー修繕	第一中学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
390	ハンガーレールカバー修繕	片山中学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
391	ハンガーレールカバー修繕	佐井寺中学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
392	ハンガーレールカバー修繕	竹見台中学校	守山建設(株)	◎	44,000	学校管理課
393	教室雨漏れ修繕	第一中学校	バリヤコート(株)	◎	198,000	学校管理課
394	体育倉庫天井修繕	青山台中学校	(株)奥山工務店	◎	74,800	学校管理課
395	門扉修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	115,500	学校管理課
396	雨水管修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	124,300	学校管理課
397	プール付属棟天井修繕	第三中学校	大畑工務店(株)	◎	49,500	学校管理課
398	EXP.Jカバー屋上北側修繕	南千里中学校	守山建設(株)	◎	25,300	学校管理課
399	防球ネット修繕	第一中学校	(株)スポーツテクノ和広	○	297,000	学校管理課
400	1階ホール扉修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	79,750	学校管理課
401	体育館床修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	49,500	学校管理課
402	EXP.J他修繕	古江台中学校	守山建設(株)	◎	257,400	学校管理課
403	北門門扉修繕	第二中学校	(株)三装	×	49,500	学校管理課
404	陶芸小屋扉修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	44,000	学校管理課
405	外部擁壁修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	42,350	学校管理課
406	玄関他扉修繕	南千里中学校	(株)渚アルミ建材	×	154,000	学校管理課
407	門扉修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	135,300	学校管理課
408	境界フェンス修繕	南千里中学校	(株)タイキョー	◎	253,000	学校管理課
409	理科室前廊下雨漏れ修繕	竹見台中学校	バリヤコート(株)	◎	99,000	学校管理課
410	北門門扉丁番修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	71,500	学校管理課
411	廊下天井修繕	山田中学校	(株)奥山工務店	◎	117,700	学校管理課
412	4号棟4階雨漏れ修繕	第三中学校	(株)ムライ	◎	124,300	学校管理課
413	外壁防壁ネット修繕	第二中学校	(株)倉岡工務店	◎	429,308	学校管理課
414	屋内運動場屋根修繕	高野台中学校	(株)倉岡工務店	◎	724,130	学校管理課
415	網戸修繕	第六中学校	(株)渚アルミ建材	×	34,870	学校管理課
416	運動場修繕	第二中学校	弘安建設(株)	×	418,000	学校管理課
417	網戸修繕	千里丘中学校	(株)三装	×	150,810	学校管理課
418	網戸修繕	南千里中学校	(株)三装	×	208,780	学校管理課
419	網戸修繕	山田東中学校	(株)三装	×	130,240	学校管理課
420	多目的室他雨漏れ修繕	第二中学校	(株)ムライ	◎	49,500	学校管理課
421	網戸修繕	第三中学校	(株)渚アルミ建材	×	34,870	学校管理課
422	網戸修繕	豊津西中学校	(株)渚アルミ建材	×	42,350	学校管理課
423	網戸修繕	佐井寺中学校	(株)渚アルミ建材	×	141,460	学校管理課
424	網戸修繕	第一中学校	(株)渚アルミ建材	×	120,890	学校管理課
425	網戸修繕	第五中学校	(株)渚アルミ建材	×	218,130	学校管理課
426	網戸修繕	第二中学校	(株)渚アルミ建材	×	47,960	学校管理課
427	網戸修繕	豊津中学校	(株)渚アルミ建材	×	201,300	学校管理課
428	網戸修繕	竹見台中学校	(株)三装	×	55,440	学校管理課
429	網戸修繕	山田中学校	(株)三装	×	59,180	学校管理課
430	網戸修繕	高野台中学校	(株)三装	×	102,190	学校管理課
431	B棟2階男子トイレほか修繕	千里丘中学校	(株)奥山工務店	◎	177,100	学校管理課
432	北側通用門袖壁修繕	豊津西中学校	(株)関根工務店	◎	154,000	学校管理課
433	バックネット鉄骨架台修繕	南千里中学校	弘安建設(株)	×	1,298,000	学校管理課
434	建具廻り欠損修繕	片山中学校	(株)堀田工務店	◎	880,000	学校管理課
435	バックネット鉄骨架台修繕	第一中学校	弘安建設(株)	×	1,298,000	学校管理課
436	バックネット鉄骨架台修繕	西山田中学校	弘安建設(株)	×	1,298,000	学校管理課
437	バックネット修繕	南千里中学校	弘安建設(株)	×	1,292,500	学校管理課
438	バックネット修繕	第一中学校	弘安建設(株)	×	1,298,000	学校管理課
439	バックネット修繕	西山田中学校	弘安建設(株)	×	1,292,500	学校管理課
440	屋外階段ほか修繕	山田東中学校	(株)奥山工務店	◎	134,200	学校管理課
441	網戸修繕	西山田中学校	(株)三装	×	90,970	学校管理課
442	網戸修繕	青山台中学校	(株)三装	×	68,530	学校管理課
443	側溝残土撤去修繕	千里丘中学校	(株)エーユー	◎	198,000	学校管理課
444	プール附属棟屋上ドレン修繕	第二中学校	(株)コーシン	◎	99,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
445	英語ルーム照明器具修繕	山田第五小学校	(株)近畿電設	◎	84,700	学校管理課
446	玄関ホール照明器具・配線モール修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	46,200	学校管理課
447	北棟3階女子トイレ 天井内排水鉛管漏水修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	70,840	学校管理課
448	南校舎2階5番階段前男子トイレ 和便器破損修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	182,160	学校管理課
449	B棟1階女子トイレ 大便器掃除口取付修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	35,640	学校管理課
450	北棟2階西側女子トイレ 手洗器止水栓・掃除用流し排水管漏水修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,206	学校管理課
451	給食室外部給湯管漏水修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	101,200	学校管理課
452	職員室流し排水トラップ破損修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	63,756	学校管理課
453	南校舎3階5番階段前男子トイレ 和便器破損修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	182,160	学校管理課
454	北棟4階男子便所掃除流し排水トラップ漏水修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	72,105	学校管理課
455	7 ^楼 シャワー給水管 漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,740	学校管理課
456	小7 ^楼 洗眼パイプ操作バルブ 給水管凍結破損漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,745	学校管理課
457	7 ^楼 腰洗いシャワー水栓破損修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,100	学校管理課
458	給食室外部バルブ 破損漏水修繕	山田第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,400	学校管理課
459	屋上消火補給水槽 逆止弁不良修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	190,850	学校管理課
460	屋上消火補給水槽逆止弁及びテスト弁表示板不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	168,300	学校管理課
461	ホップ室消火呼び水水槽腐食修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	101,200	学校管理課
462	屋上消火管漏水及びテスト弁表示板不良修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	59,400	学校管理課
463	屋上消火補給水槽バルブ及びテスト弁表示板不良修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,740	学校管理課
464	ホップ室消火ホップグラントバルブ取替修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	80,850	学校管理課
465	排水管等修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	6,787,000	学校管理課
466	4年1組照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
467	プール電話架空配線修繕	吹田東小学校	藤井電気工事(株)	◎	110,000	学校管理課
468	職員女子便所照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	27,500	学校管理課
469	インターホン修繕	津雲台小学校	三光電気工業(株)	◎	44,000	学校管理課
470	3階配膳室換気扇修繕	北山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	27,500	学校管理課
471	給食調理室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	198,000	学校管理課
472	職員室照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
473	職員女子トイレ通路側照明器具修繕	山田第二小学校	(株)近畿電設	◎	27,500	学校管理課
474	2階女子トイレ便座破損及び給水管漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	75,394	学校管理課
475	北校舎2階図書室 洗面器排水管漏水修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,575	学校管理課
476	受水槽上部亀裂修繕	吹田第三小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	19,800	学校管理課
477	受水槽パネル継目修繕	西山田小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	30,800	学校管理課
478	北館高置水槽マホールバルブ取替修繕	吹田南小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	20,900	学校管理課
479	高置水槽マホール取付部修繕	千里第二小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	8,800	学校管理課
480	受水槽天板及びびろ管修繕	東佐井寺小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	46,200	学校管理課
481	南棟高置水槽通気管取替修繕	岸部第一小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	25,300	学校管理課
482	受水槽天板FRP修繕	山田第五小学校	協栄クリーンサービス(株)	◎	176,000	学校管理課
483	本館・2.3.4階消火栓ホース取替修繕	岸部第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	168,300	学校管理課
484	3, 4階消火栓ホース取替修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
485	1, 2階消火栓ホース取替修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
486	1, 2階消火栓ホース取替修繕	豊津第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	196,350	学校管理課
487	1階消火栓ホース取替修繕	岸部第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
488	3, 4階・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	豊津第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	196,350	学校管理課
489	3階・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	93,500	学校管理課
490	屋内運動場消火栓ホース取替修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	37,400	学校管理課
491	受信機バッテリー修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	73,700	学校管理課
492	ディスクランプ修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
493	消防用設備等修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	91,300	学校管理課
494	消防用設備等修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	77,000	学校管理課
495	消火栓ホース修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	37,400	学校管理課
496	消火栓ホース修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	18,700	学校管理課
497	消防用設備等修繕	北山田小学校	日本設備工業(株)	◎	29,700	学校管理課
498	消防用設備等修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	17,600	学校管理課
499	消防用設備等修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	17,600	学校管理課
500	消防用設備等修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	30,800	学校管理課
501	消火栓ホース修繕	千里第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
502	消防用設備等修繕	千里第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
503	消防用設備等修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	56,100	学校管理課
504	消火栓ホース修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
505	消火栓ホース修繕	千里第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	196,350	学校管理課
506	消火栓ホース修繕	南山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	196,350	学校管理課
507	屋内消火設備修繕	南山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	102,850	学校管理課
508	新館・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	岸部第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	168,300	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
509	1, 2階消火栓ホース取替修繕	山田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
510	下足ホール照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
511	消防用設備等修繕	南山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	196,900	学校管理課
512	消防用設備等修繕	吹田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	152,900	学校管理課
513	消防用設備等修繕	豊津第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	196,680	学校管理課
514	非常放送アンプ修繕	千里第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	148,500	学校管理課
515	屋内運動場放送修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	43,670	学校管理課
516	誘導標識修繕	片山小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	19,800	学校管理課
517	保管室感知器修繕	山田第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	33,000	学校管理課
518	誘導標識修繕	東山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	31,900	学校管理課
519	テスト弁プレート修繕	千里新田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	23,100	学校管理課
520	テスト弁プレートほか修繕	千里第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	154,000	学校管理課
521	消防用設備等修繕	千里第三小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	180,400	学校管理課
522	防火扉キャッチロック修繕	豊津第一小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	117,700	学校管理課
523	消防用設備等修繕	山田第二小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	77,000	学校管理課
524	4年3組照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
525	屋内運動場コンセント修繕	佐竹台小学校	三光電気工業(株)	◎	11,000	学校管理課
526	7°-ル手洗場 シャワー破損修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,610	学校管理課
527	中庭水栓柱給水管破損漏水修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,335	学校管理課
528	2階理科室実験流し化学水栓給水管腐食破損漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	53,130	学校管理課
529	7°-ルシャワーバルブ漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	33,990	学校管理課
530	7°-ル腰洗い場系統漏水及び腰洗い・シャワー・散水栓各バルブ不良修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	141,680	学校管理課
531	E棟感知器回路短絡修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	60,500	学校管理課
532	水道メーター遠隔検針盤破損修繕	山田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	107,525	学校管理課
533	下足室照明器具修繕	吹田第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
534	第一音楽室照明器具修繕	吹田東小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
535	テレビ盤修繕	吹田東小学校	藤井電気工事(株)	◎	34,100	学校管理課
536	自火報受信機盤修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	1,213,300	学校管理課
537	留守家庭児童育成室横 男女共用トイレ修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	73,370	学校管理課
538	7°-ル腰洗いハットシャワー凍結破損修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,400	学校管理課
539	校内放映設備修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	学校管理課
540	音楽室照明器具修繕	藤白台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
541	屋内運動場コンセント修繕	佐竹台小学校	(株)近畿電設	◎	26,400	学校管理課
542	2号棟2階女子トイレ 和便器止水不良修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	14,300	学校管理課
543	プルボックス修繕	吹田東小学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
544	給食室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	198,000	学校管理課
545	第二音楽室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
546	3階中央男子トイレ大便器フラッシュバルブ不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
547	7°-ル手洗場配管・洗眼操作バルブ凍結破損修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	117,645	学校管理課
548	7°-ル洗眼バルブ給水管凍結破損漏水修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,745	学校管理課
549	A棟1階女子トイレ 大便器つまり通管修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,100	学校管理課
550	A棟1階南側女子トイレ 和式便器つまり通管修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,580	学校管理課
551	運動場埋設給水管 漏水修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
552	職員室前 雨水管つまり通管修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
553	3階中央女子トイレ大便器フラッシュバルブ2台不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	177,100	学校管理課
554	職員室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
555	6年3組照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
556	低学年図書室コンセントボックス修繕	豊津第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
557	1.2階他消火栓ホース取替修繕	千里新田小学校	藤井電気工事(株)	◎	196,350	学校管理課
558	1.2階消火栓ホース取替修繕	片山小学校	藤井電気工事(株)	◎	168,300	学校管理課
559	4年2組照明器具修繕	岸部第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
560	3.4階消火栓ホース取替修繕	千里新田小学校	藤井電気工事(株)	◎	149,600	学校管理課
561	3.4階他消火栓ホース取替修繕	片山小学校	藤井電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
562	7°-ル ハットシャワー水栓・給水管凍結破損修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	123,970	学校管理課
563	7°-ル ハットシャワー給水管漏水修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,745	学校管理課
564	職員室(入口側)空調機修繕	吹田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	80,850	学校管理課
565	1階保健室 手洗場排水つまり修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	28,930	学校管理課
566	動力盤修繕	東山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
567	ポンプ制御盤修繕	東山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	198,000	学校管理課
568	屋内運動場外灯修繕	山田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	28,600	学校管理課
569	階段下倉庫照明修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	22,000	学校管理課
570	屋内運動場コンセント修繕	山田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	24,200	学校管理課
571	給食室照明器具修繕	古江台小学校	(株)近畿電設	◎	143,000	学校管理課
572	2階多目的室前 男子トイレ水栓不良修繕	吹田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,360	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
573	正門インターホン修繕	津雲台小学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
574	南通用門インターホン修繕	津雲台小学校	三光電気工業(株)	◎	169,400	学校管理課
575	プール腰洗いシャワー 給水管破損修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	132,280	学校管理課
576	家庭科室及び準備室ガス栓修繕	吹田第三小学校	(株)フレックス北大阪	◎	26,180	学校管理課
577	プール手洗場 給水管漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	90,365	学校管理課
578	運動場散水栓3か所 出水不良修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,540	学校管理課
579	職員室流し台・校長室手洗い・屋外排水管 詰り漏水修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
580	3階第一理科室横男子トイレ 大便器詰り通管修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,580	学校管理課
581	身障者トイレ 排水管破損修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	117,480	学校管理課
582	屋上消火補給水槽満水警報修繕	山田第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	59,455	学校管理課
583	北棟4階発信機修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
584	支援室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
585	校内放映設備修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	85,800	学校管理課
586	図書室及び音楽室 壁BOXガス栓取替修繕	吹田第三小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	10,824	学校管理課
587	東南側 側溝通管修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	411,400	学校管理課
588	校務員室瞬間湯沸かし器 水量調整不良修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	62,480	学校管理課
589	屋内運動場コンセント修繕	山田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
590	小プール排水バルブ漏水修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	614,900	学校管理課
591	第一理科室照明・コンセント修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	96,800	学校管理課
592	南棟3階男子トイレ 小便器排水詰り修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
593	プール ハンドシャワー 凍結破損修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	59,455	学校管理課
594	2階職員男子トイレ 大便器詰り修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	18,975	学校管理課
595	プールハンドシャワー及びシャワー操作バルブ 凍結破損修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	56,925	学校管理課
596	1階下足室横女子トイレ詰り修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
597	運動場足洗場排水不良修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,580	学校管理課
598	プール腰洗い場給水管バルブ 破損修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
599	職員室内北側手洗い器水栓 出水不良修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	35,420	学校管理課
600	更衣室コンセント修繕	吹田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	100,100	学校管理課
601	なかよし2教室 空調機水漏れ修繕	吹田第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	47,740	学校管理課
602	5年1組教室 空調機修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	30,800	学校管理課
603	プールシャワー操作バルブ・腰洗いシャワー配管凍結破損及びポンプ柱水栓止水不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
604	南棟2階男子トイレ天井漏水・3階大便器回り床クラック補修修繕	吹田南小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	74,250	学校管理課
605	小プール眼洗い給水管漏水修繕	吹田第六小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,250	学校管理課
606	プール眼洗い漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	86,790	学校管理課
607	プール眼洗い系統 給水管漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	153,522	学校管理課
608	プール元バルブ 交換修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	99,770	学校管理課
609	1棟理科室 排水管系統汚水桝詰り通管修繕	桃山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	99,880	学校管理課
610	通級教室前 雨水枡詰り2ヶ所通管修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
611	通級教室前 汚水枡詰り3ヶ所通管修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
612	保健室照明器具修繕	青山台小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
613	コンピューター教室空調機系統GHP修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	190,300	学校管理課
614	4年2組教室 空調機水漏れ修繕	山手小学校	(株)関根水道工業所	◎	42,900	学校管理課
615	プールフレキシブル配管取替修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	262,900	学校管理課
616	2階女子更衣室及び1階支援教室 洗面器排水金具漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	90,953	学校管理課
617	屋内消火栓表示修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	16,500	学校管理課
618	消防用設備修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	194,700	学校管理課
619	プールろ過機ホップ 出口フレキ漏水修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	173,800	学校管理課
620	給食調理室 洗面器据付修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	61,600	学校管理課
621	職員室 空調機修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	107,800	学校管理課
622	職員室エアコン修理	藤白台小学校	(株)末弘商会	◎	495,000	学校管理課
623	4年1組 教室空調機修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	181,500	学校管理課
624	給食室外部換気ダクト 水漏れ修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	195,800	学校管理課
625	職員室配線モール修繕	藤白台小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
626	6年5組コンセント修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	24,200	学校管理課
627	1年棟女子トイレ フラッシュバルブ 出水不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	9,900	学校管理課
628	たんぼぼ教室空調機修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	105,600	学校管理課
629	空調機 集中リモコン設定変更修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	68,860	学校管理課
630	AC-1系統 コンピューター-教室ガス漏れ修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	198,000	学校管理課
631	AC-2系統 コンピューター-教室ガス漏れ修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	198,000	学校管理課
632	外灯修繕	片山小学校	藤井電気工事(株)	◎	143,000	学校管理課
633	留守家庭児童育成室前 汚水枡詰り修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	113,850	学校管理課
634	南棟4階たいよう教室バルコニー エアコンドレン管接続不良修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,215	学校管理課
635	プールシャワーバルブ 漏水・散水栓ボックス破損修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	156,860	学校管理課
636	2棟3階5年7-グループバルコニー-天井部 室外機ドレン管接続修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	42,570	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
637	1階支援教室 洗面器水栓錆・吐水不良修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,950	学校管理課
638	1階支援教室手洗い器 排水金具漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,950	学校管理課
639	1階身障者トイレ リモコンフラッシュバルブ 止水不良修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,950	学校管理課
640	校長室手洗い器 排水不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	69,575	学校管理課
641	屋上高架水槽 給水管漏水修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	53,130	学校管理課
642	屋上消火補給水槽 満水警報修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,950	学校管理課
643	第一・第二理科室 化学水栓吐水不良修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,540	学校管理課
644	給食調理室 洗面器破損修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	103,180	学校管理課
645	プールシャワー給水管漏水修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	75,064	学校管理課
646	給食調理室 流し台下給湯管漏水修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	112,343	学校管理課
647	防排煙感知器修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	60,500	学校管理課
648	3号館3階消防用設備修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	35,200	学校管理課
649	揚水ポンプ盤修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	97,900	学校管理課
650	クラブ室照明器具修繕	岸部第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
651	3年1組照明器具修繕	千里新田小学校	摂津電気工事(株)	◎	31,900	学校管理課
652	2階便所手洗い水漏れ修繕	千里第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	198,000	学校管理課
653	留守家庭児童育成室棟 1階・2階水栓出水不良修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	123,640	学校管理課
654	4年2組教室空調機修繕	西山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	135,300	学校管理課
655	東校舎1階ホール手洗い場 排水詰り修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,620	学校管理課
656	職員用男女トイレ 詰り修繕	千里新田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	68,310	学校管理課
657	脱落外灯用配管修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
658	下処理室照明器具修繕	古江台小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
659	脱落配管修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	40,700	学校管理課
660	脱落配管修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	45,100	学校管理課
661	第一理科室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
662	防火戸ラッチ取替修繕	吹田東小学校	摂津電気工事(株)	◎	199,100	学校管理課
663	消防用設備等修繕	岸部第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	72,600	学校管理課
664	消火栓ホース取替修繕	千里たけみ小学校	摂津電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
665	消火栓ホース取替修繕	東山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	37,400	学校管理課
666	消火栓ホース取替修繕	古江台小学校	摂津電気工事(株)	◎	37,400	学校管理課
667	誘導灯バッテリーほか修繕	吹田東小学校	摂津電気工事(株)	◎	94,600	学校管理課
668	誘導灯修繕	岸部第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	70,400	学校管理課
669	留守家庭児童育成室西南側雨水柵 詰り修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	94,600	学校管理課
670	音楽室コンセント回路修繕	藤白台小学校	三光電気工業(株)	◎	37,400	学校管理課
671	図書室照明器具修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	116,600	学校管理課
672	職員室照明器具修繕	西山田小学校	藤井電気工事(株)	◎	141,900	学校管理課
673	集中リコ通信線修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	682,000	学校管理課
674	空調機 集中リコ設定変更修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	68,860	学校管理課
675	誘導標識ほか修繕	江坂大池小学校	摂津電気工事(株)	◎	192,500	学校管理課
676	屋内消火栓バルブほか修繕	吹田南小学校	摂津電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
677	A・B棟消火栓ホース取替修繕	西山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
678	北棟・低学年棟消火栓ホース取替修繕	津雲台小学校	摂津電気工事(株)	◎	196,350	学校管理課
679	北棟・南棟消火栓ホース取替修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
680	誘導灯バッテリーほか修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	199,100	学校管理課
681	屋内消火栓テスト弁標識修繕	青山台小学校	摂津電気工事(株)	◎	12,100	学校管理課
682	消火栓ホースほか修繕	千里第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
683	差動式感知器ほか修繕	豊津第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	187,000	学校管理課
684	防火戸レリーズほか修繕	吹田第三小学校	摂津電気工事(株)	◎	104,500	学校管理課
685	消火栓ホース修繕	江坂大池小学校	摂津電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
686	防火戸用バッテリーほか修繕	吹田南小学校	摂津電気工事(株)	◎	162,800	学校管理課
687	消火栓ホースほか修繕	吹田第一小学校	摂津電気工事(株)	◎	198,000	学校管理課
688	プール流入管取替修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	437,800	学校管理課
689	職員室空調機電源修繕	藤白台小学校	三光電気工業(株)	◎	49,500	学校管理課
690	C棟・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	西山田小学校	摂津電気工事(株)	◎	149,600	学校管理課
691	A棟・B棟・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	高野台小学校	摂津電気工事(株)	◎	196,350	学校管理課
692	低学年棟・屋内運動場消火栓ホース取替修繕	佐竹台小学校	摂津電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
693	南棟消火栓ホース取替修繕	津雲台小学校	摂津電気工事(株)	◎	102,850	学校管理課
694	C・D・E棟消火栓ホース取替修繕	高野台小学校	摂津電気工事(株)	◎	102,850	学校管理課
695	コンピューター教室系統室外機修繕	東山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	51,810	学校管理課
696	留守家庭児童育成室 給水管不良修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,760	学校管理課
697	給食室天井扇2台 不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	96,580	学校管理課
698	低学年棟男子トイレ 小便器給水管不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
699	東棟1階男子トイレ 天井漏水修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	68,310	学校管理課
700	中央棟4階消火露出配管保温修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,600	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
701	6棟4階消火露出配管保温修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	46,200	学校管理課
702	職員女子トイレ 詰り修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	86,020	学校管理課
703	低学年棟男子トイレ 手洗い場自動水栓不良修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	117,645	学校管理課
704	給食調理室内洗浄室 埋設給湯管漏水修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	88,660	学校管理課
705	4年2組照明器具修繕	千里第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
706	理科室前 汚水マンホール詰り修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	145,200	学校管理課
707	渡り廊下照明器具修繕	佐竹台小学校	(株)近畿電設	◎	44,000	学校管理課
708	外灯修繕	山手小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
709	放送室他コンセント回路修繕	津雲台小学校	摂津電気工事(株)	◎	99,000	学校管理課
710	保健室絶縁不良修繕	山手小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
711	1Fたんぼぼ教室 空調機修繕	吹田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	117,700	学校管理課
712	3階男子トイレ 手洗器自動水栓不良修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	55,385	学校管理課
713	南棟1階中央女子トイレ 詰り修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	93,500	学校管理課
714	1棟1階女子トイレ 詰り修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	78,430	学校管理課
715	東棟1階下足ホール横開放トイレ 詰り修繕	千里第二小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	184,690	学校管理課
716	1棟2階職員トイレ 詰り修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	78,430	学校管理課
717	2階職員男子更衣室 手洗い器排水金具破損修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,485	学校管理課
718	A棟3階西側女子トイレ 大便器フラッシュバルブ2台不良修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
719	1棟3階運動場側女子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,950	学校管理課
720	C棟4F廊下照明器具修繕	西山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
721	プール排水管バルブ修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,265,000	学校管理課
722	4階男子トイレ小便器 水栓破損・つまり修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	38,610	学校管理課
723	1階下足ホール横女子トイレ 大便器FV不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	16,555	学校管理課
724	職員室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
725	外部照明器具修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
726	屋内運動場コンセント修繕	千里第一小学校	日本設備工業(株)	◎	44,000	学校管理課
727	暗室照明器具修繕	千里第三小学校	日本設備工業(株)	◎	41,800	学校管理課
728	便所照明器具修繕	豊津第一小学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課
729	便所回路漏電修繕	吹田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	100,100	学校管理課
730	職員室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
731	7号棟男子トイレ照明器具修繕	青山台小学校	(株)近畿電設	◎	27,500	学校管理課
732	校長室空調機 室内機基盤修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	54,780	学校管理課
733	正門散水・池系統給水管漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	198,000	学校管理課
734	3階理科室横男子トイレ 大便器詰まり修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	22,770	学校管理課
735	2階男子トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	82,225	学校管理課
736	職員室棟2階中央女子トイレ フラッシュバルブ不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	56,419	学校管理課
737	職員男子トイレ 洋便器2台詰り修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,540	学校管理課
738	6年2組・ACP-2系統空調機修繕	吹田南小学校	(株)関根水道工業所	◎	286,000	学校管理課
739	体育館多目的トイレ 便器吐水不良修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	25,300	学校管理課
740	倉庫照明器具及び電源修繕	桃山台小学校	合同電設(株)	◎	143,000	学校管理課
741	放送室コンセント回路修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	83,600	学校管理課
742	給食室ガス栓修繕	東山田小学校	中井エンジニアリング(株)	×	24,750	学校管理課
743	支援学級照明器具修繕	吹田第一小学校	(株)近畿電設	◎	187,000	学校管理課
744	L-1電灯盤幹線修繕	桃山台小学校	藤井電気工事(株)	◎	757,900	学校管理課
745	1階女子職員更衣室 換気扇取替修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	97,625	学校管理課
746	給食調理室内 露出給水管漏水・二層シンク給湯用水栓不良修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	42,762	学校管理課
747	2年2組照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
748	インターホン修繕	江坂大池小学校	三光電気工業(株)	◎	66,000	学校管理課
749	南棟1F廊下照明器具修繕	豊津第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
750	低学年図書室照明器具修繕	千里第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	26,400	学校管理課
751	新校務員室手洗器取付修繕	桃山台小学校	(株)上杉工業	◎	349,800	学校管理課
752	プール漏水修繕	山田第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	506,000	学校管理課
753	既設柵修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	451,000	学校管理課
754	プール南側側溝修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,188,000	学校管理課
755	正門前雨水管修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,243,000	学校管理課
756	警備室南側雨水管修繕	岸部第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,232,000	学校管理課
757	煙感知器修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	105,600	学校管理課
758	屋内運動場照明器具修繕	山田第一小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
759	A.B棟消火栓ホース修繕	北山田小学校	日本設備工業(株)	◎	187,000	学校管理課
760	消防用設備修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	121,000	学校管理課
761	消防用設備修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	27,500	学校管理課
762	消防用設備修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	163,900	学校管理課
763	消防用設備修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	98,340	学校管理課
764	消防用設備修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	36,960	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
765	消防用設備修繕	山田第五小学校	日本設備工業(株)	◎	27,500	学校管理課
766	消防用設備修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	199,100	学校管理課
767	消防用設備修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	66,000	学校管理課
768	消防用設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	191,400	学校管理課
769	消防用設備修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
770	消防用設備修繕	吹田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	103,400	学校管理課
771	C棟消火栓ホース修繕	北山田小学校	日本設備工業(株)	◎	112,200	学校管理課
772	消防用設備修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	81,730	学校管理課
773	消防用設備修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	17,600	学校管理課
774	消防用設備修繕	千里第三小学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
775	消防用設備修繕	北山田小学校	日本設備工業(株)	◎	134,200	学校管理課
776	家庭科室照明器具修繕	千里第二小学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
777	非常放送配線短絡異常修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	95,700	学校管理課
778	受信機バッテリーほか修繕	吹田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	196,900	学校管理課
779	差動式熱感知器ほか修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	144,100	学校管理課
780	誘導灯バッテリーほか修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	84,700	学校管理課
781	給食調理室内手洗い排水腐食 取替修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	33,110	学校管理課
782	2棟1階乾式女子トイレ 便座破損修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	9,713	学校管理課
783	分電盤及び職員室コンセント修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	199,430	学校管理課
784	図工室照明器具修繕	千里新田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
785	図書室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
786	トイレコンセント修繕	豊津第一小学校	三光電気工業(株)	◎	22,000	学校管理課
787	1階東側女子トイレ 手洗自動水栓センサー不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	85,360	学校管理課
788	1棟3階男子便所手洗い場水石鹸入れ破損修繕	山田第五小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	76,659	学校管理課
789	7号洗眼機 1号給水管破損漏水修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	101,200	学校管理課
790	北棟3階家庭科室調理台排水トラップ漏水修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,000	学校管理課
791	給食調理室照明器具修繕	青山台小学校	(株)近畿電設	◎	99,000	学校管理課
792	屋内運動場照明用開閉器修繕	吹田南小学校	摂津電気工事(株)	◎	18,700	学校管理課
793	給食調理室既設配管修繕	古江台小学校	摂津電気工事(株)	◎	17,600	学校管理課
794	南棟4F雪組照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
795	予備電池ほか消防設備修繕	豊津第二小学校	日本設備工業(株)	◎	69,300	学校管理課
796	表示灯配線ほか消防設備修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	199,210	学校管理課
797	誘導灯ほか消防設備修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	135,300	学校管理課
798	消火器ブラケット修繕	豊津第一小学校	日本設備工業(株)	◎	24,200	学校管理課
799	屋内消火栓警報出力配線修繕	青山台小学校	日本設備工業(株)	◎	91,300	学校管理課
800	感知器ほか消防設備修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	162,800	学校管理課
801	表示灯ほか消防設備修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	176,000	学校管理課
802	1階便所放送ほか消防設備修繕	千里丘北小学校	日本設備工業(株)	◎	117,700	学校管理課
803	中棟1号消火栓ホース修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	193,600	学校管理課
804	1階廊下コンセント修繕	吹田南小学校	藤井電気工事(株)	◎	99,000	学校管理課
805	3階男子便所修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	814,000	学校管理課
806	3階女子便所修繕	津雲台小学校	(株)関根水道工業所	◎	572,000	学校管理課
807	発信機ほか消防設備修繕	山田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	110,000	学校管理課
808	防火扉ほか消防設備修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	198,550	学校管理課
809	南棟1号消火栓ホース修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	193,600	学校管理課
810	北棟1号消火栓ホース修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	193,600	学校管理課
811	北棟2,3階1号消火栓ホース修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	146,300	学校管理課
812	屋内運動場1号消火栓ホース修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	99,000	学校管理課
813	たんぼぼ教室系統空調機修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	82,500	学校管理課
814	運動場放送ほか修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	145,200	学校管理課
815	運動場レピータ盤修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	128,700	学校管理課
816	電気用ハンドホール修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	129,800	学校管理課
817	更衣室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
818	下足室照明器具修繕	桃山台小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
819	6年2組照明器具修繕	豊津第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
820	ポンプ室換気扇修繕	佐井寺小学校	摂津電気工事(株)	◎	88,000	学校管理課
821	1棟2階職員女子トイレ 詰り修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,800	学校管理課
822	給食調理室 洗米機給水バルブ漏水修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	45,540	学校管理課
823	2・4階配膳室内 手洗い場シンク破損修繕	岸部第二小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	148,676	学校管理課
824	南棟1階女子便所天井漏水修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	90,447	学校管理課
825	鳥小屋付近排水桝 詰り修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	69,630	学校管理課
826	7号サイド排水不良修繕	桃山台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	75,900	学校管理課
827	職員用トイレ 詰り修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	86,020	学校管理課
828	下足前植込み埋設給水管漏水修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木事業協同組合	◎	198,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
829	職員室No.1空調取替修繕	東佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,086,800	学校管理課
830	体育館・増築棟間 汚水桝詰り修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	145,200	学校管理課
831	4年2組教室空調機修繕	藤白台小学校	(株)関根水道工業所	◎	72,820	学校管理課
832	1F支援教室制御基盤修繕	佐竹台小学校	(株)関根水道工業所	◎	119,900	学校管理課
833	3棟2階・3階 ACP-4系統 空調機修繕	東山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	32,450	学校管理課
834	第二理科準備室換気扇修繕	豊津第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
835	1棟1階 男女トイレ 大・小便器詰り修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	72,600	学校管理課
836	1棟1階 男女トイレ 汚水管詰り修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	84,700	学校管理課
837	給食調理室シンク下フレキ管 漏水修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	55,044	学校管理課
838	北棟トイレ外側汚水桝 詰り修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	97,900	学校管理課
839	保健室照明器具修繕	青山台小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
840	理科室コンセント修繕	吹田第三小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
841	第一理科室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
842	保健室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
843	非常放送不良に伴う修繕	吹田第一小学校	日本設備工業(株)	◎	183,700	学校管理課
844	防排煙設備用感知器修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	113,300	学校管理課
845	外灯回路漏電修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	121,000	学校管理課
846	低学年図書室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
847	非常放送アンプ修繕	豊津第二小学校	日本設備工業(株)	◎	1,188,000	学校管理課
848	換気扇修繕	桃山台小学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
849	屋内運動場コンセント修繕	藤白台小学校	(株)近畿電設	◎	17,600	学校管理課
850	給食調理室換気扇修繕	江坂大池小学校	摂津電気工事(株)	◎	22,000	学校管理課
851	ピロティコンセント修繕	千里新田小学校	藤井電気工事(株)	◎	99,000	学校管理課
852	中庭水銀灯修繕	千里たけみ小学校	藤井電気工事(株)	◎	158,400	学校管理課
853	プール圧力計取替修繕	豊津第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	121,000	学校管理課
854	校長室・職員室 空調機薬品洗浄修繕	古江台小学校	(株)関根水道工業所	◎	199,980	学校管理課
855	校長室・職員室系統 空調機修繕	岸部第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	26,950	学校管理課
856	給食配膳室 天井扇不良修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	75,900	学校管理課
857	1階男子トイレ大・小便器 詰り修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,100	学校管理課
858	6年生男子トイレ 小便器FV不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	125,312	学校管理課
859	南校舎1階手洗い場 排水詰り修繕	吹田第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,620	学校管理課
860	6号棟2階男子トイレ 詰り修繕	山手小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	56,100	学校管理課
861	ディスクアンプ卓修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	58,080	学校管理課
862	架空配線修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	67,100	学校管理課
863	校長室感知器修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	34,100	学校管理課
864	第二音楽室照明器具修繕	山手小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
865	低学年図書室照明器具修繕	千里第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
866	受電設備修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	382,800	学校管理課
867	更衣室横トイレ詰り修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	418,000	学校管理課
868	給食室系統排水管 詰り修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,870	学校管理課
869	給食室手洗器 排水詰り修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	10,890	学校管理課
870	1階保健室瞬間湯沸かし器 給水不良修繕	南山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	37,950	学校管理課
871	1階校務員室前手洗い場 排水不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
872	北校舎3階男子トイレ小便器 フラッシュバルブ 漏水修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	60,390	学校管理課
873	南棟屋上消火補給水槽 ファック弁不良修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	153,065	学校管理課
874	南棟屋上消火補給水槽 ファック弁不良修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	172,040	学校管理課
875	家庭科調理室前廊下給水管修繕	北山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	968,000	学校管理課
876	職員室照明器具修繕	青山台小学校	(株)近畿電設	◎	99,000	学校管理課
877	第一音楽室照明器具修繕	東山田小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
878	屋外コンセント修繕	青山台小学校	摂津電気工事(株)	◎	74,800	学校管理課
879	1年1組照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
880	支援教室時計修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
881	会議室空調機取替修繕	東佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	691,900	学校管理課
882	校長室・職員室系統空調機修繕	吹田第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	33,000	学校管理課
883	4年1組教室空調機修繕	吹田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	135,300	学校管理課
884	プールろ過機ポンプモーター取替修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	794,200	学校管理課
885	プールろ過機五方弁用止水弁取替修繕	片山小学校	(株)関根水道工業所	◎	106,260	学校管理課
886	プールろ過機吸込弁ほか取替修繕	山田第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	255,200	学校管理課
887	プールろ過機吸込・吐出弁ほか取替修繕	山田第五小学校	(株)関根水道工業所	◎	259,600	学校管理課
888	プールろ過機ドレン弁ほか取替修繕	北山田小学校	(株)関根水道工業所	◎	254,100	学校管理課
889	プールろ過機流量計ほか取替修繕	佐竹台小学校	(株)関根水道工業所	◎	374,000	学校管理課
890	プールろ過機吸込・吐出弁ほか取替修繕	藤白台小学校	(株)関根水道工業所	◎	275,000	学校管理課
891	プールろ過機流量計取替修繕	桃山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	369,600	学校管理課
892	図書室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
893	音楽室照明器具修繕	北山田小学校	(株)近畿電設	◎	82,500	学校管理課
894	インターホン修繕	吹田第六小学校	三光電気工業(株)	◎	66,000	学校管理課
895	1棟1階女子トイレ 手洗い排水管漏水修繕	佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,620	学校管理課
896	屋内運動場多目的トイレ・男子トイレ 詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,650	学校管理課
897	5年1組教室 空調機分解洗浄修繕	吹田東小学校	(株)関根水道工業所	◎	101,530	学校管理課
898	消火ポンプ室照明電源修繕	青山台小学校	藤井電気工事(株)	◎	93,500	学校管理課
899	高圧気中開閉器接地極修繕	吹田第二小学校	藤井電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
900	支援教室空調取替修繕	千里第三小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,021,900	学校管理課
901	給食配膳室系統給水管支持不良修繕	古江台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	78,430	学校管理課
902	汚水桝インバート及び土間補修修繕	東山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	654,500	学校管理課
903	管理棟空調動力幹線漏電修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	82,500	学校管理課
904	給食室照明器具修繕	高野台小学校	(株)近畿電設	◎	99,000	学校管理課
905	11号棟トイレ 小便器給水管漏水修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,980	学校管理課
906	給食調理室 水栓不良修繕	西山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,800	学校管理課
907	給食調理員用トイレ 詰り修繕	佐竹台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	12,980	学校管理課
908	グラウンドプルボックス修繕	江坂大池小学校	藤井電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
909	図書室感知器修繕	千里第一小学校	日本設備工業(株)	◎	47,300	学校管理課
910	揚水ポンプ修繕	千里第二小学校	(株)関根水道工業所	◎	97,680	学校管理課
911	厨房内回転釜行き中間ガス栓取替修繕	吹田東小学校	大阪瓦斯(株)ネットワークカンパニー北東部導管部	×	21,384	学校管理課
912	分電盤用鍵修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	23,100	学校管理課
913	支援教室照明器具修繕	山手小学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
914	理科室照明器具修繕	豊津第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
915	4号棟放送配線修繕	山手小学校	日本設備工業(株)	◎	99,000	学校管理課
916	理科室横トイレ1階2階 排水詰り修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
917	少人数教室空調機修繕	山田第一小学校	(株)関根水道工業所	◎	199,760	学校管理課
918	北棟2階中央手洗い場 手洗水栓壁内漏水修繕	千里第二小学校	小島水道(株)	◎	63,250	学校管理課
919	1棟1階東男子便所 大便器FV不良修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	83,985	学校管理課
920	給食調理員用トイレ 小便器詰り修繕	山田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	99,660	学校管理課
921	3棟1階 男子トイレ 掃除流し漏水修繕	東佐井寺小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	86,130	学校管理課
922	北棟2階階段前手洗場 水栓漏水修繕	吹田東小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
923	運動場理科園散水系統 埋設給水管破損漏水修繕	岸部第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	96,140	学校管理課
924	消火補給水槽 満水警報装置不良・ゲートバルブ及び逆止弁取替修繕	高野台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	158,125	学校管理課
925	ゴミ庫散水・シャワー室系統給水管漏水修繕	千里第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	115,115	学校管理課
926	3階男子トイレ 手洗器自動水栓センサー不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	72,600	学校管理課
927	1棟1階東男子便所 小便器不良修繕	千里たけみ小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	172,040	学校管理課
928	消火ポンプ室 しゃっ弁不良・ボールタップ 止水不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	140,415	学校管理課
929	職員女子トイレ 最奥ブースウォッシュレット擬音装置不良修繕	南山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	70,774	学校管理課
930	2階 理科準備室 窓際シンク漏水修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	42,350	学校管理課
931	北棟1階男女トイレ天井・2階トイレ前手洗い場水栓 漏水修繕	津雲台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
932	給食下処理室水栓 止水不良修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	52,624	学校管理課
933	感知器修繕	山田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
934	理科室実験機 漏水修繕	藤白台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	93,390	学校管理課
935	正門インターホン修繕	山田第五小学校	三光電気工業(株)	◎	68,200	学校管理課
936	裏門インターホン修繕	山田第五小学校	三光電気工業(株)	◎	68,200	学校管理課
937	配膳室照明器具修繕	岸部第一小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
938	4年1組照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
939	北棟1階感知器修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	119,900	学校管理課
940	学習室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
941	職員室照明器具修繕	吹田第二小学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
942	プール機械室漏水修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	1,078,000	学校管理課
943	理科室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
944	換気扇修繕	山手小学校	摂津電気工事(株)	◎	47,300	学校管理課
945	6年4組コンセント回路修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	154,000	学校管理課
946	消防用設備修繕	吹田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	54,120	学校管理課
947	消防用設備修繕	吹田南小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	学校管理課
948	消防用設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	96,800	学校管理課
949	表示灯修繕	千里第一小学校	日本設備工業(株)	◎	22,000	学校管理課
950	受信機予備電池修繕	千里新田小学校	日本設備工業(株)	◎	62,700	学校管理課
951	ポンプ室表示プレート修繕	佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	24,530	学校管理課
952	非常放送設備修繕	岸部第二小学校	日本設備工業(株)	◎	105,600	学校管理課
953	感知器修繕	豊津第二小学校	日本設備工業(株)	◎	59,400	学校管理課
954	職員室感知器修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	59,400	学校管理課
955	屋内運動場誘導灯修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	85,800	学校管理課
956	校務員室感知器修繕	山田第五小学校	日本設備工業(株)	◎	30,800	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
957	廊下誘導標識修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	37,400	学校管理課
958	屋内運動場表示灯修繕	南山田小学校	日本設備工業(株)	◎	22,000	学校管理課
959	消防用設備修繕	佐竹台小学校	日本設備工業(株)	◎	80,300	学校管理課
960	消防用設備修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	学校管理課
961	非常放送配線修繕	桃山台小学校	日本設備工業(株)	◎	93,500	学校管理課
962	非常放送配線修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	123,200	学校管理課
963	保健室照明器具修繕	片山小学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
964	プールろ過配管漏水修繕	青山台小学校	(株)関根水道工業所	◎	1,177,000	学校管理課
965	屋内運動場照明修繕	千里たけみ小学校	日本設備工業(株)	◎	102,300	学校管理課
966	屋上消火補給水槽ファック弁 不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	153,010	学校管理課
967	給食洗浄室 水栓破損・水栓取付不良・系統バルブ漏水修繕	南山田小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	72,270	学校管理課
968	運動場トイレ 小便器FV止水不良・排水不良修繕	豊津第二小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	79,530	学校管理課
969	消火ポンプ室 消火ポンプファック弁不良・ポンプバルブ止水不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	130,350	学校管理課
970	多目的教室中央照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	121,000	学校管理課
971	1階多目的トイレ 詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	189,200	学校管理課
972	多目的教室廊下・ベランダ側照明器具修繕	千里第三小学校	(株)近畿電設	◎	198,000	学校管理課
973	屋内運動場多目的トイレ・男子トイレ 詰り修繕	片山小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	115,500	学校管理課
974	防火扉ラッチ修繕	豊津第二小学校	日本設備工業(株)	◎	44,440	学校管理課
975	支援教室空調機No.②室外機修繕	高野台小学校	(株)関根水道工業所	◎	124,300	学校管理課
976	支援教室空調機No.③室外機修繕	高野台小学校	(株)関根水道工業所	◎	124,300	学校管理課
977	3棟3階女子トイレ 洋便器フラッシュバルブ 不良修繕	豊津第一小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	18,370	学校管理課
978	管理棟4階感知器修繕	岸部第一小学校	日本設備工業(株)	◎	48,510	学校管理課
979	3棟1階手洗い場 左端水栓不良修繕	吹田第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	12,452	学校管理課
980	7-ルろ過機 吸込弁取替修繕	佐井寺小学校	(株)関根水道工業所	◎	98,010	学校管理課
981	給食調理員 トイレ排水不良修繕	千里第三小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	77,000	学校管理課
982	給食室シンク壁付水栓2ヶ所 破損修繕	江坂大池小学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,573	学校管理課
983	電話線修繕	山田中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
984	1階西側理科室 実験機水栓止水不良修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,540	学校管理課
985	受水槽給水管Y型ストレーナー漏水修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	163,295	学校管理課
986	B棟1階西女子トイレ手洗い 自動水栓不良修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	119,570	学校管理課
987	2階図書室前女子トイレ 掃除流し排水トラップ漏水修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	39,600	学校管理課
988	B棟1階西女子トイレ 手洗い排水不良修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	62,700	学校管理課
989	保健室系統排水管漏水修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	119,185	学校管理課
990	陶芸小屋給水管漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
991	ポンプ室横埋設給水管破損漏水・畑用散水栓給水管修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
992	受水槽水抜き管開放加工修繕	佐井寺中学校	(株)大建工業所	×	47,069	学校管理課
993	高架水槽マホル蓋取り付け部修繕	西山田中学校	(株)大建工業所	×	31,515	学校管理課
994	理科準備室給湯器不良修繕	山田東中学校	(株)河南工業所 吹田支店	○	737,000	学校管理課
995	第一美術室前廊下照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
996	1年4組照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
997	保健室前廊下照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
998	第二美術室照明器具修繕	佐井寺中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
999	下足ホール照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1000	3年6組照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1001	屋内運動場マイクジャック修繕	古江台中学校	藤井電気工事(株)	◎	45,100	学校管理課
1002	1年2組照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1003	音楽室(2)照明修繕	竹見台中学校	藤井電気工事(株)	◎	176,000	学校管理課
1004	図書室照明器具修繕	第六中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1005	音楽室(1)照明修繕	竹見台中学校	藤井電気工事(株)	◎	176,000	学校管理課
1006	2階西女子トイレ 大便器FV漏水修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	45,034	学校管理課
1007	第二美術室照明器具修繕	第六中学校	(株)近畿電設	◎	132,000	学校管理課
1008	防火扉修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	47,300	学校管理課
1009	2階第一・第二理科室床掃除口蓋 各2ヶ所取付修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	28,160	学校管理課
1010	感知器増設修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	104,500	学校管理課
1011	職員室コンセント修繕	千里丘中学校	藤井電気工事(株)	◎	154,000	学校管理課
1012	受信機異常修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	48,400	学校管理課
1013	屋内運動場漏電修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	57,200	学校管理課
1014	1階階段下倉庫消防用設備等修繕	高野台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	113,300	学校管理課
1015	1階東女子更衣室消防設備修繕	高野台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	105,600	学校管理課
1016	7-ルろ過機給水管破損漏水修繕4ヶ所及び民家側洗眼バルブ破損修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	198,000	学校管理課
1017	2階職員女子便所土間排水トラップ破損修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	40,480	学校管理課
1018	中庭テニスコート通級教室 外壁排水管破損修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	48,070	学校管理課
1019	屋内消火栓 ホース接続部漏水修繕	古江台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	89,100	学校管理課
1020	2階西更衣室消防用設備等修繕	高野台中学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	84,700	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1021	2階トイレ照明修繕	豊津西中学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
1022	屋内運動場水銀灯安定器修繕	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1023	プール給水管メーター1次側バルブ破損修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	371,800	学校管理課
1024	正門付近埋設雨水管詰り修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	28,710	学校管理課
1025	正門付近 雨水管及び会所詰り修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,870	学校管理課
1026	屋内運動場コンセント回路漏電修繕	高野台中学校	藤井電気工事(株)	◎	27,500	学校管理課
1027	職員室照明器具修繕	第六中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1028	動力回路漏電修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
1029	技術室配線器具修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	189,200	学校管理課
1030	分割E教室LAN配線修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1031	職員室照明器具修繕	第五中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1032	時計修繕	第三中学校	藤井電気工事(株)	◎	39,600	学校管理課
1033	屋外時計修繕	高野台中学校	藤井電気工事(株)	◎	198,000	学校管理課
1034	3棟4階女子トイレ大便器フラッシュバルブ2台不良修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	166,760	学校管理課
1035	プールシャワーヘッド脱落交換修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,468	学校管理課
1036	職員室照明器具修繕	竹見台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1037	照明器具修繕	山田中学校	藤井電気工事(株)	◎	199,100	学校管理課
1038	B棟1階支援教室流し水栓漏水修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	107,525	学校管理課
1039	スピーカーほか修繕	古江台中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1040	消火栓ホース修繕	第三中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1041	誘導標識ほか修繕	西山田中学校	三光電気工業(株)	◎	160,600	学校管理課
1042	消火栓設備ほか修繕	佐井寺中学校	三光電気工業(株)	◎	193,600	学校管理課
1043	A棟3階ほか消火栓ホース修繕	千里丘中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1044	管理棟ほか消火栓ホース修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	173,800	学校管理課
1045	A棟3階ほか消火栓ホース修繕	第一中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1046	管理棟1階ほか消火栓ホース修繕	青山台中学校	三光電気工業(株)	◎	155,100	学校管理課
1047	感知器ほか修繕	第三中学校	三光電気工業(株)	◎	133,100	学校管理課
1048	感知器ほか修繕	第五中学校	三光電気工業(株)	◎	177,100	学校管理課
1049	感知器ほか修繕	山田東中学校	三光電気工業(株)	◎	158,400	学校管理課
1050	消火栓ホースほか修繕	豊津西中学校	三光電気工業(株)	◎	156,200	学校管理課
1051	普通教室棟消火栓ホース修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	173,800	学校管理課
1052	B1階ポンプ室ほか消火栓ホース修繕	千里丘中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1053	消防用設備修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
1054	3. 4階幹線配線修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	198,000	学校管理課
1055	消火栓ホース修繕	西山田中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1056	消火栓ホースほか修繕	高野台中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1057	感知器ほか修繕	佐井寺中学校	三光電気工業(株)	◎	198,000	学校管理課
1058	発信機ほか修繕	千里丘中学校	三光電気工業(株)	◎	198,000	学校管理課
1059	体育館運動場側 男女トイレ詰り修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	74,580	学校管理課
1060	職員室No.4空調機取替修繕	第三中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	440,000	学校管理課
1061	A棟4階ほか消火栓ホースほか修繕	千里丘中学校	三光電気工業(株)	◎	158,400	学校管理課
1062	A棟1階ほか消火栓ホース修繕	第一中学校	三光電気工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1063	特別教室棟ほか消火栓ホース修繕	南千里中学校	三光電気工業(株)	◎	149,600	学校管理課
1064	消火栓ホースほか修繕	古江台中学校	三光電気工業(株)	◎	146,300	学校管理課
1065	自火報不良配線修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	195,800	学校管理課
1066	地下1階男子トイレ天井扇不良修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	53,680	学校管理課
1067	職員男子トイレ 大便器詰り通管修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	49,500	学校管理課
1068	消火ポンプ起動不良配線修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	177,100	学校管理課
1069	テスト弁標識ほか修繕	千里丘中学校	三光電気工業(株)	◎	123,200	学校管理課
1070	A棟2階ほか消火栓ホース修繕	青山台中学校	三光電気工業(株)	◎	94,600	学校管理課
1071	1F廊下照明器具修繕	第一中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1072	表示灯ほか修繕	第六中学校	三光電気工業(株)	◎	18,700	学校管理課
1073	発信機修繕	第二中学校	三光電気工業(株)	◎	17,600	学校管理課
1074	消火栓ホース修繕	山田中学校	三光電気工業(株)	◎	96,800	学校管理課
1075	職員室照明器具修繕	第一中学校	(株)近畿電設	◎	48,400	学校管理課
1076	A棟2階職員トイレ横廊下入口 天井配管保温破損修繕	片山中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,745	学校管理課
1077	職員室照明器具	竹見台中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1078	屋内運動場コンセントほか修繕	第二中学校	摂津電気工事(株)	◎	31,900	学校管理課
1079	屋内運動場コンセント修繕	第三中学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
1080	音楽室照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1081	A棟2階男子トイレ 小便器2台出水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	151,360	学校管理課
1082	A棟4階男子トイレ 小便器3台出水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	146,025	学校管理課
1083	A棟2階男子トイレ 小便器出水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	83,380	学校管理課
1084	A棟4階男子トイレ 小便器出水不良修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	55,825	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1085	1階厨房 グリースラップ 詰り修繕	第二中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	199,100	学校管理課
1086	プールシャワーヘッド(5箇所)不良修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	56,210	学校管理課
1087	配膳室コンセント修繕	古江台中学校	三光電気工業(株)	◎	114,400	学校管理課
1088	職員室No.2空調機薬品洗浄修繕	第一中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	62,700	学校管理課
1089	支援教室 エアコン室内機ファンモーター修繕	高野台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	85,140	学校管理課
1090	吸収式冷温水機修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	22,000	学校管理課
1091	基礎学級 エアコン水漏れトラップ修繕	片山中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	41,800	学校管理課
1092	職員室NO.1エアコンファンモーター修繕及び職員室NO.3トラップ管断熱補修修繕	片山中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	75,152	学校管理課
1093	職員室NO.1エアコン室外機及び1年3組エアコン室内機修繕	南千里中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	161,403	学校管理課
1094	3年1組 エアコン室内機ファンモーター修繕	古江台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	67,980	学校管理課
1095	2年1組 エアコン室内機部品交換修繕	青山台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	97,669	学校管理課
1096	職員室No.1及び支援教室3空調機修繕	豊津西中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	144,639	学校管理課
1097	2号棟2階女子トイレ フラッシュバルブ不良修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	77,550	学校管理課
1098	少人数教室A照明器具修繕	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1099	非常放送アンプ回路修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	115,500	学校管理課
1100	非常放送機器修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	176,000	学校管理課
1101	A棟3階男子トイレ 大便器詰り修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	56,925	学校管理課
1102	B棟2階女子トイレ 手洗い自動水栓不良修繕	第六中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	119,163	学校管理課
1103	A棟2階職員トイレ 小便器不良修繕	千里丘中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	30,140	学校管理課
1104	1階コンピューター室エアコンドレン管 3ヶ所破損修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,738	学校管理課
1105	2階職員男子トイレ 大便フラッシュバルブ 止水不良修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	82,225	学校管理課
1106	職員玄関・2階廊下照明器具修繕	豊津西中学校	藤井電気工事(株)	◎	126,500	学校管理課
1107	B棟1階男子トイレ 天井漏水修繕	古江台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	40,480	学校管理課
1108	西棟共用廊下電灯他絶縁修繕	山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	112,200	学校管理課
1109	1階作業室照明器具他修繕	山田中学校	摂津電気工事(株)	◎	38,500	学校管理課
1110	2階理科室 化学水栓 出水不良修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	133,485	学校管理課
1111	1階校務員室 天井点検口取付・給水管交換修繕	山田中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	164,890	学校管理課
1112	職員男子トイレ下階1階来客用男子トイレ 天井漏水修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	51,480	学校管理課
1113	1棟1階女子トイレ 手洗い自動水栓不良修繕	高野台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	117,645	学校管理課
1114	支援教室 空調室内機水漏れ修繕	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	41,800	学校管理課
1115	校長室・技術室系統 給水管漏水修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	88,550	学校管理課
1116	受水槽定水位弁修繕	南千里中学校	(株)関根水道工業所	◎	59,400	学校管理課
1117	A棟2階手洗い場 天井漏水修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	50,600	学校管理課
1118	運動場男女トイレ ロータンク漏水修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	50,600	学校管理課
1119	第一美術室照明器具修繕	古江台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1120	1階身障者便所トイレフラッシュバルブ 不良修繕	第二中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	39,600	学校管理課
1121	5棟1階男子便所 天井漏水修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,540	学校管理課
1122	第二美術室照明器具修繕	第一中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1123	第二理科室実験流し化学水栓破損修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	61,732	学校管理課
1124	防火扉ラッチ修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	49,830	学校管理課
1125	ポンプ室漏電修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	148,500	学校管理課
1126	校務員室分電盤幹線修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	436,700	学校管理課
1127	消火栓ホース修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	93,500	学校管理課
1128	消防用設備修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	29,700	学校管理課
1129	消防用設備修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	24,200	学校管理課
1130	消防用設備修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	40,810	学校管理課
1131	消防用設備修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	60,500	学校管理課
1132	音楽室室内機ファンモーター修繕	竹見台中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	85,140	学校管理課
1133	音楽室 空調機取替修繕	片山中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	660,000	学校管理課
1134	屋外レピータ盤修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	46,200	学校管理課
1135	屋外便所スイッチ修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	29,700	学校管理課
1136	L-1-2分電盤漏電修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	110,000	学校管理課
1137	屋内消火栓設備ほか修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	95,700	学校管理課
1138	3年3組照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	49,500	学校管理課
1139	職員室洗面器・排水金具破損修繕	第三中学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	104,709	学校管理課
1140	3FC教室照明器具修繕	佐井寺中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1141	保健室照明器具修繕	高野台中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1142	1階廊下照明修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	66,000	学校管理課
1143	1階C棟分電盤漏電修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	64,900	学校管理課
1144	教室感知器修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	199,100	学校管理課
1145	熱感知器ほか消防設備修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	101,200	学校管理課
1146	表示灯ほか消防設備修繕	山田東中学校	日本設備工業(株)	◎	107,800	学校管理課
1147	非常スピーカーほか消防設備修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	114,400	学校管理課
1148	スピーカーほか消防設備修繕	千里丘中学校	日本設備工業(株)	◎	143,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1149	消火栓ホース修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	187,000	学校管理課
1150	消火器ブラケット修繕	竹見台中学校	日本設備工業(株)	◎	29,700	学校管理課
1151	消火器プレートほか修繕	青山台中学校	日本設備工業(株)	◎	20,900	学校管理課
1152	バッテリーほか消防設備修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
1153	感知器ほか消防設備修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	84,700	学校管理課
1154	受信機バッテリーほか消防設備修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	96,800	学校管理課
1155	吸収式冷温水機冷却塔修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	33,000	学校管理課
1156	体育倉庫スイッチ・コンセント修繕	第三中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1157	相談室照明器具修繕	佐井寺中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1158	職員室照明器具修繕	第一中学校	藤井電気工事(株)	◎	44,550	学校管理課
1159	第二美術室照明器具修繕	第一中学校	藤井電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1160	音楽室照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1161	屋内運動場コンセント回路絶縁修繕	第一中学校	摂津電気工事(株)	◎	49,500	学校管理課
1162	南棟1階下足室横トイレ大便器詰り通管修繕	豊津中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	136,620	学校管理課
1163	A棟1階中央階段前手洗い場 詰り修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,100	学校管理課
1164	A棟1階中央階段前手洗い場 排水管修繕	第一中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	199,210	学校管理課
1165	受水槽修繕	佐井寺中学校	(株)関根水道工業所	◎	130,900	学校管理課
1166	第二美術室照明器具修繕	豊津西中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1167	防火扉ラッチ修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	34,100	学校管理課
1168	会議室空調機取替修繕	第六中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	462,000	学校管理課
1169	非常放送アンプ修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	1,249,600	学校管理課
1170	職員男子トイレ 外部污水管詰り修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	126,500	学校管理課
1171	職員男子トイレ 大便器詰り修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	88,550	学校管理課
1172	防火扉ラッチ修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	150,700	学校管理課
1173	感知器修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	58,300	学校管理課
1174	技術室漏電修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	161,700	学校管理課
1175	プール用加圧ポンプ修繕	第五中学校	(株)関根水道工業所	◎	1,299,100	学校管理課
1176	プール用水槽内部修繕	第五中学校	(株)関根水道工業所	◎	1,294,700	学校管理課
1177	プールろ過機ポンプモーター取替修繕	山田東中学校	(株)関根水道工業所	◎	627,000	学校管理課
1178	職員室空調機修繕	千里丘中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	44,748	学校管理課
1179	職員室No.2校長室 空調機修繕	南千里中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,726	学校管理課
1180	理科準備室照明器具修繕	西山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1181	コンピュータ室 空調機修繕	豊津西中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	51,700	学校管理課
1182	消火ポンプ室 ファック弁・ローマター不良修繕	豊津西中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	175,835	学校管理課
1183	職員室湯沸かし室床漏水及び流し系統排水管詰り修繕	第五中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	101,200	学校管理課
1184	高架水槽修繕	第六中学校	(株)関根水道工業所	◎	310,200	学校管理課
1185	受水槽ドレン管修繕	第三中学校	(株)関根水道工業所	◎	111,100	学校管理課
1186	受水槽ドレン管修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	51,590	学校管理課
1187	受水槽ドレン管修繕	第五中学校	(株)関根水道工業所	◎	60,940	学校管理課
1188	校長室照明器具修繕	第二中学校	(株)近畿電設	◎	198,000	学校管理課
1189	特別棟・1階 給水バルブ修繕	第二中学校	(株)大設産業	◎	151,404	学校管理課
1190	普通教室3階系統空調機修繕	山田東中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	352,000	学校管理課
1191	消火ポンプ室 ファック弁φ100×10K不良修繕	佐井寺中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	144,210	学校管理課
1192	揚水ポンプ 圧力ゲージ修繕	第一中学校	(株)関根水道工業所	◎	34,100	学校管理課
1193	技術室前給水管 漏水修繕	山田中学校	(株)関根水道工業所	◎	37,950	学校管理課
1194	校務員室照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1195	多目的トイレ 大便器フラッシュバルブ漏水修繕	山田東中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	96,140	学校管理課
1196	職員室NO.3職員室NO.4空調機修繕	南千里中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	143,726	学校管理課
1197	校務員室トイレ 小便器排水不良修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	196,273	学校管理課
1198	インターホン修繕	佐井寺中学校	三光電気工業(株)	◎	184,800	学校管理課
1199	東棟放送修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	94,600	学校管理課
1200	消火栓ホース修繕	第一中学校	日本設備工業(株)	◎	74,800	学校管理課
1201	消火栓ホース修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1202	消火栓ホース修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1203	消火栓ホース修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1204	消火栓ホース修繕	佐井寺中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1205	非常警報バッテリー修繕	南千里中学校	日本設備工業(株)	◎	132,000	学校管理課
1206	消火栓ホース修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1207	消火栓ホース修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1208	消火栓ホース修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1209	消火栓ホース修繕	西山田中学校	日本設備工業(株)	◎	56,100	学校管理課
1210	消火栓ホース修繕	山田東中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1211	表示灯修繕	高野台中学校	日本設備工業(株)	◎	35,200	学校管理課
1212	消防用設備修繕	青山台中学校	日本設備工業(株)	◎	99,000	学校管理課

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1213	消火栓ホース修繕	竹見台中学校	日本設備工業(株)	◎	130,900	学校管理課
1214	消火栓ホース修繕	古江台中学校	日本設備工業(株)	◎	149,600	学校管理課
1215	屋内消火栓設備修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1216	屋内消火栓設備修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1217	屋内消火栓設備修繕	第六中学校	日本設備工業(株)	◎	181,500	学校管理課
1218	屋内消火栓設備修繕	佐井寺中学校	日本設備工業(株)	◎	158,950	学校管理課
1219	屋内消火栓設備修繕	豊津中学校	日本設備工業(株)	◎	177,650	学校管理課
1220	屋内消火栓設備修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	149,600	学校管理課
1221	屋内消火栓設備修繕	山田中学校	日本設備工業(株)	◎	66,000	学校管理課
1222	発信器・表示灯修繕	山田東中学校	日本設備工業(株)	◎	62,700	学校管理課
1223	屋内消火栓設備修繕	山田東中学校	日本設備工業(株)	◎	196,350	学校管理課
1224	誘導標識ほか修繕	第五中学校	日本設備工業(株)	◎	96,800	学校管理課
1225	防排煙設備ほか修繕	第二中学校	日本設備工業(株)	◎	160,600	学校管理課
1226	ディスクランプ修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	57,200	学校管理課
1227	音楽室照明器具修繕	第三中学校	(株)近畿電設	◎	30,800	学校管理課
1228	受水槽修繕	千里丘中学校	(株)関根水道工業所	◎	462,000	学校管理課
1229	揚水ポンプ圧力ゲージ修繕	豊津中学校	(株)関根水道工業所	◎	34,100	学校管理課
1230	屋内運動場放送修繕	豊津西中学校	日本設備工業(株)	◎	104,500	学校管理課
1231	職員室No.4職員室No.5 空調機修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	148,500	学校管理課
1232	屋内運動場天井照明修繕	佐井寺中学校	藤井電気工事(株)	◎	159,500	学校管理課
1233	屋内運動場水銀灯安定器取替	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
1234	屋内運動場水銀灯安定器取替	佐井寺中学校	藤井電気工事(株)	◎	44,000	学校管理課
1235	校長室 空調機修繕	第二中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	39,600	学校管理課
1236	職員室 空調機修繕	山田中学校	(株)三機サービス 大阪センター	○	118,580	学校管理課
1237	屋内運動場天井照明修繕	山田東中学校	藤井電気工事(株)	◎	159,500	学校管理課
1238	運動場汚水管・会所 詰り修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	71,500	学校管理課
1239	屋内運動場マイクジャック修繕	第三中学校	日本設備工業(株)	◎	49,500	学校管理課
1240	A棟1階支援教室横トイレ手洗い 自動水栓漏水修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	51,480	学校管理課
1241	A棟1階女子トイレ・2階男子トイレ フラッシュバルブ不良修繕	青山台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	87,340	学校管理課
1242	技術室流し台 排水不良修繕	竹見台中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	107,800	学校管理課
1243	校務員室照明器具修繕	山田中学校	(株)近畿電設	◎	33,000	学校管理課
1244	1階下足横女子便所天井漏水 2階女子便所便器改修修繕	南千里中学校	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	385,000	学校管理課
1245	吹田市立津雲台小学校ほか2校自動水栓修繕	津雲台小学校ほか2校	(株)関根水道工業所	◎	3,795,000	学校管理課
1246	吹田市立吹田第二小学校ほか5校自動水栓修繕	吹田第二小学校ほか5校	(株)グリーン空調サービス	◎	2,997,500	学校管理課
1247	吹田市立吹田東小学校ほか6校自動水栓修繕	吹田東小学校ほか6校	(株)関根水道工業所	◎	3,080,000	学校管理課
1248	吹田市立千里第二小学校ほか4校自動水栓修繕	千里第二小学校ほか4校	小島水道(株)	◎	2,860,000	学校管理課
1249	吹田市立山田第二小学校ほか5校自動水栓修繕	山田第二小学校ほか5校	(株)関根水道工業所	◎	3,113,000	学校管理課
1250	吹田市立吹田第一小学校ほか7校自動水栓修繕	吹田第一小学校ほか7校	竹中管工(株)	◎	3,168,000	学校管理課
1251	吹田市立第一中学校ほか5校自動水栓修繕	第一中学校ほか5校	竹中管工(株)	◎	2,849,000	学校管理課
1252	吹田市立第二中学校ほか6校自動水栓修繕	第二中学校ほか6校	(株)大設産業	◎	2,838,000	学校管理課
1253	吹田市立佐井寺中学校ほか4校自動水栓修繕	佐井寺中学校ほか4校	竹中管工(株)	◎	2,695,000	学校管理課
1254	吸排気設備修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	195,800	保健給食室
1255	吸排気設備修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	126,500	保健給食室
1256	電源修繕	吹田東小学校	日本設備工業(株)	◎	99,000	保健給食室
1257	空調機修繕	吹田第二小学校	日本設備工業(株)	◎	114,400	保健給食室
1258	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	159,500	保健給食室
1259	空調機修繕	吹田第六小学校	日本設備工業(株)	◎	123,200	保健給食室
1260	空調機修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	保健給食室
1261	空調機修繕	津雲台小学校	日本設備工業(株)	◎	115,500	保健給食室
1262	空調機修繕	古江台小学校	日本設備工業(株)	◎	90,200	保健給食室
1263	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	13,200	保健給食室
1264	空調機修繕	山田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	29,700	保健給食室
1265	リフト(昇降機)修繕	東佐井寺小学校	クマリフト(株)	×	174,900	保健給食室
1266	リフト(昇降機)修繕	山田第二小学校	菱電エレベータ施設(株)	×	539,000	保健給食室
1267	リフト(昇降機)修繕	山田第五小学校	菱電エレベータ施設(株)	×	561,000	保健給食室
1268	リフト(昇降機)修繕	吹田第六小学校	(株)日立ビルシステム 関西支社	×	286,000	保健給食室
1269	空調機修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	34,100	保健給食室
1270	空調機修繕	東佐井寺小学校	日本設備工業(株)	◎	88,000	保健給食室
1271	空調機修繕	江坂大池小学校	日本設備工業(株)	◎	24,200	保健給食室
1272	空調機修繕	高野台小学校	日本設備工業(株)	◎	165,000	保健給食室
1273	リフト(昇降機)修繕	吹田南小学校	クマリフト(株)	×	137,500	保健給食室
1274	リフト(昇降機)修繕	東山田小学校	クマリフト(株)	×	11,000	保健給食室
1275	空調機修繕	東山田小学校	日本設備工業(株)	◎	92,400	保健給食室
1276	空調機修繕	西山田小学校	日本設備工業(株)	◎	183,700	保健給食室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1277	空調機修繕	吹田第三小学校	日本設備工業(株)	◎	75,900	保健給食室
1278	空調機修繕	藤白台小学校	日本設備工業(株)	◎	94,600	保健給食室
1279	空調機修繕	片山小学校	日本設備工業(株)	◎	81,400	保健給食室
1280	空調機修繕	豊津第一小学校	日本設備工業(株)	◎	95,700	保健給食室
1281	リフト(昇降機)修繕	江坂大池小学校	菱電ILV-7施設(株)	×	770,000	保健給食室
1282	リフト(昇降機)修繕	南山田小学校	菱電ILV-7施設(株)	×	715,000	保健給食室
1283	壁面ガード修繕	千里第二小学校	(株)ケーティシステム	◎	44,990	保健給食室
1284	網戸修繕	千里第二小学校	(株)渚アルミ建材	×	44,000	保健給食室
1285	手洗器修繕	青山台小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	33,660	保健給食室
1286	給排水設備修理	吹田東小学校	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	14,190	保健給食室
1287	ガラス修繕	片山留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	7,810	放課後子ども育成室
1288	窓ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	7,920	放課後子ども育成室
1289	ガラス修繕	片山留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	3,300	放課後子ども育成室
1290	照明器具修繕	岸二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	30,800	放課後子ども育成室
1291	照明器具修繕	千二留守家庭児童育成室	市川電器	◎	28,600	放課後子ども育成室
1292	非常放送配線修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	39,600	放課後子ども育成室
1293	スピーカー修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	29,700	放課後子ども育成室
1294	窓ガラス修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	4,950	放課後子ども育成室
1295	コンセント修繕	千一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	9,900	放課後子ども育成室
1296	扉修繕	山二留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	38,500	放課後子ども育成室
1297	扇風機修繕	千三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	2,090	放課後子ども育成室
1298	照明器具修繕	岸一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,950	放課後子ども育成室
1299	換気扇修繕	千里新田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	12,100	放課後子ども育成室
1300	排水詰り修繕	片山留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	22,000	放課後子ども育成室
1301	排水トラップ修繕	吹三留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	11,000	放課後子ども育成室
1302	照明器具修繕	岸一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,950	放課後子ども育成室
1303	換気扇のカバー修繕	山一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	14,960	放課後子ども育成室
1304	ガラス修繕	岸二留守家庭児童育成室	ヤマト硝子店	×	28,160	放課後子ども育成室
1305	コンセント修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	市川電器	◎	12,100	放課後子ども育成室
1306	電灯修繕	吹三留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,950	放課後子ども育成室
1307	換気扇修繕	千二留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	27,500	放課後子ども育成室
1308	ガラス修繕	青山台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	9,900	放課後子ども育成室
1309	扉修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	47,300	放課後子ども育成室
1310	水道蛇口修繕	南留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	48,400	放課後子ども育成室
1311	トイレ部品修繕	豊一留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1312	ガラス修繕	高野台留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	13,200	放課後子ども育成室
1313	トイレのドア修繕	東山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1314	便所ドアクローザー修繕	東山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1315	女子便所吊元修繕	古江台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,940	放課後子ども育成室
1316	トイレ修繕	千三留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	41,800	放課後子ども育成室
1317	蛇口修繕	古江台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	22,000	放課後子ども育成室
1318	給水詰り調査点検修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	7,700	放課後子ども育成室
1319	換気扇修繕	江坂大池留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	27,500	放課後子ども育成室
1320	水栓修繕	豊二留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	2,200	放課後子ども育成室
1321	蛇口修繕	千里新田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	12,100	放課後子ども育成室
1322	害虫防除修繕	江坂大池留守家庭児童育成室	(有)エイケンサービス	◎	54,450	放課後子ども育成室
1323	照明器具修繕	岸一留守家庭児童育成室	市川電器	◎	15,950	放課後子ども育成室
1324	コンセント修繕	片山留守家庭児童育成室	市川電器	◎	9,900	放課後子ども育成室
1325	照明器具修繕	東佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	9,900	放課後子ども育成室
1326	屋根修繕	桃山台留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	193,600	放課後子ども育成室
1327	トイレ扉修繕	千三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,940	放課後子ども育成室
1328	2組扉修繕	千三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1329	1組扉修繕	千三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1330	廊下灯設置修繕	西山田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	35,200	放課後子ども育成室
1331	廊下灯設置修繕	西山田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	35,200	放課後子ども育成室
1332	換気扇修繕	山二留守家庭児童育成室	藤井電気工事(株)	◎	31,900	放課後子ども育成室
1333	網戸修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	8,800	放課後子ども育成室
1334	防雨・防風シートの破損修繕	南山田留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	176,000	放課後子ども育成室
1335	網戸修繕	南留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	43,450	放課後子ども育成室
1336	扉修繕	吹三留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1337	扉修繕	山手留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1338	水栓修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	協栄クリーンサービス(株)	◎	15,620	放課後子ども育成室
1339	電灯幹線用開閉器修繕	山手留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	25,300	放課後子ども育成室
1340	分電盤修繕	山手留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	27,500	放課後子ども育成室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1341	電灯スイッチ配線修繕	片山留守家庭児童育成室	市川電器	◎	22,000	放課後子ども育成室
1342	ガラス修繕	千里たけみ留守家庭児童育成室	岩崎ガラス店	×	33,000	放課後子ども育成室
1343	湯沸器修繕	山二留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	36,740	放課後子ども育成室
1344	湯沸器修繕	藤白台留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	37,400	放課後子ども育成室
1345	網戸修繕	南留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	38,500	放課後子ども育成室
1346	トイレつまり除去作業料	千里新田留守家庭児童育成室	SOSサービス	○	26,400	放課後子ども育成室
1347	換気扇修繕	佐井寺留守家庭児童育成室	市川電器	◎	23,100	放課後子ども育成室
1348	照明器具修繕	山五留守家庭児童育成室	藤井電気工事(株)	◎	49,500	放課後子ども育成室
1349	照明器具修繕	山五留守家庭児童育成室	藤井電気工事(株)	◎	30,800	放課後子ども育成室
1350	蛍光灯修繕	山五留守家庭児童育成室	藤井電気工事(株)	◎	47,300	放課後子ども育成室
1351	鍵修繕	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,720	放課後子ども育成室
1352	コンセント修繕	吹三留守家庭児童育成室	藤井電気工事(株)	◎	16,500	放課後子ども育成室
1353	電話修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	44,000	放課後子ども育成室
1354	排水口修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	3,300	放課後子ども育成室
1355	水道蛇口修繕	青山台留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	17,380	放課後子ども育成室
1356	水道蛇口修繕	南山田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	21,560	放課後子ども育成室
1357	床修繕	山二留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	45,100	放課後子ども育成室
1358	鍵修繕	千二留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,500	放課後子ども育成室
1359	ガス給湯器修繕	山手留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	41,800	放課後子ども育成室
1360	給湯器修繕	豊二留守家庭児童育成室	(株)クラッセル	○	83,600	放課後子ども育成室
1361	ドア修繕	東山田留守家庭児童育成室	イヨロイ建設(株)	◎	6,600	放課後子ども育成室
1362	網戸修繕	山二留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	48,400	放課後子ども育成室
1363	トイレつまり除去修繕	南留守家庭児童育成室	大畑工務店	◎	49,490	放課後子ども育成室
1364	トイレ修繕	青山台留守家庭児童育成室	協栄クリーンサービス(株)	◎	16,940	放課後子ども育成室
1365	床修繕	北山田留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	41,800	放課後子ども育成室
1366	壁修繕	高野台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,500	放課後子ども育成室
1367	壁修繕	高野台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	49,500	放課後子ども育成室
1368	プロジェクター撤去等修繕	吹一留守家庭児童育成室・千里第一小学校	市川電器	◎	48,400	放課後子ども育成室
1369	児童用フックレール修繕	千里丘北小学校	西田産業(株)	○	3,300	放課後子ども育成室
1370	既設ケーブル撤去修繕	江坂大池留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	22,000	放課後子ども育成室
1371	ワイヤレスアンテナ撤去修繕	千里丘北留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	15,400	放課後子ども育成室
1372	ワイヤレスアンテナ取付修繕	藤白台留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	47,300	放課後子ども育成室
1373	インターホン移設修繕	江坂大池留守家庭児童育成室	摂津電気工事(株)	◎	49,500	放課後子ども育成室
1374	畳修繕	佐竹台留守家庭児童育成室	西田産業(株)	○	187,000	放課後子ども育成室
1375	照明修繕	西山田留守家庭児童育成室	市川電器	◎	18,700	放課後子ども育成室
1376	千三保育園 汚水排水管修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1377	山三保育園 ホール照明器具修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1378	南千里保育園 給食室蛇口2か所漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	13,090	保育幼稚園室
1379	片山保育園 3歳児トイレ左右2か所止水不良修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	32,450	保育幼稚園室
1380	吹一保育園 5歳児保育室手洗い場蛇口不良修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	14,410	保育幼稚園室
1381	吹一保育園 5歳児リュック掛け取付部修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1382	千里山保育園 シャワー台修繕	千里山保育園	エコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1383	南千里保育園 5歳児室床及びサッシ戸車修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	29,700	保育幼稚園室
1384	吹田第一幼稚園 遊戯室前手洗場水栓部品取替修繕	吹田第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	13,585	保育幼稚園室
1385	山田第三幼稚園 倉庫(校務員室)コンセント部品取替修繕	山田第三幼稚園	市川電器	◎	6,600	保育幼稚園室
1386	吹田市立ことぶき保育園漏水修繕	ことぶき保育園	(株)スペース	◎	1,238,600	保育幼稚園室
1387	垂水保育園 2階トイレ汚水管詰まり修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	67,100	保育幼稚園室
1388	吹六保育園 1歳児室引き戸戸車修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	20,900	保育幼稚園室
1389	千三保育園 園庭整地(小屋撤去含む)修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	35,200	保育幼稚園室
1390	岸部保育園 2階汚水槽水道漏水修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	72,600	保育幼稚園室
1391	吹田第一幼稚園 事務室放送設備機器点検調整修繕	吹田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	62,700	保育幼稚園室
1392	千里新田幼稚園 プール床シート張替修繕	千里新田幼稚園	(株)橋本工務店	◎	253,000	保育幼稚園室
1393	豊津第一幼稚園 3歳児室照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1394	ことぶき保育園 駐輪場入口門扉修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1395	片山保育園 プール内部修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	89,100	保育幼稚園室
1396	南山田幼稚園 プールサイドシャワー水栓部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	31,240	保育幼稚園室
1397	千三保育園 汚水管詰まり通管修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	71,500	保育幼稚園室
1398	南山田幼稚園 園児用トイレ自動水栓部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	90,860	保育幼稚園室
1399	吹六保育園 プール内外廻り修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	130,900	保育幼稚園室
1400	ことぶき保育園 3才室窓ガラス修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	48,400	保育幼稚園室
1401	山田第三幼稚園 事務室照明器具部品取替修繕	山田第三幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1402	千里新田幼稚園 保育室手洗場給水管部品取替修繕	千里新田幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	19,800	保育幼稚園室
1403	南千里保育園 トイレ修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	301,620	保育幼稚園室
1404	岸部保育園 スベリ台修繕	岸部保育園	(株)橋本工務店	◎	308,000	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1405	南千里保育園 ホール床修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	35,200	保育幼稚園室
1406	垂水保育園 3歳児トイレ汚物槽蛇口不良漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	17,270	保育幼稚園室
1407	ことぶき保育園 0才室窓ガラス修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	45,100	保育幼稚園室
1408	吹六保育園 水道漏水修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1409	山田保育園 3歳室押し入れカギ修繕	山田保育園	(株)渚アルミ建材	×	38,500	保育幼稚園室
1410	千里第二幼稚園 プール床シート張替修繕	千里第二幼稚園	(株)橋本工務店	◎	253,000	保育幼稚園室
1411	吹田南幼稚園 通用門扉部品取替修繕	吹田南幼稚園	橋本建設(株)	×	63,800	保育幼稚園室
1412	山三保育園 2歳児トイレ便器配管継目漏水修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	14,102	保育幼稚園室
1413	東保育園 給食室シンク用自在水栓3ヶ所不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	143,000	保育幼稚園室
1414	東保育園 職員室内給湯室水栓止水不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	12,100	保育幼稚園室
1415	ことぶき保育園 5才児室前廊下窓ガラス修繕	ことぶき保育園	(株)渚アルミ建材	×	44,000	保育幼稚園室
1416	南千里保育園 2歳児保育室手洗い場漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	20,625	保育幼稚園室
1417	片山保育園 園庭溝蓋修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	37,400	保育幼稚園室
1418	片山保育園 園庭横足洗い場修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	24,200	保育幼稚園室
1419	ことぶき保育園 ゴミ庫掛金取付他修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	18,700	保育幼稚園室
1420	吹六保育園 ゴミ庫ドア修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1421	千三保育園 網戸張替え修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	31,900	保育幼稚園室
1422	はぎのきこども園 汚水つまり除去修繕	はぎのきこども園	エコー建設(株)	◎	27,500	保育幼稚園室
1423	南山田幼稚園 プール床修繕	南山田幼稚園	エコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1424	豊津第一幼稚園 園児用トイレ給水管部品取替修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	63,195	保育幼稚園室
1425	東保育園 5歳児トイレ男子小便器2ヶ所止水不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	41,195	保育幼稚園室
1426	垂水保育園 2階ホール横幼児トイレタンク不良修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	22,000	保育幼稚園室
1427	千里山保育園 5歳児トイレ子供用手洗い蛇口不良修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	27,005	保育幼稚園室
1428	山三保育園 2歳児室手洗場蛇口漏水修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,610	保育幼稚園室
1429	岸部保育園 園庭手洗場水道2ヶ所蛇口不良修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	20,680	保育幼稚園室
1430	いずみ保育園 事務室照明器具修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1431	山三保育園 倉庫屋根修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	116,050	保育幼稚園室
1432	吹一保育園 マンホール蓋他修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	99,000	保育幼稚園室
1433	千里第二幼稚園 プールシャワー用水栓部品取替修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	27,720	保育幼稚園室
1434	東保育園 園庭足洗場水道蛇口不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	13,310	保育幼稚園室
1435	吹田第一幼稚園 子育て支援室放送設備配線調整修繕	吹田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	195,800	保育幼稚園室
1436	片山幼稚園 プールシャワー水栓部品取替修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	23,760	保育幼稚園室
1437	はぎのきこども園 プールサイド点検口及び屋上散水管修繕	はぎのきこども園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1438	南千里保育園 園庭会所フタ修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1439	山三保育園 戸車及び床修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	36,300	保育幼稚園室
1440	千三保育園 2歳・4歳・5歳室ガラス建具修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	187,000	保育幼稚園室
1441	千三保育園 5歳室扉修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1442	垂水保育園 1階給食室前トイレ水栓不良修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,335	保育幼稚園室
1443	南千里保育園 2歳児室便器フラッシュバルブ修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	16,500	保育幼稚園室
1444	南千里保育園 職員用トイレ小便器フラッシュバルブ修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	16,500	保育幼稚園室
1445	南千里保育園 給食室側溝修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1446	吹田第一幼稚園 幼児用トイレ給水設備部品取替修繕	吹田第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	18,535	保育幼稚園室
1447	豊津第一幼稚園 職員トイレ・洗濯機用給水設備部品取替・排水設備修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	49,830	保育幼稚園室
1448	佐竹台幼稚園 正門電気錠調査修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1449	江坂大池幼稚園 保育室窓用錠部品取替修繕	江坂大池幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	29,700	保育幼稚園室
1450	吹六保育園 2歳児室カギ修繕	吹六保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1451	佐竹台幼稚園 正門電気錠部品取替修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	198,000	保育幼稚園室
1452	山田第一幼稚園 子育て支援室インターホン設定調整修繕	山田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1453	吹田第一幼稚園 保育室・廊下照明器具部品取替修繕	吹田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	92,400	保育幼稚園室
1454	吹田市立南千里保育仕切弁修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	662,046	保育幼稚園室
1455	東保育園 給食室回転釜用蛇口亀裂不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	13,200	保育幼稚園室
1456	東保育園 給食室水栓レバー不具合修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	7,095	保育幼稚園室
1457	千里山保育園 0・1歳児室トイレ汚物槽湯用蛇口不良修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	28,710	保育幼稚園室
1458	吹一保育園 園庭コン柱水栓蛇口漏水修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	16,720	保育幼稚園室
1459	いずみ小規模園 2歳児トイレ汚物槽漏水修繕	いずみ小規模園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	22,660	保育幼稚園室
1460	山三保育園 外部階段下物置場雨よけ浪板修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1461	片山幼稚園 職員トイレ前廊下非常口灯部品取替修繕	片山保育園	市川電器	◎	49,830	保育幼稚園室
1462	吹田南幼稚園 廊下網戸張替修繕	吹田南幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	88,000	保育幼稚園室
1463	千里第二幼稚園 遊戯室・保育室(3室)網戸取付調整修繕	千里第二幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	309,100	保育幼稚園室
1464	佐竹台幼稚園 事務室・保育室(4室)・絵本室網戸取付修繕	佐竹台幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	300,300	保育幼稚園室
1465	豊津第一幼稚園 廊下照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1466	岸部保育園 給食室リフト修繕	岸部保育園	クマリフト(株)	×	11,000	保育幼稚園室
1467	山三保育園 1歳児室前廊下上の天窓ガラス修繕	山三保育園	(株)渚アルミ建材	×	84,700	保育幼稚園室
1468	垂水保育園 1歳児室倉庫ドアノブ修繕	垂水保育園	(株)渚アルミ建材	×	36,300	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1469	千里山保育園 1歳児室ドアレール修繕	千里山保育園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1470	山田保育園 給食室シンク・手洗器蛇口止水不良4か所修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	105,094	保育幼稚園室
1471	南千里保育園 2歳児室照明器具取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1472	吹六保育園 4歳児室照明器具取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1473	吹六保育園 2歳児室スイッチ取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	15,950	保育幼稚園室
1474	吹六保育園 1歳児室照明器具取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1475	吹六保育園 事務室照明器具取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1476	千里山保育園 3歳児室コンセント修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	17,160	保育幼稚園室
1477	佐竹台幼稚園 遊戯室屋根漏水修繕	佐竹台幼稚園	守山建設(株)	◎	66,000	保育幼稚園室
1478	南千里保育園 2歳児室照明器具修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	105,600	保育幼稚園室
1479	片山保育園 ゲートバルブ修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	339,680	保育幼稚園室
1480	片山保育園 プール系統給水バルブ修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	244,750	保育幼稚園室
1481	吹一保育園 乳児室トイレ混合水栓漏水修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	72,600	保育幼稚園室
1482	東保育園 5歳児室蛇口不良修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,378	保育幼稚園室
1483	千里山保育園 0・1歳児室職員トイレ漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,036	保育幼稚園室
1484	千里山保育園 3歳児室トイレ子供用手洗い排水管漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	45,650	保育幼稚園室
1485	片山保育園 給食室 回転釜蛇口交換・三槽シンク蛇口漏水・二槽シンク蛇口漏水修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	86,174	保育幼稚園室
1486	片山保育園 4歳児室手洗場右端水栓漏水修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	29,183	保育幼稚園室
1487	岸部保育園 給食用エレベータブレイカー修繕	岸部保育園	山本電気工業(株)	◎	23,760	保育幼稚園室
1488	片山保育園 2歳児室トイレ男児用小便器左側・女児用大便器右側出水不良修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,840	保育幼稚園室
1489	南千里保育園 5歳児室手洗い蛇口不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	15,752	保育幼稚園室
1490	南千里保育園 1歳児室トイレ内水道管漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,680	保育幼稚園室
1491	南千里保育園 園庭水道蛇口2ヶ所漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,702	保育幼稚園室
1492	千三保育園 4歳児室床修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1493	南千里保育園 3・5歳児室前樋漏水修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1494	吹六保育園 給食室リフト前押え金物修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1495	ことぶき保育園 1歳児室トイレ棚修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	8,800	保育幼稚園室
1496	ことぶき保育園 5歳児室押入れ支え棒修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	8,800	保育幼稚園室
1497	山田保育園 給食室前他コンクリート土間修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1498	山田保育園 廊下庇モルタル修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1499	山田保育園 外壁及びスラブ・ひび割れ修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	22,000	保育幼稚園室
1500	東保育園 4・5歳児室廊下タイル修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	22,000	保育幼稚園室
1501	東保育園 2歳児室サッシ戸車修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1502	東保育園 給食室流し排水パイプ修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1503	東保育園 3歳児室押入れ床及び建具修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1504	いずみ保育園 事務室照明器具取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1505	吹田第一幼稚園 職員室前用水路詰り除去修繕	吹田第一幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	19,140	保育幼稚園室
1506	吹田第一幼稚園 廊下誘導灯部品取替修繕	吹田第一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	102,740	保育幼稚園室
1507	片山保育園 3歳児室入口ガラス修繕	片山保育園	(株) 渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1508	南山田幼稚園 園庭手洗場水栓部品取替修繕	南山田幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	13,585	保育幼稚園室
1509	東保育園 漏電調査及び改修修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	49,940	保育幼稚園室
1510	千里山保育園 漏電調査及び改修修繕	千里山保育園	山本電気工業(株)	◎	49,940	保育幼稚園室
1511	東佐井寺幼稚園 遊戯室照明器具部品取替修繕	東佐井寺幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1512	片山幼稚園 遊戯室照明器具部品取替修繕	片山幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1513	豊津第一幼稚園 廊下照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1514	ことぶき保育園 0・1歳児室トイレブース鍵修繕	ことぶき保育園	(株) 渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1515	東保育園 2歳児室トイレハイタンク洗浄管漏水修繕	東保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	34,045	保育幼稚園室
1516	岸部保育園 2階ホール前トイレ和式便器タンク漏水修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	29,469	保育幼稚園室
1517	佐竹台幼稚園 保育室(ゆり組)インターホン部品取替修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1518	千里山保育園 門扉修繕	千里山保育園	(株) 橋本工務店	◎	88,000	保育幼稚園室
1519	山三保育園 ホールガラス修繕	山三保育園	(株) 渚アルミ建材	×	37,400	保育幼稚園室
1520	山三保育園 廊下中庭側ガラス修繕	山三保育園	(株) 渚アルミ建材	×	41,800	保育幼稚園室
1521	東保育園 1階大人用トイレカギ修繕	東保育園	(株) 渚アルミ建材	×	39,600	保育幼稚園室
1522	山田第一幼稚園 非常放送用マイク部品取替修繕	山田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1523	豊津第一幼稚園 火災報知設備部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	46,200	保育幼稚園室
1524	岸部第一幼稚園 消火栓設備部品取替修繕	岸部第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1525	豊津第一幼稚園 消火栓設備部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1526	千里山保育園 4・5歳児室トイレ給水管漏水修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	13,871	保育幼稚園室
1527	吹田第三幼稚園 保育室扉錠部品取替修繕	吹田第三幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	39,160	保育幼稚園室
1528	吹田第一幼稚園 正門部品取替調整修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	46,200	保育幼稚園室
1529	吹田第一幼稚園 園庭スロープ部品取替調整修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1530	いずみ小規模園 2歳児室トイレコンセント増設修繕	いずみ小規模園	山本電気工業(株)	◎	28,523	保育幼稚園室
1531	片山保育園 3歳児室トイレ小便器つまり及びフレンジ修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1532	いずみ小規模園 2歳児室トイレ扇風機修繕	いずみ小規模園	山本電気工業(株)	◎	31,020	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1533	千里山保育園 消防設備不良個所改修修繕	千里山保育園	第一防災(株)	×	36,300	保育幼稚園室
1534	千三保育園 消防設備不良個所改修修繕	千三保育園	第一防災(株)	×	29,700	保育幼稚園室
1535	江坂大池幼稚園 園児用トイレ手洗場水栓部品取替修繕	江坂大池幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	42,548	保育幼稚園室
1536	佐竹台幼稚園 園児用トイレ手洗場水栓部品取替修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	55,880	保育幼稚園室
1537	豊津第一幼稚園 3・5歳児室照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	84,700	保育幼稚園室
1538	山田第三幼稚園 職員室・遊戯室照明器具部品取替修繕	山田第三幼稚園	日本設備工業(株)	◎	84,700	保育幼稚園室
1539	山田保育園 事務所前テラス漏水修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	115,500	保育幼稚園室
1540	南千里保育園 0歳児室大人用トイレ汚水雑排水管つまり除去修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	93,500	保育幼稚園室
1541	東保育園 ホール扉修繕	東保育園	(株)渚アルミ建材	×	79,200	保育幼稚園室
1542	岸部保育園 園庭ゲートバルブ漏水修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	143,000	保育幼稚園室
1543	岸部保育園 5・4・3・0歳児室木製棚撤去他修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	223,300	保育幼稚園室
1544	千里新田幼稚園 緊急放送設備点検調整修繕	千里新田幼稚園	(株)きしもと	×	5,500	保育幼稚園室
1545	東保育園 給食室ドア修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	16,500	保育幼稚園室
1546	山三保育園 屋上ドレン廻り漏水修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	17,600	保育幼稚園室
1547	吹六保育園 ペーパーBOX取付け修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1548	南千里保育園 門扉レバーハンドル修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	32,780	保育幼稚園室
1549	いずみ保育園 手洗い場モルタルひび割れ修繕	いずみ保育園	エコー建設(株)	◎	18,700	保育幼稚園室
1550	南千里保育園 事務室横トイレフラッシュバルブ不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,455	保育幼稚園室
1551	東保育園 5歳児室トイレ小便器漏水修繕	東保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	138,710	保育幼稚園室
1552	吹田南幼稚園 2階廊下窓ガラス取替修繕	吹田南幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	119,900	保育幼稚園室
1553	山田第三幼稚園 プールサイド目隠し支柱塗装修繕	山田第三幼稚園	(株)橋本工務店	◎	110,000	保育幼稚園室
1554	豊津第一幼稚園 園児用トイレ詰り修繕	豊津第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	47,960	保育幼稚園室
1555	垂水保育園 プール床修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	45,100	保育幼稚園室
1556	南千里保育園 会所柵インパート修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1557	山田保育園 1歳児トイレ男子小便器フラッシュバルブ出水不良修繕	山田保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	26,070	保育幼稚園室
1558	ことぶき保育園 2・3歳児室トイレロータンク不良修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	25,014	保育幼稚園室
1559	南千里保育園 給食室三漕シンク蛇口不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	15,620	保育幼稚園室
1560	山田第三幼稚園 保育室(6箇所)照明器具部品取替修繕	山田第三幼稚園	日本設備工業(株)	◎	187,000	保育幼稚園室
1561	片山幼稚園 園庭飼育小屋横側溝修繕	片山幼稚園	(株)奥山工務店	◎	495,000	保育幼稚園室
1562	吹田第一幼稚園 職員室照明器具部品取替修繕	吹田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	47,300	保育幼稚園室
1563	佐竹台幼稚園 遊戯室電動スクリーン部品取替調整修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1564	片山保育園 4歳児室入口ガラス修繕	片山保育園	(株)渚アルミ建材	×	46,200	保育幼稚園室
1565	南千里保育園 駐輪場整地(伐根)修繕	南千里保育園	(株)理研グリーン	○	495,000	保育幼稚園室
1566	山田第三幼稚園 保育室他照明器具部品取替修繕	山田第三幼稚園	日本設備工業(株)	◎	157,300	保育幼稚園室
1567	千里新田幼稚園 給食室ガススプレンジサイドガード取付修繕	千里新田幼稚園	三和厨房(株)	×	37,400	保育幼稚園室
1568	江坂大池幼稚園 給食室ガススプレンジサイドガード取付修繕	江坂大池幼稚園	三和厨房(株)	×	37,400	保育幼稚園室
1569	山田第一幼稚園 正門電気錠点検調整修繕	山田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1570	吹田南幼稚園 2階廊下ガラス入替修繕	吹田南幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	119,900	保育幼稚園室
1571	はぎのきこども園 太陽光発電設備用UPS取替修繕	はぎのきこども園	日本設備工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1572	岸部保育園 0・1歳児トイレロータンクレバー不良修繕	岸部保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	5,148	保育幼稚園室
1573	山三保育園 視診室前廊下照明器具修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	28,600	保育幼稚園室
1574	千三保育園 4歳児室ジョイントボックスカバープレート修繕	千三保育園	山本電気工業(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1575	南千里保育園 テラス照明器具修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1576	吹六保育園 4歳児室照明器具取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1577	吹六保育園 玄関照明器具取替修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	36,850	保育幼稚園室
1578	千里第二幼稚園 職員用トイレ埋設給水管部品取替修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	195,690	保育幼稚園室
1579	南千里保育園 給食室入口扉修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	42,350	保育幼稚園室
1580	南千里保育園 給食室裏口扉修繕	南千里保育園	(株)渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1581	東保育園 5歳児室窓修繕	東保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,600	保育幼稚園室
1582	いずみ保育園 2歳児室入口ガラス修繕	いずみ保育園	(株)渚アルミ建材	×	47,300	保育幼稚園室
1583	垂水保育園 玄関床シート修繕	垂水保育園	(株)橋本工務店	◎	198,000	保育幼稚園室
1584	山三保育園非常放送設備改修修繕	山三保育園	日本設備工業(株)	◎	547,800	保育幼稚園室
1585	吹一保育園 消防設備不良個所改修修繕	吹一保育園	第一防災(株)	×	80,300	保育幼稚園室
1586	南千里保育園 消防設備不良個所改修修繕	南千里保育園	第一防災(株)	×	93,500	保育幼稚園室
1587	いずみ保育園 消防設備不良個所改修修繕	いずみ保育園	第一防災(株)	×	75,900	保育幼稚園室
1588	山三保育園 消防設備不良個所改修修繕	山三保育園	第一防災(株)	×	99,000	保育幼稚園室
1589	東保育園 消防設備不良個所改修修繕	東保育園	第一防災(株)	×	80,300	保育幼稚園室
1590	垂水保育園 消防設備不良個所改修修繕	垂水保育園	第一防災(株)	×	198,000	保育幼稚園室
1591	江坂大池幼稚園 プールサイドフェンス取替修繕	江坂大池幼稚園	(株)スペース	◎	286,110	保育幼稚園室
1592	吹田南幼稚園 2階廊下ガラス入替修繕	吹田南幼稚園	(株)渚アルミ建材	×	67,650	保育幼稚園室
1593	山田第一幼稚園 園庭手洗場水栓部品取替修繕	山田第一幼稚園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	14,300	保育幼稚園室
1594	東佐井寺幼稚園 湯沸器用水栓部品取替修繕	東佐井寺幼稚園	(株)北千里ガスセンター	◎	8,800	保育幼稚園室
1595	山三保育園 消防設備不良個所改修修繕	山三保育園	第一防災(株)	×	154,000	保育幼稚園室
1596	山三保育園 2・3歳児室トイレ便器漏水修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工業協同組合	◎	33,880	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1597	垂水保育園 4・5歳児室トイレ1台便座不良修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	8,580	保育幼稚園室
1598	吹六保育園 5歳児室トイレ3台ハイタンク漏水・汚物流し1台漏水 及び 2歳児室トイレタンク1台漏水 修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	72,842	保育幼稚園室
1599	片山保育園 2歳児室トイレ男児幼児器出水不良 及び 休憩室水栓漏水 修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	41,690	保育幼稚園室
1600	南千里保育園 給食室シンク蛇口2ヶ所漏水修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,392	保育幼稚園室
1601	山田保育園 0歳児室手洗い排水パイプ修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	19,800	保育幼稚園室
1602	山田保育園 0歳児室トイレ漏水修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	89,100	保育幼稚園室
1603	垂水保育園 給食室前庇漏水修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	59,400	保育幼稚園室
1604	山三保育園 調乳室漏水ゲートバルブ取替修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	48,840	保育幼稚園室
1605	山三保育園 正門掲示板修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1606	山三保育園 0・1歳児室トイレピット内水汲み上げ修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1607	南千里保育園 駐輪場門扉修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	37,400	保育幼稚園室
1608	南千里保育園 駐輪場門扉塗装工修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	35,200	保育幼稚園室
1609	吹六保育園 2歳児室園庭側窓ガラス修繕	吹六保育園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1610	吹一保育園 3歳児室トイレドア戸車修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1611	岸部保育園 0歳児室窓サッシ戸車修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	17,600	保育幼稚園室
1612	山三保育園 2歳児室サッシクレセント及びトイレドア戸車修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	28,600	保育幼稚園室
1613	南千里保育園 一時預かり保育室出入口サッシレール取替修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1614	南千里保育園 園庭バルブBOX取替修繕	南千里保育園	エコー建設(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1615	千三保育園 ホールテラス出入口ドア割れガラス修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1616	千三保育園 ホール倉庫割れガラス修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1617	千三保育園 給食室ドア割れガラス修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	39,050	保育幼稚園室
1618	千三保育園 園庭花壇天端修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	28,600	保育幼稚園室
1619	山田保育園 タイムカード受けBOX取付修繕	山田保育園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1620	ことぶき保育園 タイムカード受けBOX取付修繕	ことぶき保育園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1621	東保育園 タイムカード受けBOX取付修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1622	垂水保育園 4・5歳児室トイレワイヤー入窓ガラス割れ修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1623	吹六保育園電気空調用コンセント修繕業務	吹六保育園	末廣電気工業(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1624	認定こども園吹田第一幼稚園他5園に係る自動水栓修繕業務	吹田第一幼稚園	小島水道(株)	◎	3,296,700	保育幼稚園室
1625	認定こども園山田第三幼稚園に係る自動水栓修繕業務	山田第三幼稚園	小島水道(株)	◎	284,042	保育幼稚園室
1626	千三保育園 階段横窓ガラス割れ修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	111,100	保育幼稚園室
1627	岸部保育園 ホールガラス押えビート修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	11,000	保育幼稚園室
1628	垂水保育園 事務所横配管漏水修繕	垂水保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	173,800	保育幼稚園室
1629	吹六保育園 すべり台修繕	吹六保育園	エコー建設(株)	◎	218,900	保育幼稚園室
1630	垂水保育園 タイムカード受けBOX取付修繕	垂水保育園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1631	南千里保育園 0歳児室窓ガラス修繕	南千里保育園	(株) 渚アルミ建材	×	49,500	保育幼稚園室
1632	吹六保育園 4・5歳児室女児用トイレ止水栓漏水修繕	吹六保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	50,435	保育幼稚園室
1633	山三保育園 0・1歳児室トイレ汚物槽回り給湯器修繕	山三保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	62,975	保育幼稚園室
1634	千里第二幼稚園 排水会所詰り通管修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	36,300	保育幼稚園室
1635	山田第三幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	山田第三幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1636	吹田第一幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1637	千里第二幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	千里第二幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1638	千里新田幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	千里新田幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1639	豊津第一幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	豊津第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1640	江坂大池幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	江坂大池幼稚園	エコー建設(株)	◎	12,100	保育幼稚園室
1641	東佐井寺幼稚園 職員用トイレ水栓部品取替修繕	東佐井寺幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	18,920	保育幼稚園室
1642	千里新田幼稚園 園庭砂場砂入替修繕	千里新田幼稚園	エコー建設(株)	◎	231,660	保育幼稚園室
1643	江坂大池幼稚園 園庭砂場砂入替修繕	江坂大池幼稚園	エコー建設(株)	◎	275,110	保育幼稚園室
1644	片山保育園電気空調用コンセント修繕業務	片山保育園	末廣電気工業(株)	◎	45,540	保育幼稚園室
1645	いずみ保育園電気空調用コンセント修繕業務	いずみ保育園	末廣電気工業(株)	◎	45,100	保育幼稚園室
1646	豊津第一幼稚園 職員室ガラス入替修繕	豊津第一幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	44,000	保育幼稚園室
1647	江坂大池幼稚園 職員室・廊下照明器具部品取替修繕	江坂大池幼稚園	日本設備工業(株)	◎	84,700	保育幼稚園室
1648	ことぶき保育園 給食室トイレ便座不良修繕	ことぶき保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	25,410	保育幼稚園室
1649	吹田第一幼稚園 テラス床修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	26,400	保育幼稚園室
1650	吹田第一幼稚園 廊下・遊戯室床修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	38,500	保育幼稚園室
1651	豊津第一幼稚園 廊下誘導灯取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	82,500	保育幼稚園室
1652	豊津第一幼稚園 誘導灯部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1653	山田第一幼稚園 誘導灯部品取替修繕	山田第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	80,300	保育幼稚園室
1654	南山田幼稚園 火災報知設備部品取替修繕	南山田幼稚園	日本設備工業(株)	◎	48,950	保育幼稚園室
1655	佐竹台幼稚園 非常放送設備部品取替修繕	佐竹台幼稚園	日本設備工業(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1656	片山幼稚園 園児用トイレ便座部品取替修繕	片山幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	8,558	保育幼稚園室
1657	山田第一幼稚園 遊戯室倉庫扉部品取替修繕	山田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	169,532	保育幼稚園室
1658	佐竹台幼稚園 園庭スロープ横溝閉塞修繕	佐竹台幼稚園	エコー建設(株)	◎	35,200	保育幼稚園室
1659	豊津第一幼稚園 遊戯室他照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	107,800	保育幼稚園室
1660	吹田第一幼稚園 保育室壁面掲示板修繕	吹田第一幼稚園	エコー建設(株)	◎	9,900	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1661	千里第二幼稚園 排水会所詰り修繕	千里第二幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	303,050	保育幼稚園室
1662	東佐井寺幼稚園 保育室出入口スロープ取付修繕	東佐井寺幼稚園	エコー建設(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1663	岸部第一幼稚園 3歳児室照明器具部品取替修繕	岸部第一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	91,300	保育幼稚園室
1664	吹田第一幼稚園 遊戯室カーテンレール・暗幕部品取替修繕	吹田第一幼稚園	インテリアカズ	◎	203,500	保育幼稚園室
1665	山三保育園 道路側法面土留め修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	177,100	保育幼稚園室
1666	岸部保育園非常放送設備改修修繕	岸部保育園	日本設備工業(株)	◎	679,800	保育幼稚園室
1667	はぎのきこども園 遊戯室フローリング部分張替修繕	はぎのきこども園	(株)森長工務店	×	187,000	保育幼稚園室
1668	千三保育園 1歳児室網戸修繕	千三保育園	エコー建設(株)	◎	17,160	保育幼稚園室
1669	岸部保育園 園庭旗揚げポール建替え修繕	岸部保育園	エコー建設(株)	◎	179,850	保育幼稚園室
1670	山三保育園 格子柵修繕	山三保育園	エコー建設(株)	◎	73,700	保育幼稚園室
1671	ことぶき保育園 事務室照明器具修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1672	ことぶき保育園 事務室照明器具修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1673	山三保育園 ホール照明器具修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	23,760	保育幼稚園室
1674	垂水保育園 ホール誘導灯球替え修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1675	いずみ保育園 1歳児室換気扇取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	46,200	保育幼稚園室
1676	南千里保育園 2歳児室照明器具修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1677	南千里保育園 1歳児室換気扇取替修繕	南千里保育園	山本電気工業(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1678	岸部保育園 非常放送配線修繕	岸部保育園	日本設備工業(株)	◎	82,500	保育幼稚園室
1679	いずみ小規模園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	いずみ小規模園	山本電気工業(株)	◎	36,300	保育幼稚園室
1680	山三保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	22,000	保育幼稚園室
1681	はぎのきこども園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	はぎのきこども園	山本電気工業(株)	◎	120,230	保育幼稚園室
1682	豊津第一幼稚園 正門インターホン部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	46,860	保育幼稚園室
1683	豊津第一幼稚園 園児用トイレ照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	49,610	保育幼稚園室
1684	南山田幼稚園 タイムカードリーダー取付修繕	南山田幼稚園	山本電気工業(株)	◎	47,740	保育幼稚園室
1685	山田第一幼稚園 カードリーダー取付修繕	山田第一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	40,700	保育幼稚園室
1686	片山幼稚園 職員室・職員トイレ・湯沸室照明器具部品取替修繕	片山幼稚園	日本設備工業(株)	◎	104,500	保育幼稚園室
1687	東佐井寺幼稚園 園児用トイレ給水設備部品取替修繕	東佐井寺幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	15,378	保育幼稚園室
1688	ことぶき保育園電気空調用コンセント修繕業務	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	255,145	保育幼稚園室
1689	南千里保育園電気空調用コンセント修繕業務	南千里保育園	三光電気工業(株)	◎	284,900	保育幼稚園室
1690	山三保育園電気空調用コンセント修繕業務	山三保育園	三光電気工業(株)	◎	255,200	保育幼稚園室
1691	山三保育園に係る空調設備修繕業務	山三保育園	平野電気工業(株)	◎	55,000	保育幼稚園室
1692	東保育園電気空調用コンセント修繕業務	東保育園	山本電気工業(株)	◎	155,320	保育幼稚園室
1693	片山保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	片山保育園	山本電気工業(株)	◎	92,070	保育幼稚園室
1694	いずみ保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	59,840	保育幼稚園室
1695	吹六保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	吹六保育園	山本電気工業(株)	◎	45,100	保育幼稚園室
1696	吹一保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	吹一保育園	山本電気工業(株)	◎	25,850	保育幼稚園室
1697	千三保育園 タイムレコーダー取付に伴うコンセント増設修繕	千三保育園	山本電気工業(株)	◎	107,470	保育幼稚園室
1698	吹一保育園 1歳児室換気扇取替修繕	吹一保育園	山本電気工業(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1699	吹一保育園 0歳児室換気扇取替修繕	吹一保育園	山本電気工業(株)	◎	48,400	保育幼稚園室
1700	ことぶき保育園 玄関インターホン子機修繕	ことぶき保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1701	片山保育園 給食室内左側回転釜蛇口漏水修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	9,878	保育幼稚園室
1702	吹一保育園 2歳児室トイレハイタンク漏水修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	23,650	保育幼稚園室
1703	吹一保育園 2歳児室トイレ手洗い場シャワー漏水修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	47,190	保育幼稚園室
1704	吹一保育園 4歳児室手洗い場排水トラップ不良修繕	吹一保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	56,430	保育幼稚園室
1705	ことぶき保育園空調用電源修繕業務	ことぶき保育園	平野電気工業(株)	◎	105,600	保育幼稚園室
1706	片山保育園 ホール・3・4・5歳児室床修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	31,900	保育幼稚園室
1707	片山幼稚園 保育室床修繕	片山幼稚園	エコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1708	片山保育園 2歳児室押入れ受け柱他修繕	片山保育園	エコー建設(株)	◎	18,700	保育幼稚園室
1709	吹一保育園 3歳児室前明り取り枠廻り漏水修繕	吹一保育園	エコー建設(株)	◎	33,000	保育幼稚園室
1710	東保育園 4・5歳児室トイレパネル修繕	東保育園	エコー建設(株)	◎	44,000	保育幼稚園室
1711	東保育園 視診室アルミパネル取替修繕	東保育園	山本電気工業(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1712	垂水保育園 2歳児室照明器具取替修繕	垂水保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1713	片山幼稚園 非常口・通用門錠取付修繕	片山幼稚園	エコー建設(株)	◎	24,200	保育幼稚園室
1714	山三保育園 ホール照明器具修繕	山三保育園	山本電気工業(株)	◎	23,760	保育幼稚園室
1715	いずみ保育園 休憩室照明器具取替修繕	いずみ保育園	山本電気工業(株)	◎	47,850	保育幼稚園室
1716	豊津第一幼稚園 保育室・遊戯室照明器具部品取替修繕	豊津第一幼稚園	日本設備工業(株)	◎	192,500	保育幼稚園室
1717	千三保育園 2歳児室・3歳児室入口扉修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,930	保育幼稚園室
1718	千三保育園 4歳児室・5歳児室入口扉修繕	千三保育園	(株)渚アルミ建材	×	39,930	保育幼稚園室
1719	佐竹台幼稚園 園児用トイレ手すり取付修繕	佐竹台幼稚園	エコー建設(株)	◎	40,700	保育幼稚園室
1720	片山保育園 3歳児トイレ ハイタンク漏水・便座破損修繕	片山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	43,582	保育幼稚園室
1721	吹田第三幼稚園 湯沸室給水設備部品取替修繕	吹田第三幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	37,510	保育幼稚園室
1722	東山田幼稚園 プール洗眼用水栓部品取替修繕	東山田幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	13,695	保育幼稚園室
1723	千里山保育園 2歳児トイレ女児用便器 タンク不良修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	23,320	保育幼稚園室
1724	吹田南幼稚園 遊戯室カーテン・レール取付修繕	吹田南幼稚園	エコー建設(株)	◎	170,887	保育幼稚園室

NO.	業務内容	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1725	吹田第一幼稚園 正門門錠部品取替修繕	吹田第一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	24,200	保育幼稚園室
1726	佐竹台幼稚園 園児用トイレ排水管詰り修繕	佐竹台幼稚園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	16,610	保育幼稚園室
1727	豊津第一幼稚園 遊戯室扉ガラス入替修繕	豊津第一幼稚園	(株) 渚アルミ建材	×	42,900	保育幼稚園室
1728	岸部第一幼稚園 屋外廊下照明器具部品取替修繕	岸部第一幼稚園	山本電気工業(株)	◎	406,780	保育幼稚園室
1729	千三保育園給食室リフト電気部品等リニューアル修繕	千三保育園	クマリフト(株)	×	1,487,200	保育幼稚園室
1730	岸部保育園給食室リフト電気部品等リニューアル修繕	岸部保育園	クマリフト(株)	×	1,487,200	保育幼稚園室
1731	岸部保育園遊戯室換気設備修繕業務	岸部保育園	(株) 辻中	×	286,000	保育幼稚園室
1732	岸部保育園医務室等換気設備修繕業務	岸部保育園	(株) 辻中	×	301,400	保育幼稚園室
1733	豊津第一幼稚園 園外回りフェンス取替修繕	豊津第一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	41,800	保育幼稚園室
1734	垂水保育園 グラウンド南側マット敷き修繕	垂水保育園	(株) 橋本工務店	◎	99,000	保育幼稚園室
1735	岸部保育園保健室裏漏水修繕	岸部保育園	エーコー建設(株)	◎	13,200	保育幼稚園室
1736	垂水保育園園庭縦格子柵修繕	垂水保育園	エーコー建設(株)	◎	17,600	保育幼稚園室
1737	岸部保育園 テラス廊下天井爆裂ヶ所(モルタル)修繕	岸部保育園	エーコー建設(株)	◎	49,500	保育幼稚園室
1738	いずみ保育園門扉修繕	いずみ保育園	エーコー建設(株)	◎	16,500	保育幼稚園室
1739	南千里保育園ホール前シート張替修繕	南千里保育園	エーコー建設(株)	◎	379,280	保育幼稚園室
1740	吹六保育園他5園に係る自動水栓修繕業務	吹六保育園	(株) 関根水道工業所	◎	3,168,000	保育幼稚園室
1741	山田保育園他5園に係る自動水栓修繕業務	山田保育園	(株) 関根水道工業所	◎	3,949,000	保育幼稚園室
1742	はぎのきこども園他5園に係る自動水栓修繕業務	はぎのきこども園	(株) 関根水道工業所	◎	3,729,000	保育幼稚園室
1743	千里山保育園 4歳児室手洗い自動水栓不良修繕	千里山保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	10,230	保育幼稚園室
1744	南千里保育園 1歳児室トイレ水栓レバー2ヶ所不良修繕	南千里保育園	吹田市水道・土木工事業協同組合	◎	26,290	保育幼稚園室
1745	吹田第一幼稚園 園舎基礎・花壇他モルタル修繕	吹田第一幼稚園	エーコー建設(株)	◎	14,300	保育幼稚園室
1746	いずみ保育園他5園に係る自動水栓修繕業務	いずみ保育園	(有) アワ設備	◎	3,289,000	保育幼稚園室
合計					268,363,206	

令和元年度（2019年度）設備保守点検、警備・清掃、樹木管理等業務契約実績一覧表

※市内業者の区分：「◎」は市内業者（市内本店）、「○」は市内業者（市内支店）、「×」は市外業者。

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1	吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務	小学校36校	(株)日本電気保安協会 サービス本部	×	8,707,356	学校管理課
2	吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務	中学校18校	近畿電設サービス(株)	×	4,634,244	学校管理課
3	吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務	小学校36校	(株)松川商会	◎	3,182,800	学校管理課
4	吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務	中学校18校	(株)エリアテック	×	1,159,033	学校管理課
5	吹田市立各幼稚園消防用設備等保守点検業務	幼稚園15園	(株)松川商会	◎	268,866	学校管理課
6	吹田市立佐井寺小学校エレベーター保守点検業務	佐井寺小学校	東芝エレベータ(株) 関西支社	×	981,000	学校管理課
7	吹田市立片山小学校エレベーター保守点検業務	片山小学校	(株)日立ビルシステム 関西支社	×	981,000	学校管理課
8	吹田市立山田第一小学校エレベーター保守点検業務	山田第一小学校	フジテック(株) 近畿統括本部	×	1,108,116	学校管理課
9	吹田市立千里丘北小学校エレベーター保守点検業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	967,920	学校管理課
10	吹田市立高野台小学校エレベーター保守点検業務	高野台小学校	日本エレベーター製造(株) 大阪営業所	×	1,007,160	学校管理課
11	吹田市立片山中学校エレベーター保守点検業務	片山中学校	東芝エレベータ(株) 関西支社	×	981,000	学校管理課
12	吹田市立山田東中学校エレベーター保守点検業務	山田東中学校	三精テクノロジー(株)	×	1,059,480	学校管理課
13	吹田市立各小学校ポンプ機械保守点検業務	小学校36校	(株)関根水道工業所	◎	1,666,093	学校管理課
14	吹田市立各中学校ポンプ機械保守点検業務	中学校18校	(株)関根水道工業所	◎	622,905	学校管理課
15	吹田市立各小学校プール循環ろ過装置保守点検業務	小学校36校	誠水エンタープライズ(有)	×	791,340	学校管理課
16	吹田市立各中学校プール循環ろ過装置保守点検業務	中学校18校	誠水エンタープライズ(有)	×	263,780	学校管理課
17	吹田市立各小学校空調設備機器保守点検業務	小学校36校	(株)関根水道工業所	◎	3,665,797	学校管理課
18	吹田市立各中学校空調設備機器保守点検業務	中学校18校	(株)三機サービス 大阪センター	○	3,706,000	学校管理課
19	吹田市立各幼稚園空調設備機器保守点検業務	幼稚園15園	(株)関根水道工業所	◎	1,239,201	学校管理課
20	吹田市立北山田小学校通路監視カメラ装置保守点検業務	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	185,300	学校管理課
21	吹田市立吹田第六小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務	吹田第六小学校ほか17校	(株)新大阪設計事務所	×	7,249,000	学校管理課
22	吹田市立千里第一小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立佐竹台幼稚園建築設備定期点検業務	千里第一小学校ほか18校園及び佐竹台幼稚園	(有)エル設計	◎	8,316,000	学校管理課
23	吹田市立第六中学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務	第六中学校ほか17校	一級建築士事務所ヴァルプラン	◎	5,940,000	学校管理課
24	吹田市立学校等警備業務（北ブロック）	小学校18校（併設園含む）及び中学校9校	日東カストディアル・サービス(株) 大阪営業部	×	129,230,400	学校管理課
25	吹田市立学校等警備業務（南ブロック）	小学校18校（併設園含む）及び中学校9校	日東カストディアル・サービス(株) 大阪営業部	×	134,200,800	学校管理課
26	吹田市立小学校及び幼稚園（Aブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	17,671,701	学校管理課
27	吹田市立小学校及び幼稚園（Bブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校10校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	19,635,223	学校管理課
28	吹田市立小学校及び幼稚園（Cブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校8校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	15,708,178	学校管理課
29	吹田市立小学校及び幼稚園（Dブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）及び佐竹台幼稚園	日本トラスト(株)	×	17,671,701	学校管理課
30	吹田市立幼稚園（単独幼稚園）警備業務	佐竹台幼稚園	(株)双葉化学商会	×	363,624	学校管理課
31	吹田市立千里丘北小学校機械警備業務	千里丘北小学校	(株)双葉化学商会	×	215,820	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
32	吹田市立小学校安全対策業務	小学校36校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約(8:30~17:00) 上半期:7,626円、下半期:7,638円(税込)	◎	9,876,931	学校管理課
33	吹田市立千里丘北小学校施設管理業務	千里丘北小学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,037,330	学校管理課
34	吹田市立小学校(併設幼稚園を含む)便所清掃業務	小学校36校(併設園含む)	大阪環境整備㈱	◎	3,267,000	学校管理課
35	吹田市立中学校便所清掃業務	中学校18校	大阪環境整備㈱	◎	1,650,000	学校管理課
36	吹田市立幼稚園(単独幼稚園)便所清掃業務	佐竹台幼稚園	大阪環境整備㈱	◎	98,880	学校管理課
37	小学校及び中学校環境整備業務	各小学校及び中学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約(税込) 《上半期》 全日7,880円、午前4,067円、午後3,813円 《下半期》 全日7,893円、午前4,073円、午後3,820円 全日:8:00~16:30 午前:8:00~12:00 午後:12:45~16:30	◎	5,012,832	学校管理課
38	吹田市立各小学校貯水槽清掃業務	小学校12校	協栄クリーンサービス㈱	◎	539,460	学校管理課
39	吹田市立各中学校貯水槽清掃業務	中学校12校	㈱大建工業所	×	572,400	学校管理課
40	吹田市立吹田第六小学校樹木剪定等業務	吹田第六小学校	レリーフシズミズ㈱	◎	486,000	学校管理課
41	吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務	古江台小学校	㈱理研グリーン 大阪支店	○	332,640	学校管理課
42	吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務	吹田東小学校	㈱桃山造園	◎	227,988	学校管理課
43	吹田市立東佐井寺小学校樹木剪定等業務	東佐井寺小学校	㈱井畑造園土木 吹田支店	○	496,800	学校管理課
44	吹田市立吹田第二小学校樹木剪定等業務	吹田第二小学校	田中造園土木㈱ 吹田営業所	○	1,210,000	学校管理課
45	吹田市立千里新田小学校樹木剪定等業務	千里新田小学校	㈱寺前造園	◎	148,500	学校管理課
46	吹田市立吹田南小学校及び吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務	吹田南小学校及び豊津第二小学校	㈱中野造園	◎	256,300	学校管理課
47	吹田市立吹田第三小学校及び吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務	吹田第三小学校及び吹田東小学校	田中造園土木㈱ 吹田営業所	○	198,000	学校管理課
48	吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務	豊津第一小学校	邦宝建設㈱	◎	165,000	学校管理課
49	吹田市立豊津西中学校樹木剪定等業務	豊津西中学校	大商造園㈱ 吹田支店	○	64,800	学校管理課
50	吹田市立第五中学校及び吹田市立片山中学校樹木剪定等業務	第五中学校及び片山中学校	㈱井畑造園土木 吹田支店	○	363,420	学校管理課
51	吹田市立豊津中学校樹木剪定等業務	豊津中学校	㈱ティエムケイ	◎	486,000	学校管理課
52	吹田市立第六中学校樹木剪定等業務	第六中学校	㈱ティエムケイ	◎	324,000	学校管理課
53	吹田市立第五中学校樹木剪定等業務	第五中学校	大阪環境整備㈱	◎	152,460	学校管理課
54	吹田市立山田中学校樹木剪定等業務	山田中学校	㈱久保造園土木 吹田支店	○	1,166,000	学校管理課
55	吹田市立第五中学校樹木剪定等業務	第五中学校	㈱ティエムケイ	◎	178,200	学校管理課
56	吹田市立竹見台中学校樹木剪定等業務	竹見台中学校	㈱八福 吹田支店	○	27,500	学校管理課
57	吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務	南千里中学校	㈱理研グリーン 大阪支店	○	409,200	学校管理課
58	吹田市立第六中学校土砂搬出及び処分業務	第六中学校	㈱堀田工務店	◎	165,000	学校管理課
59	吹田市立片山小学校土砂搬出及び処分業務	片山小学校	㈱堀田工務店	◎	165,000	学校管理課
60	吹田市立千里第三学校倒木等処分業務	千里第三学校	㈱日本海緑化 吹田支店	○	13,200	学校管理課
61	吹田市立片山中学校倒木等処分業務	片山中学校	㈱ワイド 吹田支店	○	64,800	学校管理課
62	吹田市立山田中学校倒木等処分業務	山田中学校	㈱久保造園土木 吹田支店	○	48,400	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
63	吹田市立第五中学校倒木等処分業務	第五中学校	(株)北大阪ガーデン	◎	88,000	学校管理課
64	吹田市立片山中学校倒木等処分業務	片山中学校	(株)ワイド 吹田支店	○	41,800	学校管理課
65	吹田市立南千里中学校倒木等処分業務	南千里中学校	レリーフシミズ(株)	◎	275,000	学校管理課
66	吹田市立岸部第二小学校除草業務	岸部第二小学校	岸部いきいきワーカーズ	◎	299,916	学校管理課
67	吹田市立東山田小学校除草業務	東山田小学校	レリーフシミズ(株)	◎	494,640	学校管理課
68	吹田市立千里新田小学校除草業務	千里新田小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	49,464	学校管理課
69	吹田市立吹田第三小学校及び吹田市立東佐井寺小学校除草業務	吹田第三小学校及び東佐井寺小学校	(株)中野造園	◎	226,800	学校管理課
70	吹田市立南山田小学校除草業務	南山田小学校	川西造園(株)	◎	264,600	学校管理課
71	吹田市立岸部第二小学校除草業務	岸部第二小学校	岸部いきいきワーカーズ	◎	299,916	学校管理課
72	吹田市立東佐井寺小学校除草業務	東佐井寺小学校	(株)大阪緑花	×	30,240	学校管理課
73	令和元年度吹田市立小学校除草業務(その1)	各小学校	大商造園(株) 吹田支店	○	976,800	学校管理課
74	令和元年度吹田市立小学校除草業務(その2)	各小学校	(株)ティエムケイ	◎	825,000	学校管理課
75	令和元年度吹田市立小学校夏期除草業務(その3)	各小学校	(株)理研グリーン 大阪支店	○	982,800	学校管理課
76	令和元年度吹田市立小学校除草業務(その3)	各小学校	(株)理研グリーン 大阪支店	○	979,000	学校管理課
77	令和元年度吹田市立小学校除草業務(その4)	各小学校	(株)中野造園	◎	752,400	学校管理課
78	吹田市立千里丘中学校除草業務	千里丘中学校	大商造園(株) 吹田支店	○	162,000	学校管理課
79	吹田市立青山台中学校除草業務	青山台中学校	邦宝建設(株)	◎	216,000	学校管理課
80	吹田市立古江台中学校除草業務	古江台中学校	(株)寺前造園	◎	39,009	学校管理課
81	令和元年度吹田市立中学校夏期除草業務(その1)	各中学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	1,155,600	学校管理課
82	令和元年度吹田市立中学校除草業務(その1)	各中学校	邦宝建設(株)	◎	899,800	学校管理課
83	令和元年度吹田市立中学校除草業務(その2)	各中学校	レリーフシミズ(株)	◎	899,800	学校管理課
84	令和元年度吹田市立中学校除草業務(その3)	各中学校	(株)桃山造園	◎	798,600	学校管理課
85	吹田市立吹田第六小学校 カラスの巣撤去業務	吹田第六小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
86	吹田市立千里第三小学校 カラスの巣撤去業務	千里第三小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
87	吹田市立千里第三小学校 カラスの巣撤去業務	千里第三小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
88	吹田市立山手小学校 カラスの巣撤去業務	山手小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
89	吹田市立北山田小学校 カラスの巣撤去業務	北山田小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
90	吹田市立吹田第六小学校 カラスの巣撤去業務	吹田第六小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
91	吹田市立南千里中学校 カラスの巣撤去業務	南千里中学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	32,400	学校管理課
92	吹田市立豊津中学校 カラスの巣撤去業務	豊津中学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	64,800	学校管理課
93	小・中学校簡易専用水道の定期検査業務	小学校12校及び中学校12校	一般社団法人関西環境開発センター	×	211,200	学校管理課
94	吹田市立吹田第一小学校(他11校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第一小学校ほか11校	クマリフト(株) 大阪営業所	×	1,571,760	保健給食室
95	吹田市立吹田第三小学校(他14校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第三小学校ほか14校	菱電エレベータ施設(株) 大阪支店	×	2,793,240	保健給食室
96	吹田市立岸部第一小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	岸部第一小学校	日本エレベーター製造(株) 大阪営業所	×	129,880	保健給食室
97	吹田市立吹田第六小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第六小学校	(株)日立ビルシステム 関西支社	×	182,400	保健給食室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
98	吹田市立千里丘北小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	182,400	保健給食室
99	ガスヒーポン(GHP)保守点検委託業務	豊津第一小学校ほか2校	大阪瓦斯(株) エネルギー事業部都市エネルギー第2営業部	×	177,336	保健給食室
100	学校給食調理室換気扇清掃業務	吹田第二小学校ほか3校	(株)ビルマスター	×	237,600	保健給食室
101	学校給食調理室のゴキブリ駆除及び殺鼠・防鼠委託業務	小学校	(有)エイケンサービス	◎	456,492	保健給食室
102	学校給食施設における下水管及び分離槽浚渫清掃委託業務	小学校	藤澤産業(株)	◎	1,748,835	保健給食室
103	学校給食調理室空調設備及び吸排気設備機器保守点検業務	小学校	日本設備工業(株)	◎	981,000	保健給食室
104	吹田市立千里丘北小学校建築物環境衛生管理委託業務	千里丘北小学校	(株)大阪ガスファシリティーズ	×	372,780	保健給食室
105	吹田市立吹田第二小学校他1校教室内化学物質濃度測定精密検査業務	吹田第二小学校ほか1校	(株)日本保健衛生協会	◎	54,000	保健給食室
106	留守家庭児童育成室(Aブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,568,462	放課後子ども育成室
107	留守家庭児童育成室(Bブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	6,021,763	放課後子ども育成室
108	留守家庭児童育成室(Cブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	4,557,858	放課後子ども育成室
109	留守家庭児童育成室(Dブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,780,337	放課後子ども育成室
110	留守家庭児童育成室の安全対策業務<4月・7月・8月・12月・1月・3月分>	各留守家庭児童育成室(小学校内)	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	4,158,815	放課後子ども育成室
111	保育園給食用リフト保守点検業務(5園)	保育園5園※民営化予定園含む	クマリフト(株)	×	436,000	保育幼稚園室
112	保育園給食用リフト保守点検業務(南千里保育園・吹六保育園)	南千里保育園・吹六保育園	菱電エレベータ施設(株)	×	191,840	保育幼稚園室
113	保育園給食用リフト保守点検業務(片山保育園)	片山保育園	サイタ工業(株)	×	93,304	保育幼稚園室
114	保育所等消防用設備機器保守点検業務	保育園14園・はぎのきこども園・いずみ小規模園 ※民営化済園・民営化予定園含む	第一防災(株)	×	647,520	保育幼稚園室
115	南千里保育園ガスヒートポンプエアコン(GHP)保守点検業務	南千里保育園	大阪瓦斯(株)	×	50,544	保育幼稚園室
116	片山保育園他12園ガスヒートポンプエアコン(GHP)保守点検業務(13園)	片山保育園他12園 ※民営化済園・民営化予定園含む	大阪瓦斯(株)	×	1,776,708	保育幼稚園室
117	ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務	ことぶき保育園	近畿電設サービス(株)	×	187,440	保育幼稚園室
118	保育所等建築・建築設備定期点検業務(15園)	保育園14園・いずみ小規模園 ※民営化済園・民営化予定園含む	一級建築士事務所ヴァルプラン	◎	6,490,000	保育幼稚園室
119	保育所等給食室グリスラップ清掃業務(15園)	保育園13園・はぎのきこども園・いずみ小規模園 ※民営化済園・民営化予定園含む	(株)ダイキョウクリーン	○	1,228,500	保育幼稚園室
120	保育所等ゴキブリ駆除業務(16園)	保育園14園・はぎのきこども園・いずみ小規模園 ※民営化済園・民営化予定園含む	(株)日本保健衛生協会	◎	205,071	保育幼稚園室
121	保育所等給食室ダクト清掃業務(16園)	保育園14園・はぎのきこども園・いずみ小規模園 ※民営化済園・民営化予定園含む	(株)日本保健衛生協会	◎	1,002,800	保育幼稚園室
122	保育所エアコン清掃業務(7園)	保育園7園 ※民営化予定園含む	(株)創美	×	696,600	保育幼稚園室
123	北千里保育園及び南千里保育園除草業務	北千里保育園及び南千里保育園 ※閉園した北千里保育園含む	(株)札幌造園	◎	189,869	保育幼稚園室
124	保育所等樹木剪定業務(27園)	保育園・幼稚園 ※民営化済園・民営化予定園含む	(株)ティエムケイ	◎	2,700,000	保育幼稚園室
125	保育所等安全対策業務(30園)	保育園14園・はぎのきこども園・幼稚園15園 ※民営化済園・民営化予定園含む	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	35,911,344	保育幼稚園室
126	幼保連携型認定こども園空調設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株)グリーン空調サービス	◎	174,400	保育幼稚園室
127	はぎのきこども園機械設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株)三機サービス	○	217,800	保育幼稚園室
128	はぎのきこども園エレベーター保守点検業務	はぎのきこども園	東芝エレベータ(株)	×	895,980	保育幼稚園室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
129	はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務	はぎのきこども園	(株)日本電気保安協会	×	269,916	保育幼稚園室
130	はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務	はぎのきこども園	一般財団法人関西電気保安協会	○	59,664	保育幼稚園室
131	幼保連携型認定こども園警備業務(機械警備)	はぎのきこども園	(株)双葉化学商会	×	304,110	保育幼稚園室
132	幼稚園等環境整備業務(16園)	幼稚園15園・はぎのきこども園	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	29,621,269	保育幼稚園室
133	吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園除草及び樹木剪定業務	佐竹台幼稚園	(株)井畑造園土木	○	342,630	保育幼稚園室
134	幼稚園安全対策に係る警備業務(佐竹台幼)	佐竹台幼稚園	日本トラスト(株)	×	1,106,268	保育幼稚園室
135	保育所等安全対策業務	吹田市立こども発達支援センター	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,330,226	こども発達支援センター
136	保育所等給食室グリストラップ清掃業務	吹田市立こども発達支援センター	株式会社ダイキョウクリーン	×	42,900	こども発達支援センター
合計					554,992,525	

令和2年度（2020年度）設備保守点検、警備・清掃、樹木管理等業務契約実績一覧表

※市内業者の区分：「◎」は市内業者（市内本店）、「○」は市内業者（市内支店）、「×」は市外業者。

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1	吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務（4月分）	小学校36校	(株)日本電気保安協会 サービス本部	×	732,270	学校管理課
2	吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務（4月分）	中学校18校	近畿電設サービス(株)	×	389,730	学校管理課
3	吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務（4月分）	小学校36校	(株)松川商会	◎	267,667	学校管理課
4	吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務（4月分）	中学校18校	(株)エリアテック	×	97,473	学校管理課
5	吹田市立各幼稚園消防用設備等保守点検業務（4月分）	幼稚園15園	(株)松川商会	◎	22,611	学校管理課
6	吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務（5月～3月）	小学校36校	(財)関西電気保安協会 大阪北営業所	○	8,666,625	学校管理課
7	吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務（5月～3月）	中学校18校	(財)関西電気保安協会 大阪北営業所	○	3,770,360	学校管理課
8	吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務（5月～3月）	小学校36校	赤尾防災（株）	×	3,537,600	学校管理課
9	吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務（5月～3月）	中学校18校	三光電気工業（株）	◎	1,694,000	学校管理課
10	吹田市立各幼稚園消防用設備等保守点検業務（5月～3月）	幼稚園15園	赤尾防災（株）	×	321,400	学校管理課
11	吹田市立吹田南小学校エレベーター保守点検業務	吹田南小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	1,048,080	学校管理課
12	吹田市立佐井寺小学校エレベーター保守点検業務	佐井寺小学校	東芝エレベータ(株) 関西支社	×	1,016,400	学校管理課
13	吹田市立片山小学校エレベーター保守点検業務	片山小学校	(株)日立ビルシステム 関西支社	×	990,000	学校管理課
14	吹田市立山田第一小学校エレベーター保守点検業務	山田第一小学校	フジテック(株) 近畿統括本部	×	1,118,040	学校管理課
15	吹田市立千里丘北小学校エレベーター保守点検業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	976,800	学校管理課
16	吹田市立高野台小学校エレベーター保守点検業務	高野台小学校	日本エレベーター製造(株) 大阪営業所	×	1,016,400	学校管理課
17	吹田市立片山中学校エレベーター保守点検業務	片山中学校	東芝エレベーター(株) 関西支社	×	1,016,400	学校管理課
18	吹田市立山田東中学校エレベーター保守点検業務	山田東中学校	三精テクノロジーズ(株)	×	1,069,200	学校管理課
19	吹田市立各小学校ポンプ機械保守点検業務	小学校36校	(株)関根水道工業所	◎	1,727,000	学校管理課
20	吹田市立各中学校ポンプ機械保守点検業務	中学校18校	(株)関根水道工業所	◎	693,000	学校管理課
21	吹田市立各小学校プール循環ろ過装置保守点検業務	小学校36校	誠水エンタープライズ(有)	×	622,517	学校管理課
22	吹田市立各中学校プール循環ろ過装置保守点検業務	中学校18校	誠水エンタープライズ(有)	×	236,483	学校管理課
23	吹田市立各小学校空調設備機器保守点検業務	小学校36校	(株)関根水道工業所	◎	6,266,304	学校管理課
24	吹田市立各中学校空調設備機器保守点検業務	中学校18校	(株)関根水道工業所	◎	5,390,000	学校管理課
25	吹田市立各幼稚園空調設備機器保守点検業務	幼稚園15園	(株)関根水道工業所	◎	1,323,696	学校管理課
26	吹田市立北山田小学校通学路監視カメラ装置保守点検業務	北山田小学校	(株)MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
27	吹田市立吹田第一小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務	吹田第一小学校ほか17校	(株)新大阪設計事務所	×	8,250,000	学校管理課
28	吹田市立山田第二小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立佐竹台幼稚園建築設備定期点検業務	山田第二小学校ほか17校及び佐竹台幼稚園	(有)エル設計	◎	7,810,000	学校管理課
29	吹田市立第一中学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務	第一中学校ほか17校	一級建築士事務所ヴァルプラン	◎	6,600,000	学校管理課
30	吹田市立学校等警備業務（北ブロック）（4月～5月分）	小学校18校（併設園含む）及び中学校9校	日東カस्टディアル・サービス(株)	×	21,736,000	学校管理課
31	吹田市立学校等警備業務（南ブロック）（4月～5月分）	小学校18校（併設園含む）及び中学校9校	日東カस्टディアル・サービス(株)	×	22,572,000	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
32	吹田市立学校等警備業務（Aブロック）（6月～3月分）	小学校8校（併設園含む）及び中学校4校	日東カストディアル・サービス(株)	×	57,420,000	学校管理課
33	吹田市立学校等警備業務（Bブロック）（6月～3月分）	小学校9校（併設園含む）及び中学校5校	日東カストディアル・サービス(株)	×	67,760,000	学校管理課
34	吹田市立学校等警備業務（Cブロック）（6月～3月分）	小学校9校（併設園含む）及び中学校4校	日東カストディアル・サービス(株)	×	62,920,000	学校管理課
35	吹田市立学校等警備業務（Dブロック）（6月～3月分）	小学校9校（併設園含む）及び中学校5校	日本トラスト(株)	×	67,760,000	学校管理課
36	吹田市立小学校及び幼稚園（Aブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	18,052,402	学校管理課
37	吹田市立小学校及び幼稚園（Bブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	18,052,402	学校管理課
38	吹田市立小学校及び幼稚園（Cブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）及び吹田南幼稚園	日本トラスト(株)	×	18,052,402	学校管理課
39	吹田市立小学校及び幼稚園（Dブロック）の安全対策に係る警備業務	小学校9校（併設園含む）及び佐竹台幼稚園	日本トラスト(株)	×	18,052,402	学校管理課
40	吹田市立幼稚園（単独幼稚園）警備業務	佐竹台幼稚園	(株)双葉化学商会	×	366,960	学校管理課
41	吹田市立千里丘北小学校機械警備業務	千里丘北小学校	(株)双葉化学商会	×	217,800	学校管理課
42	吹田市立小学校安全対策受付員業務	小学校36校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約（8：30～17：00） 8,103円（税込）	◎	9,918,072	学校管理課
43	吹田市立千里丘北小学校施設管理業務	千里丘北小学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,115,370	学校管理課
44	吹田市立小学校（併設幼稚園を含む）便所清掃業務	小学校33校（併設園13園含む）	(株)FUDO corporation	×	2,728,000	学校管理課
45	吹田市立中学校便所清掃業務	中学校17校	京阪環境サービス(株)	◎	1,559,118	学校管理課
46	吹田市立幼稚園（単独幼稚園）便所清掃業務	佐竹台幼稚園	大阪環境整備(株)	◎	106,117	学校管理課
47	吹田市立小・中学校落ち葉清掃等業務	小学校及び中学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約（8:00～12:00） 4,323円（税込）	◎	3,021,777	学校管理課
48	吹田市立各小学校貯水槽清掃業務	小学校12校	協栄クリーンサービス(株)	◎	549,450	学校管理課
49	吹田市立各中学校貯水槽清掃業務	中学校12校	(株)大建工業所	×	583,000	学校管理課
50	吹田市立千里第二小学校樹木剪定等業務	千里第二小学校	大商造園（株） 吹田支店	○	935,000	学校管理課
51	吹田市立東山田小学校樹木剪定等業務	東山田小学校	(株)ハ福 吹田支店	○	990,000	学校管理課
52	吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務	豊津第二小学校	(株)ティエムケイ	◎	94,227	学校管理課
53	吹田市立山手小学校樹木剪定等業務	山手小学校	大阪環境整備（株）	◎	77,000	学校管理課
54	吹田市立高野台小学校樹木剪定等業務	高野台小学校	川西造園（株）	◎	104,500	学校管理課
55	吹田市立南山田小学校樹木剪定等業務	南山田小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	1,045,000	学校管理課
56	吹田市立東山田小学校樹木剪定等業務	東山田小学校	(株)ハ福 吹田支店	○	2,464,000	学校管理課
57	吹田市立北山田小学校樹木剪定等業務	北山田小学校	(株)理研グリーン 大阪支店	○	1,034,000	学校管理課
58	吹田市立山田第三小学校樹木剪定等業務	山田第三小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	2,079,000	学校管理課
59	吹田市立山田第三小学校樹木剪定等業務（追加業務）	山田第三小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	35,750	学校管理課
60	吹田市立吹田第一小学校樹木剪定等業務	吹田第一小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	70,950	学校管理課
61	吹田市立竹見台中学校樹木剪定等業務	竹見台中学校	(株)虎谷造園土木	◎	726,000	学校管理課
62	吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務	南千里中学校	グリーンワークス（株）	◎	161,700	学校管理課
63	吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務（追加業務）	南千里中学校	グリーンワークス（株）	◎	141,900	学校管理課
64	吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務	古江台中学校	(株)寺前造園	◎	1,958,000	学校管理課
65	吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務（追加業務）	古江台中学校	(株)寺前造園	◎	374,000	学校管理課
66	吹田市立片山中学校樹木剪定等業務	片山中学校	(株)虎谷造園土木	◎	2,750,000	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
67	吹田市立第五中学校樹木剪定等業務	第五中学校	(株)中野造園	◎	55,000	学校管理課
68	吹田市立第一中学校樹木剪定等業務	第一中学校	グリーンワークス(株)	◎	114,400	学校管理課
69	吹田市立竹見台中学校倒木等処分業務	竹見台中学校	グリーンワークス(株)	◎	102,300	学校管理課
70	吹田市立西山田中学校倒木等処分業務	西山田中学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	46,200	学校管理課
71	吹田市立吹田南小学校除草業務	吹田南小学校	大阪環境整備(株)	◎	106,689	学校管理課
72	吹田市立東山田小学校除草業務	東山田小学校	大商造園(株) 吹田支店	○	1,010,900	学校管理課
73	吹田市立西山田小学校及び北山田小学校除草業務	西山田小学校及び北山田小学校	(株)桃山造園	◎	253,000	学校管理課
74	吹田市立豊津第二小学校ほか2校除草業務	豊津第二小学校ほか2校	大阪環境整備(株)	◎	361,350	学校管理課
75	吹田市立南山田小学校及び佐竹台小学校除草業務	南山田小学校及び佐竹台小学校	(株)中野造園	◎	297,000	学校管理課
76	吹田市立吹田第二小学校ほか3校除草業務	吹田第二小学校ほか3校	川西造園(株)	◎	257,400	学校管理課
77	吹田市立千里第二小学校除草業務	千里第二小学校	(株)八福 吹田支店	○	258,500	学校管理課
78	吹田市立藤白台小学校及び桃山台小学校除草業務	藤白台小学校及び桃山台小学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	374,000	学校管理課
79	吹田市立千里たけみ小学校除草業務	千里たけみ小学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	49,500	学校管理課
80	吹田市立千里新田小学校及び高野台小学校除草業務	千里新田小学校及び高野台小学校	大商造園(株) 吹田支店	○	1,320,000	学校管理課
81	吹田市立津雲台小学校及び古江台小学校除草業務	津雲台小学校及び古江台小学校	田中造園土木(株) 吹田営業所	○	1,210,000	学校管理課
82	吹田市立青山台小学校除草業務	青山台小学校	(株)理研グリーン 大阪支店	○	611,512	学校管理課
83	吹田市立西山田中学校ほか2校除草業務	西山田中学校ほか2校	(株)大阪緑花	◎	364,210	学校管理課
84	吹田市立千里丘中学校除草業務	千里丘中学校	大阪環境整備(株)	◎	476,190	学校管理課
85	吹田市立第一中学校除草業務	第一中学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	168,960	学校管理課
86	吹田市立南千里中学校除草業務	南千里中学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	495,000	学校管理課
87	吹田市立竹見台中学校除草業務	竹見台中学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	231,000	学校管理課
88	吹田市立古江台中学校除草業務	古江台中学校	(株)中野造園	◎	1,269,400	学校管理課
89	吹田市立片山中学校除草業務	片山中学校	田中造園土木(株) 吹田営業所	○	176,000	学校管理課
90	吹田市立青山台中学校除草業務	青山台中学校	(株)理研グリーン 大阪支店	○	565,488	学校管理課
91	吹田市立北山田小学校 カラスの巣撤去業務	北山田小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	33,000	学校管理課
92	吹田市立千里第三小学校 カラスの巣撤去業務	千里第三小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	33,000	学校管理課
93	吹田市立豊津第一小学校 カラスの巣撤去業務	豊津第一小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	66,000	学校管理課
94	吹田市立吹田第二小学校 カラスの巣撤去業務	吹田第二小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	33,000	学校管理課
95	吹田市立片山小学校 カラスの巣撤去業務	片山小学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	33,000	学校管理課
96	吹田市立片山中学校 カラスの巣撤去業務	片山中学校	(株)シー・アイ・シー 関西支社	×	33,000	学校管理課
97	小・中学校簡易専用水道の定期検査業務	小学校12校及び中学校12校	一般社団法人関西環境開発センター	×	209,880	学校管理課
98	吹田市立小・中学校校務員業務等委託	吹田市立佐井寺小学校ほか3校	大都美装株式会社	×	12,144,000	教育総務室
99	吹田市立吹田第一小学校(他11校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第一小学校ほか11校	クマリフト(株) 大阪営業所	×	1,584,000	保健給食室
100	吹田市立吹田第三小学校(他14校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第三小学校ほか14校	菱電エレベータ施設(株) 大阪支店	×	2,811,600	保健給食室
101	吹田市立岸部第一小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	岸部第一小学校	日本エレベーター製造(株) 大阪営業所	×	130,900	保健給食室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
102	吹田市立吹田第六小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第六小学校	(株) 日立ビルシステム 関西支社	×	183,920	保健給食室
103	吹田市立千里丘北小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	183,920	保健給食室
104	ガスヒーポン(GHP)保守点検委託業務	豊津第一小学校ほか2校	大阪瓦斯(株) エネルギー事業部都市エネルギー第2営業部	×	259,930	保健給食室
105	学校給食調理室換気扇清掃業務	吹田第二小学校ほか3校	(株) FUDOCORPORATION	×	231,000	保健給食室
106	学校給食調理室のゴキブリ駆除及び殺鼠・防鼠委託業務	小学校	環境衛生薬品(株)	×	1,584,000	保健給食室
107	学校給食施設における下水管及び分離槽浚渫清掃委託業務	小学校	(株) 橋本設備工業所	◎	1,843,050	保健給食室
108	学校給食調理室空調設備及び吸排気設備機器保守点検業務	小学校	日本設備工業(株)	◎	990,000	保健給食室
109	吹田市立千里丘北小学校 建築物環境衛生管理委託業務	千里丘北小学校	(株) 大阪ガスファンリティーズ	×	376,200	保健給食室
110	留守家庭児童育成室(Aブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,735,970	放課後子ども育成室
111	留守家庭児童育成室(Bブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,588,455	放課後子ども育成室
112	留守家庭児童育成室(Cブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,411,600	放課後子ども育成室
113	留守家庭児童育成室(Dブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,951,945	放課後子ども育成室
114	留守家庭児童育成室の安全対策業務<4月・7月・8月・12月・1月・3月分>	各留守家庭児童育成室(小学校内)	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	4,687,740	放課後子ども育成室
115	保育園給食用リフト保守点検業務(5園)	保育園5園 ※民営化予定園含む	クマリフト(株)	×	440,000	保育幼稚園室
116	保育園給食用リフト保守点検業務(南千里保育園・吹六保育園)	南千里保育園・吹六保育園	菱電エレベータ施設(株)	×	193,600	保育幼稚園室
117	保育園給食用リフト保守点検業務(片山保育園)	片山保育園	サイタ工業(株) 関西支社 支社長 羽田野 靖人	×	66,292	保育幼稚園室
118	保育園給食用リフト保守点検業務(片山保育園)	片山保育園	三和エレベータサービス(株) 代表取締役 池田 篤	×	25,300	保育幼稚園室
119	保育所等消防用設備機器保守点検業務(15園)	保育園・小規模園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	第一防災(株)	×	609,840	保育幼稚園室
120	保育所ガスヒートポンプエアコン(GHP・全体)保守点検業務(12園)	保育園 ※民営化予定園含む	大阪瓦斯(株)	×	1,663,310	保育幼稚園室
121	ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務	ことぶき保育園	近畿電設サービス(株)	×	140,580	保育幼稚園室
122	ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務	ことぶき保育園	一般財団法人関西電気保安協会	○	46,134	保育幼稚園室
123	保育所等建築・建築設備定期点検業務(14園)	保育園13園・小規模園 ※民営化予定園含む	一級建築士事務所ヴァルプラン	◎	1,705,000	保育幼稚園室
124	保育所等給食室グリストラップ清掃業務(14園)	保育園12園・小規模園・はぎのきこども園・吹田南幼稚園 ※民営化予定園含む	(株) ダイキョウクリーン	×	1,485,000	保育幼稚園室
125	保育所等ゴキブリ駆除業務(15園)	保育園・小規模園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	(有) エイケンサービス	◎	286,000	保育幼稚園室
126	保育所等給食室グクト清掃業務(15園)	保育園・小規模園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	(株) 日本保健衛生協会	◎	968,000	保育幼稚園室
127	保育所エアコン清掃業務(10園)	保育園10園 ※民営化予定園含む	(株) 創美	×	671,990	保育幼稚園室
128	南千里保育園除草業務	南千里保育園	(株) 中野造園	◎	97,900	保育幼稚園室
129	保育所等樹木剪定業務(27園)	保育園・はぎのきこども園・幼稚園 ※民営化予定園含む	(株) ティエムケイ	◎	2,670,800	保育幼稚園室
130	保育所等安全対策業務(29園)	保育園13園・はぎのきこども園・幼稚園15園 ※民営化予定園含む	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	36,052,155	保育幼稚園室
131	幼保連携型認定こども園空調設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株) グリーン空調サービス	◎	170,500	保育幼稚園室
132	はぎのきこども園機械設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株) グリーン空調サービス	◎	118,800	保育幼稚園室
133	はぎのきこども園エレベーター保守点検業務	はぎのきこども園	東芝エレベータ(株)	×	904,200	保育幼稚園室
134	はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務	はぎのきこども園	一般財団法人関西電気保安協会	○	238,656	保育幼稚園室
135	幼保連携型認定こども園警備業務(機械警備)	はぎのきこども園	(株) 双葉化学商会	×	306,900	保育幼稚園室
136	幼稚園等環境整備業務(16園)	幼稚園15園・はぎのきこども園	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	31,637,932	保育幼稚園室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
137	吹田南幼稚園エレベータ保守点検業務	吹田南幼稚園	フジテック(株)	×	534,600	保育幼稚園室
138	吹田南・佐竹台幼稚園警備業務(機械警備)	吹田南幼稚園のみ	(株)双葉化学商会	×	455,400	保育幼稚園室
139	吹田南・佐竹台幼稚園便所清掃業務	吹田南幼稚園のみ	大阪環境整備(株)	◎	106,117	保育幼稚園室
140	幼稚園安全対策に係る警備業務(吹田南・佐竹台幼)	吹田南幼稚園	日本トラスト(株)	×	1,108,910	保育幼稚園室
141	幼稚園安全対策に係る警備業務(吹田南・佐竹台幼)	佐竹台幼稚園	日本トラスト(株)	×	1,108,910	保育幼稚園室
142	はぎのきこども園・佐竹台幼稚園自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務	はぎのきこども園・佐竹台幼稚園	国際セーフティー(株)	×	61,248	保育幼稚園室
143	山三保育園ホール内高所清掃業務(3年に1回実施)	山三保育園	(株)ビルマスター	◎	92,400	保育幼稚園室
144	佐竹台幼稚園除草業務	佐竹台幼稚園	(株)ティエムケイ	◎	477,200	保育幼稚園室
145	保育所等安全対策業務	吹田市立こども発達支援センター	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,379,988	こども発達支援センター
146	保育所等給食室グリストラップ清掃業務	吹田市立こども発達支援センター	藤沢産業株式会社	◎	69,300	こども発達支援センター
合計					620,647,426	

令和3年度(2021年度)設備保守点検、警備・清掃、樹木管理等業務契約実績一覧表

※市内業者の区分：「◎」は市内業者(市内本店)、「○」は市内業者(市内支店)、「×」は市外業者。

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
1	吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務	小学校36校	大阪電気保安協同組合	×	8,631,480	学校管理課
2	吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務	中学校18校	大阪電気保安協同組合	×	3,825,360	学校管理課
3	吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務	小学校36校	日本設備工業㈱	◎	3,845,600	学校管理課
4	吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務	中学校18校	日本設備工業㈱	◎	1,540,000	学校管理課
5	吹田市立各幼稚園消防用設備等保守点検業務	幼稚園15園	日本設備工業㈱	◎	334,400	学校管理課
6	吹田市立吹田南小学校エレベーター保守点検業務	吹田南小学校	三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関西支社	×	1,048,080	学校管理課
7	吹田市立佐井寺小学校エレベーター保守点検業務	佐井寺小学校	東芝エレベーター㈱ 関西支社	×	1,016,400	学校管理課
8	吹田市立片山小学校エレベーター保守点検業務	片山小学校	㈱日立ビルシステム 関西支社	○	990,000	学校管理課
9	吹田市立江坂大池小学校エレベーター保守点検業務	江坂大池小学校	東芝エレベーター㈱ 関西支社	×	851,400	学校管理課
10	吹田市立山田第一小学校エレベーター保守点検業務	山田第一小学校	フジテック㈱ 近畿統括本部	×	1,118,040	学校管理課
11	吹田市立千里丘北小学校エレベーター保守点検業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関西支社	×	976,800	学校管理課
12	吹田市立千里丘北小学校(増築棟)エレベーター保守点検業務	千里丘北小学校	三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関西支社	×	693,000	学校管理課
13	吹田市立高野台小学校エレベーター保守点検業務	高野台小学校	日本エレベーター製造㈱ 大阪営業所	×	1,016,400	学校管理課
14	吹田市立佐竹台小学校エレベーター保守点検業務	佐竹台小学校	三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関西支社	×	786,060	学校管理課
15	吹田市立片山中学校エレベーター保守点検業務	片山中学校	東芝エレベーター㈱ 関西支社	×	1,016,400	学校管理課
16	吹田市立山田東中学校エレベーター保守点検業務	山田東中学校	三精テクノロジーズ㈱	×	1,069,200	学校管理課
17	吹田市立各小学校ポンプ機械保守点検業務	小学校36校	㈱関根水道工業所	◎	1,796,300	学校管理課
18	吹田市立各中学校ポンプ機械保守点検業務	中学校18校	㈱関根水道工業所	◎	733,700	学校管理課
19	吹田市立各小学校プール循環ろ過装置保守点検業務	小学校36校	㈱関根水道工業所	◎	866,580	学校管理課
20	吹田市立各中学校プール循環ろ過装置保守点検業務	中学校18校	㈱関根水道工業所	◎	244,420	学校管理課
21	吹田市立各小学校空調設備機器保守点検業務	小学校36校	㈱関根水道工業所	◎	4,936,800	学校管理課
22	吹田市立各中学校空調設備機器保守点検業務	中学校18校	㈱三機サービス 大阪センター	○	4,180,000	学校管理課
23	吹田市立各幼稚園空調設備機器保守点検業務	幼稚園15園	㈱関根水道工業所	◎	1,646,700	学校管理課
24	吹田市立北山田小学校通路監視カメラ装置保守点検業務	北山田小学校	㈱MING ONE ENGINEERING	◎	187,000	学校管理課
25	吹田市立吹田第二小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立吹田南幼稚園建築設備定期点検業務	吹田第二小学校ほか17校及び吹田南幼稚園	㈱新大阪設計事務所	×	8,829,150	学校管理課
26	吹田市立東山田小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立佐竹台幼稚園建築物・建築設備定期点検業務	東山田小学校ほか17校及び佐竹台幼稚園	㈱エル設計	◎	7,438,860	学校管理課
27	吹田市立第二中学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務	第二中学校ほか17校	一級建築士事務所ヴァルプラン	◎	9,570,000	学校管理課
28	吹田市立小・中学校遊具・体育器具安全点検業務	小・中学校54校	日都産業㈱ 関西営業所	×	5,390,000	学校管理課
29	吹田市立学校等警備業務(Aブロック)	小学校8校(併設園含む)及び中学校4校	日東カストディアル・サービス㈱	×	68,904,000	学校管理課
30	吹田市立学校等警備業務(Bブロック)	小学校9校(併設園含む)及び中学校5校	日東カストディアル・サービス㈱	×	81,312,000	学校管理課
31	吹田市立学校等警備業務(Cブロック)	小学校9校(併設園含む)及び中学校4校	日東カストディアル・サービス㈱	×	75,504,000	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
32	吹田市立学校等警備業務（Dブロック）	小学校9校（併設園含む）及び 中学校5校	日本トラスト(株)	×	81,312,000	学校管理課
33	吹田市立小学校及び幼稚園（Aブロック）の安全対策に係る 警備業務	小学校9校（併設園含む）	(株)オリエント・サービス	×	17,504,437	学校管理課
34	吹田市立小学校及び幼稚園（Bブロック）の安全対策に係る 警備業務	小学校9校（併設園含む）	日本トラスト(株)	×	18,052,402	学校管理課
35	吹田市立小学校及び幼稚園（Cブロック）の安全対策に係る 警備業務	小学校9校（併設園含む）及び吹 田南幼稚園	日本トラスト(株)	×	18,996,120	学校管理課
36	吹田市立小学校及び幼稚園（Dブロック）の安全対策に係る 警備業務	小学校9校（併設園含む）及び佐 竹台幼稚園	日本トラスト(株)	×	18,996,120	学校管理課
37	吹田市立幼稚園（単独幼稚園）警備業務	佐竹台幼稚園	(株)双葉化学商会	×	366,960	学校管理課
38	吹田市立千里丘北小学校機械警備業務（4月分）	千里丘北小学校	(株)双葉化学商会	×	18,150	学校管理課
39	吹田市立千里丘北小学校機械警備業務（5月～3月）	千里丘北小学校	(株)双葉化学商会	×	229,900	学校管理課
40	吹田市立小学校安全対策受付員業務	小学校36校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約（8：30～17：00） 8,104円（税込）	◎	10,502,394	学校管理課
41	吹田市立千里丘北小学校施設管理業務	千里丘北小学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,110,780	学校管理課
42	吹田市立小学校便所清掃業務	小学校33校（併設園13園含む）	大阪環境整備(株)	◎	2,739,000	学校管理課
43	吹田市立中学校便所清掃業務	中学校17校	大阪環境整備(株)	◎	1,256,200	学校管理課
44	吹田市立幼稚園（単独幼稚園）便所清掃業務	吹田南幼稚園及び佐竹台幼稚園	大阪環境整備(株)	◎	111,320	学校管理課
45	吹田市立小・中学校落ち葉清掃等業務	小学校及び中学校	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター ※単価契約（8:00～12:00） 4,323円（税込）	◎	3,013,131	学校管理課
46	吹田市立各小学校貯水槽清掃業務	小学校12校	協栄クリーンサービス(株)	◎	549,450	学校管理課
47	吹田市立各中学校貯水槽清掃業務	中学校12校	協栄クリーンサービス(株)	◎	574,200	学校管理課
48	吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務	豊津第一小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	498,520	学校管理課
49	吹田市立千里第二小学校樹木剪定等業務	千里第二小学校	大商造園(株)	○	440,000	学校管理課
50	吹田市立佐竹台小学校樹木剪定等業務	佐竹台小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	174,900	学校管理課
51	吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務	津雲台小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	182,270	学校管理課
52	吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務	豊津第一小学校	(株)久保造園土木 吹田支店	○	49,720	学校管理課
53	吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務	吹田東小学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	374,000	学校管理課
54	吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務	吹田南小学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	390,500	学校管理課
55	吹田市立山手小学校樹木剪定等業務	山手小学校	(株)北大阪ガーデン	◎	466,400	学校管理課
56	吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務	岸部第一小学校	(株)虎谷造園土木	◎	66,000	学校管理課
57	吹田市立吹田第三小学校樹木剪定等業務	吹田第三小学校	(株)虎谷造園土木	◎	495,000	学校管理課
58	吹田市立千里第三小学校樹木剪定等業務	千里第三小学校	(株)寺前造園	◎	374,000	学校管理課
59	吹田市立片山小学校樹木剪定等業務	片山小学校	グリーンワークス(株)	◎	159,500	学校管理課
60	吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務	藤白台小学校	(株)虎谷造園土木	◎	361,900	学校管理課
61	吹田市立千里たけみ小学校樹木剪定等業務	千里たけみ小学校	(株)虎谷造園土木	◎	498,267	学校管理課
62	吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務	豊津第二小学校	(株)ティエムケイ	◎	72,600	学校管理課
63	吹田市立北山田小学校樹木剪定等業務	北山田小学校	(株)井畑造園土木 吹田支店	○	621,500	学校管理課
64	吹田市立山田第二小学校樹木剪定等業務	山田第二小学校	大商造園(株)	○	495,000	学校管理課
65	吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務	吹田南小学校	グリーンワークス(株)	◎	148,500	学校管理課
66	吹田市立山手小学校樹木剪定等業務	山手小学校	グリーンワークス(株)	◎	619,300	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
67	吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務	藤白台小学校	(株) 寺前造園	◎	465,300	学校管理課
68	吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務	岸部第一小学校	大商造園(株)	○	660,000	学校管理課
69	吹田市立江坂大池小学校樹木剪定等業務	江坂大池小学校	(株) 中野造園	◎	498,080	学校管理課
70	吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務	古江台小学校	(株) 虎谷造園土木	◎	1,749,000	学校管理課
71	吹田市立桃山台小学校樹木剪定等業務	桃山台小学校	川西造園(株)	◎	605,000	学校管理課
72	吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務	古江台小学校	(株) 虎谷造園土木	◎	495,000	学校管理課
73	吹田市立西山田小学校樹木剪定等業務	西山田小学校	(株) 桃山造園	◎	429,770	学校管理課
74	吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務	豊津第二小学校	田中造園土木(株) 吹田営業所	○	215,600	学校管理課
75	吹田市立片山小学校樹木剪定等業務	片山小学校	(株) 虎谷造園土木	◎	498,773	学校管理課
76	吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務	藤白台小学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	990,000	学校管理課
77	吹田市立千里新田小学校樹木剪定等業務	千里新田小学校	(株) 寺前造園	◎	1,490,500	学校管理課
78	吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務	津雲台小学校	(株) 久保造園土木 吹田支店	○	418,000	学校管理課
79	吹田市立山手小学校樹木剪定等業務	山手小学校	(株) 久保造園土木 吹田支店	○	698,500	学校管理課
80	吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務	吹田東小学校	邦宝建設(株)	◎	71,500	学校管理課
81	吹田市立山田第一小学校樹木剪定等業務	山田第一小学校	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	957,000	学校管理課
82	吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務	古江台中学校	大阪環境整備(株)	◎	148,500	学校管理課
83	吹田市立片山中学校樹木剪定等業務	片山中学校	(株) 札幌造園	◎	363,000	学校管理課
84	吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務	南千里中学校	大商造園(株) 吹田支店	○	858,000	学校管理課
85	吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務	古江台中学校	大阪環境整備(株)	◎	377,300	学校管理課
86	吹田市立竹見台中学校樹木剪定等業務	竹見台中学校	大阪環境整備(株)	◎	1,122,000	学校管理課
87	吹田市立豊津中学校樹木剪定等業務	豊津中学校	(株) 中野造園	◎	990,000	学校管理課
88	吹田市立第六中学校樹木剪定等業務	第六中学校	(株) 虎谷造園土木	◎	1,265,000	学校管理課
89	吹田市立高野台中学校樹木剪定等業務	高野台中学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	148,500	学校管理課
90	吹田市立第一中学校樹木剪定等業務	第一中学校	大商造園(株) 吹田支店	○	1,980,000	学校管理課
91	吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務	南千里中学校	(株) 中野造園	◎	792,000	学校管理課
92	吹田市立第三中学校樹木剪定等業務	第三中学校	川西造園(株)	◎	440,000	学校管理課
93	吹田市立藤白台小学校及び桃山台小学校除草業務	藤白台小学校及び桃山台小学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	486,200	学校管理課
94	吹田市立吹田南小学校除草業務	吹田南小学校	(株) 中野造園	◎	143,000	学校管理課
95	吹田市立西山田小学校及び北山田小学校除草業務	西山田小学校及び北山田小学校	(株) 桃山造園	◎	276,012	学校管理課
96	吹田市立南山田小学校及び佐竹台小学校除草業務	南山田小学校及び佐竹台小学校	大商造園(株)	○	429,000	学校管理課
97	吹田市立東山田小学校除草業務	東山田小学校	大商造園(株)	○	990,000	学校管理課
98	吹田市立豊津第二小学校ほか2校除草業務	豊津第二小学校ほか2校	田中造園土木(株) 吹田営業所	○	352,000	学校管理課
99	吹田市立千里第二小学校除草業務	千里第二小学校	(株) 八福 吹田支店	○	436,700	学校管理課
100	吹田市立吹田第三小学校ほか2校除草業務	吹田第三小学校ほか2校	川西造園(株)	◎	238,150	学校管理課
101	吹田市立津雲台小学校及び古江台小学校除草業務	津雲台小学校及び古江台小学校	(株) 中野造園	◎	1,314,500	学校管理課

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
102	吹田市立千里新田小学校及び高野台小学校除草業務	千里新田小学校及び高野台小学校	(株) 寺前造園	◎	1,254,000	学校管理課
103	吹田市立青山台小学校及び青山台中学校除草業務	青山台小学校及び青山台中学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	611,600	学校管理課
104	吹田市立千里たけみ小学校及び竹見台中学校除草業務	千里たけみ小学校及び竹見台中学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	69,300	学校管理課
105	吹田市立片山中学校除草業務	片山中学校	(株) 札幌造園	◎	280,500	学校管理課
106	吹田市立第一中学校除草業務	第一中学校	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	260,480	学校管理課
107	吹田市立西山田中学校ほか2校除草業務	西山田中学校ほか2校	(株) 大阪緑花	◎	434,500	学校管理課
108	吹田市立千里丘中学校除草業務	千里丘中学校	田中造園土木(株) 吹田営業所	○	492,470	学校管理課
109	吹田市立南千里中学校及び古江台中学校除草業務	南千里中学校及び古江台中学校	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	1,727,000	学校管理課
110	吹田市立青山台小学校及び青山台中学校除草業務	青山台小学校及び青山台中学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	565,400	学校管理課
111	吹田市立千里たけみ小学校及び竹見台中学校除草業務	千里たけみ小学校及び竹見台中学校	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	323,400	学校管理課
112	吹田市立豊津第一小学校及び山手小学校 カラスの巣撤去業務	豊津第一小学校及び山手小学校	(株) 関西シー・アイ・シー	×	121,000	学校管理課
113	吹田市立豊津第一小学校 カラスの巣撤去業務	豊津第一小学校	(株) 関西シー・アイ・シー	×	33,000	学校管理課
114	吹田市立千里第三小学校 カラスの巣撤去業務	千里第三小学校	(株) 関西シー・アイ・シー	×	33,000	学校管理課
115	吹田市立吹田第二小学校 カラスの巣撤去業務	吹田第二小学校	(株) 関西シー・アイ・シー	×	33,000	学校管理課
116	吹田市立吹田第六小学校 カラスの巣撤去業務	吹田第六小学校	(株) 関西シー・アイ・シー	×	88,000	学校管理課
117	小・中学校簡易専用水道の定期検査業務	小学校12校及び中学校12校	一般社団法人関西環境開発センター	×	195,250	学校管理課
118	吹田市立小・中学校校務員業務等委託	吹田市立佐井寺小学校ほか3校	大都美装株式会社	×	14,572,800	教育総務室
119	吹田市立吹田第一小学校(他11校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第一小学校ほか11校	クマリフト(株) 大阪営業所	×	1,584,000	保健給食室
120	吹田市立吹田第三小学校(他14校)小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第三小学校ほか14校	菱電エレベータ施設(株) 大阪支店	×	2,774,200	保健給食室
121	吹田市立岸部第一小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	岸部第一小学校	日本エレベーター製造(株) 大阪営業所	×	130,900	保健給食室
122	吹田市立吹田第六小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	吹田第六小学校	(株) 日立ビルシステム 関西支社	×	183,920	保健給食室
123	吹田市立千里丘北小学校及び佐竹台小学校小荷物専用昇降機保守点検委託業務	千里丘北小学校及び佐竹台小学校	三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社	×	317,680	保健給食室
124	ガスヒーポン(GHP)保守点検委託業務	豊津第一小学校ほか2校	大阪瓦斯(株) エナジーソリューション事業部	×	216,700	保健給食室
125	学校給食調理室換気扇清掃業務	吹田第二小学校ほか3校	総合建物管理(株)	◎	225,500	保健給食室
126	学校給食調理室のゴキブリ駆除及び殺鼠・防鼠委託業務	小学校	(株) オオヨドコーポレーション Pテックス社 大阪支店	×	3,920,400	保健給食室
127	学校給食施設における下水管及び分離槽浚渫清掃委託業務	小学校	的場商事(株)	◎	1,843,050	保健給食室
128	学校給食調理室空調設備及び吸排気設備機器保守点検業務	小学校	日本設備工業(株)	◎	946,000	保健給食室
129	吹田市立千里丘北小学校 建築物環境衛生管理委託業務	千里丘北小学校	(株) 大阪ガスファシリティーズ	×	405,900	保健給食室
130	留守家庭児童育成室(Aブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,650,639	放課後子ども育成室
131	留守家庭児童育成室(Bブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,721,300	放課後子ども育成室
132	留守家庭児童育成室(Cブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	5,703,516	放課後子ども育成室
133	留守家庭児童育成室(Dブロック)の安全対策に係る警備業務	各留守家庭児童育成室(小学校内)	日本トラスト(株)	×	6,218,322	放課後子ども育成室
134	留守家庭児童育成室の安全対策業務<4月・7月・8月・12月・1月・3月分>	各留守家庭児童育成室(小学校内)	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	4,121,820	放課後子ども育成室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
135	千里丘北留守家庭児童育成室の安全対策に係る警備業務	千里丘北留守家庭児童育成室	(株) オリエント・サービス	×	221,265	放課後子ども育成室
136	千里丘北留守家庭児童育成室機械警備業務	千里丘北留守家庭児童育成室	(株) 双葉化学商会	×	32,152	放課後子ども育成室
137	吹田市立吹田第二小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立吹田南幼稚園建築設備定期点検業務	南留守家庭児童育成室ほか3育成室	(株) 新大阪設計事務所	×	80,850	放課後子ども育成室
138	吹田市立東山田小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹田市立佐竹台幼稚園建築物・建設設備定期点検業務	東山田留守家庭児童育成室ほか2育成室	(有) エル設計	◎	151,140	放課後子ども育成室
139	保育園給食用リフト保守点検業務(5園)	保育園5園※民営化予定園含む	クマリフト(株)	×	539,000	保育幼稚園室
140	保育園給食用リフト保守点検業務(南千里保育園・吹六保育園)	南千里保育園・吹六保育園	菱電エレベータ施設(株)	×	193,600	保育幼稚園室
141	保育園給食用リフト保守点検業務(片山保育園)	片山保育園	三和エレベータサービス(株)	×	92,400	保育幼稚園室
142	保育所等消防用設備機器保守点検業務(15園)	保育園 ※民営化予定園含む	第一防災(株)	○	646,800	保育幼稚園室
143	保育所ガスヒートポンプエアコン(GHP・全体)保守点検業務(12園)	保育園 ※民営化予定園含む	大阪瓦斯(株)	×	1,913,010	保育幼稚園室
144	ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務	ことぶき保育園	一般財団法人関西電気保安協会	○	184,536	保育幼稚園室
145	保育所等建築・建築設備定期点検業務(14園)	保育園13園・小規模園 ※民営化予定園含む	(株) 施設工学研究所	×	2,167,000	保育幼稚園室
146	保育所等給食室グリストラップ清掃業務(15園)	保育園12園・小規模園・はぎのきこども園・吹田南幼稚園 ※民営化予定園含む	藤澤産業(株)	◎	2,079,000	保育幼稚園室
147	保育所等ゴキブリ駆除業務(15園)	保育園・小規模園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	(有) エイケンサービス	◎	286,000	保育幼稚園室
148	保育所等給食室ダクト清掃業務(15園)	保育園・小規模園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	総合建物管理(株)	◎	1,650,000	保育幼稚園室
149	保育所エアコン清掃業務(8園)	保育園7園・小規模園 ※民営化予定園含む	(株) グリーン空調サービス	◎	1,065,350	保育幼稚園室
150	南千里保育園除草業務	南千里保育園	(株) 札幌造園	◎	132,000	保育幼稚園室
151	吹田市立ことぶき保育園 樹木剪定業務	ことぶき保育園	大阪環境整備(株)	◎	473,000	保育幼稚園室
152	吹田市立江坂大池幼稚園・片山幼稚園 樹木剪定業務	江坂大池幼稚園・片山幼稚園	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	158,400	保育幼稚園室
153	吹田市立佐竹台幼稚園 樹木剪定業務	佐竹台幼稚園	(株) 札幌造園	◎	99,000	保育幼稚園室
154	吹田市立山三保育園 樹木剪定業務	山三保育園	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	316,800	保育幼稚園室
155	吹田市立山田第一幼稚園・山田第三幼稚園 樹木剪定業務	山田第一幼稚園・山田第三幼稚園	大阪環境整備(株)	◎	253,000	保育幼稚園室
156	吹田市立山田保育園 樹木剪定業務	山田保育園	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	303,600	保育幼稚園室
157	吹田市立吹一保育園・いずみ保育園 樹木剪定業務	吹一保育園・いずみ保育園	大阪環境整備(株)	◎	322,300	保育幼稚園室
158	吹田市立吹田第一幼稚園 樹木剪定業務	吹田第一幼稚園	(株) 中野造園	◎	38,500	保育幼稚園室
159	吹田市立吹田第一幼稚園・吹田第三幼稚園・千里第二幼稚園 樹木剪定業務	吹田第一幼稚園・吹田第三幼稚園・千里第二幼稚園	(株) 中野造園	◎	123,200	保育幼稚園室
160	吹田市立垂水保育園・片山保育園・岸部保育園 樹木剪定業務	垂水保育園・片山保育園・岸部保育園	(株) 中野造園	◎	452,925	保育幼稚園室
161	吹田市立千三保育園 樹木剪定業務	千三保育園	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	299,750	保育幼稚園室
162	吹田市立千里山保育園 樹木剪定業務	千里山保育園	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	379,500	保育幼稚園室
163	吹田市立千里新田幼稚園 樹木剪定業務	千里新田幼稚園	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	275,000	保育幼稚園室
164	吹田市立東佐井寺幼稚園・岸部第一幼稚園 樹木剪定業務	東佐井寺幼稚園・岸部第一幼稚園	(株) 井畑造園土木 吹田支店	○	349,800	保育幼稚園室
165	吹田市立東山田幼稚園・南山田幼稚園 樹木剪定業務	東山田幼稚園・南山田幼稚園	大阪環境整備(株)	◎	240,900	保育幼稚園室
166	吹田市立東保育園・吹六保育園 樹木剪定業務	東保育園・吹六保育園	大阪環境整備(株)	◎	220,000	保育幼稚園室
167	吹田市立南千里保育園 樹木剪定業務	南千里保育園	(株) 理研グリーン 大阪支店	○	310,200	保育幼稚園室

NO.	業務名	実施場所	契約業者	市内業者	契約額(税込、円)	所管名
168	保育所等安全対策業務(29園)	保育園13園・はぎのきこども園・幼稚園15園 ※民営化予定園含む	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	36,417,472	保育幼稚園室
169	幼保連携型認定こども園空調設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株)グリーン空調サービス	◎	162,800	保育幼稚園室
170	はぎのきこども園機械設備保守点検業務	はぎのきこども園	(株)グリーン空調サービス	◎	107,800	保育幼稚園室
171	はぎのきこども園エレベーター保守点検業務	はぎのきこども園	東芝エレベータ(株)	×	904,200	保育幼稚園室
172	はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務	はぎのきこども園	一般財団法人関西電気保安協会	○	238,656	保育幼稚園室
173	幼保連携型認定こども園警備業務(機械警備)	はぎのきこども園	(株)双葉化学商会	×	306,900	保育幼稚園室
174	幼稚園等環境整備業務(16園)	幼稚園15園・はぎのきこども園	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	31,875,463	保育幼稚園室
175	吹田南幼稚園エレベーター保守点検業務	吹田南幼稚園	フジテック(株)	×	712,800	保育幼稚園室
176	吹田南・佐竹台幼稚園警備業務(機械警備)	吹田南幼稚園のみ	(株)双葉化学商会	×	455,400	保育幼稚園室
177	吹田南・佐竹台幼稚園便所清掃業務	吹田南幼稚園のみ	大阪環境整備(株)	◎	139,634	保育幼稚園室
178	幼稚園安全対策に係る警備業務(吹田南・佐竹台幼)	吹田南幼稚園のみ	日本トラスト(株)	×	1,166,880	保育幼稚園室
179	幼稚園安全対策に係る警備業務(吹田南・佐竹台幼)	※佐竹台幼稚園のみの金額	日本トラスト(株)	×	1,166,880	保育幼稚園室
180	吹田市立保育所等遊具・体育器具安全点検業務	保育園・幼稚園・はぎのきこども園 ※民営化予定園含む	(株)HOPE	×	1,320,000	保育幼稚園室
181	はぎのきこども園・佐竹台幼稚園自動体外式除細動器(AED)貸借業務	はぎのきこども園・佐竹台幼稚園	国際セーフティ(株)	×	91,872	保育幼稚園室
182	佐竹台幼稚園除草業務	佐竹台幼稚園	(株)札幌造園	◎	387,684	保育幼稚園室
183	保育所等安全対策業務	吹田市立こども発達支援センター	公益社団法人 吹田市シルバー人材センター	◎	1,379,988	こども発達支援センター
184	保育所等給食室グリストラップ清掃業務	吹田市立こども発達支援センター	藤澤産業株式会社	◎	69,300	こども発達支援センター
合計					659,522,710	