

## 吹田市における放射性物質検査結果 令和3年度(2021年度)6月分

2021/6/3採水

| 核種別放射能  | 放射性セシウム<br>(セシウム 134) | 放射性セシウム<br>(セシウム 137) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 淀川取水口原水 | 検出せず                  | 検出せず                  |
| 泉浄水所浄水  | 検出せず                  | 検出せず                  |

### 備考

※ 測定については、地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所に依頼しています。

※ 「検出せず」とは、地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所の測定装置の定量限界値 1Bq/kg 未満であることを示しています。

### 【環境省の示す水道水中の放射線物質に係る管理目標値】

・放射線セシウム(セシウム134及び137の合計) 10Bq/kg (平成24年4月1日 施行)  
(平成24年3月5日付け健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知)