

<通報件数について>

通報件数						
	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
17	6	4	0	1	6	0

・ 損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

<対応状況について>

- ・ 対応済 : 対応が完了しています。
- ・ 対応予定 : 対応予定もしくは対応手配中です。
- ・ 経過観察 : 現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- ・ 損傷等確認できず : 損傷等の不具合を確認できませんでした。
- ・ 他部署等施設 : 他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
- ・ 重複通報 : 通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
1	12月5日	道路	歩道	五月が丘南	穴が開いている	対応済
2	12月7日	道路	歩道	竹谷町	舗装がはがれている	対応予定
3	12月7日	道路	歩道	竹谷町	段差ができています	対応予定
4	12月8日	道路	街路灯	千里山東 1 丁目	照明が切れている	対応済
5	12月8日	道路	車道	山手町 1 丁目	段差ができています	対応済
6	12月8日	道路	車道	山手町 1 丁目	段差ができています	対応済
7	12月12日	道路	ガードレール	江坂町 1 丁目	こわれている	損傷等確認できず
8	12月12日	道路	側溝	山田西 3 丁目	草や木が生えている	対応済
9	12月13日	道路	歩道	出口町	舗装がはがれている	対応済
10	12月15日	道路	車道	山田西 2 丁目	穴が開いている	対応予定

<通報件数について>

通報件数						
	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
17	6	4	0	1	6	0

・ 損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

<対応状況について>

- ・ 対応済
- ： 対応が完了しています。
- ・ 対応予定
- ： 対応予定もしくは対応手配中です。
- ・ 経過観察
- ： 現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- ・ 損傷等確認できず
- ： 損傷等の不具合を確認できませんでした。
- ・ 他部署等施設
- ： 他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
- ・ 重複通報
- ： 通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
11	12月15日	道路	車道	山田西1丁目	穴が開いている	対応予定
12	12月19日	道路	歩道	上山田	その他	他部署等施設
13	12月20日	道路	車道	山田東2丁目	その他	他部署等施設
14	12月22日	道路	車道	江の木町	その他	他部署等施設
15	12月28日	道路	車道	江の木町	舗装がはがれている	他部署等施設
16	12月29日	道路	歩道	出口町	舗装がはがれている	他部署等施設
17	12月30日	道路	車道	山田南	段差ができています	他部署等施設