LINE通報【不具合通報】対応状況　　**公園　　2026年　3　月分**　　2026年 10 月 末 日時点

＜通報件数について＞

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
40	16	6	0	4	2	12

・損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

＜対応状況について＞

・対応済　　：対応が完了しています。
・対応予定　　：対応予定もしくは対応手配中です。
・経過観察　　：現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
・損傷等確認できず　：損傷等の不具合を確認できませんでした。
・他部署等施設　　：他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
・重複通報　　：通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
1	2026年 3月 2日	公園	その他の施設破損	新いずみ公園	不法投棄	損傷等確認できず
2	2026年 3月 2日	公園	その他の施設破損	原町ふれあい公園	ベンチが傾いている	対応済
3	2026年 3月 2日	公園	その他の施設破損	ケヤキ遊園	フェンス破損	対応予定
4	2026年 3月 2日	公園	その他の施設破損	新いずみ公園	ゴミ回収	損傷等確認できず
5	2026年 3月 2日	公園	樹木	高野公園	枝が折れている	対応済
6	2026年 3月 5日	公園	その他の施設破損	青葉丘南第３公園	看板破損	対応済
7	2026年 3月 5日	公園	その他の施設破損	あずま遊園	看板破損	対応済
8	2026年 3月 9日	公園	その他の施設破損	はぎのき公園	土のうがはがれている	対応済
9	2026年 3月 9日	公園	その他の施設破損	はぎのき公園	ゴミ回収	損傷等確認できず
10	2026年 3月10日	公園	その他の施設破損	藤が丘ふれあい遊園	看板設置	対応済

LINE通報【不具合通報】対応状況　　**公園　　2026年　3　月分**　　2026年 10 月 末 日時点

＜通報件数について＞

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
40	16	6	0	4	2	12

・損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

＜対応状況について＞

・対応済　　：対応が完了しています。
・対応予定　　：対応予定もしくは対応手配中です。
・経過観察　　：現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
・損傷等確認できず　：損傷等の不具合を確認できませんでした。
・他部署等施設　　：他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
・重複通報　　：通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
11	2026年 3月10日	公園	その他の施設破損	藤が丘ふれあい遊園	看板設置	重複通報
12	2026年 3月10日	公園	遊具	山田西高町台遊園	ロープが切れかけている	対応済
13	2026年 3月11日	公園	その他の施設破損	藤が丘ふれあい遊園	看板設置	重複通報
14	2026年 3月16日	公園	遊具	中の島公園	ブロックタイルがめくれている	対応済
15	2026年 3月16日	公園	樹木	高野公園	枝回収	対応済
16	2026年 3月16日	公園	その他の施設破損	高野公園	看板補修	対応済
17	2026年 3月16日	公園	遊具	山田西第２公園	滑り台にひびが入っている	対応予定
18	2026年 3月17日	公園	その他の施設破損	新いずみ公園	不法投棄	対応済
19	2026年 3月23日	公園	遊具	安威川公園	砂場に透水管が露出している	対応予定
20	2026年 3月23日	公園	遊具	安威川公園	すべり面裏の溶接が外れている	対応済

LINE通報【不具合通報】対応状況　　**公園　　2026年　3　月分**　　2026年 10 月 末 日時点

＜通報件数について＞

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
40	16	6	0	4	2	12

・損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

＜対応状況について＞

・対応済　　：対応が完了しています。
・対応予定　　：対応予定もしくは対応手配中です。
・経過観察　　：現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
・損傷等確認できず　：損傷等の不具合を確認できませんでした。
・他部署等施設　　：他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
・重複通報　　：通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
21	2026年 3月23日	公園	照明	安威川公園	昼間も点灯している	対応予定
22	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	原新池公園	看板が引き抜かれている	対応済
23	2026年 3月23日	公園	樹木	健都レールサイド公園	樹木が枯れている	他部署等施設
24	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	対応済
25	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
26	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
27	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
28	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
29	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
30	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報

LINE通報【不具合通報】対応状況　　**公園　　2026年　3　月分**　　2026年 10 月 末 日時点

＜通報件数について＞

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
40	16	6	0	4	2	12

・損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

＜対応状況について＞

・対応済　　：対応が完了しています。
・対応予定　　：対応予定もしくは対応手配中です。
・経過観察　　：現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
・損傷等確認できず　：損傷等の不具合を確認できませんでした。
・他部署等施設　　：他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
・重複通報　　：通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
31	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	第４緑地	板柵破損	重複通報
32	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	山田西第２公園	ベンチ板が外れている	対応済
33	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	山田西第２公園	ベンチ板が外れている	重複通報
34	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	山田西第２公園	ベンチ板が外れている	重複通報
35	2026年 3月23日	公園	その他の施設破損	山田西第２公園	ベンチ板が外れている	重複通報
36	2026年 3月23日	公園	照明	山田西第２公園	公園等のポールがさびている	対応予定
37	2026年 3月25日	公園	樹木	玉の井公園	樹木が傾いている	損傷等確認できず
38	2026年 3月30日	公園	樹木	南千里ふれあい遊園	樹木剪定	対応済
39	2026年 3月30日	公園	樹木	不明	樹木が倒れている	他部署等施設
40	2026年 3月31日	公園	その他の施設破損	千里山西公園	ベンチ板が外れている	対応予定