


# スタジアム音響テスト 騒音測定

環境部 環境保全課



千原万博公園

千原万博公園


55車-EXPACITY



万博公園南交差点付近



トーカンマンション9階



ホームゴール裏

万博記念公園野球場

千原万博公園


山田 第3丁目

# スタジアム音響テスト騒音測定(音響テスト前) 平成29年10月5日(木)

スタジアム内(ホームゴール裏)

15:50:00 ~ 2017/10/05 15:50:00 更新


dB ファイル:AU1\_0001



トーカンマンション9階

2017/10/05 15:50:00 ~ 2017/10/05 15:50:00 更新


dB ファイル:AU1\_0001



万博公園南交差点付近

2017/10/05 15:50:00 ~ 2017/10/05 15:50:00 更新

dB ファイル:AU1\_0001






# スタジアム音響テスト騒音測定(音響テスト時) 平成29年10月5日(木)


スタジアム内(ホームゴール裏)

17:10:00 ~ 2017/10/05 17:10:00 更新



トーカンマンション9階

2017/10/05 17:10:00 ~ 2017/10/05 17:10:00 更新



万博公園南交差点付近

2017/10/05 17:10:00 ~ 2017/10/05 17:10:00 更新

