

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検 対策一覧表 令和元年度

	路線名等	場所	要望内容、状況	対策内容	対策状況
1	千里南公園内	千里南公園内	工事車両が公園内を移動する際、スピードが出ている	工事車両に対して注意喚起を行う	対策完了済み
2	市道津雲外周線	千里南公園東側交差点	植木の高さがあり、見通しが悪い	樹木の剪定を行う	対策完了済み
3	江坂町3号線	江坂町5丁目 園北側交差点	車の交通量が多い、公園から砂が流れている	道路上の砂を撤去する	対策完了済み
4	高野台36号線	高野台1-6-3付近	施設前の道路に横断歩道、ガードレール無し	ポラードを3本設置する	対策完了済み
5	高野台21号線	高野台4-4付近	信号が無く、車の速度が速いがガードレール無し	路面表示（横断注意）を設置する	対策完了済み
6	千里丘北2号線	千里丘北ファミリーマート前	道路の左右がカーブの為見通しが悪く慎重に横断する必要あり	路面表示（横断注意）を設置する	対策完了済み
7	千里丘北3号線	千里丘上公園前	信号なしの横断歩道であるが一時停止する車両が少ない	誘導線の塗り直し	対策完了済み
8	長野東13号線	南山田みどり保育園前	木の枝が歩道にまで垂れている	樹木の剪定を行う	対策完了済み
9	長野東13号線	長野東29-4 4差路	道路がカーブになっておりミラーは設置されているが、歩道から確認できない	交差点マーク、速度落とせの塗り直しを行う	対策完了済み
10	江坂豊津1号線	江坂町2丁目11	交通量が多く、バス通りにも関わらず歩道がない	白線の塗り直しを行う	対策完了済み
11	山田東31号線	山田東2-30付近	学生の自転車通学が多く、歩道と車道の区別がない所が危険	ターポリン（注意喚起看板）、外側線を設置する	対策完了済み
12	昭和町5号線	昭和町27番	見通しが悪い	停止指導線、誘導線を設置する	対策完了済み
13	中の島川岸線	中の島公園入口	カーブを勢いよく曲がった車が来る	路面表示（信号注意）を設置する	対策完了済み
14	江の木町4号線	江の木町13交差点	歩道が狭い	交差点の4つ角にポラードを設置する	対策完了済み
15	垂水豊津線	江坂公園前交差点	安全に待機できるスペースがない	ポラードを設置する	対策完了済み
16	垂水町26号線	豊津中学校前	歩道の段差、傾斜が多く、電柱もあってワゴン車が通りにくい	舗装の補修、支障となっているポラードの撤去を行う	対策完了済み
17	青葉丘北3号線	青葉丘北16番 トンネル手前	坂が急でトンネル内が見えず対向車がきて急にバックする車が多く危険	既存のパトランプを修理する	対策完了済み